

ٱلدُّنِّ لِلْجَّےٰ نُونِنَ فِ ٱلصَّنَافِحُ وَالْفُونِنِ

_ پرشنده چه ۱۱ ناکیف کمی ۱۲ ناکیف کمی

المملم الماهر الحاذق الْحُواَبَّكُ خُرْجِس طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

ناريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عع مشطے نعبشعة امين مشندت

مطلع لمن المنابعة المعتمر

- 1978 - - 1787 in

﴿ فهرسة كتاب الدر المكنون * في الصنائع والفنون ﴾

صفحة ﴿ البابِ الأول ﴾ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوي 54 🌢 فى التلبيس وما يتعلق به 🏖 البطالة طريفة تعرف سها كمة الفضية 24 صفحة دياجة في الكلام عن التلبيس الراسبة على القطع المرأد تلبيسها ٣ في تنظيف النحاس ومركباته في ملاحظات كلمة الإفادة 50 « تنظيف أعضة « انزاع الفضة عن القطع غير D « تنظيف التوتيا الحسنة التفضيض في انتزاع الذهب و تنظيف الرصاص والقصدير ٤٧ فى اخراج المعادن من المغاطس « تنظيف الحديد والفولاذ ŧ٨ و الطاريات والرماد «كيفية تحضير بطارية بنسن في تنحيس الجادات 07 « استعمال البطارية المنفردة « التنحيس الاحمر بالتغطيس 02 14 « استعمال الآلة السيطة « التنحس الاحمر الغلهاني 00 « صفة مغطس لتنحيس القصدر « كيفية وضع القطع في ٥٨ 12 والحديد المصبوب والتوتيا المغاطس و تلبيس القطع نحاسا يلتصق في التنحيس الأصفر ٥٩ 17 4 « التذهيب بالفرك 14 « التذهيب بالتغطيس البسيط « التنحيس بدون التصاق ٦. 44 « تنحيس الاجسام غير المعدنية « تلو من الذهب 44 « تذهيب آلات الساعات « تعدن غير المدن n ۳. « البامباجين « التفضيض 71 70 « التفضيض بالقرك ٥ سد المسام 77 mal « اخذ القوالب « التفضيض بالتغطيس السبط 74 44 « التفضيض الغلفاني « عمل قوالب الجيسين 72 49

	•		
	صفحا		مفحة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ	٧A	في عمل قوالب الشمع	7.8
وخصوصا للاسلحة		« عمل قوالبمن معدن دارسي	40
فى امزجة لتنظيفالذهب والفضة))	« عمل قوالب من الجلاتين	D
وتلوينهما وتاميعهما		« عمل قوالب من الكوتابرخا ﴿	77
في التراكيب الممدنية	٨٢	« تملغم التوتيا	77
		« اللحام والفرنيش	7.4
﴿ البابِ الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ في صبغ الاقشة ﴾		« انواع لحام اعتبادية للصاغة	D
في الكلام عن الاقشة	٨٥	« لحام للذهب	٧.
الصوف الصوف	۸۸	« لحام للفضة	D
العبوف بييض الصوف		« الكلام عن الفرنيش	Y
بييص الصوف الحرير	»	وانواعه	
القطن القطن	۸۸	صفة فرنيش من الحمر	YY
القنب والكتان)	صفة فرنيش من الكو پال	n
في ما هو الصباغ		صفة فرنيش من الجر	D
_	٨٩	والمصطكى	
« الاساس	4.	صفة طلاء	*
« المواد الملونة	91	في الحفر الغلفاني	D
﴿ فَى المُوادُ الْمَالُونَةُ بِالْاسُودُ ﴾	D	طريقة لحفر العولاذ والحديد	Yz
العفص))	والنحاس في منطس واحد	, ,
الساق	44	في التذهيب الناشف	Yo
الكاد الهندى))	« النيال	73
قشر شجر الجوز	94	« تلوين حديدة البندقية الون	77
هباب الدخان	'n	چىل جىل	* *
. ب فى المواد الملونة بالازرق))	« تلوینها بلون ازرق))
﴿ المواد الملونة بالاحمر ﴾	-		
الو المواد المود بد مرج	4.8	« تلوينها بالاسمر	٧٨

4.	7
منحة	صفحة
١٠٧ القطن والكتان	٤٥ الدودة
﴿ في الصباغ الاحر ﴾	ه. القرمز
١٠٨ في صبغ الصوف باحمر ألفوة	« العصفر
۱۰۹ « « الحرير باحمر الفوة	٣٦ الصندل الاحمر
۱۱۰ « « الفطن والكتان باحر	﴿ فَيَ الْمُوادُ اللَّهُونَةُ بِالْاصِفُرِ ﴾
العوة	« الكركم او العقدة الصفراء
١١٥ في الصباغ الدودي	« البقم
۱۱۶ « « الفرفرى بالدودة	٩٧ الكرسترون
« « الاحمر الوردى بالدودة	« البزور الفارسية
١١٧ « صبغ القطن بالدودة (بلون	« ورق الصفصاف والحور وزهر
عرف الديك)	البابونج
« في الصبغ بالقرمز	مو في الصباغ الاسود كه
« « صبغ الحوير بالفرمز	« الصوف
﴿ فَى الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾	۹۸ الحوير
١١٨ الصوف	١٠٠ القطن والكتان
۱۱۱۱ برک « الحربو	﴿ في الصباغ الكحلي ﴾
« القطن او الكتان	١٠١ اُلصوف
	١٠٧ الحوير
﴿ فِي الصَّبِّعُ بِأَلُوانَ مَرَكَبَةً ﴾	« الكتان والقطن
﴿ في الاخضر ﴾	﴿ في الصباغ الرمادي ﴾
١٢٠ الصوف	١٠٣ الصوف
» الحرير	١٠٤ الحرير
۱۲۱ غزل القطبي او الكتان ۱۲۱	« القطن او الكتان
﴿ فِي البنفسجي والفرفوي ﴾	و في الصباع الازرو ك
ا۲۷ الصوف (الفرقري) ا۲۲ الصوف	١٠٥ الصوف
	١٠٩ الحرير
۱۲۷ الحویر	

صفحة ١٧٢ القطن او الكتان ١٢٣ ﴿ في الصباغ البرتقالي او النارنجي 🏈 ﴿ في الالوان المدنية ﴾ ١٢٣ في الازرق ۱۲۷ «الاخض 140 « الاصفر ۲۲۱ « الاحم يه ملحق كي في طبع الالوانعلي الاقشة ١٢٨ « تحضير محلول ملح القصدير « ازاله الدبوع عن الفماش « ازالة الدنوغ البسيطة المسببة 141 عن عصير النباتات « في ازالة الدبوع الحديدية « ازالة الدبوغ المركبة ١٣٢ « ترجيع الآلوان المتغيرة بالدنوغ م الباب الثالث ﴾ ﴿ فِي الموتوغرافيا اي تصوير التمسي ١٣٣ في بعض كلام عنها ع في لوازم التصو ر كم. ١٣٥ في الآلة والصورة السابية ۱۳۷ « اماكن التصوير

١٣٩ « لوازم الصورة السالبة على

الكولوديون

صفحة ١٤٠ في تركيب الكولوديون الحساس « المغطس الفضى للزجاج)) ١٤١ ﴿ المظهر الحديدي « المظهر العروكاليك)) « السائل المعين الاظهار 3) ١٤٧ « السائل المثنت « تنظيف الزجاج)) « صب الكولوديون 124 « النور وارتكاز الشخص أمام 120 الابجكتيف ١٤٦ في النور وخصائصه ﴿ فِي الصورةِ الاعجابيةِ ﴾ ١٥١ في نقل الصورة على الورق لتصير الحاية « « مغطس يصبر الورق الزلالي ١٥٧ التلوين ٥٥١ « تثبيث الصورة على الورق ١٥٦ « تاميع الصورة « « بصویر الجمادات 🥉 في نقل الصور بالفوتوغرافيا 🍆 ١٥٧ في على الصورة كما هي ١٥٨ ، جعلها اكبر مماكانت ﴿ فِي مسائل منثورة كم. ١٥٩ في سؤالات وجرابات ١٦٧ في سؤالات وجوابات بخصوص الانجابية على الورق

4.7					
	صفحة		صنحة		
في غراء الدقيق	141	فى عمل قطن البارود	174		
« تركيب غراء جيـد المجلدين	144	« تحضير الورق الزلالي	»		
وعاملي الكرنون وللحاكة		« وسائطالاصلاح بمضعيوب	170		
في غراء المواد الحيوانية	D	الكولوديون			
« المواد الحيوانية	34/	« ملاحظات بخصوص المنطس	"		
« انواع الغراء التجاري	140	الفضى .			
« طبخ الغراء	\ A Y	فى تصوير جملة المخاص على	177		
« نرويق الغراء	14.	زجاجة واحدة			
« القوالب وصب الغراء فيها	141	« الستار الاصطناعي	n		
« تيبيس الغراء ونشره على	197	« تركيب الكواوديون الاصولى			
الشباك		« تراكيب مختلفة للمظهر	177		
« تلميع الغراء	148	الحديدى			
« استخراج الغراء من العظام	190	فى تراكيب مختلفة للمظهر	148		
« استخراج الغراء من العظام	197	الپيروكاليك			
بالغلى		في السائل المثبت الرسم على	140		
فى استخراج الغراء من المطام	»	الزجاجة			
بواسطة الحوامض		فى تركيب ما يختص بالصــورة	>		
في الفراء السائل		الابجابية على الورق الزلالى			
« تراكيب جيدة لتفرية الزجاج		فى تنظيف الزجاج	177		
والخزف الصبني		« ازالة الدبوغ عن يد المصور	144		
صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا		« عمل الصور السحرية	D		
بالنار		« البقايا	144		
صفة معجون للحام الرحام					
والمرمر		﴿ الباب الرابع ﴾			
صفة غراء للحام المعادن	D	في الغراء وما يتعلق به ﴾	b		
والزجاج		في الغراء النباتي			
6.5		1			

مفحة

٣.٣ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر

﴿ الباب الخامس ﴾

🦋 في الشمع وما يتعلق به 🍇

٢٠٤ في عمل الشمع المستعمل للختم

ه ۲۰ ترکب اول

٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر

« ﴿ تركيب ثالث ﴾ شمع اخضر ٢٧٧ تذهيب الزجاج

« ﴿ تُركيب رابع ﴾ شمع احمر

٢٠٧ ﴿ تركيب خامس ﴾ شمع ازرق

﴿ الياب السادس ﴾

رفي في الحبر وما يتعلق به كم

٢٠٨ في تراكيب الحيرالاسود

٧١٧ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني « صفة حبر غير قابل المحو

« في عمل الحير الازرق

٣١٣ صفة حبر اخضر

٢١٤ صفة حبر أصفر

« حبر ذهبي او فضي

٢١٥ في عمل حبر للمطابع

« حبر احمر

« حبر کوازی

۲۱۶ حبر احمر خمري

٧١٧ في عمل حير للكتابة على الاقشة

٧١٩ في عمل الحبر السمانوي

﴿ الباب السابع ﴾

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

٢٢١ في اصطناع المرايا ٢٢٣ في تفضيض الزجاج

٢٢٨ واطة للصق الذهب على الصبني

والزجاج

٢٢٩ في كيفية لصق الذهب على

« في تذهيب الخشب بواسطة الزيت

٢٣٠ في تذهيب الخشب واسطة الفراء « واسطة لتذهيب حوافي الكتب

٢٣١ لصق الذهب على الجلد

 والطة لتذهيب الانسجة الحربرية والعاج

٢٣٢ وإسطة للكتابة بالذهب على القولاذ

« واسطة لتغضيض الانسجة الحريرية

ر في تفضيض العاج

واسطة لحفر الفولاذ

مفحة

۲۲۳۴ تلوین الرخام وما شاکله ٢٣٤ في حفر الزجاج

واسطة لثفب الزجاج . . ٢٣٥ عمل الحصي المتفرقمة

عمل قش النفط (الشحاطات)

﴿ الباب الثامن ﴾

🛦 في المين وما يتملق مها 🏖 ٢٣٩ في اصطناع المينا

« تراكيب المينا الشفافة

« تراكيب الميا المظلمة البيضاء YEY

« كيمية لصق المينا بالمدن 482

« الرسم على المينا YEA

﴿ الباب التاسع ﴾

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

٢٥٠ في ماهية الصابون

« اصطناع الصابون بالزيت والصودا

٢٥٥ في طريقة سهلة لا يرطناع الصابون في البيوت

٢٥٦ في تحويل زيت اللوز الى صابون « اصطناع سائل يقوم مصام

Э الصابون

۲۵۷ «طريقة اخرى لذلك

« اصطناع صابون بدون نار YOA

« صفة صابون قليل الكلفة Э

« اصطناع الصابون بالبوتاسا 404

منفحة

. ٢٦ في تحويل الصوف الى صابون كنف ما يستعمله البعض لعش

الصابن

٢٩١ و اصطاع الصاون (المطيب)

۲۹۲ ﴿ تحويل دهرت الحازير الى صابون

> ٣٦٣ في صابون احمر معطر بالورد « صفة صابون اسم عطر 478

« غيره اصفر 2

« اصطناع صابون خفيف .

« صابون معطر بالبرغاموت Y7.0

« صابون معطر بالياسمين 30 ٣٦٦ غيره بالزبيق

« اصطناع الصابون الشعاف))

« تعطير الصابون بالراتينج 777

« غيره معطر بالمعة Э

« اصطناع ماء كولونيـا وتعطير 774 الصابون نه

> « غیرہ معطر عاء اثبتا)) ۾ عمل روح الصابون 479

« عمل صابون عسك YY.

« تركيب صابون يزبل الدبوع 441

﴿ الباب العاشر ﴾

﴿ فِي المواد الـكيمياوية ﴾

﴿ الياب الحادي عشر ﴾ ا في مضادات السموم كير

کتاب

اَلدُّنُ الْلَحِّ نُولِثُ فِي اَلْتَ الْحِيْوَالْهُ مُونِهِ

و نابن م

المعلم الماهر الحاذق الحُواَجُهُ جُرْجُسُ طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عمع شبطك نبيستعة امين مستشدة

مِظْعُلُونِ لَيْنَ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِ منا ١٩٢٤ – ١٩٢٤ منا



(كما بأصله)

الحمد لله الذي خلق الإنسان باتقن صنعة وعلمه أصول الصناعه ﴿ فَكَانَتُ لَهُ فَي مميشته من اروج البضاعه * والذي ميز بالذكاء المفلحين عن القاصر بن * وجعل المعلمين قدوة للمتعلمين ﴿ أما بعد فلما كانت الصنائم في بلادنا كاسدة السوق ﴿ وكان شوق المشوق لها غير مشفى باهمال غير المشوق * ورأيت أن فقدها من بين أبناه المشرق مما يفقدهم ارباحاكليه * فنظهر بلادهم بالنسبة الى غبرها من البلاد المدنة عنزلة غير مرضيه * لكونها تفتقر الها في أكبر مهماتها ولوازمها * فتخسر من أموالها قسما تفدر ان توفره اذا اعلمت بعض عزائمها ﴿ وَكَانَتُ المؤلَّفَاتُ الصناعية في العربية قليلة الوجود ﴿ فَكَانَ بِذَلِكَ لِنَا ذَكُرُ غَيْرٌ مُحُودٌ * فَاذْكَانَ ذلك ورأيت من الضرورة ايحاد لازم كان مفقودا * واقامة ركن الصناعة كان مهدودا * استعنت بالله على تأليف هـٰـذا الكتاب الكبر النفع مع صغر حجمه . لآنه حاو من الفنون الصناعية ما يغني اللبيب عن سواه عند استعال فهمه ء فأنى قد ضمته ما قل وجل من أصول الصنائم الحليله * باساوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله ﴿ قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العز بز ﴿ الذين طالما كانوا في احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز . والذي يقف على فهرسه يمرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع ۞ والجميلة الوضع ۞ وانى اسأل الله أن مجعله خالصا لوجهه الكريم ﴿ وينفع بَه مطالعيه نفعاً ينالون به ما يرغبون من تقدم ثروتهم ونجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحيم ه

الباب لإول

﴿ فِي التَّلْمِيسِ وَمَا يَتَّمَلُّقُ بِهِ ﴾

و ديباجة كه

﴿ في الكلام عن التليس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التغطيس البسيط المعروف بالعللى والثانى التلبيس الفلغانى ومع كون هذين القسمين متشابهين فى الظاهر يختلفان بحسب حقيقتهما . فالاول منهما أى العللى يتم بالالفة الكيمياوية والثانى بالتحليل الكيمياوى المسبب عن القوة المكتشفة حديثاً وهى الفوة المكربائية و بما أنه قد شاع استمال الواسطتين اى العللى البسيط والتلبيس الغلفاني فى معمل واحد وان الاستحضارات التي نستخدم لكلا الفريقين هى تقريباً من نوع واحد وان النبيحة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى أن تتكلم عن كل واحد منهما على حدة فنقول وبالله التوفيق للنظر هى واحدة اقتضى أن تتكلم عن كل واحد منهما على حدة فنقول وبالله التوفيق اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ملتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذلك اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ملتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذلك

فى غاية الرقة حتى انه لا يلبث الا مدة يسبرة ثم يزول ﴿ واما التليس الفلنانى ﴾ فهو ان يكسى سطح مدن سهل التأكسد كالنحاس والحديد بمدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المدنمن التأكسد بحجبه اياه عن مماسة المواه الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون ابهج النظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقاً لما وثابتة الى مدة طويلة كا يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تنحيس التوتيا الخ .واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

و بهذه العلمية تقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها بمائلا له بكل دقائقه بمائلة ئامة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب ارادتنا ثم نفسخها عنه . وتقدر ايضاً تحفظ من العطب شخصاً او زهرة او ثمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتلبيسكل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم أنه قبل الشروع فى العمل يجب بكل اعتناء تنظيف العطعة المراد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع الصاق المعدن بها و يسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح . واذلك قسد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب و بعد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافيسة لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركبانه

- ه القسم الاول كه - القسم الاول كه - (في التنحيس) ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في تنظيف المادن المعدة التلبيس ﴾ ﴿ في تنظيف النحاس ومركبانه ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون بحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عــدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ انتظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطمة واحدة يتم بوضعها فوق فار هادئة الى ان تصير حواء مكدة . واذا كان قطماً متعددة كالمذكورة آ نفاً يتم احماؤها بوضعها في آلة كمحمصة البن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الغريبة والدهنية . واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغلبانه مقدار خس دقائق في احد السائلين الآتيين

(السائل الاول) مركب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من البوماسا الكاوية

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية

٢٥ جزها من تحت كر بونات البوناسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع القطعة او القطع الحجاة على ما مر في السائل الا ّ تي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبرينيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتبادي

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداه التى علمها من الاحماء فى النار (وهى ثانى اكسيد النحاس) فيصير لونها احر معما (وهو اول اكسيد النحاس) واما اذا لم تحم فى النار لكن نظفت فى سائل الپوتاسا فيجب غسلها بالمساه قبل وضعها فى السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بفركها برمل ناعم او فرشة نحاسية

﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هي ان تنسل التطعة بللاه بسـد نحضيرها على ما مر فى الطريقة الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها فى المزيج الآتى وتخرجها حالا وهـذا المزبج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزه من الحامض النينريك الثقيل (بالكيل)

١٠٠ جزه من الحامض الكبريتيك الثقيل (بالكيل)

٠٠١ جزء من ملح الطمام (تقريبا)

وطريقة مزجها هي ان تضع الحامض النيتريك في اناه زجلجي ثم تصب فوقه بالتدريح الحامض الكبريتيك محركا اياهم عند الصب بقضيب زجاجي ثم تضيف البهما الملح فيتصاعد اذ ذاك بخار يضر بالصحة اذا استنشق مسدة طويلة ولذلك يلزم تحضير ذلك في الغلا قبل استماله بمدة ٢٤ ساعة

﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هى ان تغسل القطعة بعد اخراجها من هــذا المزيج فى الحال غسلا جيداً لنصير لامعة وتصلح ان توضع فى مغطس التلبيس . ولــكى يتم التصاقها بالمعدن المراد تلميسها اياء الاحسن ان تغطس فى المزيج الآتى

١٠٠٠ جره من الماء الاعتيادي

٥٠٠٠ ١ ١ الحامض الكرريتيك الثقيل

۱۰۰۱ « نيترات اني اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط نحاسى . فتبقيها فى هذا المز بح مقدار خمس ثوان الى عشرتم تخرجها وتفسلها بالماء بدون ان يمس باليد ثم تعلقها فى مفطس المليبس

﴿ في تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احما. القطعة فى النار ووضعها فى سائل الحامض الكبريتيك المار ذكره و يزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية نم تغطس فى المزيئ الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

﴿ فِي تنظيفِ النَّوْتِيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تفطس القطعة في سائل الوباسا المذكور آنها وتبقيها مقدار دقيقة نم تفسايا بماء وتغطيها بعض دقائق في سائل الحامض الكبرينيك ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فباه بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فحمل اللحام يسود يبجبان تنظف جيدا نم تغطس بالمحاول الزئبقي وتعلق في مغطس التلبس

﴿ في تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هــذان المعدنان ينظفان بامرارها فى سائل الـوباسا وفركهما بمسحوق لحفان ووضههما قليلا فى المزيج الآربى

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكاوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

ولكن لا يكفى ذلك التنظيف هـذين المدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المفطس النحاسى الذى سيأتى ذكره ان شاه الله

﴿ فِي تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى القطعة منهما في سائل اليوتاسا ثم تفركهما بمسحوق الخفان الناعم ثم تضمها مقدار خس أوان في المزبج الاتني

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

۰۳۰۰ (من الحامض الهيدووكلوريك (او مائة من الحامض . الكبريتيك)

ثم تغسلها حالا بماء بلود وتأخذها الى المفطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تنحيس ولكن فى مغطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تنحيس

لقد استنتج مما ذكر ان التنحيس يكون كنتمة لتنظيف جملة معادن وكوسيط ينها و بين المعادن اثنينة التى تلبسها . وستكلم عن المناطس المختلفة اللازمة الكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان تتكلم عن الآلة الكهربائية التى هى الفاعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي البطاريات ﴾

البطارية هى الآلة الممدة لافراز سائلين كهربائيين ينحدر احدهما من أحد طرفى الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثانى ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط الممدنى المؤدى كلا من السائلين فى احمد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين الله الدين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شراوة . واذا غطست رأسى الموصلين فى سائل بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكربلى

فالقطعة المراد تلميسها تعلق داءًا برأس الموصل السلبي المر بوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثاني اى الايجابي فينتحى غالبا برق او شريط من الپلاتين او يعلق فيه رق من نفس المدن المحاول في المغطس

وانواع البطار يات المستعملة للتلبيس كثيرة جدا . واجود آلة لهذه العملية التى مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفر وضة و بكلفة قليلة

و بعد امتحالت كثيرة وجــد أن بطارية بُنْسُن و بطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكرمها تفيان الشروط المرغوبة

اما بطارية بنسن فهي مركبة من اناه زجاجي او فحاري مدهون (شكل ١)



ومن اسطوانة توتيا مسمرة فى اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٧) ومن اناه صينى ذى مسام (شكل ٧) ومن قطعة من كر بون الفحم الحجرى المعروف بالسكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفى الهيئة ومن شريطين او خيطين من نحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) ينطيان الاطرفى كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بشمع او خلاف ذلك بما لا يوصل السكهرباه . وطول كل منهما حسب الاوادة

واما بطارية «كروف» فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الا يشئ واحد وهو استعال وقاقة يلاتين عوضا عن الكوك القطب الايجابي . ونظرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

-- 1004) ---

﴿ فِي كَيْفِيةَ تَحْضِيرِ بِطَارِيةِ بِنْسَنِ ﴾

هى ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الاناه الزجاحي من المزيج الآتى ١٧ جزءا من الحامض الكبريبيك الثقيل ١٠٠ « من الماء الاعتيادي

﴿ ثَانِياً ﴾ ان تضع داخل الآناه الزجاجي اسطوانة التوتيا مملغمة (١٠

(ثالثا) أن تضع ضمن الاسطوانة الاناء ذا المسام

﴿ رابِعا ﴾ ان تملأ الاناه ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثفيل


﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك في الآناه ذي المسام داخل الحامض النتر مك (٢٦)

﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغيين شريطا موصلا في كل من القطبين فتصير المطاربة حاضرة

⁽١) سنشكلم عن كيفية تخلفم الثوتيا في فصل على حدة

 ⁽۲) يلاحظ ان تكون مساحة سطح الحامض النيتريك في الاناه الصبني مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذي يكون في الاناه الحارجي . واذا كانت مساحة الحامض النيتريك إعلى قليلا فلا يأس من ذلك

فى البطارية التى تليه وهلم جرا فتصير الآلة بهيئة (شكل ٥) فيبقى قطبان



مطلمان الواحد من جهة وهو السلبي والآخر من جهة اخرى وهو الايجابي فير بط فى كل منهما موصل كما مر

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشنغل من اربعة ايام الى خسة . على نه من الضرورة ان يضاف البهاكل عشرين ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريتيك في الاناه الخارجي وقليل من الحامض النيتريك في الاناه الصيني عوضا حاكان قد تصاعد منهما في تلك الملدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فهريق السوائل وتعرض عمها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقاء البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذا كال لا يراد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بالماء وان توضع الحوامض في آئية معدة لها ذات صدادات

ويجب دائما ان تكون البراغى واطراف الشرط الموصلة فى غاية النظامة . ويستحسن وضع الآلة وقت تسنفيلها فى محل مرتفع معد لهما ابسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعام 11 5

ويجب ان يحترس من ان حوامض البطارية تصل الى المنطس بوَّاسَطَةُ ٱلسَّرَطُّ الموصلة فيوضم المنطس في محل مرتفع ايضا

ويجب ان توضع البطارية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار المتصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تكون الآلة في محل في معادن ملبسة او معدة التلبيس لان المخار المتصاعد يؤذيها والذلك اتفقوا على وضع البطارية في مخدع يليه و يثقب الحائط الحاجز بين المخدعين و يوسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين في الثقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تغرز مجرى كهربائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى الشرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة تمكون ماسة اسطوانة التوتيا في البطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانع

ومن اللازم بمد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تمرف محققا اذا كان المجرى الكهربئى منحدرا من الفطبين اولا . ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس وأس الكوك المطلق من الجهة الواحدة برأس الموصل المربوط بالتوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادهما شراوة والا فلا . او ان تمس طوف الشريط السلبي بقطعة من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الانجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شراوات متعددة والا فيجب ان تعرف الما نع ونريله

وبحدث ايضا ان بطارية مشتغلة من يومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة . فيكون ذلك اما المدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسما ذكر واما لاتساء مسام الاناه الصينى فيمتص اذذلك من محاول التوتيا الذي يكون فى الاناه الخارجي ويكسو سطح قطعة الكوك قسرة بيضاه فتمنع الفعل فلاصلاح هذه العلة بغير ذلك الاناه وعسح القشرة عن المكوك

سبق القول أن التنحيس هيركتشة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح

ان تكتسب معادن التمن . فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مناطسه^(۱) فتقول

﴿ الفصل الثالث ﴾

(في التنحيس الاحمر بالتنطيس)

التنحيس الاحمريم تارة بالتغطيس البسيط وتارة الكهربائية . فالطريقة الاولى لا تصلح الا لتنحيس الحديد وهى لا تكسوه الاغشاه رقيقا جسدا وقليل الاتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له . فالمنطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما قألف من مزج الاجزاء الآتية :

درهم ۳۲ من كبريتات النحاس درهم ۳۲ من الحاءف الكبريتيك الثقبل اقة ؛ الى ٨ من الماء الاعتيادي

فيمد تنظيف الحديد كما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيداً ويضرجه حالاً فيكسى غشاء احر لامها معتدل الالتصاق . واسكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعلو سطحه غشاء تعاسى عديم الالتصاق حتى ان ادني احتكاك يزيله . ففي او ريا حيث ينحسون بههذه الطريقة كيات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسحبون الشريط في حديدة شرط الحديد المستعملة عند الصائغ فيضغط النحاس على الحديد المفشى به و يمتد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المنحس صفيحة فنضغط بين محداتي مكبس فيمتد النحاس و يصبر كذلك اشد التصاقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّنحيسِ الاحمرُ العَلْمَانِي ﴾

ان هذا التنحيس بتم بطر يقتين مختلفتين: اما تحليل مليه نحاسي بسيط ككبريتات

⁽١) النظس هو السائل المحلول فيه معمل تمصد تنبيسه على سطح معدن آخر

النحاس مثلا وهذه الطريقة موافقة لتتحيس المعادن التي لا تضربها الحوامض . واما بتحليل ملح نحاسي مركب مع قاعدة ثانية كسيانور البوتاسا والنحاس وهذه مناسة لاي معدن كان

قالطريقة الاولى تعد من جالة عمليات تتكام عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . ونتكام الآن على الثانية الحيسدة لتنقيس كل من المعادن اذ تنكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها وانتصاقها حسب المرغوب . فمن بعسد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتى هو اصع واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاه الآتية

دوهم ٦٤ من خلات النحاس « ٦٤ من تحت كر بونات الصودا « ٦٤ من ثانى كبريتيت الصودا « ٦٤ من سيا نور الپوناسا النفى اقة ٨ من الماه الاعتيادى

والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماء المعين للمنطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كر بولت الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخصر فاتحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وألى كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكدا تم تصب فوقه باقى الماء وسيانور اليواسا ومحركه حتى تذوب الجوامد فير وق ويصير بالا لون كلماه . واما اذا ذابت الاملاح و بتى السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالتقاوة المرغوبة فيضاف عليه كية كافية منه حتى يروق المنطس تماما و بما أنه يازم لهذا المفطس بحرى كهربائي وافر يقتضى تعداد البطاريات . و بعد تنظيف القطمة المراد تنحيسها وتعلمتها فى الموصل السلبي خد رقاقة نحاس الحمر مساحة سطحها مساوية لمساوية سطح القطمة المراد تلبيسها وعلقها فى الموصل الايجابي وغطس الاثنتين معا فى المغطس ويجباذ ذاك ان يكون بعد رقاقة النحاس

وكيفية تركيبه هي ان تضم خلات النحاس في الاه ليس فيه مسام كالزجاج

عن الفطعة المراد تنحيسها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (١) والاحسن ان تكون القطعة المذكورة في مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بمقدار خمسة قراريط وتحت سطح السائل بمقدار خمسة او ثمانية قراريط. فبمد تغطيس القطعة كما سبق تكتسى ببرهة وجيزة غشاء نحاسيا فتدك الى ان تلبس قشرة بالسبك المطلوب

والمستحسن تمريك المنطس حينا بعد حين بقضب من زجاج او خشب. واعلم أنه يتعسر جدا وجدان سيانور الموتاسا بالنقاوة المرغو به لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمخطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى اذ يقوم متمامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة . فالمغطس المستغنى عن نفاوة السيانور يتألف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

« ١٥٠ من سيانور البوتاسا

۱٤٠ من خلات النحاس

« ۱۱۰ من سائل النشادر

اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره هي ان تحل الجوامد ما عدا حلات النحاس في عامي عسر اقة من الماء ثم تحل خلات النحاس في الاقتبن الباقيتين وتضيف اليه سائل السادر ثم تمزج الجيع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصبر كالماه وان لم برق اصف عليه كميه من سيانور الپوتاسا حتى يروق

﴿ صفة مغطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والنوتيا ﴾

درهم ۱۰۰ من أنى كبريتيت الصودا

١٦٥ من سيأتور الموتاسا

ا ١١٠ من خلات النحاس

⁽۱) كلما كات رقاء النيعاس في الايمان ورمة للقطعة التي في السابي بريد قوة إمحري ويسرخ لتجالي

درهم من سائل النشادر اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره كالاول . والاحسن ان يكون هذان المفطسان فاترين عنـــد استمالها

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المنطس في اناه من زجاج او فحار مدهون او خشب محكم الضبط كالبرميل و عد على فوهته قضبان من تحاس حمر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط اوفع منها مر بوط بالموصل السلبي . فتر بط الفطع المراد تلبيسها مخيطان تحاسية رفيمة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير العطع المربوطة بها في داخل المنطس. ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من تحاس على جانبي القضبان الأولى و يوصلان بخيط الحاسي رفيع مر بوط بالموسل الايجابي ولا يصح ان يمس اقضيبان القضبان الأولى السلبية . و بهند ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من تحاس كما ذكرنا آنها بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية المساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهدفه الواسطة تمكنسي القطع قشرة تحاسية منساوية . هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها . (شكل ٢)





واما اذا كانت القطع صغيرة كالخوائم وما شابهها فأنها توضع بعد تنظيفها في سلة وتربط قطعة منها بشريط رفيع ويربط الشريط في حلاقة السلة ومن هناك بالموصل السلمي فنم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التي لم تربط لانها تكون يزيما فتسها . ولا يانم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة تحاسية بشرط ان

تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع . ومن اللزوم تحريك القطع التى فى السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمغطاة قبل التحريك ابسا متساويا فى الجميع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذو بانها في المغطس عن كيسة النحاس المحللة بالقوة السكو باثية والتي تلبسها الفطمة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احياناً ان هذا التعويض لا يكفى لكون النحاس الذي تلبسه القطمة من اصل المفطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتة راذ ذاك المفطس الى نحاس و يبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيانور البوتاسا . واذ تكررت الاضافة هذه عدة مرات يضاف الى المغطس كمية من الماء

واذا علق فى الفطب الابجابى رقاقة اكثر مساحة من الفطمة المملقة فىالقطب السلمى . او اذا تركت الرقاقة داخل المفطس زمنًا عاو يلا بدون ان تعلق بازلمها قطمة للتلميس يذوب منهاكية تعيق الفعل و يتاون المغطس بلون اخضر او از رق فيضاف عليه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح فى الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء أو بيضاء فتمنع ذو بانها وتقلل ضل المجرى حينئذ فيضاف على المفطس كمية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما من الى ان يصير اللون الازرق للسبب عن هذه الاضافة بطى " الزوال. واذا صدف الامن ووضع منه بعدم الانتباء كمية أكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق . والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قايلة سيانور البوتاسا الى التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يقى مغطسه بحالة مرضية

وافا ازم تفضيض القطعة بعـد تنحيسها تخرج من مغطس النحاس ونمر حالا بدون ابطاء فى مزيج نيعرات ثانى اكسيد الزئبق وتغسل بماء بارد بدون ان نمس وتعلق فى مفطس الناضة

حمر الفصل الخامس ﷺ (ف التنحيس الاصغر)

ان التحيس الاصفر هو كثير الاستمال في اوربا ويفضاونه على التنحيس الاحمر. فكل ما نراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والديات والقناديل النحاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا منطى كل منهما يقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من قلك المعادن أو من التحاس الاصفر الخالص اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المنطس فلا مختلف عن طريقة تحضيرها للتحيس الاحمر ولا فرق ايضا بينهما في تركيب البطاريات ووضع القطع في المنطس وانا الفرق الوحيد بينهما هو كفية تركيب المفاطس (١)

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المغطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استثناء ويتركب من الاجزاء الآتية

درهم ٣٧ من كر بونات النحاس (المحضر حديثا)

« ٣٧ من كر يونات التوتيا (٠)

۱۵ من تحت كر بونات الصودا

« ۹٤ من كبريتيت الصودا

٥ ٥٧ من سيانور اليوتاسا (نقيا بقدر الامكان)

« نصف من حامض الزرنيخوس (طعم الفار الايمض)

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

و ينبغى استحضار كر ونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا ثمانية وار بسين درها ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الملحين في اقتى ماء وذوب مائة وتمانية وعشرين درها من تحت كر بونات الصودا في المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحلوبين وحركها فيتكون واسب الحضر وهو كر بونات النحاس والتوتيا المطلوب . فاتركه بضع ساعات ليرسب تماما ثم صب عنه

⁽١) النجاس الاصفر هو مزيج النجاس الاحمر والتوتيا بمقادير محتلفة (١)

السائل واضف عليه سبع اقات ماه ثم اضف كبريتيت الصودا وكربونات الصودا المذكورين آنناً . ثم سخن اقة المحاه الباقية نمّة الثماني اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لوئه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستمال واما المتصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المنطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لاممة واذا وضع منه كثير يصير لونها ايض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فها بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابي يُجب ان تكون من النحاس الاصفر

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المفطس قليل من محاول كر بونات النحاس والتوتيا والحامض از رنيخوس وسيا ور البوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استعاله مدة طويلة

ومن المستحيل تعيين كية الاملاح التى تلزم اضافتها على هــذا المنطس فعلى العامل الحافق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اى ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل . ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بعليثاً يجرب باضافة كر بونات محاس وتوتيا بدون سيا ور . واذا كان لون المعلس ازرق او اخضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون و يصطلح الحال . واذا كان لون الراسب مكدا وغير متساو يضاف البه قليل من الحامض الزرنيخوس محلولا بسيانور البوتاس . واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مشر با باخضرار يضاف البه كر يونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور . ثم اذا تكورت هدده الاضافت مواواً عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المفطس كمية ماء كافية ليصطلح

ومن بعــد تلميس القطعة اذا كانت غير معدة التذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا في التنحيس الاحمر

حجر القسم الثاني 🕦

(في النذهيب)

ـ∞﴿ النصل الاول ﴾⊶

﴿ فِي أَنُواعِ النَّذَهِيبِ ﴾

التذهيب يتم بجملة الواع بالفرك والتغطيس والزئبق والقوة الكهربائية اما التذهيب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الآتية

جزء · من الذهب حسب المطلوب

۲ ﴿ هيدر وكلورات النشادر

٤ ١ الحامض النيتريك

« نصف من نيترات البوتاس

وتضعه فى انبيق وتحميه بتأن فالحامض النيتريك يفسخ كلورهيدرات النشادر والحامض الميدروكلوريك المنفرد يتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدووكلوريك الممروف بماء الملكة . فهذا يحل الذهب ويذوبه فتى ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ فى اناء رجاجى وخذ خرقا من كتان نظيفة وضمها فيق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جيم السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة قواحدة واجها قليلا فوق الاناء حتى تنضج بما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم . ثم خذ كل قطمة منها ومدها على قضيب زجاجي او خشي وأدنها من فوق نار هادثة فلا تلبث ان تلهب لوجود ملح البار ود الذى وضع فى المزيج لهذه الفاية وضعها اذ ذاك على رخامة لتحترق تماما ثم اجم رمادها واسحقه حتى ينم وضعه فى جلدة ولفها فى خرق مبلولة واثركها على هذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل ومين لكى يكن كله مرطبا فيصير حاضرا للاستمال

و يكفى ان تأخذ قليلا من هذا الرماد وتضمه على زجاجة وتعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك به قطمة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعد ذلك بالمصقلة واذا اويد ان يكون لون الذهب محموا يوضع مع الذهب فى المزيج قليل من النحاس الاحمر النمي

واما التذهيب بالنطيس فهو يستعمل كثيرا عنــد الصاغة فى او رو پا لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله . واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الا تية (اولا)

اقة ۸ من ماه مقطر (او ماه المطر) درهم ۳۹۵ من بيروفصفات الصودا (۱۱

فضم سبع آقات من الماء فى آناه صينى أو فحارى مدهون على آنر هادئة وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا معه واتركه الى ان يذوب ثم تزله عن النسار ووشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب النقى

« ٨ من الحامض الهيدروكلور يك النقى

٥ من الحامض النينر يك النقى

وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخا، كثبف و بعد بضع دقائق يذوب الذهب و يبقى سائل اصغر مشرب بحمرة . ثم ذبه فدق النار وقاقاً من حديد وفوقه رقاً من التنك مثقوباً وركز قبر الانبيق فدةه حنى بحمى قعره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هذه الحالة الى ان يتصد لد جبع



 ⁽۱) طویقة استحضار بیرونصفات الصودا هی ان تمدی و بوتمة عصدت بصرو. . الور الی ان تصیر فی اللون الاحم المترب ماضا

الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحاول صار فى الدرجة المرغوبة ويبقى حينشذ فى الانبيق سائل احمر عقيق بتوام الزيت فيرفع الانبيق عن النار و بوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحاول (ويحترس من ان ينشف المحاول كشيرا على النار فان ذلك غير مناسب لهذا المغطس قاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيتر وهيدروكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اقة الماء الباقية فيذوب فأضف الذائب بالتدريج عركا اياه الى محلول بير وفصفات الصودا واغسل الانبيق عا بقى من الماء لشلا يبقى فيه شئ من الماء لشلا يبقى

و بعد تنظیف القطعة على ما ذكرنا فى باب التنحيس و ربطها بشريط من نحاس اصغر وامرارها فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق وغسلها بلماء توضع فى هــذا المفطس وهو قريب للغليان ففى برهة وجيزة تكتسى غشاء ذهبيا فترفع وتفسل عاء وتنشف

ولا يجوز أن يفرط بهـذا المفطس عند فراغه من الذهب بل يجب أن يحفظ ويعمل خلافه وعند التذهيب تم القطعة فيله وهو قريب للفليان وتوضع فى المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة فى الاول ثم فى الثانى ثم فى الثالث الجديد . ومن المعلوم أنه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى اولا والاول يهرق . فهذه الواسطة لا يفقد شى من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاه رقيقا جدا. فاذا أو يد ان تلبس قشرة ذات سمك مطاوب تؤخذ عند اخراجها من المنطس وتغسل وتغطس في سائل نيترات أنى اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطلوب لانه عند تغطيس القطعة في السائل الزئبقي تكسى غشاه زئبقيا و بوضعها في المغطس يذوب هذا الغشاه و يحل محله الذهب وقلنا ان هذا المغطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا اريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عيار ٨

واعلم أنه يقتضى تحريك هذا المغطس دائمًا وهو على النار سواء كان لنذهيب التحاس ام الفضة

﴿ صفة منطس أان التذهيب بالتفطيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من أنى كر بوئات البوتاسا

« ١٦٠ من البوتاسا الكلوية

« ٣٠ من سيانور البوتاسا

ه ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كلورور الذهب في سبع اقات من الماه . وتذوب الكلورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول . و بعد ذلك ضع المغطس على النارحتي يكاد يعلى وغطس فيه القطعة المراد تذهبها فتذهب حالا

واعلم انه كلا قل الذهب في هدندا المغطس لكنرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خس مرات بدون اضافة املاح اخرى وضف من كلورور الذهب وذلك على خس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الحنس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هدذا المفطس على السابق لكونه يذهب بكية متساوية من الذهب اكثر من الاول باريح مرات و يستغنى به عن استعال نيترات ثانى اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكاية فى اور پا اسبب المضرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس الغلفانى . و بما آنه كثير الاستعال فى بلادنا تقول:

أنه يجب الاعتناء الكلى عند استعال هـــذه الطريقة بان تجرى العملية تحت

مدخنة جيدة السحب والضبط او فى الغلا ومعكل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرو و بالاكثر من مس الزئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية . وكيفية استحضاره هي ان تضم في وتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضمها فوق النار وتحميها الى درجة ٥٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خمسة دراهم من الذهب وتحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم تخرج البوتقة من النار وتصب المزيج في ماه بارد وتحفظه الى وقت الاستمال . ثم تأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صفيرة وتمرها فى ماء الفضة وتمخرجها حالا وتنسلها بماء ثم تضعها في آماء لخارى وترشها بمحاول خفيف جدا من نيترات ثاني اكسيد الزئبق ثم تهز الاناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا (ويعرف ذلك من اللون الآييض الذي ينشاها) ثم تضع عند ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق وتهز الآناء ثانية فيمثد حالا على سطح القطع امتدادا متساويا . وعند ذلك علا الآناه ماء باردا وتهزه قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق الماه وتنقل القطع الى مصفاة نحاسية عيقة ثقوبها كشيرة وضيقة ومسكنها طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم تضع المصفاة على نار فم خشب قوية وتحرك داعًا القطم لتكون الحرارة عليها جميمها متساوية . وهكذا يتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزثبق ثم ضع علمها كية معينة من المزيج الذهبي ومده بخرقة ثم اغسلها بماه وضعها على النار فيتصاعد الزثبق كما مر وأطفها فى الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماه) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة الكهر باثية وهو التذهيب الغلفاني فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

و پستننی احیانا عن البطاریات لعملیة هــذا النذهیب اذ لوحظ ان اتصال معدنین مختلفین خصوصا فی وسط سائل حامضی او ملحی یکفی تسهیج السکهر بائیة فلذلك يم التذهيب الفلناني كلا غطس بمحاول ملح ذهبي مناسب جسم مولد مجرى كوربائيا سلبيا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول انه يَكفى احيانا ربط القطعــة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها فى منطس معدن التلبيس الغلفانى لــكى يتم التذهيب كما لوكانت معلقة ببطار بة

و بما اننا وضمنا هـ ذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفانى يتم اذا كان المغطس سخنا او بلودا غير أنه يختار المغطس البارد لتذهيب القطع السكبيرة الحجم . وإما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مراوا عديدة وجداً أنه بكية ذهب متساوية يتم التلبيس على السخن يمطى لاممية على الطريقتين المذكورتين على حدسوى غير أن التلبيس على السخن يمطى لاممية اكتر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقا بما يحته . والتمكم اولا عن المفاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مفطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٠٠ من سيانور الپوتاسا

« ۳۰ من الذهب

۱۵۰ من النشادر (سائل)

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وكينية استحضار هـ ذا المغطس هى ان تضع فى انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الميدروكاوريك النتى وارجين من الحامض النيتريك النتى والذهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب . وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض ويبتى فى قعر الانبيق سائل يقوام الشراب ذولون احمر مشرب بسواد. ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كلورور الذهب المشكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب احمر فترشح هـ ذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مراوا متعددة . المحمد فنرقع بسهولة و و عافذا الراسب هو امونيور الذهب الذى لا يصح تجفيفه لانه يتفرقع بسهولة و و عاصل من تفرقعه اضرار بليغة . ثم تذوب السيونور فى الماء المذكور آفا وتضيف

امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه

و يغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل. وعند ما يفتقر هذا المغطس الى ذهب حضّر امونيور الذهب على ما حرو بعد غسله جيداضمه فى كمية كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بمائة درهم من الماء) واضف عليه بتأنّ من سيا وراليوباسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امرجه بالمغطس

﴿ مغطس أَن ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الأُتية

اقة ٨ من الماء الاعتيادي درهم ١٢٥ من سيائور اليوناسا

٣٠ من الذهب النقي

وطريقة استحضاره هى ان تحضّر كاورور الذهب على ما حر قبيل هــذا ولما يرد تذوبه فى اقة ونصف من الماه . ثم تذوب سيانور الوقاسا فى ما بقى من الماه وتمزج الغريقين فيصغو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قلبل من السيانور واذا غلى هــذا المغطس نصف ساعة قبل استعاله يصــير اجود التلبيس واذا افتقرالى الذهب يصاف الله كمية كافية من محاول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين ميوبار اليواسا)

وانت بالخيار في ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعمه غير ان التلميس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مغطس ثالث ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد ﴾

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوتاسا والحديد

ه من كر بوئات اليوتاسا (او كر بوئات الصودا)

« ۱۰ من كلورور النشادر

۳ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتيادي

ولكى تستحضر ذلك ضع الاملاح فى الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن (؛) النار واتركها حتى ترسب ما تكوّن من كر بوبات الحديد . ثم وشح السائل لكى تخرج هذا الراسب . ثم حضر كلورور الذهب كما مى اى ذوب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكلور يك وجففه على النار واتركه حتى يبرد . ثم فوبه فى قليل من الماه وامزجه مم محاول الاملاح فيصير حاضرا للاستمال

فنى جيع هــذه المناطس الغلغانية المستعملة على البارد يعلق رقاقة ذهب فى الموصل الامجابي تجاه القطعة المراد تلبيسها ليعوض بنو بلنها عن الذهب الراسب من اصل المنطس . ولكن لا يكفى هــذا العوض احيانا فيضاف الى المنطس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محلولا مع سيانور اليوناسا

واذا وأيت لون الذهب الراسب رماديا يلزم ان ترفع القطمة وتنظفها بالفرشة النحاسية وترجعها الى المنطس

واذا وضعت فى المغطس ذهبا اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه يضاف قليل من السيانور

واما اذا وضعت من السيانور بزيادة فيبطئ الرسوب ويصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان تتذهب القطمة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقللها او تمكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذا كان المجرى الكهر بأنى كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود عمرا واذا كان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط . فذلك من الواجب ان تدار القطع في المغطس مرارا متعددة

واما اذا كان المجرى الكهربائي موافقا للمنطس ضند وضع القطعة يعلوها غشاء اصغر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

ويحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان الفطعة التى تذهبت عند تغطيسها تفقد الذهب بعسد مدة . فهذا ينتج كما قلنا اما من كسرة السياكور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهر بألى فيصلح كل بضده واذا لم تمكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد الخراجها من المغطس تغسل وتغطس بمحلول نيترات ثانى أكسيد الزئبق وتحمى على النار فيتصاعد الزئبق وتمسح بالفرشة النحاسية او تغطس فى حامض كبريتيك ثقيل وتحمى حتى يتصاعد منها بخار اليض كثيف ثم تطفأ فى محلول حامض كبريتيك (١٠٠ الى محبون من بورات الصودا وماه و يعالى به سطح التطمة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ فى محلول الحامض المكريتيك

قلنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى الناريكون اكثر لامعية واشد التصاقا من الذي يكون على البارد . ونقول الآن ان المفاطس للناسبة لهذه العملية كشيرة جدا وقد اخترا منها اجودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالتفصيل

﴿ منطس اول التذهيب على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

« ۱۶۰ من ثاني كريتت الصودا

« ۲۰۰ من سيانور اليوتاسا النتي (او ٥ اذا كان قليل النقاوة)

٥ ٥٠٠ من الذهب

اقة ٥٠٨ من ماء المطر

وكيفية استحضاره هى ان تضع فى قدر فحار مدهونة ست اقات من الماه مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيها بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح تماما ثم تنزل القدر عن النار وتبركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كلورور على ما سبق . وحين يجمد تذوبه فى اقة من الماه المذكور وتذوب ألى كبرينيت الصودا وسيانور البوتاسا فى الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتمكر المزيج ويصير بلون اصفر مخضر فبدون ابطاء اضف ثانى كبريتيت الصودا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا و يصير صالحا للاستعال

فهذا المنطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون أن يتنحسا اولا . واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تتذهب فيه اقول . وتنحيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود بما لو يقيا بدونه واذا اريد تلبيس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبي ويربط بالقطب الايجابي خيط پلاتين و يغطس كلاهما معافى المفطس الذى يكون حينئذ على النار وتكون سخوته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (أى قبل الغليان) ويبقى بهذه الحرارة الى انتهاء المملية . ويجب تحريك القطع في هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فنوضع كما قلنا تجاه خيط البلاتين ويستغنى عن التحر مك

ويتم التلبيس فى هسذا المغطس بسرعة فان بعض دقائق تكفى لان تلبس القطعة قشرة كافية . وبواسطة خيط الپلاتين نقدر ان نجعل لون الذهب عليها اصفر قاتحا او غامقا او محرا قليلا . فان غطس كشيرا احمر اللون والا اصفر"

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المفاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليها منــه لتكثيره بل تغطس فيها القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذى ربما يبقى فيها ثم تغطس في مغطس جديد

﴿ مَعْطُس ثَانَ عَلَى النَّارِ ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور البوتاسا والحديد

« ١٦ من كر بونات اليوثاسا النقى

۵ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۰ من الذهب

اقة ١٤ من الماء الاعتيادي

فوكب اولا كلورور الذهب كما مر واتركه حتى يبرد و يجمد ثم حله بما ثتى درهم ماه . وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف عليها محاول الذهب محركا بالتدريج . ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذي يتصاعد . فيصير حاضرا للاستعال كالمقطس المار ذكره قبل هذا

﴿ منطس أات على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

رهم ۱۹ من سيانور الپوتاسا النقى « ۳۰ من الذهب النقى « ۵۰۰ من الذهب النقى « ۵۰۰۰ من الماه الاعتبادي

فركب كلور ور الذهب كما مر وذو به بكامل الماه واضف السيانور فيصفو لون المزيج حالا . ويفضل هـ ذا المغطس على ما سواه لسبولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه التلبيس تتعرى من الذهب الذي اكتسبته من جهة لتلبسه من جهة اخرى . وقد يكون سطح الذهب الملبس محرا من جهة في اسفل القطمة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعلم آنه فی جمیع مفاطس التلبیس باودة کانت او سخنة یقدر العامل ان یقلل کمیة الماه اذا اواد ولکن وجدنا بلامتحان ان المفاطس الممدة بماء کشیر تلبس دائما معدنا ابهج رونقا واشد التصاقا وان کانت بطیئة السیر

وقلما يستعماون رقاقة معدن من نوع المعدن المحلول فى المفطس عند التلبيس على النار . فيموض عنها غالبا بحيط او رقاقة بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلاعن انها تبقى دائما كما هى ان يخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة ألوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصفر فاتحا او كثيراً فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احمر . والعامل الحاذق يكتفى بلللاحظات المار ذكرها

هذا و بما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او ابيض الحمر اوورديا قصدنا قبل ان ننهى الكلام على التذهيب الفلغانى ان تتكلم على الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فتقول

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَاوِينِ الذَّهِبِ ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخضر او

الايض فهى ان تضيف على احد المفاطس السابق ذكرها كمية معلومة من محلول سيانور الپوتاسا والفضة او محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصفر ماثلا الى البياض بحسب كمية الفضة التى تضاف

واما طريقة تلوينه بالأحمر فهى ان تضيف كية من مغطس النحاس الكهر بائى المذكور سابقا الى احد المقاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخرى وهي ان تدهنه بمعجون مركب من خلات التحاس وملح طرطير وملح الطمام وتحميه ثم تطفئه في محاول الحامض الكبريتيك وتمسحه بفرشة (والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كمية من الشمع الاصفر وسنتكلم عن تركيبه في ذيل هذا الكتاب)

واماً اللون الوودى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المهارسة . و بعد الامتحان المكرو وجدت له طريقة انسب ما يكون وهى ان تذهب القطمة اولا فى احد المغاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية (يشرط ان يكون المجرى الكهربائى قويا جدا) فى منطس مركب بما يأتى

جزء ١ من مغطس فضي جديد

« ۲۵ من منطس فعبي على السخن جديد

۱۵ من مغطس نحاسی احمر جدید

فان لم تصح العملية اول مرة فضع القطعة خمس ثوان فى مزيج ٢٥ جزءا من حامض كبر يتيك وجزء واحد من حامض نيتر يك فيزول ماكان قد غشيها من الفضة والنحاس ويعود الذهب الى لوفه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصت

﴿ الفصل الثالث ﴾ وفي ما الدين الماسية

﴿ فِي تَذْهِبِ آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير انه لا بجب ان تتذهب رأسا. بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا (وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع فى هذه العملية يهزم تحضبر القطع لتصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول الپوللسا الكلوية ثم تغسل عاء



٨

بارد صاف (اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والمواد فيماد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ايض (اى خال من الراتينج والمواد الدهنية) و بعد ذلك ضع القطع على لوح فلين متساو فى مراكز محفورة فيسه لها وثبتها بدباييس ذات طبعات منبسطة (شكل ٨) ثم امسحها حلا بفرشة شعرية خالية من الاجسام المدهنية اذ تلها بمسحوق الخفان بشرط ان يكون فى غانة المتمومة مبلولا عاء . و يقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة وحوية على منهج واحد . ثم اغسلها بمساء صاف حتى لا يبتى عليها ولا على لوح الغلين ادنى أر للخفان . ثم امر ر القطع وهى على لوح الغلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة ٨ من الماه الاعتبادي

نقطة ٤٠ من نيترات تاني أكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالاواغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المبرغل.والتفضيض هذا يتم بلحد انواع المسحوق الآتية :

﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب بما يأتي:

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة (١٠

« ۲۳۲ من كلورور الصوديوم النقى يسحق الى آخر درجة من النعومة

« ۱۰۰ من ثاني طرطوات الپوتاساالنقي يستحق الى آخر درجة من النعومة

﴿ المسحوق الثانى ﴾ وهو :

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر

۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناعما

۵۰ من ثانی طرطرات الیوتاسا

﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة

« ۳۳۲ من كاورورالصوديوم

« ۱۳۲ من ثاني طرطرات اليوتاسا

واذا اعطينا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر .لانه كلما كانكاو رور الصوديوم كثيراً تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انهم واصغر كلما اكثرت من ثانى طرطوات الپواسا

ومن الضرورة ان تكونالاجزاه المذكورة فىغاية النتاوة . اما ثانى طرطرات اليوناسا فهو نقى غالبا واماكلورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استعماله ^{٧٧}

واما كيفية تحضيركل من الواع المسحوق المارة فهى ان تضع الاجزاء فى محصة من الفضة او الصينى وتركبها على نار هادثة ثم تحركها مدة طويلة حتى تتنزج امتزاجا ناما

⁽١) ذوب خممة عشر درها من أيثرات الغضة في تسع اقات مراأماء المقطر وصنح في المذوب رفاقا نظيفة من النحاس الاحمر النق ثم حركه بقضيب من زياج وصم الاقاء في محل مظلم واتركه مدة ٢٤ ساهة محركا اليه كل خمس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم انحسل الراسب بماء مقطر مراوا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لثلا يتجبل

 ⁽۲) ثم تنقیة کاورو الصودیوم بال یحمی فی عجمة مع الصینی محرکا بملمة فضة او قضیب زجاجی

ثم تأخذكية كافية من هذا المزيج وتعجبها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هـذا المعجون على رأس ملوق وعده على سطح القطع التي على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتأخذ باليني فرشة ذات شعركشيف وتديرها على (شكل ٩) الفطع دورة الرحى على منهج واحدد بدون ان تميل بها يدك مدبرا



فى اثناء ذلك لوح الفلين باعتدال دورة رحوية على منهح ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما مر. فانه كا كنرت زيادة المسحوق المذكور على الفطع تكبر الحبيبات . ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تفسل الفطع بماء وتحسحها بفرشه معدة لذلك وهي مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جدا كاشعر. واعلم انه يجب احماء الفرشة المذكورة قل استعالها لنلمن خيطانها والا فلا تجدى غما

وقد جرت العادة بان تستعمل لذلك اولا فرشة محماة نصف احماء (اى قاسية قليلا) لكشف الحبيبات . ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللاممية . ثم فرشة لينة جدا لمحو الخطوط الني ربما تكون قد حدثت باستعال الفرشة القاسية

و بعد ان تتم همذه العملية (اى المسح بالغرشة) باتقان ترى بالكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح الفطم

وقد جَرِت العادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استعالها بمغلى اصول السوس او ساق الصابونار يا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يز يد سطح القطعة لممانا واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

درهم ٢٠ من الشبع الاصفر

٣٣ من القانونة

« ١٣ من الشبع الاحمر (المستعمل للختم)

« ١٠ من اول أكسيد الحديد ناعما (وهو الاحمر الانكليزي)

وطريقة مزج هذه الاجزاء هي ان تذوّب الشمع الاحمر والقلفونة في آناء صيني على حرارة خنيفة وتضيف عليهما الشمع الاصفر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الآناء عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزبج ويجمد

فأحم القطعة التى فيها فولاذ وخذ قليلا من هذا المزيج وضعه على الغولاذ فيمتد و يغطيه . او احم خيطا نحاسبا وخذ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاه يقيه من عملية التنظيف والتذهيب

و بعد الانتها، من تذهيب القطعة غطسها فى زيت زينون سخن او فى زيت النفط فاترا فيذوب النشاء الشمعى فتنسل القطعة حينتذ عاء الصابون سخنا نم تفسل بالماه الاعتيادى وتمسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض واذا تذهب المولاذ الموجود فى القطعة بالصدفة فحك بقطعة حشب لدنة ملتوتة بمسحوق الاحمر الانكايزى او بمسحوق الخفان فيزول الذهب عنه و بعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهيبا خفيفا فى احد المفاطس الذهبية الباردة المار ذكرها . و بعد الامتحان وجداً انه يناسب تذهيبها اكثر فى المغطس المركب من المقادير الآتى شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثاث ومن بعد احملها لتتمرى من الاجسام الدهنية توضع فى انبيق و يوضع فوقها وزيج مركب من درهمين من الحامض النيتريك التقى واربعة دراهم من الحامض الهيد روكاوريك التقى ويحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فينرك حتى يتصاعد الحامض و يبقى فى الانبيق سائل احر مهم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار و يترك حتى يبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المتطر فيذوب . وحينئذ ضع المذوب فى اناه زجاجى واضف عليه ١٥٥ درهما ماه ثم اضف من سائل النشادر التقى كمية كافية حتى يبطل الرسوب . ثم اترك الاناه

حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود . ثم ارق الماء عنه وصب الراسب في ورق النرشيح على قمع من زجاج واغسله بماء مقطر أتزول رائحة النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيهما وضعها في اناء زجاجي غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماه مقطرا وار بعمة دراهم من سيانور الپوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه ثانية لتخرج الورقة التي وضعتها اولا

واذ يتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا التذهيب تحت سلطة مجرى كمر بائى مناسب لجرم القطع المذهبة

و بعد ذلك خذ التعطع من على لوح الفلين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي . و يما أنه لا يازم لهذه العملية مجرى كهر بأى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دائيال عوض بطارية بنسن . وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير أنه عوض الكرك يوضع في الآناء الصيني قضيب او رقاقة نحاس احمر ويوضع فوقها أى داخل الآناه محلول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك . واما باقي العملية فكما ذكرنا آنفا . والاحسن أن يعلق عوض رقاقة الذهب في القطب الايجابي خيط پلاتين

و بعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تفسل عاء وتمسح بالفرشة التحاسية اللينة الحجاة كشيراكما من مبللة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعسد ان تكون قد ركزتها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

حير القسم الثالث كون النصيض) ﴿ فِي النصل الأول ﴾ ﴿ فِي الكلام عن النفضيض ﴾

اعلم انه قبل اختراع العمليات الكهر باثية كان هـــذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشابهها وهي :

اولا يعمل رقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطح كل منهما ويطفأ بمحاول مشبع من نيترات الذخمة وتسحب الرقاقان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجسم واحد فرقص حينشذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيشة المطاوبة فنظهر من احد وجهمها كالفضة الخالصة

هذا ولا يخفى ما فى هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء النحاس بهل اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النحاس الاحمر الذى هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانثا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة وتقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لاعام ذلك يرقق رقاقة الفضة فى المحلات النافرة فتكون اذ ذلك مقطاة بقشرة اقل سمكا من المنبسطة التي تبقى بسمكها الاحلى والحون المحلات النافرة اكتر تعرضا للمس والحلك تتعرى من القشرة الفضية وتبقى الذارقة مفضضة . وبالعكس مجمعل فى التنضيض الغلغانى فان المحلات النافرة تمكتمى مفضضة الى مدة طويلة وهذا قشرة اسمك من قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا الحركثير الاهمة

و بما اننا ذكرنا شيئا مماكان يستعمل قبل اكتشاف الفضيض الغلفاني يحسن ان تنكلم قليلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتنطيس البسيط فنةول:

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِ النفضيض بالفرك ﴾

عملية ذلك هي ان تأخذ الاجزاء الآتية :

درهم ٦٦ • من نيترات الفضة الاييض المصبوب (او كاورور الفضة)

« ۱۰۰ من كاني اكسلات اليوتاسا

« ۱۰۰ من ثاني طرطرات البوتاسا

٥ ١٤٢ من كاورور الصوديوم

« ۲۷ من كلورور الا ونيوم

« ٠٤٠ من الماء الاعتمادي

او مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« ٦٦ من أنى طرطرات اليوتاسا

« ۱۰۰ من كاورور الصوديوم

من الماه الاعتيادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون

وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تسعر في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هذا المزيم في رجاجة صفراء او ورقاء التحجيه عن النور لانه يفسده . وعند ازوم استماله يحل منه كمية في الماء الاعتيادي حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بغرشة صغيرة من شعو ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او انقطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة المكهرباء بشرط ان تكون قشرة التذهيب الكهرباقي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضة على الفشاء الذهبي ثم يتراق المعجون عليها الى ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع . فتم الالفة ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع . فتم الالفة ورديا او اخضر والمون الاختمرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح القطمة ورديا او اخضر والمون الاختمر يدل على انه ذاب من عمل القطمة اذ ذاك بكية وافرة عمول الى هيئة معدنية فضية و رسب على القطمة فعنسل القطمة اذ ذاك بكية وافرة من لماه فيظهر لون فضي جميل ، وبزداد بياضا ولامعية اذا غطس بعض ثوان في محل بالمصقلة اذا ازم الامر . واذا او يد ان تكمي القطمة غشاء اكثر ثباتا يكو وضع المعجون مرة او مرتبن على ما م

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في النفضيض بالتغطيس البسيط ﴾

هذه العملية تنم فى مغطس على السخن ومغطس على البارد. اما المغطس على السخن فكيفية تركيبه هى ان تضع فى قدر من فحار مدهونة سبع اقات ماء مذوبا

فيه مائة وخمسون درها من سيانور البوتاسا . ثم تضع فى اناه زجاجي اقة ماه مذو با فيه خمسون درهما من نيترات الفضة المصبو بة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها فى هذا المغطسوهو يظى وتخرجها حالا فتكون لابسة غشاء ايبض لامعا رقيقا جدا . واما اذا تركت فى المغطس بعض دقائق فيكون لون الغشاء مميًا واقل لامعية

واعلم أنه يجب تميم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المفطس كما مر بدون ابطاء بين عملية وعملية غاسلا اياها بعد كل عملية غسلا جيدا . ولا يقتضى تغطيس هذه القطع فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبتى لان مضرته هنا اكثر من منفته

وكثيرون من المبسين يستعملون البطارية لاتلبيس فى هذا المغطس فيطلق عليه والحالة هذه اسم تحلفانى

واما المفطس على البارد فهو اجود من جميع المفاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون كثر النصاقا بما تحته ويكون لونه جميلا لامما غير قابل النهير كالذى يحدث فى مفاطس اخرى فان الفضة به ترسب خالصة تفية . وكلا طالت مدة ابقاء القطعة فى هذا المفطس تكون الفشرة أسمك وذلك بالتحليل الكيمياوى المسبب من الاجزاء الني يتركب منها

وكيفية استحضاره هي ان تملأ من ثاني كبريتيت الصودا السائل (سنتكام عنه في ذيل هذا الكتاب) ثلاثة ارباع اناه زجاجي او فحارى مدهون . ثم تضيف اليه محركا بالتدريج محاول فيترات الفضة في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصبر ذو بان الراسب المتكون بطيئا جدا. فيصير هذا المغطس السهل التركيب، بيأ الاستمال في من من المناسب المتكون بطيئا جدا.

فبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر او الاصغر كما مر وامرارها في محاول نينرات ثانى اكسيد الزئبق تفطس فيه فتكسى فى الحال غشاء ابيض لامعا يزداد سمكا كلما طالت مدة التغطيس وكلما افتقر هـذا المفطس الى فضة بكثرة استماله يضاف علميه من محلول نيترات الفضة كما مر ولما يصير في درجة لا يمود يمكن ثانى كبريتيت الصودا فيها ان يذوب محلول نيترات الفضة يضاف المه من الكبريتيت المذكور شئ فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المقطس في الاناء الزجاجي يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية فتزال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبقى لتمل فيترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في التفضيض الغلفاني ﴾

ر بما يكون القارئ قد صار متشوقا الوصول الى شرح هــــذه العملية الأكثر اهمية واستمالا مما سواها فقد آن ان نبين له باوضح عبارة كيفيتها فنقول :

انه بهـــذه العملية يتم تلبيس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشاعدين والملاعق والظروف وما شاكل ذلك

و بواسطتها نحفظ محتنا من مضرات النحاس ونزين قاعاتنا وذلك بأعان ابخس .

جدا من انحان هذه الاواني لوكانت من فضة خالصة مع ان منظر النوءيين واحد .

فنقدم الآن للقارئ بدون ان ثلتفت الى المغاطس التي يزعم البعض او الحكل الها اكثر مناسبة من غيرها صفة مفطسين مجربين منا ومستعملين في اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٧٠ من الماء الاعتيادى درهم ٣٢٠ من سيانوراليوقاسا نتيا بقدر الامكان

1 ٠٨٠ من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هي ان تضع في الماه صيني الفضة المذكورة وتضع فوقها ماثة وخمسين درها من الحامض النيتريك النقى ثم قضع الآناه على وقلف فوق للر هادئة فنذوب الفضة و يتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيراً لانه مضر. ولما يبطل تصاعد هذا البخاريقي في الاناه سائل مخضر او مسمر او بلا لون يحسب كية النحاس الموجودة في الفضة المستعملة فيترك على هذه الحالة الى

ان ينشف وينوب ثانية ويصير بقوام الشمع السائل . ثم تزله عن النار وتحرك الاناء الصينى حتى يمتد ما فيه على اطرافه ويجد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة . المصبوب (المعروف بحجر جهنم) ويكون بياضه كثيراً او قليلا بحسب نقاوة الفضة . ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصغو لونه . ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس اشانى الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كاورور الفضة هي ان تحضر النيترات كما سبق وتذو به في كية ماه وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت محركه محلولا مشبعا من كاورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب تماما وترشحه بعد ذلك بورق وتفسل مواوا عديدة كاورور الفضة الباقي ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضمه اخيرا في الاناه المعد للمغطس مع الماء وسياتور اليوتاسا وتحرك. حتى يذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستعال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكن الافضل استعالها على البارد

فافا استعمل احدها على السخن يجب ان اقطع المعلمة بالوصل السلمي تكون دائمة الحركة وان يربط فى الايجابى خط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المفطس. واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مفطس التنحيس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى المفاطس المستعملة على السخن باحاطة القطع المراد تلبيسها برقاقة توتيا و بر بط كل قطمة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تقطيس القطمة فى المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحيثًا يفتقر المغطس الى فضة لكثرة استعاله يضاف علميه كمية مناسبة من نيترات اوكلورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلمانالماء الذي يكون في المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استمال البطارية ضلاها غشاء فضى قاعرف ان كية السيانور كثيرة وكية الفضية قليلة . وحينئذ لا تمكون التشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المنحسة على قصسد التفضيض لان السيانور بحل القشرة النحاسية و يرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك . فيضاف على المغطس شى من النيرات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المفاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بأن يكون على السخن او على الباود . فان كان على السخن لا يناسب الآناء الا اذا كان صينيا او فخار يا مدهونا او حديديا ملبسا داخله بغشاء زجاحي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع في صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسهاة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبي المعدة لتعليق القطع المراد تلبيسها والقضيين المصلين بالايجابي المعدين لربط الرقاق الفضية التي تعوض بذو بانها عن الفضة الراسبة من اصل المحاول الفضى الذي يكون في المغطس كما ذكرنا فى باب التنحيس . وليحترس من ان القطع الملبسة والرقاق الايجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضروا جسما فيجب أن تكون القطم والرقاق بعيدة عن قمر الصندوق واطرافه بمدا متساويا وتكون القضبان النحاسية مَركزة على برواز الخشب كما ذكرنا . ولاجل راحة الفكر بجب ان يطلى داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج الفطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلي قشرة اسمك من القشرة التي تلبسها الجهة العليا لان السأئل في الجهة السفلي يكون مشبعا من الاملاح. اكثر من اشباعه في العليا . ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا. فكية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهربائى. ولا يصعب علينا ان نلبس الدوزينة ثلاثين درهما بمدة ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الامتحان وجداً انه كلماكان الرسوب بطيئا تكون الفضة اشد التصاقا وابهج رونقا والمكس بالعكس

وبعد تنظيف القطع وامرارها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق كما مرتربط وتغطس فى المغطس ولما تمكتسى قشرة رقيقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسية وترجع الى المفطس

و يستحسن بعد مسحها بالفرشة ان تفسل بالسبير تو لان مس اليد لها بجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق. و بما ان المفاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من المستعملة يقتضى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كية منه الى الجديد وان لم يوجد فأضف الى المغطس الجديد قبل استماله كية من سائل النشادر (١ الى ١٠٠٠) او اغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد بمثله . ويحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد تلبيسها فلمنع هذا الاصفرار غطس القطع فى المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلبى و بدون وضع الموصل السلبى و بدون

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ صَفَةً آلَةً وَمَعْطُسُ لِتَسْلَيْةً فَوَى البَطَالَةُ ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون بماذا يقضون أوقاتهم أو الذين يريدون امتحان هذا الفن الجيل بهذه الايضاحات التي سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن خفيفة الكلفة كافية لتتميم المرغوب. وهذه صفنها:

يؤخذ آناء من زجاج او صيى او لحارى مدّهون بالمدق والانساع المطلوبين و يملأ ثلاثة ارا، م من المغطس الفسى المار ذكره . نم يوضع داخل المغطس آناه صينى ذومسام و يملا ثلاثة ارباعه من محاول مركب من ماثة جزّ ماء وعشرة من سيانور البوتاسا او من عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع داخل المحاول



اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا و يوضع على فوهة الآناه الخارجي قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضيين تلف ملحومة بها دائرة من محاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيرات ثاني اكسيد الزئبق كما مرفتم العملية اذ ذاك كالراستعملنا البطارية المنفردة

و الفصل السادس ﴾

﴿ طريقة تعرف بها كية الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هی ان تأتی بمیزان کمیزان الصیدلی (وهو ماکان عموده وکفاه من نحاس) وتازع احدی کفتیه . ثم تأخذ القطع المراد تلبیسها وتعلق کل واحدة منها بخیط

(شكل ١١) نحاسي وتعلق الجيع بقضيب من نحاس ايضا وتربط طرفي القضيب



11

بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التى انترعتها . ثم تغطسها بالمغطس وتغطس العضا العضاد ألفضة المعلقة بالقطب الايجابي وتصل عود الميزان بالموصل السلمي . ثم تضع في الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علق مكان الكفة المنتزعة فاذا توازى الثقل ضع في نفس الكفة عيارا يوازى ثفل الفضة التى تريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة المبزان فيكون الراسب بالوزن المطاوب تماما . (فنحث الملبسين واصحاب الذمة على استمال هذه الطريقة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التى يستعملها البعض وهى ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها في المغطس يشيلها و يزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطاوب فان زاد يجمل عمله وان يتصليها على المنطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة)

واعلم اننا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى الفطب الايجابي نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب . غير انه اذا استعملنا ذلك يحب ان تكون القطع المراد تلبيسها معلقة فى دائرة من نحاس لا فى قضيب فتغطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة أتكون على بعد متساو من كل قطعة

ومن اللزوم أنه عند انتصاف العملية تشال القطع و يربط الخيط في غير الحمل الذي كان مر برطا فيه لكي يلبس ذلك المحلكم لابس غيره من القطعة

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كلية الافادة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت رقاقة الفضة المعلقة بالقطب الايجابي فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيا ور البوتاسا وتكون الفضة اذ ذلك شديدة الالتصاق بمسائمة لكن يكون السير بطيئا والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة. فيلزم اضافة قليل من سيا ور البوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا ابيضت الرقاقة الايجابية فذلك دليـل على ان الفضة قليلة والسيانور كثير فيكون ذوب الرقاقة في المسيانور كثير فيكون أرسوب سريما لكن قليل الالتصاق ويكون ذوب الرقاقة في المنطس اكثر من اللازم فتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات او كلور ور الفضة الى المفطس الى ان يصير ذوبان الكاورور بطيئا او متحسرا

﴿ الثالثة ﴾ أذا بقيت الرقاقة الايجابية بلون رمادى فذلك دليل على أن الحجرى بالمقدار المطلوب فتتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ عند انهاء الصلية بجب ان تؤخذ القطعة الملبسة وتنسل بماء بلود ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المخفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصفل بالمصقلة

﴿ الفصل التامن ﴾

﴿ فِي انتزاع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

قد يحدث ان التفضيض لا يكون حسنا بأن تكون الفضة غير ملتصة التصاقا تاما او تقشر عن القطعة بعد صقلها فتلزم اذ ذاك ان تعرى تلك القطعة من تلك الفضة ولذلك طريقتان الواحدة عن السخن والاخرى عن البارد فالتي على البسارد تتم بواسطة المزيج الآتي وهو

اقة • من الحامض الكبريتيك المركز ورم ٢٠٠ من الحامض النيتريك المركز

فضع المزيج في اناء من رجابج وعلق القطعة المراد تعريبها بخيطان محاسبة وغطسها فيه وأبقها المدة التي يقتضيها سمك القشرة المراد تذويبها . فان من خواص هــذا المزيج ان محل الغضة عن النحاس ومركباته خصوصا . وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس . فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشفة

ومن الضرورة ان يسد الاناه الحاوى هـــذا المزيم سدا محكما (بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعمله لثلا تتخله وطوبة الهواء فيفسد

و يحترس من ان تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى و يجبان تكون معلمة تعليقا عوديا

وعند ما يضعف فعل المزيم يضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار اليها . فهذه الواسطة اسلم من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة . فلذلك تستعمل الطريقة الثانية . وهيان تأخذ قدرا من حديد ملبسا داخلها مينا وتملأها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جيدا وعند ذلك اضف عليها قبضة او قبضتين من نيرات البوتاسا المسحوق جيدا ثم خذ القطعة المراد تعريبها بملقط من النحاس الاحرو غطسها في هدذا المزيج الذي يحل الفضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حدى . وحين يضعف فعل المزيج يضاف اليه مقدار من نينرات البوتاسا كما مر

وهاتمان الطريقتان لا تنسبان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر اذ فاك الىحملية ميكانيكية (اى تزال الفشرة بالمتشة) او الى تعليق القطعة فى المغطس الفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي ويغطس رأس الموصل السلمي فى المغطس بدون ان يعلق به شئ "

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة و يصبر اخضر يانِم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ات تضيف على المزيج بمقداره ما. خس

مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محاول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور . نخذ الراسب حينئذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التى ستذكران شاه الله

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المواد تعريتها بلموصل الايجابي و بر جل خيط بلاتين برأس الموصل السلمي و بتفطيسهما معا في المحاول الآتي

درهم ٤٠ من سيانور اليوناسا « ٤٠٠ من الماء الاعتيادي

فبهذا التماكس يذوب الذهب الراسب على الفولاذ والحديد. فيبقى جزء منه مذو با فى السائل على هيئة سيانور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط البلاتين. فهــذا الخيط الذى يكون حينئذ مربوطا بالسلبى ير بط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتمرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان النشاء الذهبى المنطى الفولاذ او الحديد كثير الرقة يستغنى عن البطار ية لتعريته لان وضعه فى المحلول السابق يكفى غير انه يلزم لذلك مدة اطول مما نو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركباته تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانوريحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريبهما يفضلون الطريقة الآتية في تعريبة الفضة في احم قطعة الفضة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء مزوقة ثم اطفئها في مزيج مركب من عشرين درها من الحامض الكبر يتيك ومائة من الماه فينتزع الذهب ويرسب في قعر الاناه ثم كرر هند العملية اذا ازم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما . واما اذا كانت القطعة صغيرة رقيقة فتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تمرية النحاس ﴾ يتمرى النحاس ومركبانه اذا كانت القطع صفيرة مذهبة تذهبها خفيفا بتعطيسها فى المزيج الآتى

(۱۰ من الحامض النيتريك المركز (()

« ۲۰ من الحامض الهيدروكلوريك (()

فالحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماء الملكة) الذى يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض النيتر وهيدروكلوريك ومند ما الذهب والحامض الكبريتيك الممروج معه يقى النحاس من الذوبان . وعند ما يضمف فعل هدر وكلوريك بلقادىر للذكورة

وقد يعوض عن الحامض الهيدر وكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك بملح البارود اذا تعسر وجودها . غير أنه يجب ان توضع هذه الاملاح مسحوقة وان يحرك المزيح لتذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالما بقى مركزا ما لم يمتزج بماء ولو قليلا . فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه المزيج سدا محكما ائلا تدخله الرطوية المكروية فلا يعود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل انزع الذهب عن القطعة اذا او يد حفظها .

فان لم تكن لازمة يكفى ان توضع فى الحامض النيتريك النقى لكى يذوب النحاس والفضة المركبة منهما ويبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح المذوب او يرسب فى قمر الاناه . فيكفى حينئذ لاخراجه مزج المذوب بماه مقطر وترشيحه بالورق فيبقى الذهب على الورق ، وسنتكام عن الطريقة لارجاع المعادن المذوبة الى طبيعتها الاولى

ملحق پچھ۔۔

﴿ فِي اخراج المعادن من المغاطس والرماد }

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للقادئ كيفية اخراج

الممادن التي تنبقي في المغاطس التي لا تعود نافعة لسبب من الاسباب. وذلك باقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغجزيل فنقول ﴿ في اخراج الذهب ﴾ ان جميع السوائل المحلول فيها ذهب الا التي فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب عزجها بمقدار كاف من الحامض الكبريتيك او الهيد روكلوريك لتكون كثيرة الحوضة ثم بامدادها بماه كثير. ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احر (ويعرف ان الذهب رسب جمعه اذا لم يتعكر المزيج بإضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالشريح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل محصة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا وكر بونات البوتاسا ثم يوضع في بوقعة على النار وقصى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوققة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها زرا من الذهب الخاص نقيا جدا

هذا اذاكان يراد ترجيعه الى اصله والا فتفسل الراسب على الورقة مراوا عديدة عام محمض قليلا بالحامض الكبريتيك لتمريه من كبريتات الحديد وتذويه اذ ذاك بالحامض النيتر وهيدروكاوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كاورور الذهب. واما اذاكان الذهب محاولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فلبود طريقة لاخراجه هى ان تضع السائل فى قدر من حديد وتضعها على ناد قوية ليتصاعد الماه تماما ثم تأخذ ما بحى فيها وتجعله فى بوتقة حامية كام، مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة عم انزل البوتقة على النارواتركها حتى تبدد فتجد زو هم احر اذا استعملت ملح البارود واخضراذا استعملت بورات الصوداوهذا التوين غير مضر انقاوة الذهب فتجمل كاورور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحاولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالنيترات مذوبة في سائل حامضي مثلا هو امن سهل. فيكفي ات تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الميدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور. فيفسل هذا الكاورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي "

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملحه ردوج القاعدة (كطرطرات الپوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة فى المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض الكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود و يتحد مع الفاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فيتحول الى كلورور اذا اضيف اليسه مقدار من محلول كلورور الحاصوديوم او من الحامض الهيدر وكلوريك

واما السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع الهما مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور الفضة واليوناسا) فاذلك يجفف السائل على التاركما ذكرنا ذلك في تحويل الذهب ويوضع الحاصل منه في بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كر بونات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا في قعر البوتقة ماذا إدرد عمر المائدة الله من كر بونات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا في الراحد عن البوتقة

واذا اريد تحويل كلورو والفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكاورور بعد غسله فى اناه حديدى نظيف و ينسر عاء ثم يترك هكذا من ٥٢ الى ٣٠ ساعة و بما ان مؤافئة الكاور للحديد هى اكثر منها للفضة اذلك يتحد معه فيكون كلورور الحديد وترسب الفضة اذذاك بقاية النقاوة فنفسل بماه فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالما . و بما ان هذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآثية

وهى أن تضع الكاورور بعد غسله جيدا فى أناه من غار مه مثله أو "لائة أمثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجيم عاء محمض كثيرا بالحامض الكبرينيات فاكسجين الماه يؤكسد التوتيا فيكون مع الحامض الكبرينيات كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . وأما هيدروجين الماه فيتحد مع الكورة فيضة ون الحامض المهيدروكلوريك وهو كثير الذوبان أيضا . فتفلت الفضية أذ ذلك من الكاهر وترسب . فاغسلها جيدا مراوا متعددة وأمها على النار أذا اردت أن تسبكها وبسا أن التوتيا لا توجد نقية حسب المازوم لهذه العملية قلما تستعمل أيضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الآتية

وهى ان يخلط الكاورور بعد غسله جيدا باربعة امثال ثني من كربويت الصودا مسحوقة و بنصف ثقله من مسحوق الفحم و يعجن برايال من الماء و بعض على صفيحة من تنك ليجف . ثم احم بوققة الى درجة البياض القليل وضع فبهما المجفف وقو النار واتركها مدة ثم الزلما واذا تبرد تمجد فيها الفضة معدنية

﴿ اخراج النحاس ﴾ أنه في المعامل التي يكثر فيها التنحيس يستخرجون التحاس من كل السوائل التي يحل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل و يعلق داخله سلة ملآنة مسامير وقطما حديدية عتيقة . ثم علاً من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذي يرسب في قمر البرميل ثقيا جدا فيصنع منه أنى اكسيد النحاس بتكايسه على النار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم الهلا بد ان تبقى آثار للمادز في اشياه لا يمكن جمها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق و و رق الترشيح وما شاكل ذلك فنى المعامل يؤخذ كل ذلك و يحرق ثم يسحق رماده و ينخل و يضاف اليه كمية وافرة من الزئبق فتسلم المعادن الموجودة في الرماد فيغسل الملغم و يوضع في معوجة من الحديد المصبوب وتحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

وانسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى آناه من حديد مصبوغ واضف البها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يتحد مع النحاس فيكوّن كبريتات الفضة غير القابل الذوبان ومع الفضة فيكوّن كبريتات الفضة غير القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها عاء

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

الى هنا انتهى الكادم عن تلبيس المهادن على المهادن. فنشرع الآن فى الكادم عن تلبيس المهادن على الاجسام الحجامدة بالاجمال من حشرات وبالات وخلافها

-ه الفسم الرابع كده (فى تنحيس الجادات) ﴿ الفصل الأول ﴾ (فى الكلام عن ذلك ﴾

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التي ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عمل ما سنذكره لان تركيب المفاطس هنا اسهل التحضير اذ يستغنى بها عن استعال اجزاء غالية الثمن والمجرى المكروبائي كشيراكان او قليلا لايسبب اضرارا كلية كما في المفاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسد واما هذه فعى لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة فاذا اخذنا فرنكا مثلا وابسناه باحدى الطرق الآتى الكلام علمها وفسخنا القشرة عنه نكون قد الخذنا صورة الفرنك بكل دقائفه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا في القشرة والمكس بالمكس

واذا اخذنا شخصا من الجص مثلا او من الخشب او الشمع او نمرة وحضرنا ذلك كما سنذ كر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذلك شخص اه ثمرة من النحاس الخالص ظاهرا و يبقى داخله ذلك الجسم الملاس الذى بمكن اخراجه بعمل تقب صفير في احدى جهات الجسم النحاسي وإذلك يسهل ان نحفظ الى ٥٠ شاه الله اجساما من طبعها الفساد والعطب عدة معومة كحشدة او زهرة من تمرة وذا لدون تغيير الميشة الادلجة مطلقا

والممدن الاكنر استعالا الحلك هو النحاس الاحر لانه يتحوّل بسبولة من املاحه وفضلا عن مراتته لا يتأكسد بسهولة كـفيرد ولـكوّن تفضيفه وتذهبه 'سهر مما سواه فالتنحيس الذى تكلينا عنه فى اول الكتاب يتم بتحليل املاح النحاس مركبة مع املاح اخرى و يكون ملتصقا بها تحته واما هذا فيتم بتحليل ملح نحاسى بسيط (كبريتات التحاس) ولا يلتصق كالاول. وهذا الذرع من الصناعة كثير الاستمال جدا فى اور با لانه يوفر اتعابا ووقتا ثمينا. ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتى اولا أيريد ان يكسو صطح معدن موصل للكرر باء طبعا قشرة نحاسية تلتصق به او تنفسخ عنه بعد انتهاء العملية ليكون معه نسختان متشابهتان الواحدة نافرة وهى الاب والثانية عكسها وهى الام. او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكررباء طبعا ، فيلتزم ان يحضره بحيث يصير موصل لما كالوكان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس رأسا يجب ان يأخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع . ثم يتحضر الشمع بحيث يصير موصلا للسكهر باء فيرسب عليه النحاس . فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنحيس يتم فى مغطس واحد سواءكان الجسم موصلا للكهر باه كالمعادن المار ذكرها ام نمير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك. وهذا المغطس سهل التركيب وهوكما يأتى

﴿ اولا ﴾ ضع فى اناء لا يؤذيه الحامض الكبريتيك (من زجاج او نخار مدهون او صينى او كوتابرخا او رصاص) قدر ما تريد من الماء الاعتيادى او اضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبريتيك

(تنبيه) اذا وضع المغطس فى آناه من زجاج اوكوتابرخا تلزم اضافة الحامض بالتدريج مع التحريك والا فيسرع الحامض الى قمر الآناه لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الآناه اذا كان من زجاج و يذو به اذا كان من الكوتابرخا

﴿ ثَانِياً ﴾ ذوب فى هذا المزيج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضع من كبريتات النحاس فى سلة وعلقها على فوهة الآناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسى فيكون المغطس حاضرا الاستعال. والاحسن ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه يجب ان يبقى مشبعا من ملح النحاس المذكور ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد لتركيب هـذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النفاوة. فنه ما او على هيئة باورات مزوقة اللون جهيلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق . ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة باورات مشعبة بيباض او ماثلة الى الاخضرار ومنسه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا فى هذا المغطس . وسنتكاء ان شاء الله عن الرستحضار هذا الملح بالناوة المرغو بة

ثم ان هـذا المغطس لا يستعمل الاعلى البارد ،وضوعا فى الانه المنوه عنه بالهيئة الموافقة للعامل . وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسعة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخا او عادة واتينجية او مغطاة بصفيحة من رصاص مدهونة بفرنيس يكمن حاجزا بين الرصاص والمنطس

ويستعمل لتحليل هذا المفطس آلتان . اما بطارية منفردة او الآلة اابسيطة التي تكامنا عنها في النفضيض . وهذا بيانكل منهما

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي استعال البطارية المنفردة ،

بعد وضع المفطس في الآنا- المعد له وتركيب البطارية كما مريعاتي بلموسل السلمي (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سد كرادا كان نابر معدني . ويعلق بللوصلي الامجابي رقاقة من تماس احمر و يعنسان في المفاس الواحد منهما بإزاء الآخر على مساحة واحدة . فيتم التماياس و فدر ما ما يا ينبي العملية باخراج الجسم مدة فحدة

اذا كان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتغطس . واما اذا كان غير موصل كفاية للكهرباء (كالبلمباجين) فيبتدئ رسوب النحاس عند وأس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رو بدا رو يدا الى ان يلبس كل الجسم


فاو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشمع ودهتا الشمع بالبلباجين وادخلنا فيه رأس الموصل السلبي لابتدأ النحاس ان برسب على رأس الموصل و يأخذ بالامتداد تدريجا الى ان ينطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس فى نقطة مركز الموصل اكنر بما هو فى غيرها . ومن ماوس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكربائي كثيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالمكس لان الرسوب يتم بسرعة حينئذ و يكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله عن الج

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في استعال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك فى المعامل اكونها اسرع واقل كلفة واكثر فياحا من البطارية . وهى مركبة من اناه فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المفطس) ومن اناه صينى ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توقيا داخل الاناه الصينى وفوقه ماه محض بالحامض الكبريتيك (من ه الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الاوادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا فى الاناه الصينى مساوية لمساحة سطح الجسم . غيرانه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اودنا تنحيس جسم كبير مثلا يلزمنا ان نضمه فى المغطس ونضم حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من الآنية وهى كما يأتى

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوتابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله اناه صيتى ذو مسام على (شكل١٧)



17 17

و يملأ ثلاثة ارباعه من الحامض الكبريتيك المحفف كما تقدم و ينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ۱۷) ير بط فى اعلاها بواسطة برخى موصل محاسى يملق به الجسم المواد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتى الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليموض بذوبانه عن النحاس الذى يتحول . وللمامل الخيار فى ان يضع قضيبين من نحاس اصفر على موهة الصندوق الواحد من جهة الآناه الصينى والثانى من الجهة المعابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل الفضيان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا نجاه التوتيا لان البرجه المقابل للاناء الصينى يلبس وحده النحاس واما الوجه الثانى فبتنحس قليلا او لا يتنحس بالكاية. فادا او يد تنحيس جسم على كلا وجميه خبب ان موضع فى المغطس بين انامين من صينى فى كل واحد منهما صفيحة موتيا متصلة بالاخرى

واعلم انه يستعمل آنية ذات مسام بهبئات مختلمة واجودها الصيني الذي قدمناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مه انه بجملهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة بحرى كهر بائي . ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الدى تصنه معه الفلايين او بالسكرون او المتانة او جلد رقيق او الخام الذي تصنه منه قام المراكب و بعض بالسكرون او المتانة او جلد رقيق والغام الذي تصنه منه قام المراكب و بعض الواع من الخشب . غيران الصيني يفضل على الجميه لانه لا يه ذي بدي من الحوامض فينغ ماستعماله الى مدة اطول

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من الخام فحيطه بالهيئة المطاوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة ، وإذا كان من خشب فيجب أن يكون لوحا رقيقا أبيض أسفنحيا فسمره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت . غيرانه مع كل سهولة استمال هـــنــه الآنية بختار الصيني علمها جميما

قلنا ان المجرى الكربلى يتهيج بفعل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا إيضا ان الحامض المستعمل اعتباديا هو الحامض الكبريتيك المخفف ونقول الآن النفل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ ان نضيف البه كية جديدة على ما يأتي :

بعد تركيب الآلة كما من تنزك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف البها شي و بعد مضى هذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض تقط من الحامض الكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعادكل عشر ساعات الى مضى اربعة او خمسة ايام . ثم تهرق السوائل و يعوض عنها بغيرها لان كبريتات اكسيد التوتيا بدون ذلك يتباور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الآناه الصيني فيسد مسامه و يبطل العمل اذ مججز الاتصالية . ويحدث احيانا ان النوتيا لا تتأثر او تتأثر قليلا فى السائل الحامضي فتنشاهاقشرة مسودة مسببة عن كثرة الرصاص فيهاو يمتنع بذلك فعل الحامض فلا يمييج الجرى الكهربائي فانتبه . واذ يحدث ذلك غير التوتيا بانتي منها

وقد يفتقر المفطس الى نحاس ويعرف ذلك عنــد ما يرسب على القطعة بهيئة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المفطس. ففي التنحيس بالبطارية المنفردة تعوض وقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كلما ترك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحوضة . وايس كذلك في التنحيس بالآلة البسيطة لأنه كما تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان متحدا ممها مفتقرا الى غيرها من مثلها وهــذا كاف ليحمض المغطس أكثر من اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا

فلاصلاح ذلك اضف الى المعطس الحامضي كمية كافية من كر وات التحاس (A)

ليطل الفوران فالحامض الكبرينيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك و يتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات التحاس . و يعدد اضافة كوبونات التحاس على ما مريانيم الحاض المغطس قليلا ليكون موصلا للكهربائية

و بعداستمال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجدانه محمض كثيرا بحيث لا يمكن ان تصلحه كية وافرة من كر بونات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمنطس جديد

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كيفية وضع القطع في المفاطس ﴾

يجب ان تكون القطع في المغطس معلمة تعليقا عوديا وان تكون الرقاقة الايجابية (اذا وضعت رقاقة) يجاهها على بعد منساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة بجب ان تكون الفطع بقرب متساو من الاناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الاقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حدى صغير او قطع من زجاج مستديرة كمدادات قناني او ما شاكلها . واذا كانت القطعة ا



كساه متساويا . واما اذا كانت غير معدنية فيازم ان بلت سطحها المراد تلبيسه عسموق معدني لكي توصل الكوربائية . وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية بيب ان تربط بمدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فاذلك تؤخف خيطان دقيقة من النحاس الاصغر وتغرز فيها (شكل ١٤) واذا كان لا يمكنان تفرز فيها الخيطان او الخيطان فزيرها بخيط نحاسي وصل الخيطان او الخيط بالموصل السلبي وغطسها فترى ان النحاس اخذ برسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة في القطمة ثم يمند بالندريج الى ان يفطى كل سطحها المعد له فعند ذلك الزع الخيطان معلقة به

واذا اردت ان تلبس وجها واحـــدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بقرنيش او شمم اصفر مذوب

ويجبآن تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها الماسة للقطعة وللموصل

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تَلْبِيسِ القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا . فاذا غطست هذه المعادن في محاول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا الملح و يذوب جزه منها فيغشاها اذ ذاك راسب نحاسي عديم الاتصاق . فيجب ان تكتسى هذه المعادن اولا قتيرة نحاسية في المفاطس التنحيس النحاسية المركبة من املاح وزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى مغطس التنحيس المركب من كبريتات النحاس فهذا بز يدها سمكا يقدر الارادة و بحدة اقصر كثيرً من الاولى . واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعدان تنظف تنظيفا حسنا

واعلم أن النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه بغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى أن يكون أسمك من ورق الكتبابة الاعتبادى . وعند اخواج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في التنحيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة نستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفسخ التشرة عنها بعد تنحيسها والتشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام آنه يلزم اولا تنحيس المعادن التي تعلل كبريتات النحاس في المغاطس المركبة من ملح مردوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطمة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق البلباجين وتمسح القطمة او بشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطحها ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التي تنفسخ عنها مكوسة فاذا اردتان تكون مثلا فحيننذ ادهن هذه القشرة بالبلباجين لكي تنحسها واذيم تنحيسها تفسخ عنها القشرة الجديدة فتكون هي المقصود .

حر الفصل السابع كلام

﴿ في تنحيس الاجسام غير المدنية ﴿

اذا كسونا الاجسام غير المعدنية نحاسا لا يكون ملتصما بها بل يكون كمفاف لها اذ تبقى داخله . فلذلك بمكننا ان ننحس الصينى والبلور والجمس والخشب والزهور والاعمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها اكثر صلابة ودواما . واكن بما أنها غير موصلة للسكر بائية يقتضى ان نجعل لها واسطة تؤهلها لذلك وهى تحمدنها

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي تَمَدِّن غَبِرِ الْمُعَدِّنُ ؛

ذلكان تدهن سطح الجسم الواد ب سرم بمسحمة معدلي و ينبغي ان يكون عو

جدا ليكسوه طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تتغير هيأتها على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها . ولذلك وسائط كشيرة ولـكن اذ لا تفى كلها الشروط فسنتكام عن الاكثر استعالا وموافقة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلماجين ﴾

البلمباجين هو اول مادة تفضل على ما سواها لانها نوصل السائل الكهر لألى وتمتد على سطح الجسم امتــدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلباجين الموجود في المحلات التجارية قلما يكون نتيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فيجب اذا قبل استعاله ان يتنقى من كل هند المواد . فلذلك يسحق و ينخل في منخل حرير ناعم جدا ثم يعجن بماء و يوضع في اناه و يغمو بالحامض الميدروكلوريك و يترك ٢٤ ساعة ثم يغسل عاء كثير مرارا متعددة و ينشف في فرن معتدل الحرارة فيصبر بالنقاوة المرغوبة . وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة او دبقة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلباجين ذهب او فضة ليصير اكتر ايصالا للهجرى الكر بلي . فالذهب يضاف اليه بالطريقة الآتية

ذوب عشرين قمحة من كاورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج الحاول بستة عشر درهما من البلمباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواه والنور فيتطاير الايثير تماما بمدة بضع ساعات . فحرك المسحوق الباقى بقضيب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستمال

واما اضافة الفضة فتكون بان تحل ارجة دراهم من نيترات الفضة المباور فى ثمانين درهما من ماء مقطر وتمجن بهذا المحلول ار بعين درهما من البلمباجين النقى وتنشغه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه فى بوقة مفاطة وتحممها الى ان تصير حمراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحنه وتنخله بمنخل ناعم جدا وتحفظه للاستمال

لا فكل من هذين النوعين من البلمباجين يوصل الكهرباء كما لوكان معدنا خالصا . ومع أنهما اغلى تمنا من البلمباجين البسيط هما أكثر استعالا منه فى اور با

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ في سد المسام }

قد يوجد بعض اجسام من المراد تنحيسها ذات مسام . فيجب سد هـ أم المسام قبل ان تدهن بالبلمباجين لشلا يدخل فيها المحال فيعطب الجسم . ومن هذه الاجسام كر بونات الكاس (الجس) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماه . فادهنها اذا بمادة لا يخرقها الما كالفرنيش او غطسها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناه بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد يضر بهيئتها

اذا اخذا قالب ايقونة بلببسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القائب خطا ونزره بخيط نحاسى دقيق ونغرك الذلك الخيط طرفا مطانا تمسك به وبهون علينا ادارته تم تغط القالب فى الشحم او الشمع المذوب ونهرك على الدار برهة فنرى مقاقيه سفيرة تعلق على مطح المذوب ثم تختفى . وهذه الفقاقيم هى الرطو بة والحواه الاذان يد فه ها الجسم المذوب ويأخذ محلهما فى مسام الجبسين . وحين يبطل ظهرو هذه الفقاقيم نخرج القالب وغسكه عوديا فوق المذوب الى ان ينضح بما قيه وما يدد قليلا نرس عليه من البلباجين ونقركه حتى يبرد تماما . ثم نأخذ فوشة كانى تمسح بها الساعات عليه من البلباجين ونقرك بها القالب وركا داعًا الى ان يصير الدباجين فى كال جهاته متساويا اسود لامعا . و بحسب حسن هذا الفرك ام عدمه يكون التحيس وشابها الصودة تماما او لا

هـــذا كِكُون اذا كان القالب قليل التجه يف مع " سرعه .. واما اذا دن ذا تجاويف كتبرة عميقة بحبت لا تدرك المدنه وحدمدا اذ دن حديم الدد تنحيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفي البعباجين فتجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد تمعدنه من الخشب او الصينى او ما شا كلهما فذوّب جزءا واحدا من نيترات الفضة فى عشرين جزءا من ماه مقطر . واما اذا كان الجسم مما لا يبلله الماه كما اذا كان فيسه مادة دهنية او واتينجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة فى عشرين من السيبرتو درجة ٣٦ وذلك فى هاون زجاجي نظيف ثم اربط ذاك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقلم شعر نظيف من هذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث موات ثم عرضه لنور الشمس او البخار الهيدوجين وحده او مكبرتا . والاوفق ان يعرض لبخار كبويتور الكربون مشبعا من الفصغور (١١٠ . وذلك ان تضع الجسم فى علبة عكمة الضبط و تضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفورى واتركه مكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لئ كند الفضة عليه . فيعلق بالموسل و يغطس فى المغطس

﴿ الفصل الحادى عشر ﴾ ﴿ في اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا اننا اذا نحسنا جسها واردنا ان ثأخذ نسخته نفسخ عنه القشرة التى لبسها والا فنبقيها عليه وقلنا از اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الجسم فتكون ابا

فنقول الآن أنه أذا أردنا أن نأخذ نسخة عن صورة بجسمة قليلة الوجود وقابلة المطب في المغطس فأن عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التي اخذت عنها لانه تدكون عكمها فيقتضى لذلك تضييع وقت أيضا . فالاوفق أذا أن نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسة مشامة تماما من أول مرة

 ⁽١) غذ زجاجة ذات فوهة واسعة وسدادة زجاحية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور
 الكربول واضف عليه قطعا تاشفة من الفصفور . فيذوب هـذا حالا وكرر الاضافة الى 'ن يتصر الدوبان واعلم ان هذا المزيج أذا جف باتهب بسهولة فتنبه

واعلم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام . وسنذكركلا منها بالتفصيل في ما يأتي

﴿ فِي عمل قوالب الجيسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او برش عليه بلمباجين و يفرك ثم نزر بورق سميك او وقاقة رصاص حتى يكون كا نه فى اسفل علمة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع فى صحن ملا ن رملا فانه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزنر به الجبسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كية من الماه و يرش على الماه بالتدريج شى من الجس المكاس حديثا مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماه به بقوام اللب . فيرك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا و يستميل حالا . وطريقة استعاله هى ان تغط به قلم شعر وقدهن الجسم باعتناه وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليمه المجسين الى ان يصير بالسمك المطلوب وتعركه حتى يحمد ثم تنزع زنار الورق وبحك ما دخل بينه و بين الجسم من الجبسين وتفسخ الفالب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسین اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يتعرض الهواء بينهما فيسبب **محض** ثفوب فى القالب

﴿ في عمل قوالب الشمع ﴾

هو أن تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذ الفالب عليه بالبهباحين ثم بزره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبلمباجين أيصاً . ثم تذوب شمما أصفر وقبل أن يحمد تماما صبه فوق الجسم وأنركه حنى تحمد ثم افسخه عنه

﴿ فِي عمل قوالبِ من معدن دارسي ﴾

هذا المعدن يستعمل كثيرا مع أنه لا يصح غالبا غيرانه اذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يازمه ان يدهن بشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل الكهر باه . وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآقية

جزء ہ من رصاص تھی

« ۳ من قصدير

۸ من بزموت (ای مرقشیتا)

وكيفية مزجها هي ان تضعها في بوتقة وتبيعها على النار وكيفية اخـــذ التالب منه هي ان تضع الجسم في قمر علية تنك ثم تميع الممدن على النار وتحركه وتنزععن سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتتركه حتى يبرد فتفسخه فادا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

﴿ فِي عمل قوالبِ من الجلاتين ﴾

واعلم ان ما مضى من المواد يستعمل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجه لأنها بعد ان تجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من التجويف فتنعطب. فاذا كان الجسم همكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او السكوتابرخا لان كلا منهما يدخل في التجاويف وعند اخراجه يتمدد نظرا للدوتته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كماكان في التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من السكوتابرخا ولسكن بشرط ان لا يبتى في المقطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماه فيرخف ثم يذوب وكيفية اخذ قالب منه هي ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها في الماء البارد ٢٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها في اله داخل حمام ماريًا (اناه داخل أنه كما يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فنصبه اذ ذاك على الجسم بعد ترنيره بورق سميك ودهنه بالبلمباجين وتزكه مدة ٢٠ ساعة ثم تفسخ التالب عنه

قلنا ان الجلاتين يُدوب اذا طاات اقامته فى المفطس . ولمنع ذلك قد استعمل

جلة وسائط واحسنها هى ان تذوب منه تسمين درها فى ثلاثمائة ماه فاترا وتضيف عليه درها ونصفا من الحامض التنيك ومثل ذلك من سكر النبات وتمزج هذه المواد وزجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزنر بالورق وعند ما يجف القالب يفسخ عنه . واذا اردت غطس هذا القالب فى محلول ثانى كرومات البوئاسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماء) وعرضه لشماع الشمس فيكون اكثر صلابة

﴿ في عمل قوالب من السكونابخا ﴾

الكوتابرخاهى صمغ واتينجى لين لا تذوب فى الماء ولا فى الحوامض الحففة. ومن خواصه ان يجع بالحوارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله على الكوتابرخا اقل الدونة من الجلاتين ولذلك يصعبان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف المعيقة . وطريقة اخذ قالبه هى ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بله بلجين ثم تنزل فيها الجسم واضعا تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فيه قطعة كوتابرخا متساوية مساحة سطحها بعدان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النسار حتى يسخن قليلا وتضع عليها وقاقة حديد ايضا تمكون بانساع فوهة الى النسطوانة تماما وتمكيسها كبسا لطيفا فى مكبس مزيدا الكبس كلا بردت الكوتابرخا الى ان تعرف الها ملأت كل تجاويف الجسم

و بما أنه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وأن الاجسام المراد تقوابهـــا لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المسكبس بما يأتى :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه في صينية نحاس او صحن تحار مرتفع الدائر بعد دهنه بالبلباجين ثم ضع على سطحة كوة (١) من الكوتابرخا ثم تضع ذلك في فرن ذى حرارة كافية فتميع الكوتابرخا و احدرس من ان تحدق) ولما ترى المها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما احرج الجميع من الفرن واترك. حتى يبرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

⁽١) المقصود من جل الكوتابرخاكرة هو اكر مارد الهواء مرمها عند ما تسيل على سطح

واذا كان الجسم لا يحتمل الحوارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيثا فشيئا حتى تدخل فى كل التجاويف وبعد ان تبرد تفسخها عنه

وبجب الانتباء قبل الفسخ اى ان محف دائر الجسم مما دخل بينه و بين الورق المحيط به وان يفسخ القالب بتأنّ لئلا يعطبكل منهما

واعلم ان الكوتابرخا اذا ضفطت في المكبس تستميل وحدها ولدين بالطريقتين الاخيرتين بجب ان يدخلها ما يلينها اكثر من لينها الاصلى كزيت المكتان وشخم الخازر والشمع الاصفر وطريقة مزجها مع كل من هذه المواد هي ان تضع مما تريد ان تمزجه بها خسين درها في قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتلديج ٢٠٠ درهم من الكوتابرخا قطعا صغيرة وتحركها بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعند ما يرخف و يتصاعد منسه بخار اييض كثيف انزله عن النار وصبه في كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم كثيف انزله عن النار وصبه في كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم يكون سطح الصفيحة كاتريد . ولكي يكون سطح الصفيحة متساويا احدالها بمحدلة حديد عامية قليلا . وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

ملحق 👺د–

﴿ في عَلَمْ التُوتِيا (١) ﴾

حسب وعدنا في باب التنحيس قصدنا ان نبين كيفية تمنغم التوتيا تمّة الفائدة فنقول

 ⁽۱) المانم هو مزیج من الزئبق ومعدن آخر . والقصد من تمانم التوتیا هو لکی یعسر
 ذوبانها فی المحلول الحامضی ولکی تزید البطاریة فعلا وخصوصا لکی یعوض التمانم عن نقأوتها
 اذا لم تکن نقیة

واحسن طريقة لتملفها هي ان تذوب على النار ٢٥ درها من الزئبق في ٢٦٧ من الحامض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما انزل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠ درهم من الحامض الهيدروكلوريك . غطس اسطوانة التوتيا في هذا السائل بعض ثوان فيكون تمانمها جيدا

﴿ لَقَسَمُ الْخَامِسُ ﷺ ﴿ فَى اللَّحَامُ وَالفَرْنَيْشُ ﴾

19

﴿ في الكارم عن اللحام }

سبق القول في ما مضى انه يكفى وبط القطع المراد تلبيسها او تشنكاها بقضيب نحاس ممتد على فوهة المفطس وان هذا القضيب يربط بالموسل والموسل يربط بواسطة برغى باحد قطبى البطارية فننبه القارئ الآن الى ان محلات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية يجبان تكون في عاية النظافة واهال نظافتها برمى العامل غالبا في ارتباك ويسبب له اتعابا وتضييع وقت عمين فلمنع هذه الامور يستحسن ان تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . وبما ان لحام النحاس وخصوصا الاحر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا عجب ان تنظفه في المحلول الآتي فيسها كمامه

وطريقة اصطناع هــذا المحلول هي ان نشبه الحامض الهيدروكور يك بقطه توتيا وتضع ذلك على للز هادئة حتى يتصاعد الحامض واد يتمرح بقواء التمراب اتركه حتى يبرد. وكيفية استماله هي ان تأخذ منه على ريشة وتدهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على طرف حديدة حامية . وليكن مزيج القصدير موكبا من جزه واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي انْوَاعِ مُخْتَلِّفَةَ لِلْحَامِ ﴾

﴿ لحام السلاسل الفضية ﴾

جزه نخمس من مسحوق *كبر*يتور الزرنيخ (طعم الفار **)**

۱ من نحاس اصفر

« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة على النار ولما يميمان اضف اليهما كبريتور الزرنيخ

﴿ لحام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ مسحوقا

۱ من تحاس احمر

٥ ٤ من فضة خااصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يميعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها برادة

﴿ الواع لحام اعتبادية الصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على اربعة أنواع و يسمونها من عيار ٨ و ٢ و ٣ و ٣ و ٤ و٣ فيار ٨ مركب من سبعة اجزاه من الفضة الخالصة وجزه واحـــد من النحاس الاصفر . وعيار ٣ من سنة اجزاء فضة وجزء نحاسا اصفر . والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فننبه القارئ الى انه كلها كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميما ولذلك يازم الصاغة

ان يكون عندهم جملة لحامات اكثر او اقل سهولة للميع وهكذا لايخشى ان يروا ما لحموه اولا يغلك عند ما يريدون لحم شئ بقر به كما اذا لحوا الاول بسيار ٨ والثانى بسيار ٣ فتكون الحرارة اللازمة لاماعة عيار ٢ غير كافية لاماعة عيار ٨ وهلم جوا

﴿ لحام الذهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة

« ١ من النحاس الاحمر

ه ۲ من الذهب

ضع الفضة والنحاس في بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة

« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة فى بوتقة وامعهائم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صغيرة واحذر

من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لئلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٧ من الفضة الخالصة

١٤ من النحاس الاحمر

« ۲۰ من مسحوق كبر يتور الزرئيح

امع هذه جميمها في بوقفة

﴿ آخر للفضة اجود }

درهم ١٦ من الفضة الخااصة

هن النحاس الاصفر

۱۵ مسحوق کبریتور الزرنیــ

امع هذه جميعها وصبها حالا

وطُويفة اللحر هي ان تجعل مزيج المادن صفيحة رقينة وتنظم. رفو صفيرة تأخذ القطعة المراد خراوته بها على قصعة شمرك يت و على ثوح خسب وإذا كات صغيرة) ثم ترطب المحل المواد لحمه بمحاول مشبع من بورات الصودا وتضع من رقاق اللحام ما يكفى وانفحها بالبورى الى ان تميع . ثم خذ القطمة الملحومة واغلها فى ماه محاول فيه قليل من الشب اذا كانت القطمة غير فضة واذا كانت فضة احمها على الو هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاه من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماه محاول فيه اجزاء متساوية من كاورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد وامسحه بغرشة تحاسية مكررا المملية نفسها اذا ازم الامرحتى تبيض القطمة ابيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كاورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض السكبريتيك

واما اذا كانت القطمة المراد لحمها كبيرة فضعها فى نار تكتنفها من الجمهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قويا ولما تحمر اكشف الحمل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد . وهكذا

﴿ تنبيه ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطمتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي الكلام عن الفرنيش وانواعه ﴾

قلنا انه يجب ان تكون الخيطان الموصلة منطاة الا في محل الاتصال بمادة غير موصلة للسكورياء . وتقول الآن ان الخيطان المربوطة بها القطع المدلاة في المفطس يجب ايضا ان تكون منطاة بمادة مثل تلك الا في جميع اتصالها بالقطع الملبسة والقطبان الممتدة على فوهة المفطس والا فيرسب عليها الذهب المحاول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذوبا بالسيرتو او الشمع الاصفر مذوبا على النار . وأسكن بما أنه لا يمكن استعالها إذا كان المغطس سخنا

نقدم القارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منها ما توافقه ﴿ صفة فرنيش من الحبر ﴾

يؤخذ من الحركية وتذوب فى زيت النربتينا حتى يصير المحاول بقوام المسل فيدهن به

﴿ صغة فرنيش الكو بال ﴾

يؤخذ مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ١٥٠ من الحويال

« ۰۳۰ من زيت الكتان مغلى

« ۱۰۰ من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره مى ان تضع الكو پال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يمتزجا ثم تنزلما عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيم

(صفة الفرنيش من الحمر والصطلحي)

جزء ٢ من مسحوق الحمرّ

۵ من مسحوق المصطكى

ضعهما فى وعاه على نار هادئة الى ان يسيلا و برفحا ثم صب المزينج على رقاقة من نحاس ودعه يبرد وعند ما تريد استعاله خذ منه كمية وحلها فى زيت نر بنتينا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشراب وادهن به

وهــذا الفرنیش الاخیر یفضل علی ما سواه لانه لا یتأثر فی ای مفطس کان ولو کان سخنا ولکن یشترط ان یکون منه علی الخیطان قشرة سمیکة فیقتضی ان تدهن به ثلاث مرات کلا نشف علیها

وقد يطلب تفضيض كاس مثلا من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اودت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعند ما يتم التفضيض الزع عنها الفرنيش بوضعها فى زيت التربتينا سخنا ثم فى سبيرتو سخن ايض او فى البنربن (وهو الاحسن) لانه مجل جميع المواد الدهنية والراتينجية بمدة يسبرة بدون ان يكهن سخنا وهو سريم التطاير. ويكفى احياناً فرك الفرنيش بفرشة نحاصية فيتغنت. وقبل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مر فى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتقطس فى المغطس الذهبي

ولا يخفى اننا بهذه الواسطة نقدر ان نكبو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او ممدنا واحدا ملونا بثلاثة الوان كالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثانية اخضر وفى الثالثة اصفر

﴿ صفة طلاء ﴾

درهم ۳۲۰ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علمكا) « ۸۰۰ من السكوتابرخا قطعا صغيرة

« ۲۵۰ من مسحوق الخفان

سيل الكوتابرخا على نار واضف البها الخفان وحركها حتى يمترجا ثم اضف الكندر وحرك الجيم الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدنى المعد نوضع المفطس النحاسى ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المفاطس التى يدخلها سيانور تحال المعجون وتفسده فلذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المهدة للمفطس التحاسى البيط

- هر القسم السادس هر القسم المات مختلفة) ﴿ القصل الأول ﴾ ﴿ فى الحفر الغلفانى)

رأينا انه فى المناطس المستعملة للتلبيس يعلق بالقطب الايجابى رقاقة من عرع المدن المراد رسوبه وان هذه الرقاقة تعوض بذوباتها عن المعدن الراسب فهسذه الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا حجبنا بفرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل النبر المحجوب يذوب ويبقى ما تحت الفونيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غير ان الفرق بينها قليل

فأ بسط طريقة لذلك هى ان تدهن صفيحة نحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس النحاسى وحين ينشف الغرنيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس النحاس ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجادى من البطارية وتعلق مثلها فى السلمي فتحفر المعلقة فى الايجابى على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفونيش ما تريد نيذوب ما حوله في المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر في المغطس المركب منه فالنحاس يحفر في منطس مركب من كبريتات النحاس والذهب في مغطس الذهب والفضة في منطس الفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والنحاس في منطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفريش وارسم ١٥ تر يد كما مر ثم ار بطها بالموصل الايجابى واغمس فقط راس الموصل السلبي بلزائبًا في المرّبج الا ّتي

درهم ۱۹۰ من الحامض النيتريك اقة ۰۰۸ من الماء الاعتيادي

و يكنى لهذه العملية سائل كهربائى خنيف فتكنى اذا بطارية واحدة واتكن
مدة التغطيس من ساعتين الى ستساعات حسب العمق المواد بالحفر . واذا اودت
ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كما عملت ان الحفر
فى المحل الغير المواد تعميقه قد صار حسب المعلوب وادهنه بالفرنيش ثم غطس
القطعة وهكذا

غيرانه اذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموسلان خيطين من حديد دقيقبن طولكل منهما ذواع وربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في التذهيب الناشف ﴾

-70067-

كلا كثرت الافادات يزداد الهامل سرورا . فع اننا تكاما عن التذهيب في بابه قصدنا لايمام الفائدة ان تتكام هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كاذى نراه على الايقونات والشهاعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك . وهذه كيفية العمل

بعد تنظیف القطعة كما مر فی باب التفضیض اذا كان معدنا و بعد سد مسامها و تعدیها دا كانت غیر معدن و تنحیسها فی مفطس كبریتات النحاس تنحیسا ناشفا خفیفا (تنظیسها فی مفطس النحاس یكون من ؛ الى ؟ ساعات حسب المطاوب) تزج فی ماه ثم تمر فی المویج الآتی (وقد مر فی باب التنظیف (۱۱) :

جزء ١٠٠ من الحامض الكبرينيك (بالكيل **)**

« ۱۰۰ من الحامض النيتريك (﴿)

۱۰۰۱ من كلوروو الصوديوم (بالتفريب)

و بعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك في محاول نيترات أنى اكسيد الزئبق المسار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلمي وتغطس في المغطس الآتى :

درهم ٧٠٠ من فصفات الصودا

« ۲۳۰ من أني كبريتيت الصودا

« • • • من سيانوو اليوناسا

« ٤٠٠ من ذهب محاول الى كاورور

اقة ٢٠٩ من الماء المقطر

وكيفية استحضاره هي ان تذوب فصفات الصودا في ثماني اقات من المــــاء ثم

⁽١) يستغنى عن هذا الزيح ادا خرجت القطمة من مقطس النجاس فاشفة كالرنجوب واما اذا بمى طى سطحها بعض حييات قلا نميني عنه

تفنيف اليها ثانى كبر يتيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور فى الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم انه فى هـذا المنطس لا تستمبل رقاقة ذهب للقطب الايجابى بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهر بائى كثير. ففى ابتداء السملية غطس ثلاثة ار باع خيط الپلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون نون الذهب الراسب و يكفى بهـذا التذهيب ان تمكسى القطعة غشاه وقيقا من الذهب لان التحاس تحته هو الذى يجل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان اموار القطعة في المزبج الحامضي لم يكن كالواجب فن الضرورة ان تخرج من المغطس وتفسل بمحلول سخن من سيانور اليوتاسا والماه ثم تفسل بماء وتمر في محلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محلات من القطعة بعمد اخواجها من المفطس الذهبي فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر السكتان او اصول الخطمي واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لومنها احمر

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في النيال }

ان هده العملية المسهاة باسم مخسرعها هى ان نرصه الفضة بنقس اسود كالمروق وخلافها فبذلك نزداد القطعة المرصعة بثلك المادة قيمة ورونها وطويفة ذلك هى ان تضع فى بوتقة عيقة الاجزاء الآتية

درهم ۲۰ من الكبريت

۱ ۱۹ من هيدروكاورات اانتادر

نم تضع البوتقة على النار الى ان تميج هذه الاجزاه . ثم تُدُذ وِتُمَة احرى وتفع نيها الاجزاء الآتية : درهم ٥ من الفضة الخالصة

« ١٣ من النحاس الاحمر

۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هــنـد المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهوسائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج المزيج من البوتقة وتسحقه الى ان مع حدا

فاذ يتم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كية من المسحوق واعجنه بماه مذوب فيه شئ من هيدروكلووات النشادر واحش به الحفر المرسوم. ثم ضع الفطعة على الرقوية لتسييل المزيج فيلتحم بالفضة داخل الحفر. ثم خذ من مسحوق الخفان او الاحر الانكابزى (اى أكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود ويبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا و يلون التحاس بهذا المون الاسود بالطريقة الآتية :

🗲 الفصل الخامس

﴿ فِي تَلُو بِنَ حَدَيْدَةُ الْبِنْدَقَّيَةُ بِلُونَ جَمِيلٌ ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة فى كاورور الانتيمون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب ﴿ في تاوينها بلون ازرق ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيدائم امسحها بخرقة مرطبسة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لتنشف بالهواء ثم اطمرها فى رمل حام موضوع

فى وعاه مناسب لهذه الغناية . ثم قوّ النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب . ولما يكون ذلك ارضها من الرمل وامسحها بخرقة ناشفة وادهمها بالفرنيش الآتى ذكره بعد هذه

﴿ فِي قالوينها بالاسمر ﴾

اعمل العملية السابقة وعند الخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة موطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريدان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا قبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الافى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعنداخراجهامن الرمل امسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صَعْةَ فَرَنَيْشُ مِنَ الْحَدَيْدِ وَالْفُولَاذُ ﴿ وَخَصُوصًا الْاسْلَحَةَ ﴾ ﴾

جزه ۱۰ من المصطكى

« ٣٠ من الكافور

« ٥٠ من صمغ البطم

فذوب هــذه الاجزاء فى كمية كافية من السيبرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يقى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

﴿ الفعيل السادس

﴿ فِي امرَجَة لتنظيف الذهب والفضة وتاء ينها وتلميمها ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاحر

· « ١٦ من الكيريت المسحوق

« ۳۲ من كاورور الصوديوم

ذوب هــــذه الاملاح في كمية ماه واضف مقدار نصف الماه ملا واعل المزيج ثم غطس فيه القطمة المواد تلميمها و بعد ان تحرجها تراهاكما مريد

(مزیج آخر)

درهم ٨ من كاورور الصوديوم

د ٨ من الطرطير الاحر

٤ ٤ من الكبريت المسحوق

د ٤ من الشب المسحوق

١٤ من كبريتور الزونيخ المسحوق

اضف على الاملاح ماه و بولا كما ذكر واغله ثم غطس القطعة

وبما انه لا يستعمل فى التلييس الا الذهب الرملي لذلك يكون لون ا

المذهبة دائمًا اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحمر . فسنتكلم عن الاكثر استمالا منها

﴿ مَرْ يَجُ لِتُلُونِ الذَّهِبِ بِالاحْمِرِ ﴾

﴿ مَوْ يَجُ لِتُلُومِنَ اللَّهُ هِبِ بِالأَحْمَرِ }

دوهم ١٠٠ من الشيعالاصفو

٥ ١٦٠ من الشب المكلس

٠١٦ من خلات النحاس

« ١٦٠ من ثالث أكسيد الحديد

« ١٦٠ من كر بونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجيم ليتم المزيج وبسد مايبرد اجعله قضبانا . فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع ويبطل تصاعد الدخان فامسحها حينتذ بالفرشة التحاسية واصقلها بالمصقلة . ثم اغسلها فى المذوب الآتى :

درهم ١٤ من كر بونات البوتاسا

ه ١٦ من الكبريت

« ٣٢ من كاورور الصوديوم

« ٣٠٠ من الماء الاعتيادي

يستعمل هذا للزيج سخنا

﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ٣٣٣ من خلات النحاس

« ۳۴۳ من هيدروكلورات النشادر

ه ۳۲۳ من ثالث اکسید الحدید

ه ۲۲۳ من كلورور الصوديوم

ضُعُ الاملاحُ في خل واغله على النارثم غطس القطعة المراد تلو ينها ``

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت

ه ١٠ من الثوم

اسحق الثوم والكبريت واغلمما في بول ثم احم القطعة على النار وغطها في هذا المزيج فيكون لوتها محرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية باون احسر ﴾

درهم ۳۲ من هيدروكلورات النشادر

۳۲ من خلات النحاس

۱۲ من نيترات البوتاسا

٥ ، من كبريتات التوتيا

اسحق الاملاح وذوبها في الخل وضع فيها السلسلة واغلمها على النار فتنخضر

اثل يلون كل معدن باون الذه 🎍

من ڪبريت مسحوق \ من دم الاخوين مسحوق / من کل منها اج: ه مساو يه

من الماه حسب الارادة

أغل المزيم ساعتين وصفَّه بخرقة رضِعة ثم ضه العطمة في وسر من شار مدهونة واغرها بهسذآ السائل ثم غط التلبو جيدا واعل نزله مدة فتحرج لنطعة یں دھی

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلوراتالنشادر في بول واغل ضمنه القطعة المراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبمد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا المساه ولا بخارات الجو فلا يغير لوته الا بعض اجسام غريبة تعاو سطحه . فهذه الاجسام تأنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بمحلول الصابون او محلول قنوى او بالسييرتو . واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان في تطريز وما اشبه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحو برالمطر ز بالذهب فيستعمل له السييرتو فلا يؤثر شيئاً بالحو بر

درهم ١٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا

۵ ۱۰ من كلورور الصوديوم

« ۱۰ من الشب

« ۳,۰۰۰ من الماه الاعتيادي

فاغل الفضة في هذا المزيج فتنظف وتلمع

﴿ مَرْبِحِ آخَرٍ ﴾

درهم ٣٠٠ من كر بونات الكاس

ه ۱۹۲ من عظام مكاسة

۱۳ من مرهم الزئبق

٥ ١٣٠ من زيت الترينتينا

وعند الاستمال يمل قليلا من هذا المزيج فى عرق او سيعرنو و تغرك به الفضة فتنظف . وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضة ايضا بفركها بماء الصابون . وأما اذا كانت القطمة ذات تجاويف فتحمى وتنقع اذ تبرد فى محاول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائة ماه و بعد اخراجها تكون بيضاء ناشفة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة . واذا فركت الفضة بهباب الدخان معجونا بماء تنظف وتلمع

﴿ في تلميع الفضة ﴾

درهم ۲۵ من الشب

لا ١٢ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتيادي

اغل الشبة بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزيج خرقة وافرك بها الفضة فتلمم

الغصل السابع ﴾ ﴿ في التراكيب المدنية ﴾

التركيب المعدني هو امتزاج معادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها . وهـذه التراكيب مفيدة جدا في الغالب للصناعة . ويقرب لونها من لون الفضة والذهب . فتتكام الآن عن جملة تراكيب منها مفيدة

﴿ مزیج معدنی اصغر لامع مرکب مما یأنی ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

١٤ من التوتيا النقية

أمع الاجزاء في بوتقة فيكون الممدن لينا

﴿ مزيج باون الذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقى

« ٢٠٠ من التوتيا النقية

تماع فى بوققة فيكون المعدن أاين من الاول

﴿ مزيج اشبه بالذهب ﴾

جزء ١٠٠ هن النحاس الاحمر النقى

من التوتيا

مجرى العملية السابقة

```
﴿ مزيج آخر ﴾
         جزء ١٠٠ من النحاس النقي

    ٥٠٧ من التوتبا النقبة

    ٥٠٧ من القصدير

             وهذا المعدن لين وسهل تحت المبرد
         ﴿ آخر ﴾
       جزء ١٠٠ من النحاس المذكور
               « ٢٠٠٦ من التوتيا

    ۵۰۹ من القصدير ( وهذا كالسابق )

      ﴿ يُحاسِ اصفر ﴾
           جزء ٩ من النحاس الاحمر
                 « ٣ من التوتيا
                              عاع في بوتقة
 ممدن جيد لعمل اواني المطبخ
             جزه ٤٠٠ من القصدير
            « ۲۰ من الرصاص
        و ٥٠٩ من النحاس الاحمر
             « ۲۰۰ من التوتيا
               تماع في بوتقة والمعدن يابس لامع
      ﴿ معدن باون الفضة ﴾
               جزء ٩ من القصدير
               ٥ ١ من المرقشينا
              « ١ من الانتيمون
```

ا من الرصاص
 أجر المملة نفسها والمعدن لا يتأكسد بسهولة

﴿ ممدن المدافع ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ١ من القصدير

تماع في بوتقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ۲۸ من النحاس الاحمر

ه ۲۷ من القصدير

عاع

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزه ١٦ من اليلاتين

٥ ١٩ من النحاس الاحمر النقي

« ٠١ من النوتيا النقية

وهذا المعدن بثقل الذهب ولونه وليانته

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوى ﴾

یستحضر بمزج ۱۲ جزء قصدیر و ۳ اجزاء زئبق و ۲ اجزاء هیدروکاو رات النشادر و ۷ اجزاء زهر الکبریت واحماء المزیج بالتدریج داخل معوجة الی ان یبطل تصاءد الهیدووجین المکبرت . اترك المعوجة تبدد وخذ الطبقة الصفراء النی داخلها فاها الکبریتور المطلوب وهو المعروف بالذهب الموسوی وکشراً ما یستعمل عند الدهانین

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة

الباب ليّا في ﴿ف سبغ الاقشة ﴾ (ديباجة) ﴿ف الكلام عن الاقشة ﴾

ان الاقشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط . او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثركما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك . فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالمكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتي كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيواني كالصوف والحرير . والفرق بين الاثنين هو ان في الحيواني كمية وافرة من الأزوت . وهذا المصر يوجد قليلا في النباتي حتى انه لا يوجد اصالة في بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانية . وهذا السائل مركب من هيد روجين وأزوت . واذا استقطرنا المواد النباتية يستخرج قليلا منه او لا يستخرج شيء

وان المواد الحيوانية عرضة للتعفن وباحراقها تفوح رائعة خراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها . واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السپيرتو وحوامض وان القلويات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فالها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النينريك والحامض الكبريتيك لها ايضا فعل عليها فان النيتريك يحالها و يفصل عنها الازوت و يتكون اذ ذك حامض كر بونيك وحامض اكساليك والكبريتيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بتمية المواد المركبة منها فحمية . ويظهر ان الحريرله بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القاديات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف تماما . ويتآنف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية . وانه يجب الانتباه عند استمال الحوامض والقلو يات على الحرير وان يكن فعلها عليه اقل منه على الصوف. فلمها ربما تضر بالخيط اذا كانت كشيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان . فالحامض النيتريك اذا كان باردا لا يعطيه بسهولة بخلاف ما اذا كان سخنا فأنه يحوله الى حامض اكساليك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماء فاذا ار يد صبغه يقتضى اذالة هذه المادة لشلا تمنع المحاد الملونة به أذ تمكون فاصلة ينها وبينه . وهدنه المادة هي صابونية قاعدتها املاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضم الصوف في خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماه وجزه بولا مختمرا . وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع أنها لا تؤذى اليد . ثم تحرك الصوف حينا بعد حين . ثم نرفعه من الخلقين وتغسله بماه وتضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماه جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه ويعرف ذلك عند خروج الماه المار في السلة صافيا غير مبيض . ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناء الكالى بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصبان ابهيج واروق للنظر . ويجب حفظ الماه والبول المستعملان اولا اكى يستعملا أنها فيكون اكثر فعلا طل المواد الدهنية غير أنه يجب أن يضافكل مرة قليل من البول

﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبييض الصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيــه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ماه محلول به قليل من تحت حـــــر منات الصودا (١ ك ال ١٠٠ ماه) وثقل شبع الكربونات صابون . ثم نسخن الخلفين كالاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات . ثم تغطه الارث مرات في م.ه العادة فارا . ثم ثلاث مرات في خلقين فيها محاور نحت كربه : ت العود بدون صوف فارا . ثم ثلاث مرات في خلقين فيها محاور نحت كربه : ت العود بدون صوف

وتفسله بعد ذلك عاه فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :
وهى ان تعلق الصوف على اوتاد فى حجرة محكة الضبط على علو ثلاثة اذرع عن الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا صفيرة لكل خس اقات صوفا . وتشعل الكبريت (۱) من او بع جهات ويخرب من الحجرة وتقفل الابواب مغلقة اغلاقا محكا مدة ١٢ ساعة . ثم تفتح الابواب وتترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما . هذا في الصيف واما في الشتاه فتترك الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشعل الرا وتغلق الابواب لكي تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا المصبغ

﴿ الحرير ﴾

الحربر مادة حيوانية خيطه مغشى طبعا بمادة صعفية لامعية وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية وهى اما صفراه او خضراه او غير حسية . فيقتضى لعمل الاقشة الحربرية ان نزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصبغة

وطريقة ذلك هي أن تضع في خلقين ماه مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتغطس فيها الحرير وتسخن الخلقين الى ما دون الغليان محركا الحرير دامًا . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتنشره لينشف . ثم تضعه في أكياس في كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية في ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى في كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية في ماه محلول فيه صابون (٢٠ ص الى ماء حريرا) ويجب أن تحوك الأكياس دامًا لئلا تتأذى السفلي منها لكثرة الحرارة في قمر الخلقين (ولمنع هذا المحظور يستعملون في أور يا بخار الماه عوضا عن النار المجردة لتسخين الخلقين)

واعلم انه كلما تصاءد شئ من الماه بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبقى الأكياس دائما تحت سعاح ماه الصابون . واذا كشف الحربر بنتح احد الاكياس ورأيته

⁽۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبمض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالتدريج . لانه اذا النهب جمعه دفعة واحدة يكون يخاره الكثيف اوكسيميين الهواء حامضا كبريتيكا يشتى الصوف برسوبه عليه كالندى وبسطبه ، واما الهلاق ابواب الحجرة فهو لمنع دخول الهواء الكروى الذي مجمل الاكسيمين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

قد صار ابيض ناصما اخرجه واغسله بماه جار ونشفه . هـــذا اذا كان يراد صبغه . واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بمد هذه العملية لبخار الكبريت على ما تقدم فى تبييض الصوف

و القعلن

الفطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان فى الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الامحلول قلوى سخن مشبع ولا يذوب اذا كان المحلول خفيفا . وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منها ما هى فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة المستعملة لغزله . ومن الضرورة ان يتنقى من هذه المواد لكى يصير صالحا لتصبغ

وطريقة تنقيته هى ان يغلى القطن بعض ساعات فى الماء ثم اربع ساعات فى محلول قلوى (۲ ق الى ۱۰۰ ماء) ثم ينسل بماء جار و يعصر و ينشف . ثم ينقع قدر ساعتين فى ماء الكاور و ينسل ايضا بماء جار و يعصر و ينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون اييض ناصعا ينقع ثانية فى ماه الكاور اخف من الاول ثم ينقع ساعة فى محلول حامض كبريتيك (١ ونصف - الى ١٠٠ ماء) و يخرج وينسل بماه جارو ينشف ثم يغطس ٣ ساعات فى محلول الصابون سخنا (١٠٠ ص الى ١٠٠ ماه) وينسل بماه جار وينشف . وهكذا تنتهى العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

الفنب والكتان من المواد النباتية الحلوية ما فى القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفها عند الصيغ بالطريقة الآتية

اغل کلا منهما فی الماء تمایی ساعات وابرکه سخنا خسین ساعة بم اغسله جیدا بماه جار ونشفه نم اتلمه ساعتبن فی ما الکاور واغسله جیدا ونشفه بم انفعه ساعة فی محلول حامض کار بالمنه (۸ و نصف ب الی ۲۰۰ ماه ۱ ما نمسله جیدا ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انتمه ٦ ساعات في محلول الصابون سخنـــا (١٠٠ ص الى ٢٠٠ من احدهما) ثم اغسله جيدا بماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة من اورپا مبيضا فلا يازم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها تمانى ساعات فى محلول قلوى (١ ونصف ق الى ١٠٠ ماه) ويفسل جيدا ثم ينقم ٣ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماه) ويفسل جيدا بماه جار وينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القاش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القاش مبيضا غاية التبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

> -ە: القسم الثانی کی⇒-(فی السیخ والصباغ) ﴿ الفصل الاول ﴾ (فی ما هوالصباغ)

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ماونة على نسيجما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغير بتعريضه للعناصر الغلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كثيرة او قليلة الانحاد بالانسجة ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره . فلالفة اذن هى الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة الكثيرة تجذب المادة الماونة وتتحدمها فتكون الته وعكسها بالمكس . ولذلك تقدم القول ان الاقشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

فيجب اذا ان نعرف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفة الصوف كثيرة بعكس الفة الحرير لها فانها اقل من الفة الصوف . لذلك يكفى غالبا لصنع الصوف ازالة المادة الدهنية . والفة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة

الحوير والصوف . ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اتحاده بمادة ذات الفة معادلة لالفة الصوف وهي على انواع شتى وتسمى الاساس

🗲 الفصل الثاني 🥦

﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محاول مواد تغط فبها الاثشة قبل صبغها لنكوزوسيطا بينها و بين المواد الملونة . والمقصود منها التعويض عما يلزم من الالفة ابعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكتر استمالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الالومين والملاح الدومين وخلات وخلات وخلات الملاح الدومين ومناملاح الحديد . فمن املاح الالومين . ومن املاح الحديد الحديد كورور وهيدووكلورات القصدير . ومن املاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويغضل من املاح الالومين خلائه لان الفته كشرة الانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذوالف كثيرة للواد الملونة فانه يبتها على الانسجة ويزيدها رونهاً . والفة اكسيد الحديد اكبر من العته واكن بما انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الا لتأبيت الالوان المعتمة

وغير ما ذكر وجد مؤسسات كثيرة . منها اكسيد النحاس وهو يابت اللون الاصفر على الفطن وممزوجا مع اكسيدالحديد الانوان السوداء على كل من الانسحة ومنها الملاح الكاس بالاجمال غير انها تعتم الانوان الحراء وتفتح الروقاء وتبتها ومنها المواد الترابية والحوامض المعدنية والمواد القابضة النباتية وانزوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة بحسب اختاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة و بسيطة . ملركبة هي التي لا تكفى لا عطاء لون ما الا يساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومين والنصيد والبسيطة هي عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنغنير والنحاس والزئميق

فنقول بالاجمال ان احسن ائات مثبت هو الملح الاكثرالفة الى الانسجة والمـــادة الماونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطاوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هي ان تغطس في محاول احد المؤسسات المذكورة فبمعاضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المسادة الماونة . و يازم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس . لثلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او مدنية او حيوانية . واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما فى تكوين الالوان . فبتعريض الاقشة المصبوغة لذلك يفتح اللون او يكدد بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على النهاش ومنها ما هو عكسه . ومنها بسيطة وهى الاسود والازوق والاحمر والاصفر . ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكتر من الالوان البسيطة . فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممز وجة

﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفصوالساق والكاد الهندىوقشر شجر الحجوز وهبابالدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

﴿ فِي العفص

المفص ،ادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول (نوع من السنديان) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته و بقيت داخل العفصة صارت فواشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثنوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه . وهذا هو الاجود

واعلم ان العنص يحوى ثلاث مواد وهى الحامض العنصيك والتانين ومادة ملونة صفراء. وهو مستعمل لصيغ الرمادى والاسود ويكون اساسا للصباغ الاحمر والمواد الفعالة فى العنص هى الحامض العنصيك والتانين. و يوجدان ايضا فى قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق. ولا يستعمل فى الصباغ الا ممز وجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستعلم

﴿ في السماق ﴾

السهاق شجر كثير الوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناه . ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتيبس الاغصان القطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود . ويعوض به عن العفص احيانا لانه اقل كلفة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كمية الحامض المفصيك والتانين فى السهاق اقل منها فى المفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشريا بصفرة او خضرة و يلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف . والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الفامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد مما بالزيتونى . ويستعمل السهاق لتلويز الصوف والحوير بالاسود والرمادى

﴿ في الكاد الهندي ﴾

هو عصير شجرة في الهند والموجود منه في المتجر هو على هيئة اقراص صلبة قليلاكسرها اسمر معتم

والكادالهندى يلوب فى الماه . والتانين الموجود فيه مخالف الدوجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممرّوجا مع املاح الحديد لونا الخضر . يخلاف الحامض العفصيك والتانين الموجودين فى العفص فاسهما اذا مرّجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود . والكاد الهندى يستعمل 'صبغ القطن والحربر والصدف بلون قرقى

في قشر الجوز ﴾

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف و يتعرض للهواء يصير اللون اسمر. ويحفظونه فى اور يا تحت الماء مدة سنة او ستين فتزداد فيه المادة . وهو ذو اهمية عظيمة وكثيرة الاستمال فى المصابغ و يصيغ الصوف بلون بندقى أبت ولا يحتاج الى المؤسسات الا لتشكيل ألوانه وازديادها روتها واحسن مؤسس اذلك الالومين غير أنه فى استماله لصيغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا. وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا و يبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر ثمر الجوز يؤخذ بعض التضج و يوضع فى براميل ويغمر بماء و يترك سنة او اكتركما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد ضلا بالتاوين

واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة الكية والتعومة وان يكون في كبس عند ما وضع في الخلقين مع التماش . لانه أذا لصق منه بالقماش شي يدبغه فلا يستوى الصباغ

و في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب و يلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطى الاقمشة لونا تابتا وانه يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخف اللون الازوق من مادة زرقاه تستخرج من نوع من النبات وتباع فى المتجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فأنح او بنفسجى . وهو النيل وقد يكون مفشوشا غالبا لعلو قيمته . ويعرف عند ما يكون لونه ازوق متما او رماديا او محضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو مغشوش فيجب على المشترى الحذو من ذلك . وسنتكم عن كيفية التصبغ به

﴿ فِي المواد الماونة بالاحر ﴾

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتازع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيس وتسحق

وكيفية تبييسها هي ان تنشر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك قليلا لتتعرى من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغر بل

وهى تباع غالبا مسحوقة ويكون لونها اذ ذلك احمر مائلا الى الصغرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لشلا تدكون مفشوشة او غير نظيفة كالواجب . ويختار منها الجذور التي يكون كسرها احمر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ نلم قليلة المقد ذات وائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هى اجود من غيرها ولذلك تطلب في اورويا من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت أكبر من ثلاث سنين يضمف فعلها الملون

واعلم ان فى الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراه سريعة الدوبان فى المساه والاخرى حمراه زاهية وهى لا تذوب الا بماضدة المادة الصفراء واستمال الفوة فى الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من المعودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لونها ينبت اكمر من تلك وهى اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

﴿ في الدودة ﴾

الدودة هى دويية صفيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع وتخنق فى ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صفيرة أينها رمادى يضرب الى الحرة. واجود نوع منها ماكان ارنه ايض فضيا وحباته كبيرة . شفة حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ضغطت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها أثر غبرة على الاصابع

و يوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوعة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يمتحن منه كمية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التى تستخرج من الدودة هى حمراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلمون احمر ارجوانى وتلمون القطن بلمون ياقوتى واذا خزنت فى محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالمكس اذا كانت فى محل رطب

﴿ في القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع فى منتصف شهر ايار قبل طلوع الشمس لشلا ينشف الندى فتطير همذه الحشرات . و بعد ان تجمع تنقع فى الخل ١٧ ساعة ثم تبسط على خام فى الشمس لكى تبيس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى . واذا تقع القرمز فى الماء يلونه بلون احمر قائى ويجمل طعمه مرا ورائحته جيدة

والغرق بين القرمز والدودة هو ان لون القرمز فى الصيغ يكون احمر ماثلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمز الصبخ الصوف بلون احمر خرى

﴿ في المصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (و يسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون فى زهرة متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى . وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر و ينسل بماء كثير ثم يوضع فى كيس بماء جاد و يداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فيمر به الماء صافيا . ثم يوضع فى وعاء مع ثقله من تحت كر بونات الصودا مذوبا بماء و بعد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة و يضاف اليه كية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط فى المزيج غيرل قطن فترسب عليه المادة الملونة و تتحد معه .

فينسل النطن وينقع فى محلول تحت كر بونات الصودا ويشبع بعصير الليمون . فترسب المادة الملونة فى قعر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون محاسى . وهى تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او بمزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر . غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا الزخرقة ومن مادة العصفر الحراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحرة المستحملة عند النساء للوجه

﴿ في الصندل الاحر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود فى الهند لونه احمر ممتم. وهو ثقيل لا ولئحة له ولا طعم واذا تقع بالماه لا بلونه يل بلون السيرتو اذا نقع به . واستعاله مسحوقا ناعما . ولون صباغه اسمر ماثل الى الحمرة . فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والساق والعفص يكون لونه احمر غير ماثل للسموة

﴿ في المواد الملونة بالاصفر ﴾ ﴿ الكركم 'والمقدة الصفراه ﴾

الكركم اصول نبات يكثر فى الهند وهذه الاصول تكون مستديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها واتينجى ولها واثقة قوية . وفيها مادة صفراء كشيرة اذا تقع فى الماء الباود لا يذوب منها الا القليل وبالعكس فى الحامض الخليك والسيرتو فان المادة تذوب كلها . وهى تتحد بسهولة مع الانسجة الحيوانية غير ان لينها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لازالنه

﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا ثقيل لونه احر ماثل الى السمرة من الظاهر

و برتقالی من الداخل . فما کان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستممل للصباغ الاسود والرمادی والاذرق والبنقسجی

﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى اميريكا ومادته الملونة كثيرة . و يصيغ به مسحوقا بمد ان يعرى من قشرته الخارجية (لان فيها مادة ملونة سمراه) وهو كثير الاستمال لصيغ القطن بالاصفر . وبمز وجا مع الفوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازوق بالاخضر

﴿ البِرُورِ الفارسية ﴾

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اخضر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراه جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبغ الاقشة لانلونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقشة المتيقة التي زال لونها

﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج ﴾

ان هذه النبائات تصيغ بلون اصفر غير أبت وهي قلما تستعملولذلك لانطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ فى الصباغ الاسود ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ان المادة التى تصبغ الصوف بلون اسود أابت هى مزيج أكسيد الحديد مع الحاه ف المنصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تنحل عنه بالماه . واذا كانت كميسة الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المسد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او مجزوزا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طوائق صبغه بالاسود فعى كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثرنجاحا

فاذا كان الصوف مغزولا فاقعه نصف ساعة فى محلول تحت كر بونات الصودا مسخنا قليلا (٧ ك الى ١٠٠ ماه) و بعد اخراجه اغسله بماء جار واعسره واسسه بالطريقة الآتية وهى ان تضع فى خلقين ماه كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الالومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماه المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره الماء تماما ثم تتركه هكذا ساحتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا للصبة

واذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكام عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو ايكون الاحود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجر عليه عملية المغزول

وطويقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلى الدفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خسة اجزاء من كبريتات الحديد و٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتفسله عا. جار دائسا اياه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي ان تغلى مائة جز. دوا ساءة ونصفا في سائل موكب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحمد طرطيرا احمر. ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل موكب من ٣٠ جزءا بقما و ربع جزء من خلات النحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

الحرير

ان الحوير غير المبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه بجعل لونه أكثر

ثباتا وروتقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كما مريفسل عاه وينقع قليلا بمحلول صابون خفيف (١ ص الى ١٠٠ ماء) وينسل بعــد ذلك جيدا و ينشف ثم اسحق عفصا وضعه في ماه سخن كاف لغمر الحرير بدون ان يغلي (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلى ٣٦ ساعة ثم اخرجهواعصره ونشفه . ثم ضمه في سائل سخن مركب من ٥ اجزاه من كبريتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب من الماثل تشر با متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معننيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة عدة الساعات لكي يتخله الهواء ثم ترجعه اليه . ثم اخرجه واعصره جيدا ونشغه بالهواء ودقه بمخباط منخشب ثم ارجمه الى سائل المفص السابق ذكره مضافا اليه عشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء . ثم ارجعه الى محلول جدید من کبریتات الحدید (٤ لئه الی ١٠٠ ح) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى علول حدیدی مرکب من ۳ اجزاء من کبریتات الحدید الی ۱۰۰ حریرا . ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم انهكلا تكرو وضع الحربر عغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد يزداد الحرير تتملا واللون سوادا

و بعد انهاء عملية الصبغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خذيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الضمع العربي . نم ينسل الحوير جيدا و ينشف

وقد جرت العادة بان محفظ السوائل العفصية والحديدية لصبخ كمية حرير ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منها كمية من العفص او الحديد حسما يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اريد صبغ الحربر غير مبيض يخنار الاصفر منــــه ويغطس فى السوائل العفصية والحديدية غيرسخنة والافتتفش مادة الحرير الصمغية وتمنع أمحاد المـــادة الملونة به . ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا أكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التنطيس اطول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ برميلا وتضعفيه حداثد عيقة وتغيرها بالخل مضافا اليه شي من الطحين ليسرع اخباره وتقركه كذلك اربعين او خمسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن فاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين نخذ القطن (او الكتان) وانقعه خمس ساعات في مغلى عفصى سخن (٩٠ عف الى ٨ ق) بحيثان حرارته لا تؤذى اليد ٠ ثم اخرجه واعسره برفق وقشفه بالهواه وعند ما ينشف جيدا غطسه في ماه فاتر مضاف اليسه جزءان من خلات الحديد السائل الذى حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاه قطنا ثم اعسر القطن داخله لكى يتشرب وارفعه مرة بعدمرة ثم غطسه في مغلى عفص جديد اخف من الاول عنى مغطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره عشر دقائق. من الاول ايضا ثم في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره وي ينشف عام في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره ربع ما العنا أن في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره ربع من الاول ايضا ثم في مغطس الحديد تم اخرجه وانشره ربع من الاول المنا ثم في مغطس الحديد تم اخرجه وانشره وي ينشف عام المعمد في مغطس الحديد تم اخرجه وانشره ويكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك الحل له العملية الآتية : ينسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية : ينسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية : ينسو خيره ماه ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزينون عتبقا الكا اقة المعرفة من المعرفة من زيت الزينون عتبقا الكا اقة

عد ماه ثم اضف على المفطن ودوب فيه جزء من عت در بوبات الصودا الحل ١٠٠ جزء ماه ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزيتون عتبقا اكمل اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف فى هـذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه نشر با متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه ثم اغساء جيدا بماه نهر جار فيكون نوفه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستمل المعض الطريقة الآتية

وهى أن يصبغ القطن أولا بازوق نيلى , سنتكام عن ذلك) ويغسل ويشف م ينقغ فى سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة (١ ع الى ٤ ق) بم يخرج ويعصر وينشف نم ينطس فى سائل خلات الحديد الذى كرن فى البرميل المار ذكره (اقة ق الى ١٠ اقات خ) ويكون تغطيسه بالتدريج ،ى كل نصف اقة وحدها حتى تتشرب

بسوية ويكون لرنها متساويا ايضا . ثم يترك منطسا ربم ساعة ثم يعصر و ينشر فى الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافاكل موة ١٠ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر فى الهواه و يعصر وينسل فى نهروينشف . ثم ينطس فى منطس زيتى كما مرفى العملية السابقة لكى يتلم ثم ينسل جيدا

غيران الطريقة الاولى احسن من هـذه لانها اقل كلفة . ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

و ياون القطن (او الكتان) باون اسود مخلى بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن (او الكتان) بقطه فى محاول فاتر مركب من جزه من خلات الالومين وجزه من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا . ثم تغسله فى ماه سخن ثم فى ماه بارد ممزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٥٥ ذراعا من القطن بشرط ان تضمه فى المغطس وهو بارد . ثم تضمه على نار بحيث يغلى بعد ساحتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواه ثم تغسله وتنشفه

﴿ الفصل الخامر ﴾

﴿ فِي الصباغ الكحلي ﴾

﴿ الصوف ﴾

طريقه ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خس عشرة ذراعا من القاش في كية كافية من الماء ثم تصفى المغلى فوق القاش وتغليه ساعة ثم تعصر القاش وتعرضه الهواء ثم تضعه في مغطس آخر موكب من ٣٠٠ درهم من البقم و بعد ان يغلى البقم ساعة صفة واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس ومائة وستين من كبريتات الحديد . ثم غطس فيسه القاش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه الهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى او بع

مرات وفى المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة وامرره بمحاول كر بوئات الپوئاسا فاترا (١ پ الى ١٠٠ ماه) . واغسله بماه كشير

﴿ الحربر ﴾

طويقة ذلك هي ان تغلي ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اوبع اقات حرير ساعة كما مرثم صَفتِ الماه وذهاس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواه . ثم اغل ٣٠٠٠ دوهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه او بعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحوير واخرجه ورة بسد ورة الى المواه على ساعة ثم اتركه في الهواه برهة ثم اوجعه الى مقطس القشر سخنا ومن هناك الى مقطس البتم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠٠ درهم بتم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد ثم غطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرده في محاول كر بوات البوقاسا فانوا . (١٠ ب الى ١٠٠ ماه) واغساء حالا بماه كشير

﴿ الكتأن والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلي ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠ فراعا قطنا (اوكتانا) في كمية ماء كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه لا الهواء . ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفه واضف اليه ١٢١ درهما من كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسائة درهم من كبريتات الخديد وغطس فيه القطن مدة ثم اخرجه واعصره وامرده في محلول البوتاساكما من السكلام عنى الحرير واغسله جيدا واشفه في الغي

﴿ الفصل السادس ﴾ في الصباغ الرمادي ﴾

﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المغاطس السوداه وصبغت بها الاقشة مكون لون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمقاطس الرمادى مقادير مقروة لاننا تقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج يلون فأنخ او معتم يحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح تقدم قاعدة وسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العضى فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماه كافيا لغير الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومدوب الحديد وتغطس فيه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب. ثم تخرجه وتغسله حالا. واذا اردت ان تصبغ بهذا المفطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى المفص ومدوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ال يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكلّا أكثرت فى المقطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التفطيس يكون اللون أكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى. المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه معنما واردت ان يكون فلتحا فغطسه فى ماء فاتر مضاف البه قليل من مغلى المفص او محاول فيه كبريتات الالومين او صابون غير اله يستغنى عن ذلك اذا خرج الصوف مدة بعد مدة من المقطس الحديدي فتعرف اذا كان اللون قد صار يعجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب ان تمكن مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان تغسل الصوف عند اخراجه من المغطس بماء كثير

﴿الحرير﴾

اسس اولا الحوير بنقعه فى ماه كاف لغمره محلول به كبريتات الالومين (١٠ ك اك الى ١٠٠ ماه) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مفطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . فاذا وجدت لونه معماً بعكس ما تريد امروه فى مذوب الطرطير الاحرىم فى ما فاتر . واذا كان العكس فارجعه الى مفطس البقم حتى تنال المراد

﴿ القطن او الكتان ﴾

يصبغ اولا القطن (او الكتان) بالازرق ثم ينطس فى مثلى العنص ويمصر وينشف ثم يوضع فى وعاء خشب فيـه ماه بارد مضاف اليه كية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المالو ذكره وكمية من مغلى البتم وتدعه يتشرب فى المغطس و يصبر باللون المرغوب ثم ينسل ويعصر وينشف

و يصبغ القطن (او الكتان) بلون سنجابي ثابت بالطريقة الآتية :

وهى أن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العقص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة تم فى محلول الطرطير سخنا مم يعطس فى مغلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امرر فى محلول الصابون سخنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود ويبقى سنجابيا مممًا وأيتا

﴿ ولذلك عملية اخرى ﴾ وهي أن تضع في وعاه خشب ٧٥ أقة ماه سين اثوب خام طوله أو بعون فراعا . وتمزج بالماء مغلى ٣٧ دوهما من المفص وتغطس فيه المهاش وتعصره داخل المغطس مم ترفعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بناء وتضعه في أناه آخر فيه ٧٥ أقة بناه بلود مضاف اليه ١٦٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المغطس ١٠٠ دقائق تم تخرجه وتغسله ﴿ وعملية أخرى ﴾ وهي أن تضع أنا - ٨٥ أقة ماه سخن مضاف اليه مغلى الدماق (وعملية أخرى ﴾ وهي أن تضع أنا - ٨٥ أقة ماه سخن مضاف اليه مغلى الدماق (١٩٠٠ درهما من الدماق مغلى فيسه كية ماه) وأعمل في المراش كما في المنطس

السابق و بعد شطفه غطسه في اناء فيه ٧٥ اقة ماء بارد مع ١٦٠ دره أمريك الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره واغساه

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ فى السباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تمين لتذوييسه ومفاطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة . فلصبغ الصوف يحضر منطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٣٣٠ من الماء

د ١ ونصف من النيل

۱ ودرهم ۳۹۰ من کبریتات الحدید

« ١ ونصف من الكلس

ه ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينم جيدا و رش من الماء على المكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجيع فى خلفين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به للى ان يصير باللون المرغوب

و بعد استمال هذا المفطس مدة يرسب فى قعر الخلقين كمية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و ۲۰۰ درهم من كبريتات الحديد و ۳۰۰ درهم كلسا غير مطفأ ومحرك فيذوب النيل الراسب. و بعد ان يستعمل هـذا المفطس كثيرا للصبغ يفتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كاكان

﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

قة ٥٠٠ من الماء

د ۽ ونصف من الصودا

١ ونصف من النخالة مفسولة

١ ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

١ ونصف من النيل مسحوقا اعما

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة . ثم اخرج النار من نحت الخلقين والركها حتى تصير بحرارة معندلة ثم اضف النيل وحرك المزيح وابقه سخناكا مر ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٧ ساعة و بعد مضى ٨٨ ساعة يصير لون المزيج اصفر وتطفو علميه رغوة و بعض لطخات نحاسية الاون

وفی هذا المفطس ایضا برسب بعض النیل فی قسر الخلقین بعد الصن به ملکی تذو به خذر به المغطس واغله بعد اضافة ربع وزن النخالة ور به وزن الصودا و ربع وزن الفوة وامزج ذلك مم باقی المغطس

ولما يغنقر الى النيل اضف آليه كية منه مسحوقا. و بعد صبع النماش بالازرق يجب ان يغسل جيدا في ماء جار لكى يزول ما لدق به من النبل على غبر لزوم. وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالافشة الى تصبع بالازرق قبل ال تصبغ بالاسود اذ براد ذلك

الحرير

نستعمل لذلك المقطس الثانى غير ان كمية النبل هنا بجب ان تكون اكثر مما هى فى الاول و يعد مضى ٨٤ ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كرم.ت الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا و بعد لا ساعات يستعمل فالرا

وقبل ان يصبغ به الحربر بجب ان يغلى مدة فى محلول مَّ مِن ٣٠١ ص الى ١٠٠ ح)ثم يغسل جيدا ويداس فى ما. جر . و بما ان الحرير لا يتسرب اللون الازرق بسهولة بجب ان تصغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه في عصا تجعلها على فوهة الخلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواء وضعه في اناه ملان ماه بلردا ثم اعصره ونشفه حالا في الصيف بالشمس وفي الشتاه بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المفطس اضف البه ١٥٠ درهما من تحت كر بونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة . واذا قل فيه النيل يضاف البه كمية منه ومن تحت كر بونات الصودا ومن الفوة والنخالة بقادير منساوية

واعلم ان الحرير لا يلون پلزرق.معتم بالطر يقة السابقة وحدها . فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ اولا بالدودى ثم يغسل و يصبغ بالنيلكا م

واذا اربد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساما كما مر. والحرير غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا ، واعلم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حراوة من مفاطس المبيض . واذا اردت صبغ المبيض وعكمه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض الملا تنحل عن غير المبيض مادته الصغية فتضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا لئلا يتطاير. ثم ضعه في خلقين واضف عليه ماه يوازنه عشرين مرة من الماه مذوبا فيه ثقل النيل من البوتاسا وثفله من الكاس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلى وانت تحولت المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدوه قافا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب. واذا تصاعد كثير من الماء قبلان يذوب الراسب في قسر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد . ثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عا ورشا الى ان يبطل تصاعد البخار هنه وامزجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه

٩٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماه بعد ان علا ضفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيل المذكور آفغا واغسل الحلة عاء حتى لا يبقى فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املأه الا قليلا من ١٠٠ العادة وحركه ثلاث مرات فى النهار وابقه خمسين ساعة فيصير حاضرا للصبغ به

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن ويفط فى ماء فاتر ويعصر برفق ثم يدخل في عصا تجعله على فوهة البرميل فاذ يتغطس يدار حتى يتشرب تماما ويداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب. فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضج فوقه ما يمكن ثم اغسله بماء ضمن اوعية فينحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هذا الماء لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثا يأخذ لوله فى ان يضعف ويسود فلاصلاح الحال اضف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٢٠٠ من الكاس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم. وتقدر ان تقوى فعل المفطس كما نريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكاس حسب احتياج لون الصباغ

﴿ الفصل الثاني ﴾

(ف الصباغ الاحر)

﴿ في صبغ الصوف باحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة قيقتضى تأسيسهفالاساس بتنص هذه المادة ويثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس الصوف

مكان رطب واتركه حتى ينشف تمــاما ثم اغسله بماه جار وانشره فى الهواه حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فعى ان تأخذ مقدار ثلث ثقل من الفوة الجيدة مسحوقة ناعة واغلها ساعتبن فى كية كافية لغمر الصوف ثم صفة الماء بمنخل وارجعه الى الخلتين وضع فيها الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الخلتين لا تغلى الا بعد ساعة وقصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلتين ثم اضف عليها من الفوة كية تساوى ما وضعتها اولا ومقدار خُس وزن الفوة من محلول ملح القصدير (ستتكلم عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الخلتين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيسه نصف ساعة . ثم اخرجه وانشره ثم اغسله جيدا بماه جار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلاً ازدادت كمية من الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معنا عوضاً عن ان يكون احمر . وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة . وانه اذا غلى الصوف فى المقطس اكثر من المدة المينة تذوب المادة الصفراء الموجودة فى الفوة و يصير اللون جوزيا مكدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا . فنه لكل ذلك

واعلم ایضا انك اذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماه مذوب فیمه كبریتات الحدید (۱ ح الی ٤ ص)ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یكون لونه بنیّا

﴿ في صبغ الحرير باحرالفوة ﴾

خذ ٤٨ درهما من كبريتات الالو، ن و ١٠ من محلول ملح القصدير وذوب الجيم في ماء غال كف لغمر ١٥٦ درهما من الحرير . واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناه آخر ثم غطس فيه الحرير وأيقه منقوعا ١٧ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى ذذ يغلى الماء بحدد الساعة الحرج الحرير حالا واغسله يماء جار ونشفه بالشمس


﴿ فِي صَبِّعُ القطن والكتان باحمر الفوة ﴾

اعلم ان الفوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس السيج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن

فيجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص و بموجبها يقدر العامل ان يكمل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبع الكتان به مع ان العملية للاثنين واحدة . وفي بعض المصابغ يصبغون القطن (او الكتان) عوض الموقع بالبغم ولكن بين اللونين تفاوتا من حيث الوفق

وطويقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تنطسه بمغلى العفص (١ ع الى ٤ ق) ثم في محاول كبريتات الالومين فالرا (١ ك الى ٤ ق) مضافا اليه لـ كال ٢٠ ألومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ٨٠٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماء) . و بعد تقمه ١٢ ساعة تخرجه وتمصره برفق وتنشفه وكا كان تنشيفه بطيئا كان لونه ازرق بعد الصبغ ولا يصبغ في مغطس واحد الا اربه اقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القائل في الخلقين وبجعل اللون اكبر تساء يا

واما الخلقين المستعملة لصيغ الكمية المذكورة فيحب ان نسم ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل . فاملأها من ماء ثهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها (شكل ١٥) ثم ادخل عصا في الفيم المراد



١.

صبغه من الفطن واجملها على فوهة الخاتمين وذ يغضس مبه السفن دره كم سبق

القول فى غيره حتى يتشرب تماما . مداوما الادارة مزيدا درجة الحوارة الى ما دون المنيان و بعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الجلتين واضف الى المغطس مائة وخسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم فذكره ثم ارجع القطن الى الحلقين وانزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر نم اخرجه وعلقه حتى ينضج عا يمكن من الماه واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كامر فى المغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضاعن ماه النهر فليكن ماه بثر . ثم اخرجه ودعه يبرد وإغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدوا لان مادة الفوة الصفراه اختلطت مع الحراء وشابت اللون. فلازالة هذه المكدرة وتلوينه باحر وردى غطس القطن برهة فى ماه فائر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله عاه نهر وابسطه على مرجحتى ينشف فيزداد لونه رونقا وإن اللون الذى يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت. ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على الفطن صعب جدا فلا يكون ذلك الافى بعض مصانع اورو يا مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم المفريت او دم القرد او دم المغريت او دم القرد شتى وكان كل من يتوصل اليه الاورو يا ويون الافى السنين الاخيرة بعد امتحانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من امحاب المصابغ يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه شتى وكان كل من يتوصل اليه من امحاب المصابغ يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه الالقليل منهم. قاذلك قلما عرف الناس طريقة هذا السرعن غيره فلم يعرفه

هـــذا و بما ان ايناه وطننا قد اعتنواكل الاعتناه بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدة عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واحضر اسلوب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عشرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اُولاً ﴾ بحب أن يكون آلماء المستعمل لذلك صالحاً لأن للها فعلا خاصا بالصباغ الذي نحن بصدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعفنة ومتغير الطعم لسبب كبرة الاملاح فيه التي منها كر بونات الكاس والمانيزا وهذان الملحان برسبان داخل المغطس على النسيج و يمنعان النصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحام**ض** الكر بونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون راثقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اى دم العفريت . فتنبه

﴿ ثَانَيا ﴾ ان تغلى ٣٨ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٢ ساعات فى محلول الصودا خفيفا (١ ص الى ١٠٠ ماء) نم تخرج القطن وتعلقه فوق الخلقين حتى يمضج ما يمكن وتغسله جيدا بماء جار وتنشره فى الهواء حتى ينشف

(ثالثا) ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ اقة (٢ ص الى ١٠٠ ماه) وامزيج في المذوب ١١ اقة من زيل الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض الكبرينيك و ٢٠٠ درهما من الحسمن المربي و ٢٠٠ من هيدووكلورات النشادر (يجب وضع الصمغ والهيدوكلورات مع المزيج بعد تذويب كل منها بكية كافية من محلول الصودا الخفيف) و ٩ اقات من زيت الزيتون عكرا (مستخرجا بالمطروف) محلولا في ثلاثة امثال ثغله من محلول الصودا الخفيف . و بعد من هذه الاجزاه وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٠ ساعة ثم اخرجه واعصره جيدا وانشره حتى ينشف ثم ارجمه الى المغطس واقعمه ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية . واغسله جيدا اخيرا واعصره ونشفه . (وهذا المغطس الحوانية التي تتحد با كدر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكامر التصاقا بها وثباتا الحيوانية التي تتحد با كدر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكامر التصاقا بها وثباتا

﴿ رابِعا ﴾ ان ترکب منطسا کالسابق لکن يدون ز بل الماعز وتفعل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المغطس الابيض)

﴿ خامسا ﴾ ان تأخذ ٩ اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ اقة من ما أنهر الى ان يستحيل نصف الماء الى بخار . فتصفى الباقى في وعاه خشب وتصب على العفص مقدار الماء الذي تصاعد وتنسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماه العفص على النار وعند ما يغنر غطس فيه القطن قديا فتمها وعصره داخل المغطس ليتشرب جميعه بسوية واتركه منتوعا والمغطس فاترا ٢٤ ساءة ثم عصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون ان تفسا.

﴿ سادسا ﴾ ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماه سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزعها واضف اليه ٢٧ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سابِعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيـــه القطن وتنقمه كما مر. و بعد اخراجه وتنشيفه تنقمه ست ساعات فى نهر وتفسلهجيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ

﴿ ثامنا ﴾ ان لا تصبغ في كل منطس الاكل اربع اقات على حدة . ولذلك ضع في خلقين نحاس مبيضة ه ٣٩ اقة ماه و بعد ان يفتر قليلا اضف اله اربع اقات من دم البقر وحركه جيدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الخلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسخب المصا من القطن وغرقه تماما وقر النار حتى يغلى المنطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا في نهر الى ان يخرج منه الماه راثقا ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات في منطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن و بعد غسله و تنشيفه انفعه في المفطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون تصبغ كل القطن و بعد غسله و تنشيفه انفعه في المفطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون

﴿ نَاسُعًا ﴾ ان تمزّج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٢ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تغسله

﴿ عاشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون اييض في ٣١ اقة ماه سخن واحذر من ان يبقى شيّ من الصابون غير ذائب لان ذلك يجعل تلطيخا على القطن . ثم تضيف الى ذلك ٤٥ اقة من محلول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه القطن وتضع فوقه قضبانا حتى يبقى غارقا وتغطى الخلقين وتغليها غلما لطيفا مدة ماعتين ثم تخرج القطن وتغسله جيدا وتنشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهى عملية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من اغلاء القطن في المغطس الاخير هو لكى تذوب مادة الفوة الصغراء وتظهر الحراء مكدة قليلا فبتعريضه للشمس يغتج اللون ويصير و وديا جميلا جدا

فقد لاحظنا اذا أن القطن غطس فى الزيت فاتحد معه ثم فى العفص فاتحد التانين مع الزيت فاتحد مادياها التانين مع الزيت فالفوة فاتحدت مادياها الصفراء والحراء مع ما ذكر من المواد ثم أنحلى القطن فى الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصغراء و بقيت الحراء متحدة به المحادا ثابتا

ولكى يكون ازيت قابل الاتحاد مع القطن اضفنا اليه من محاول الصودا لكى يذوب بمزوجا معالماً، وقد جعلنا كمية الصودا قليلة اشلا تتحد تماما معالزيت فيصيرا صابوًا فنفسد العملية واخترنا ازيت معكرا لان الرائق لا يناسب مطلقا

واعلم ان اللون بزداد احمراوا كلما اكترت من الفوة فاذا صبغت القطن بمشل وزنه من الفوة يكون اللون ورديا فقعا بعد وضع القطن في مغطس الصابون الاخمير واذا صبغته بار بعة امثال وزنه يكون ورديا معما و يزداد ظرفا بعد تعريضه للشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فقعا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يغطس القطن اكثر من ثلاث مرات في المفاطس المحلول فيها ازيت واذا كان غير جيد فلا يعود ممكنا ان تجهله معما . واذا اخرجته وكان اللون احمر قائما تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه ويصير بهجا . واذا كان اللون مائلا الى البنفسجي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بازيت كلواجب و ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كثيرة على الزيت فكونت معه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل علية واخرى

والبعض بزيد على هذه الغوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو :

ضع فى الخلقين ٤٠٠ اقة ماء مذوبا فيه ٧ اقات صابونا ابيضو بعد ان يذوب

الصابون تماما اغل السائل قليلائم اضف اليه بالتدريج مع التحريك مزيجا مركبا من ٢٠٠ درها من الحامض النيتريك ٢٠٠ درها من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلونوودى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لونه اروق

﴿ في الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الحراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن يستعمل غيره للصباغ الاحمر . وقد يكون اللون ممما لو فاتحا او زهيا واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الأولى ﴾ لو فرضنا اثنا نريد ان نصيغ ٣٨ اقة صوف. نضع ٢٠٠ اقة ماء في خلقين محاسبة مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من أنى طرطرات البوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة وتصفا او اقتين من محلول القصدير ونفط الصوف حالا وتحركة حتى يدور في المنطس ثلاث مرات وتتركه داخل المنطس غالبا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نفسله في نهر لينشف

(الثانية) ان تأخذ نصف الماه المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الفليان فتضيف اليه اقة ونصفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا وتحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليه ه اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف وتديره داخل المغطس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو في درجة الفليان ثم تخرجه وتتركه حتى ينشف فنضله

واعلم ان كية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قورنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وإن نوع الدودة المستعملة يقدم ويؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مفطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ و يصبغ به بغير ألوان كالبرتقالىوالذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من السكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات الپوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالمساء يكد نونه الاحمر ثم يصير لحيا فيكون نونه اذا غير ثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماء الصابون او ماء قلوى و ولو على البارد . فاعرف ذلك

﴿ فِي الصباغ الفرفري بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خانين ماه لنمانى اقات صوفا وتفليه وتضيف علميه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠٠ من أنى طرطوات البوتاسا و٣٣ من مسحوق المدودة و٣٣ من مسحوق المكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وايقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله يماه جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلقين ماه مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محاول القصدير و١٤ من ثانى طرطرات الپوتاسا و٣٠٠ من مسحوق الدودة وتفطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله بماه جار

﴿ فِي الْاحْمُرُ الْوَرْدِي بِاللَّهُودَةُ ﴾

ینتضی للصوف قبل صبغه بهذا الاون عملیة خصوصیة وهی ان ینقع ۲۰ ساعة فی محلول الحامض الکبریتیك (۱۰ ح الی ۲۰۰ ماء) ثم یغسل بماء جار

فاذا كان هذا التمل في حلة ماه كافياً لتمانى اقات صوفا وأبقه سخنائم ذوب فيه ٣٠٠ درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا و ٨٠ من كبريتات الالومين ثم اضفاليه من الدودة النشادرية كية تكفى الون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مدبرا المه بسرعة ثم اخرجه واغسله بماه جار

واعلم أنَّ هذا اللون قليل الثبات . وأنه كلما طال ابقاء الصوف فىالمفطس يكنر اكداد الاحمر فتنبه

﴿ فِي صَبِّعُ الْقُطِّنِ بِالْدُودَةِ (بِلُونَ عَرْفُ الَّذِيكُ ﴾ ﴾

خذ من محاول خلات الالومين (١٠ خ الى ١٠٠ ماه) قاترا ما يكفى لفهر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره في غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه فى ماء سخن ممزوج به كر بوئات الكاس واغسله بعد ذلك جيدا بماه العادة. ثم اغل ٨ درهما دودة فى ٨ اقلت ماء وضع ذلك فى خلقين فيها ماء بلود ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالتدريج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين . ثم اخرج الثوب واغسله واذا اضيف على مفطس الدودة السابق كمية من خشب البقم يكون لون الخام للكيا جميلا جدا (وصبغ الحوير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ في الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصيغ جيدا بالقرمن . وطريقة ذلك هي ان تأخذ غزلا (او جزات) من الصوف وتغليه نصف ساعة في ماه فيه نخالة ثم تغليه ساعتين في مفطس جديد مركب من وزن خس الصوف من كبريتات الالومين وجزه من أني طرطرات اليوتاسا لكل عشرة اجزاه من الصوف . ثم تخرج الصوف وتضعه في اكياس في على رطب وابقه بضمة ايام . ثم فتر في خلقين ماه كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ أن يغلى وعند ذلك غطس فيسه الصوف وابقه الى ان يصير بالماون المرغوب فتخرجه وتفله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمن مقدار ثقله . ولون القرمن على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير آنه لا يكون برونقه وزهوته

﴿ فَي صَبَّعَ الْحَرِّيرِ بِالْقَرَّمَزِ ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمن قلما يستعمل . فاذا امسته بوضعه ست ساعات فى محاول نيترات القصدير نم غطسته فى مغلى القرمز يكون أونه ارجوانيا غير ثابت

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فَي الصَّبَاعُ الْاصْفَرُ بِالْكُرْسَتُرُونَ ﴾

﴿ الصوف

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماء محلول فيسه مثلى ثمن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين . ثم يغطس فى خلقين على ار فيها ماه كاف وثقل الالومين المذكور من الحكوسترون . ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب . فاذا كان ذلك يرفع من الحلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصغر ثم يحرك السائل ويرجع الصوف الى الخلقين ويبقى ١٠ دقائق بم ينشر لينشف ويشطف فيكون لونه برتقاليا . فاذا اردته ذهبيا فحوض عن الطباشير بقل المكرسترون من محلول القصدير . او ليمونا محضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلاً من الطرطير

الحوير

اغل اولا الحرير في محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم اغله ساعة في محلول كبريتات الالومين (١ ونصف ك الى ٢٠٠ ح) ثم اغسله وغطسه في مغلى الحرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٣ كر الى ١٢ ح) وقبل انتماه العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر في صبغ الصوف او قليلا من الوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الااومين بالمقادير المذكورة آنفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن (او الكتان) من محاول خلات الالومين فاترا ثم ا نشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى اه سخن محاول فيه كمية طباشيرثم اغسله جيدا بماء العادة . ثم ضع فى خلتين نصف الماء اللازم لتغطيس القائس وضع اقة من مسحوق خشب الكرسترون فى كيس رقيق تضمه فى الخلقين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماه بلردا ثم من مفوب الغراء ٦ اجزاء فى كمية ماء كافية ولما يفتر المزيج غطس فيــه القائن واشتغل به داخل الخلقتين من ٥٠ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فخرجه وتشطقه

واعلم أنه كلا ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرجة الحرارة يكون اللون مميًا والعكس بالمكس. ويجب الاعتناء بتحريك القياش داخل الخلقين لان الجهة التي تمس حدود الخلقين منه يكون لونها معيًا فلا يكون اللون متساويا . ولا تشكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصغراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لونها يزول عن القاش بمجرد تعرضه للهواء

-م الثاني ك⊸-(في الصبغ بألوان مركبة)

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ات الالوان البسيطة تكون معشة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ . واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع فى ألوان مختلفة بسيطة . فالاخصر مثلا يظهر اذا غطست النماش فى مغطس ازرق ثم فى آخر اصفر . وقد يظهر لون مركب اذا غطست النماش فى مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسعا نختصره وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا . فنمطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كا يريد . و بالله التوفيق

ان الاخضر المغم خصوصا يظهر من وزج الاسود والاصفر . غير أنه في كل المصابغ يستحسنون وزج انرق والاصغر فانهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته وطريقة صبغ الصوف به هي ان تصبغه اولا بالمغطس النيلي اى ازرق م تغسله عا جاد دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد م تفطسه في محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزه من ثاني طرطرات اليوتاسا لكل ١٠ صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشنغله داخله الى ان يصبر باللون الم غيب

واعلم انه كلماكان اللون الازرق على الصوف ممّا يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معمّا ايضا والمكس بالعكس

ولك طريقة اخرى وهى ان تغطس ٨ اقات صوفا اربع ساعات فى محلول سخن مركب من كبريتات الالومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ فى كمية ماه كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المفطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المواد من اللون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصبر باللون المرغوب

﴿ الحرير

صبغ الحوير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هي ان تغلى الحوير في محلول الصابون مدة ثم تقسسه بكبريتات الالودين كما تقدم الفول في الصبغ بالالوان البسيطة تم تفسله غسلا لطيفا في داء نهر ثم تصبغه بالاصفر

كما من في بايه ثم تخرجه وتفسله وتصبغه بالازرق كما مر في بابه ايضا (بالنيل) ويختار الحرير الابيض طيما لذلك

﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازرق ثم انقعه فى ماه العادة ثم اصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهي ان تصبغ القطن بلزرق سهاوى ثم تغطسه في مغلى السهاق ثقيلا سخنا وتتركه حتى يبرد ثم تخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه في محاول خلات الالومين وتنشرة ايضا لينشف ثم تغمله وتغطسه في نقيم الكرسترون فالرا (٢٥ ك الى ١٠٠ ق) وتشتغل به ساعتين داخل المفطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون اخضر ماثل الى الصفرة أو الزرقة لكثرة

الاصفر او الازرق فنطس القماش عحاول هيدروكاورات النشادر خفيفا اوفي محاول قاويّ خفف فتظهر الصفرة اذا كانت قليلة . وفي محاول حامض او كبرتات الالومين فتتساوى الالوان ويصير الاخضر ممتدلا

واما اذا اردت صيغ القطن المحوك (او الكتان) بالاخضرفيجب بعد صيغه بالازرق السهاوي ان تغطسه في محاول الحامض الكريتيك خنيفا ثم في محاول سخن مركب من ٦٥ درها من الصودا للثوب ثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطمه في محاول خلات الانومين فاترا . ثم تصبغه بالاصغر بالطريقة الاعتبادية

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ فِي البنفسجي والفرفري ﴾ ﴿ الصوف ﴾

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مؤجالا حمر بالازرق حسب الاختيار. وطريقة صبغ الصوف باحدها هي ان تضع في خَلَقَين على لار احكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذو با فيه جزء من كبريتات الالومين ونصف جزء من طرطرات البوتاسا

وتنطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تفسله وتنشفه وفى مدة نشره خفف النار من تحت الخلةين حتى يبرد ما فيها واضفعليها من الدودة النشادرية ومن مقطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتفسله

وقد يعطى الصوف لونا بنفسجيا بتأسيسه بمحلول مضاعف الالومين والطرطير مضافا اليه ٣٥٠ درها من محلول القصدير . و بعدد اغلاء الصوف فى المزيج ساعة وضفا ينزل عن النار و يترك فى المغطس ٣ ايام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقم . و بعدد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس فى مغلى البقم سخنا و يشتغل به حتى يصير باللون المطلوب

﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر يثقل عنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله فى نهر ودقه بالمخباط برفق ثم غطسه فى مغطس نيل (اذرق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه بنفسجيا جميلا

﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن (اوالكتان) في محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة فى المغطس الزيتى الاسود والابيض كما تقدم فى صباغ دم القرد ثم اسسه فى مزيج مركب من حرما من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ٢٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الرائق في اناه آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ه ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثماما . ثم تضع في خلقين على نار ماه فيه ثقل القطن من مسحوق الفوة وعند ما يفتر المفطس غطس فيه القطن بالمصاكا مرحتي يتشرب تماما ثم قو النار بالتدريج بدون ان يغلى السائل . فلما يصير لون القطن اسود

ماثلاً الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة في محلول الصابون كما مر في صباغ دم القرد ليفتح لونه

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ البرتقالي (او النارنجي) ﴾

وهذا النون يغلمر بصبغ الفهاش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كـقواعد الصبغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ القاش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحمر الخنيف بالفوة ويكون اللون معمّا او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان المكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مر به من طرائق العباغات المختلفة

﴿ القسم الثالث ﴾ ﴿ في الالوان المدنية ﴾ ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ في الازرق ﴾

هـذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غامضا لامعا واكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التي نراها في المتجر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هى ان تبيض الحريرثم تغطسه ربع ساعة فى محلول فيسه جزء من هيدروكلورات أاث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير . ثم تخرجه وتفسله وتغطسه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تغسله وتغطسه فى محلول بلود خنيف من سياثور الپوتاسا محمضا قليلا بالحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بمد ربم ساعة وتفسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس في المحاول الحديدى يتحد مع كية منه والصابون الذي يفطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدى . والحامض المكبريتيك او الهيدوكلوريك يتحد مع البوناسا الذي ينحل عن الحامض الميدروسيانيكوهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد مع الحرير ويكون الاون الازرق واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحذ كية من هيدروسيانات الحديد النقى مسحوقا وامرجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الميدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محوكا اياه في هذه المدة خس اوست مرات

ثم اسس القطن الميض بغطه في محلول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغسله جيدا . ثم خذ كية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق خامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة .ثم اخرجه واعصره وانشره ربعساعة الهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه عاد محض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماه) واعصره واغسله باعتناه ونشفه وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غيران العملية فيها صعوبة واللون لا يثبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكو هذه العملية

﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هى ان تؤسس التماش بمزيج مركب من ١٧٠ درها من كبريتات النحاس و٣٨ من خلات النحاس و٣ ونصف من الغواء و ٣٠٠ من الماء (تذوپ فيه الاجزاء السابقة) ثم ترطب التماش فى هذا المزيج بتساو ثم تنشره فى غرفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبه فى محلول البواسا الكاوية (٨٠ ب الى ١٠٠ ماء) ثم تشطفه وتعسره داخل محلول مركب من ٨٠ درهما من الحامض الزونيخوس (طعم الفار الايض) و ٣٨ من كر بوات البوقاسا و ٣ اقات ماه حتى يتشرت تماما ثم تشطفه وتنشفه وتنشره بالفيُّ حتى ينشف

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الاصغر ﴾

طريقة الصبغ به مي ان تؤسس النماش بمحاول موكب من ٣٨ درهما من ثاني كر بونات اليوتاساً مذو بة في ٣٠٠ او ٢٠٠ ماه و بعد اخراجه ترطبه بدون غسل في محلول خلات الرصاص (۳۸ درهم خلات فی ۳۰۰ او ۲۰۰ ماه) ثم تفسله وتترکه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقا . فاذا اردت اللون الليموني الفاتح فأسس التماش بمحاول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نشفه ثم غطسه في ماه الكاس معكراتم غطه في محاول كرو،ات البوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل واذا اردت البرتقالي فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٢٠٠ ماه ورطب فيسه الماش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق في ماه الكاس معكرا وغزيرا ثم اشطفه ثم غطسه ر بع ساعة في مذوب ٨٠ درهما من ثاني كرومات اليوتاسا لكل ثوب يشرط ان يكُون المذوب فاترا ثم اشطفه ثم اغل في خلقين ماء كلس راثقا وغطس الثوب فيمه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يملك انثوب شخصان ينطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطوف الآخر فيكون اللون اكثر تساويا وطويقة صبغ الحرير باصغر زاه لامع هي ان تشطه (لا يصبغ الا الحرير هكذا) في محاول كلورور الكدميوم فاترا وتنركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه في محلول كبريتور البوتاسا باردا خفيفا فيتحدالحرير نمامامع كبريتور الكدميوم الذي يتكون بهذه العملية ويكون لونه اصفر زاهيا لامعا وثابتًا . وهــــذه العمليةُ افضل من غيرها غيرانها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحر ﴾

طريقة الصبغ به (للحرير اوالصوف) هي ان ترطب احدهما في المركب الآتي جزء واحد من الزئبق النقي

« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء فى وعاه صينى تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق تماما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ه دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله فى مثله من الماء المستقطر وتسخنه وتفطس فيه التماش وتتركه حتى من ١٠ الى ١٥ دقبقة فيصير لونه احر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تغط التماش فى المذوب وتعصره حتى يتبلل باعتدال

﴿ ملحق ﴾ ﴿ في طبع الالوان على الاقشة ﴾

قد رأيت أنه فى صبغ القاش باون واحد تؤسس القاش وتغطسه فى مغلى المواد الماونة فيشحد ممها وهكذا يكون القاش الماونة فيشحد ممها وهكذا يكون القاش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسباً تختار . فلا يؤسس من القاش لاجل كل لون الا المحل المواد تلوينه

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محاول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تفط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذي تريده او محادل او صفائح تحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القاش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تفطسه في مفطس اللون الذي تريده فيصبغ واذ تفسله يزول اللون عما لم يؤسس منه فيكون للقاش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والا كتسابي وهو ما حصل بهذه المملية

وطريقة تحضير اساس للماش المعد لان يطبع عليه لون احمر هي ان تذوب

فى ٣ افات ما سخنا اقة من كبريتات الالومين وماثة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كربونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناحما ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على القاش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى معلى الغوة فيصير لونه كله احمر فيغلى جد ذلك فى ماه فيه نخالة فبزول اللون عن القاش الا محل التأسيس فنشره فى الشمس فيزداد رونقا

واعلم أنه فى طبع الاقشة تستعمل غالبا الالوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاصاسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان يؤسس النماش اولا ثم يطبع عليه احمد الالوان بان يغط القالب في ذلك اللون ثم يقط قالب آخر في لون آخر و يطبع بعمد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون في محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف النماش كما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان التآبتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشاء فتخط فيه التوالب او بالرسم على الاقشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الالومين ويصبغ بمغلى الفوة

والاسمر بمزيم جزءين من اساس الاحمر وجزءين من اساس الاسود ويصبغ بمغلى الفوة

. والبرتقالى باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى السكرسترون والاصفر باساس الاحمر و يصبغ بمغلى السكرسترون فآترا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بالتيل

والاخضر بخلات الالومين ويصبغ بالازرق ثم ينسل جيدا وينشف وينطس فى مغلى المكرسترون

واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقشة بدون اساس والاقمشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعسد طبعها فلذلك عند ما تفسل يزول عنها اللون غالبا

هـــذا وبهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبا قررنا بلسهل اسلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التي هي اركان هـــذا الفن ضلينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتي

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تحضير محاول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك عانية حراهم ومن هيدروكلورات النشادر درهم ومن القصدير النتى درهم . فيذوب هيدروكلورات النشادر في الحامض النيتريك ثم يضاف القصدير رقاقا وعند ما يذوب يضاف الى المزيج مثله ربع وزنه ماء ومنهم من بحضره بالطريقة الآتية :

وهى أن تذوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم فى ٣ اقات ماه بم تضيف الى ذلك ٣ اقات من الحامض النينريك ئم تضيف بالتدريج ٣٠٠ درهم من الفصدير المطرق نتيا ويحفظ السائل الى حين الاستمال

واعلم ان محاول القصدير المحضر كما سبق يستعمل فى الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضر كما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ درهم ماء غال اقة و ٧٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من كابريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى كلورور القصدير (وسيأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ازالة الدبوغ عن القاش ﴾

 ويجب على من يريد ذلك ان يعرف اذا كان اللون المصبوغ به التماش ثابتا و لا لكى يرجمه بعد ازالة الدبغ

وبجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها التماش فتسهل ازالهما

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعاد لون النماش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا اوكثيرا اوبازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبع عنه فالمادة التى نزيله عن اللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازرق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويبه عن التماش كالايتر وزيت التر ينتينا والبنزين والصابون ومرارة البقروالماء المحلول فيسه قليل من الملح القلوى . ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكاس المطفأ بالمواء والورق النشاس والجص المسحوق

واذا كان الدبغ جديدا يكفى ان تدنى منه جمرة او حديده محمية فيتطابر الجسم الدهنى بخارا و بزول الدبغ عن القاش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم يمارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمتد بواسطة الحرارة على القاش

فطى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من انواع القاش بدون ان يغير رونق الالوان

قالصابون مثلا يزيل الدبوغ الدهنية عن كل الاقشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قاش مصبوغ بلمون أحمر و ردى اوكرزى بمادة العصفر الحراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عن التماش المصبوغ بالوانسر يعة المطب يفضل الايتر لانه لا يضر باللون مهماكان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التي تزيل اللون عن القاش هي غالبا سهلة الازلة واكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب. فمن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله بيل القاش في محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامض الليمون وحامض الاكساليك وحامض الطرطير او باملاح الكاس او البوتاسا او الصودا وهنذه الحوامض والاملاح (١٧)

ترجع بنوع خصوصى الالوان الزائلة بالبول او الفسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشه المصبوغة بالاسود

ومن التراكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراتنجية عن اكنر الالوان بدون ان تخفف لاميتها مهما كانت لطيفة مزيج الاينر مه زيت الترينتينا وطريقة ذلك هي ان تغط به اسفنجة وتمسح بها محل الدبة مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج مخلى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع و يمتصه الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلكى يرجع الى اصله بل اسفنجة من مزيج الاينر وزيت الهر بنينا ومس بها الحل المتلبد مسا لطيفام امسح بخرقة نظيفة فينجح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدَّوع الدَّهنية عن كل قماش بكل لون و بعد ازالة الدُّبغ يمسح بخرقة نظيفة و يعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف حالا

واذا استعملت هذه العملية فى ملابس قديمة ازمن عليها الديه يجب تكرارها الى ان بزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم والپومادا (دهون الشعر) وعصير الاثمار والحر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول نواسطة واحدة تقريبا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضى لازالمها اكبر من عملية ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا قالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية بم ازالة اكسيد الحديدوهذه الدبوغ مختلف كشبرا فيلزم العامل ان يعرف كلا منها ويزيله بضده

والدبوغ التى نزيل الالوان هى الحوامض والقلويات وعصير بعض الأممار والبول فهـــذه جميعها نزيل لون القانى غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفى غالبا اشباع الشئ بما له الفة معه فالحوامض تشبع بالقلويات و بالعكس ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زال عنه اللون . وهـــذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناه كلى

﴿ في ازاله الدوع البسيطة السببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القاش بماء بلود فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذا كان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكاور

﴿ فِي أَزَالَةُ الدَّبُوعُ الْحَدِيدِيةِ ﴾

اذا كان الدبغ حديثا بزال بغط المحل المدبوغ فى الحامض الكبريتيك او الهيدروكاوريك المخفف بمثله ١٥ مرة من الماء ثم يغرك بين الايادى حتى يزول الدبغ ثم يغسل جيدا بماء بارد . وقد بزال مثل هذا الدبغ برش خطه بثانى طرطرات البوتاسا ناحاثم يرطب الملح و يترك هكذا مدة ثم يفرك الفاش بين الايدى وينسل وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قد عاوكان لو فاصفو محمرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك و يرطب عاء و يترك برهة ثم يغسل . وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف علح الحاض غير ان الفعل يكون ابطأ مما لو استعمل الحامض نفسه

﴿ فِي ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تمكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالمها اولا ان يفسل التهاش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تفدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويفسل . فاذا بقى دبغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحاول اول كاورور القصدير (١ كلور الى ٥ ماء) ثم يفسل بماه ويفط فى محاول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يفسل ويشف

واذا كات دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبر يتيك مخففا او ماء الكاور غيران الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الحبر عن الورق المطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بجر المطابع . واستماله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جمسع الالوان النباتية التى لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاه . وطريقة استماله لذلك هى ان تغط به الدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تغسله بماه بلود واذا لم يزل الدبغ فكر ر العملية والدبوغ المسببة عن البويا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة ترال بفركها بلباب الخبز اذا كانت البويا طرية واما اذا كانت يابسة فترال بفركها بمزيج زيت التربتينا والسييرتو واذا كانت قاعدة المون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ عاما يست مكانه بالايتر فترجم اليه اللامعية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدّبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستجال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيسـد لاوجاع اللون المتغير بالعرق فى الملبوسات كما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كعصير بعض الانمار والخل وما اشبه ذلك ينجح استعال السائل التشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهــذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناه مهما في بلب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه. فلم يبق علينا الا ان نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استمال العمليات المار ذكرها في اذالة الدبوغات لثلا تظهر هالة حول المكان الذى ازيل منه الدبغ . فاذا ظهرت خطأ يكفى لازالتها ان يغرك مكاتها فوكا لطيفا يخرقة مفدوسة بالايتركبريتيك المكرد فيداوم الفرك اللطيف عن الهالة الى ان تزول ويصير القاش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية . والله الهادى الى سبل التجاح

انتهى باب صبغ الاقشة ويليه باب الفوتوغرافيا

العالى الثالث ﴿ فى الفوتوغرافيا (تصوير الشمس) ﴾ ﴿ ديباجة ﴾

﴿ في يعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شارل ورجل انكليزى اسمه دافيد (داود) واول صورة رسمت بالنور سميت نييسوتيب نسبة الى نييس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا متحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا برسم الشبح على صفيحة نحاسية مطلية بالحر و بقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٧٩ واخذ كل منهما يشتقل وحده

واما داغر فترك طريقة الحر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهيها المصقول لبخار اليود فاكتسى يودور الفضة ثم وضعها فى آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المحضر الشعاع الصادر عن الجسم الذى اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتميير لون اليودور رضها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فغسلها عدوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذى قي غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغر يوتيب نسبة اليه . واجبز على عمله بمبلغ وافر من الدرهم ثم اخذ هذا الفن ينقدم بين العامة فلم يحض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس . والصورة التى كان يازم لرسمها مقدار خمس عشرة دقيقة صارت ترسم بيمض ثوان و بعد ان كانت عدية الثبات بالعاريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابتة كالمرغوب

واما الذي عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكايزي اسمه تاليو وسميت عمليته تاليوتيب . وكيفية هذه العملية هي ان تؤخذ قطعة من ورق الكتابة و يغسل سطح منها بمذوب نيترات الفضة (٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف ىم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور الپوتاسا (٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماه مستقطراً) ثم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة و يغير الماء ثلاث مرات او ار بع مرات فى هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور اليوتاسا تم تنشف الورقة وهذه العملية يجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيىرات الفضة (٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) ويؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك المباور جزوان ومن مذوب ألحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعدكما سبق وينشف قليلا بورق نشاش تم بوضع فى الخزانة المظلمة . و بعد اخراجه منها ينسل بسائل مركب من مذوب نيرات الفضة (٥٠ فحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سالبة لان الاجزاء النيرة منها هي المظلمة بالحقيفة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الابيض اسود وهكذا . فتغسل فى مذوب هيبو كبريتيت الصودا سخنا (جزء منه الى ١٠ ماه) بم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تغدم وبوضع كلاهما في الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل بمذوب هيبوكبريتيت الصودا اوسيانور الموتاسا او ماء السنادر لازالة ما بقى من ودور الفضة غير محلول

ولم تلبث طريقة تالىو ان عوض عنها سنة ١٨٥١ بالتصور على الكولوديون وهـــذه الطريقة اكتشفها رجل انكامزى اسمه ارنــر وهى المستعملة الآن لانها اجود مما سواها

فقبل ان نسرع فى الكلام على النصو ر بالكولددون بجب ان نعرف الفاوئ ما هى الآلة المستعملة لذلك لانه بدونها لا يم رسم صورة ونها هى التى بجمع باتمان النور الصادر عن الشخص على الكولوديون


-∞ القسم الاول گاین-

﴿ فِي لُوازَمِ التَّصُويرِ ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية إ

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطمتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى البحكتيف والثانية خزانة مظلة . فالابجكتيف (شكل ١٦)



۱۲ ۷۱

هى اسطوانة نحاسية داخلها باورتان سميكتان الواحدة محدية موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين الباورتين باورة عدسية الشكل ملتصقة . و بنقاوة هدنه الباورات ومن تحديها وتقعرها وتحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

و بما اننا لم نتوصل فى هذه البلاد الى عمل آلة كهذه (اى بلورات) نكتفى بما ذكرنا هنها وترشد القارئ الى العامل الاكثر شهرة بعمل هذه البلو رات و يعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا على كل بلورة والاسماء هى « دلما يبر » « فوكادر » « هرماجيس » « اميلبوش » « دارنو » فليختر منها ما يراد فكل معاملها غالبا جيدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخام او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها فى العلبة الثانية والابجكتيف يركب فى ثقب اماى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكلها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى يان ذلك

ويتتضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الخزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى العلمة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى يصير الرسم ظاهرا عليها جليا . والتقريب والابعاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فنبعد اذاكان قريبا من الآلة وبالمكس. وهذه الآلة تركب على سيبة وتثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تصرك وقت التصوير فتصيركل الآلة اذ ذاك بهيئة (شكل ١٨٨)



(في الصنائع والفنون)

144

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في أماكن النصوير ﴾

(000c)

اهلم أنه يازم المصور غرفتان احداهما محكة الضبط حتى لا يدخلها شي من النور بعد اغلاق بابها غير أنها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصغر برتفالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صغراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التى تلزم التصوير وخزانة تقفل عند عدم اللزوم توضع فيها الاجزاء التينة مثل كلورور الذهب ونيترات الفضة والاجزاء التي يدخلها مم مشل سيانور البوتاسا وأنى كلورور الزئبتى لئلا تقع يهد من لا يعرفها فتضره . والغرفة الاخرى مطلقة النور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطمة منها على مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان الترتيب والنظافة ها من شروط التصوير الاولية

ويازم ان يكون للمصور سطح او دار التحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الاييض عرض متريقف تحتمها الشخص لئلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجمل امكنة الفي في الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه . ويوضع وراء الشخص ستار من قاش سميك مدهون دهنا متساويا باون رمادى او تبنى او جوزى . وقد ترسم عليه صورة بناه او ما شاكله بنوع مناسب . ومن المستحسن ان بوجد امام الشخص كرسى وما ثلة مثلا لا تقاف الصناعة وسندة الرأس

(شكل ١٩) لئلا بهتز فيحبط العمل ويضيع الوقت سدى . ولا يصبح مطلقا وقوف



11

الشخص فى الشمس لئلا يكون المحل المنار اييض ناصعا والمحل الفي اسود حالكا كم من كما تقدم . بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتم المشابهة . ويسهل ذلك بنشر بردايات لحجب النور حيث يازم حجبه . ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقفة مرضية ويوجه اليه النور بنوع مناسب . ولذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا لذلك . فيكون في محل مرتفع مسقوف مقدار ذراعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق . وتوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاختصاء والفاروف . ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قلبل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة النرب خصوصا . واما اذا كان المصور في البرية فيجبان تمكون معه خيمة موبعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه و الستار المرور وتمكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب اتقليل النور اتكثيره حسب اللؤوم . وسنتكلم عن ملاحظات اخرى في اماكنها

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فَي لُوازُمُ الصَّورَةُ السَّالَبَةُ عَلَى الْكُولُودِيُونَ ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

(اولا) الشاسى وهى علبة رقيقة من خشب لهـ ا جرار توضع فيها الزجاجة المحضّرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة للفشية و يقلب الجرار على ظهر الخزانة

- (أنيا) قنينة فيهاكولوديون حساس
- (ثالثا) علية فما زجاجات في اعلى درجة من النظافة
 - (رابعاً) فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا
- (خامسا) وعاء (جاط شکل ۲۰) من زجاج او صینی او کوآبرخا مربع فی طول مرتفع الدائر قلیلا



٧.

- (سادسا) شنكل من شريط فضى
- (سابما) قنينة فيها المفطس الفضى للزجاج
 - (ئامنا) قنينة فيها المفلهر الحديدى
 - (تاسما) قنينة فيها مظهر البيروكاليك
- (عاشراً) قنينة فيها محلول نيترات الفضة خفيفا(للاظهار)
- (حادی عشر) قنینة فیها هیبوکبریتیت الصودا او محلول سیانور الپوناسا

وقبل الابتداء بالممل يقتضى ان تكون هــذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرقبــة كل منها فى مكانه لئلا يقع غلط باستعالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل للذكررة اعلاه واجراء العلمية . فانتيه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في تركيب الكولوديون الحساس ﴾

كيفية ذلك هي ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٨٠ من الايتركبريتيك النقى درجة ٦٠

« ۶۸ من السبيرتو الخالص « ۶۰

«) ونصف من قطن البارود

ثم تهو القنينة ليذوب القطن ثم اضف على ما فيها ما يأتى

أقمحة ٣٦ من يودور الكادميوم

ه ٣٦ من يودور الامونيوم

« ٨٠ من برومور الكادميوم

« ۸۰ من برومور الامونيوم

ثم تهز القنينة جيدا لتذوب الاملاح وتنرك المزيج اثنتي عشرة ساعة حتى يروق فيصير جيدا للاستمال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي المُعطس الفضي الزجاج ﴾

هذا المفطس بركب من٣٣ دوهما من الماء المقطر ودوهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تذوب النيترات اضف على المحلول عشرين تقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك واسب اصفر خفيف فعند ذلك هز التنينة فبزول ولمكن الاحسن ان يزال بالترشيح فاذلك خذ قنينة زرقاء وضعفوقها قما من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محاول النيترات في الورقة ولما يتم المرشيح احفظ القمع والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت القمع مقلوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ من استعاله

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في المظهر الحديدي ﴾

كيفية استحضار هــذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملاها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلووات خضراء شفافة تمية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوّب الماء من تلك البلووات ما يكفيه (وكلما اخذت كية من هــذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول داعًا مشهما) ثم تأخذ قنينة وقضم فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد المذكور

۱۱۰ من الماء المقطر او ماء المطر

« ٢٠٠ من السيرتو درجة ٣٤

« .٠٠ من الحامض الخليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي المظهر البيروكاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية : قحات ١٠ من الحامض البيروكاليك

درهم ٤٨ من الماء المقطر او ماه المطر

« ۲۰ من الحامض الخليك القابل التبلور

فضع هذا السائل فى زجاجة محكمة السد . واعلم أنه يقل فعله كلما ازمن وبعد ه او ٣ ايام يعدم فعله بالكاية فالاحسن ان لا تحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فِي السائل المعين الاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماء مقطر

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور اليوتاسا . وقد يعوض عنه خوقا من ضروه بمحلول هيبوكبرينيت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماه) وذلك لان السيانور من اقوى السموم التتالة

واعلم أنه يجب بحــدكل عملية داخل الغرفة المظلمة عُسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملاَّ نة ماه مرشحا نتيا . لان حية او قشة صغيرة تفسد العملية

﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية الني لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التي يصب عليها السكولوديون الى اعلى درجة بمكنة لان ادنى جسم غريب على نسطحها يضر بالعمل ضروا بلينا فلاجل تنظيف الزجلجة اصنع كرة من خوق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بالمزيج الآتى :

درهم ؟ من سيانور البوتاسا * ؛ من كر بونات البوتاسا « ٣٢ من الماء الاعتيادى

وخصوصا فى الصيف لشلا يملوها مادة دهنية . و بما ان المحلول السابق يدخله سم سنتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في سب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنّ بنوع انها لا نهتز لثلا يتمكر وتمسح فوهنها بخرقة نظيفة وتمسكها باليد البمني بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشه فات شمر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهواء . ثم بالكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون اقطاع (شكل ١٨)



41

وتحنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم تحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة البمنى مخففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية البمنى التى ينقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يفطى مطحها بالسائل الذى ينقط بكفاية فى التنينة . ثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عموديا وتهزيا حتى تنساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ ثانية فى المفطس الفضى

(تنبيه : اذا كان المصور مبتدئا اى غير ماهر يجب ان يمارس هذه العملية بصب الماه او الزيت على الزجاجة حتى يترن)

ولا يقتضى ان يصب الكولوديون بسرعة ولا ابطاه بل يجب ان يكون الصب متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه فى القنينة لا يصح ان يرجع على ذاته لشلا يسبب تثنيا او تجميدا

وطريقة تغطيس الزجاجة في المغطس الفضى هي ان ترشح المغطس في الجاط المعد له قبل سكب الكولوديون وتضمه على المائدة في الغولة المظلة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفي الآناه (الجاط) باليد اليني بنوع ان ينحني قليلا ويجتمع السائل في نصفه فيبقي النصف الآخر فارغا فتضم الزجاجة بتأن في النصف الغارغ بحيث يكون الكولوديون الى فوق واحبها تدريجا ثم تتركها وتترك آناه المغطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة تماما دفعة واحدة وبحب الانتباه الى ذلك لان السائل اذباجة في المغطس وتغطيه باوح عليها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة في المغطس وتغطيه باوح خشب ملبس ووقا اسود ويجب تحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها واتقن وقوف الشخص المراد تصويره مجاه الامجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (١٠ ويم ذلك ببرهة خس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المغالمة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضمها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحب الجرار حيث تضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره وانفخ فى داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغيار اثلا يقع على سطح الكولوديون فيثله . ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها يبدك لنرى ان كان السائل المبلول لا يعمل هالات على سطحه (كما لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة) فاذا لم ترشيشا من ذلك تكون الزجاجة

 ⁽۱) ضد ما ينظر المصور في الزجابة المنشية ليرى أن كان الرسم جيدا بجب أن ينطى
 رأسه بنوع ثوب أسود لكي يحجب النور ما أمكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى تصير صالحة العمل . فاذ يتم ذلك اوفع الزجاجة بالشنكل كا قلنا وامسكها بازاوية التى امسكنها بها عند صب الكولود بون بين الابهام والسباية من البخى وارفعها فوق السائل حتى تنضح بما يمكن منائم خذ بالد اليسرى الشاسى المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها لحضر الى اسفل ثم اغلق الشاسى وامسكه عوديا واخرج من الفرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المنشية ان كان الشخص باقيا كا ركزته والا فركزه جيدا مسندا وأسه على السندة للذكورة آنفا . وليكن ذلك قبل مضى خس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا في الصيف فيفقد حاسبته . ثم ارفع الزجاجة المفشية من الخزانة المظلمة وضع مكلما الشاسى ثم غط فوهة الابجكتيف بغطائها واسحب جرار الشاسى فينكشف وجهازجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها الشخص ثم انزع غطاه الابجكتيف فرب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الابجكتيف بالجودة قرب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الابجكتيف بالجودة وحدمها وحسب حاسية الكولوديون . ويجب ان تحذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يثبت ثباتا تاما منهما اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يثبت ثباتا تاما منهما اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يثبت ثباتا تاما منهما اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يرمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط ومشا قليلا اذا ازم

﴿ الفصل الثاني عشر ﴾ ﴿ في النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عند ما تتعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة فى الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما وقاوة الاجزاء المركب منها. وان الكولوديون يكون قليل الحساسة فى الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سريم الحاسبة و يبقى هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسبته الى ان تزول تماما . وهذا التغيير يحدث بمدة شهرين وتارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها . قلنا ان الزجاجة بعريضها للنور المنعكس يتأثر حالا و يكثر هذا التأثير الى مضى بضع ثوان نم تبتدئ

حاسبتها ان تتناقص ثم يغشاها شبه ضباب يحجب ما رسمه النور عليها . فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثوانى تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسبته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة

و بما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضّرة يجب ان ابين لك بعض الملاحظات لكى تكون على بصيرة

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ (في النور وخصائصه)

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهى الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهربائية وقد يتولد من احواق بعض مركبات كيمياوية . واجود للتصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات فى الفن الذى نحن بعمدده . فلا يحتاج الى النور الكهربائى الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا فى الليل او فى محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فنه و بدون معرفة ذلك لا تتم له عملية جيدة . ولذلك نرى بعض المصور بن يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصاوا الى غرضهم فحا ذلك الا امدم معرفتهم خصائص النور . فلقد صح ما قيل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدو من الشمس فيخرق المادة الايدية فى الهواء وينير الشخص المنحدر عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات . وهو ينير وبحمى ويلون وله فعل كيمياوى قوى على معض الاملاح فانه يحالها ويسودها فى الحال

واعلم أنه لا يصح التصوير عند ما تكون الشمس مرسلة اشعبها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه في هــذا الوقت يكون اللون في الصورة غير متناسب اى لا يكون في حيث يقتضى فاختر وقتا تكون فيــه اشعه الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اى في الساعتين الاوليين من اربم ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز الى ما قبل الظهر بساعة

ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعد الظهر . وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة . وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك ومدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الانجكتيف في كل احواله . فيوجد انجكتيف يمعل عدة خمس اوان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين . وكما كانت في مدارة المالة على المدة المالة على المالة المالة على المالة ا

فوجد الجديم يعمل بمده حمل وإن ما لا يعمله الحر بمده عسرين . وها الله فوهة الابجكتيف واسعة والبلورة المقمرة قريبة من المحدبة بجب ال تكون مدة القامة الشخص قليلة و بالعكس . وجودة الابجكتيف تعوف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل يجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينمكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك . فن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجى ومن الثانى الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالى

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجح العمل للباين بين الواع الالوان وهكذا العكس. فيجب ان صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والعكس بالعكس. واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالمكس لان النور ينعل بسرعة على الكولوديون كلما يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى اكثر الاحوال احسن من فصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه يوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهـ ذا لحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداه مثقو ية من وسطها فاذا وضع الحاجز فى محله يججز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلما كان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتمكون مدة اقامة الشخص اطول مما لوكان الابجكتيف بدون حاجز

هــذا و بعد اتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكتيف ادخل جرار الشاسى

فى محله وخذه الى الغرفة المظلمة وافتح الشاسى وخذ منه الزجاجة ولكن اذ لا يظهر الله عليها رسم على نوو القنديلى فلاظهاره خذ القنينة الموجود فيها المظهر الحديدى واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد اليمنى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يمتد على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر بهض لطخات تثار الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة . واعلم انه كما طالت مدة استمال المفطس الفضى الذى تقطس فيه الزجاجة المصبوب عليها المكولوديون يفتتر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر . فهدا يدلك على انه بجب ان تضيف على المفطس كمية محاول نيرات جديد لكى يقوى اوان تفيره . وادا وأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر ماد رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس المنع قد افتر فنفويه او تعوض عنه بجديد كا قلنا . واعلم ان عدم مناسبة المغطس الفضى

وانرجع الآن الى المظهر الحديدى وبعد ما تصبه الزجاجة كما قلنا اجلسها واجعل السائل ينصب في الفنجان عمرده على الرجاجة وابقه علمها بضه ثوان ثم صبه فى الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا الطيفا لمبتد السائل على سطحها ثم صبه فى الفنجان واذا لم يظهر الرسم عاما فأرق ما فى الفنجان وعوض عنه بغيره من متله و بعض نقط من محلول الفنه له المسرع الملاظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيرداد ظهور الرسم و يتعكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاحة الى الفنجان وهكذا فيرداد خلهور الرسم و يتعكر السائل فأرقه فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الفرقة فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الفرقة المنظلمة حيث تمكون قد وضعت على مائدة وحنا فيسه قدح (كباية) ثم ركن النظامة على القدح موجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول سيانور البوتاس او محلول هيبو كبريايت الصودا (اى السائل انثبت) وصب منها على سطح الزجاجة حتى يتفطى فدى ان لهن المكروديون الاول الاصفر صاد

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر تماما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون . ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا (بدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتعرى تماما من السيانور . ثم اغسل يديك جيدا لان السيانور من السموم القتالة واعلم اله اذا بقى شى منه او من الهيبو كبريتيت على يديك او على الزجاجة بحدث ضرر جسيم فى الممليات التى تتكام عنها

قلنا ان الزجاجة بعـــد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رمادية مسمرة غير ظاهرة تماما . فلكي تظهر الصورة جيـدا ارجم الى المائدة الاولى وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان مخصوص لذلك ثم خـــــذ الزجاجة يبدك اليسرى وامسكها افتيا وصب عليها ما في الفنجان محركا يدك ليبتل سطحها تماما ثم ارجع السائل الى الفنجان واضف عليــه بمض نقط منمحاول الفضة الخفيف وصبه علىالزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلا ازداد فى اضافة محاول الفضة يكون ظهور اللونالاسود اسرع ولكن يخشى من ان يتغشى اللون فتثلم الصورة فلذلك لا تكثر من هــــذا المحلول ولو اخذت وقتا اطول لظهور الرسم فبهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع المارسة تقدر ان تعرف الوقت المناسب الذى تصير فيــــه الصورة حسب المرغوب . فتثبتها بعد غسلها بمحلول السيانوركما مر وتفسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ الدربي . وقد يحدث انه مم كل هذه العمليات لا تسود الااوان الرمادية تماما او لا تسود مطلمنا وذلك يدُّل على انك الهيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة أكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجان كمية من محلول مركب من جزء من ثانى كلورور الزئبق (السلماني) مع ١٠٠ ماه وصبه علميها محركا يدك حتى يمتد على كل سطحها عاما فيسود حالا اللون الرمادى ويبقىالشفاف كماكان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة ویجب الحذر من ثانی کاورود الزئبق (السلیانی) لان ضله التمتال اشهر من ان یذکر

فبعد ان تصب محاول السلماني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تنشف من مذوب الصبغ المربي الايض النظيف (١٠ صبغ الى ١٠٠ ماه) مرشحا بالورق النشاش ثم امسك الزجاجة عوديا حتى ينضح عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قعطة و رق نشاش واسندها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يملوها غبار و يلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ (بحد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كصب الكولود بون من محاول البخور الجاورى الابيض بالسبرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو) مرشحا بالورق النشاش وابقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحاول واتركها في محلحتي تبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ابها المصور لذاتك وكل العمليات السابعة هى اولية . ولف د آن الآنان تشتغل للجمهور وتجنى اثمار تعبك. فلندع اذا الصورة السلبية ونتكام عن الايجابية وهى المقصودة وهى التى ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الزقاق المنقوشة التى لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالي العلويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

قالصورة الایجاییة وهی التی تکون علی الورقة یحب اذا ان نرضی الجههور حتی برضوك بدراهمهم فلذلك یقتضی ان تکون بنایة ما یمکن من المشابهة والنظافة ذات لون متبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذامه وذلك يكون امدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة في مكان غبر مناسب او في الشمس او في محل رطب فنبه

-∞ﷺ القسم الثانى ن-﴿ فى الصورة الايجابية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية ﴾

أن تقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذابيان المغاطس اللازمة لذلك:

﴿ في مغطس يصير الورق الزلالي حساسا كه

هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٦ من الماء المقطر

« ۲ من السپيرتو درجة ۳۹

« ٢ من نيترات الفضة المباورة


ضع هذا المذوب فى قنينة زرقاه ذات سدادة زجاجية و بما ان السپيرتو يتطاير اذا بقى المغطس معرضا الهواه يجب ان ترجعه الى القنينة عند انتهاه العملية. ثم وشح من هذا السائل داخل جاط صينى نفليف مفسول بالماه المقطر ما يكفى افمرقمره . وضعه على مائدة داخل الغرفة المغلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اصغر قليلا من قعر الجاط المذكر واطو احدى زواياها الى جة صدرك وامسك طرفها الثانى باليد اليسرى جاذبا الينى الى جة صدرك بحيث تتحدب الورقة الى اسفل موجها وجهها الزلالى (شكل ٢٢)



الى تحت ثم قرب يدك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم انزل بها يبدك الينى رويدا رويدا حتى تطفو على وجسه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افرقة والطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى و عا يكون قد تعرض ببن وجسه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خمس دقائق نقط ثم ارفعها عنه واسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بديوس متاد على هيئة هذا الحرف ؟ ثم علتها بخيط في الغرفة المظلمة واضما تحتها الله واتركها حتى تنشف جيدا

و بما ان الورق الزلالى المغطس بمحاول الفضة يتمطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند النر وب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيئا للاستعال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كثيرا (بعد تغطيسه بالمغطس الفضى) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضمه فى علبة محكمة الضبط و بعد ذلك خذ المكبس (شكل ٢٣) وهو برواز خشب ًفيه زجاجة سميكة



11

من الجهة الواحدة وله عارضتان (قطعتا خشب) من الجهـة الاخرى والعارضتين مخالع (مفصلات) لكى ترفعهما وتنزلها عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة المكبس وقفا الزجاجة المرسومة عليها الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكبس موجها وجهها المبيأ الى فوق ثم خد قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأن وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى نحت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلم (انظر شكل ٢٣) ثم رد عليه المارضتين وشنكاهما بحيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحته فيم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا الممل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تمكون ظاهرة زجاجة الصورة الى نور الشمس

هذا ولا تقدر أن نعين مدة أبقاء المسكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة عاما ولكن لذلك دليل وهو أنه لما تنظر طرف الورقة الإلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه يجب أن تزيد عنها أحدى جهاتها قليلا) بلون أخضر نحاسى فخذ المكبس وادخل الغرفة وارفع أحدى المارضتين وأقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لثلا تنحرف عن مركزها فاذا رأيت أن اللون الايضى فيها كالرجه مثلا رمادى مكد على الورقة فاخرجها والا فارجها كما كانت حتى تصدر باللون المرغوب والاحسن أن يكون اللون قريبا جدا للسواد لان المعلية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما يختفى قليلا بعد اجرائها للسواد لان المعلية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما يختفى قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكاتبا ثم املاً صحنا عميقا نظيفا من ماءالعادة وضع فيسه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيسه ١٠ دقائق ايضا

واعلم ان الصورة الاليجاية اى التى على الورقة اذا ثبتت بدون ان تغطس فى (+٢) المفطس الذهبي الآني يبقى لونها اصفر كدرا غير مقبول

والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآتية:

﴿ السائل الاول) و يوضع في قنينة ذات مدادة زجاجية و يكتب عليها سائل اول:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل أان :

١٥٥ درهما من الماء المفطر

٠٠٣ دراهم من كاورور الكاس

واعلم ان جميع كلورور الكاس/لا يذوب بللاً بل برسب الى قعر القنينة فيجب ان تَنْرَكُهُ لَـكُونُ المّاءِ مشمعاً منه دائمًا

(السائل الثالث) يوضع في قنينة كالسابقتين ويكتب عليها سائل أالث:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠٠١ ﴿ مَنْ كَاوِرُورُ الصَّودِيومِ

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها يدون ان يذوب ثم ضع فى قنينة نظيفة المقادير الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

« ١٠٠ من السائل الاول

« ٠٠٣ من السائل الثاني

٧ ٥٠٢ من السائل الثالث

فيكون المزيج راثما ولونه مصفرا ولا يصح وزج السوائل الثلاثة الاعند اللزوم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد . واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيج كافية لتلوين ٧ Virage) صورة اعتبادية اى بقدر ورقة اللعب (اى الشدة)

وحينئذ خذ الصورة التي نفعها عشر دقائق فى الماء وضعها فى كمية كافية الهمرها من هذا المزيجوحركما بان نرفعها عنه ونرجعها اليه فعرى اذ ذاك ان لونها اخذ بزرق ثم يصبر اسود بنفسجيا وذلك يتم بحدة ١٥ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة الوقت اى تُلكون المدة قليلة اذاكان حارا وطويلة اذا كان باردا · واما الوقت الذي يلزم فيسه لخواج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبعض يريد لون الصورة مزرقا والآخر بريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تثبيت الصورة على الورق ﴾

طريقة ذلك هى ان تذوب فى قنينة فيها ٣١٠ دراهم من ماه العادة و٢٤ درهما من هيبوكبريتيت الصودا واحذر عند مسه بيدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخراو آلة تخص التصوير او الورق الزلالي بدون ان تفسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات. فتنبه

ثم تضع من هذا المذوب فى صحن صينى نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتفطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . و بعد عشر دقائق تخرجها من همذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منها شفافة تكون قد ثبتت والا فلوجها الى ان ترى هذه العلامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماه العادة بكبرة وتقلبها فيسه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناه آخر فيه ماه نظيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تريق الماه من الاناه الاول وتفسله جيدا وتملأه ماه نظيفا وتغطس فيه الورقة مائية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنشف و بعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به ينوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بمذوب الدكسترين و ينوع الطيف بنظافة وامسح باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدر

على ان الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلما بحبر صينى ومس به مسا لطيفا فصطلح الصورة

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميم الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتى مكبس لكى تصير لامعة ناعمة و بما ان هـــذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستمنى بها عنه وهى ما يأتى :

> خذ ١٦ درها من الشمع الايض البكر ١٦ « من زيت اللاوندا

۸۰ « من زیت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة فى وعاه فحار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزبوت وحركه واتركه بعض ثوان حتى يرسب ما ربما يكون فى الشمع من الوسخ ثم ادفع بملحقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد واترك ما رسب . مم خذ قليلا من هسذا المزيع على طرف اصبعك بعسد ما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساو ثم خذ قطعة صوف ناحمة (مرينوس) واحملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة ووتر فصير الصورة لامعة بهية المنظر

الفصل الخامس ﴾ ﴿ فى تصوير الجادات }

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بسرط ان يكون البناء مناوا بنور منحرف لكى يصح العمل . واما الحقول فيلزمهـــا نور اكتر ممـــا يليم الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيهــا وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة . فللاشخاص اذا يكفى نور قليل فلا يجب ان يكون الشخص في الشمس وبالعكس الاشجار والصخور فانه يلزمها شمس نتية قبل الظهر بلريم ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طاوع الشمس يكون النور مصغرا حتى الصيف فهما كان النور قويا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الحزانة المظلمة . فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الابجكتيف الباورة الخفلية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا . والقصد بنزع تلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا ابقيتها يكون الرسم سريما بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتفطيه بالسرعة المطلوبة فتعشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبنزع البلورة المذكورة يصح العمل

-مﷺ القسم الثالث ﷺ﴿ في تقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ في نقل الصورة كما هي ﴾

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا بجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية فاذا اودت تصغير الصورة المراد تقلها لشكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هي فيناك الصعوبة واصعب من ذلك تمكيرها عامى . فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هي فيجب ان تثبتها عموديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قواريط وتسحب الخزانة المظلمة من علمتها لتصير الزجاجة المخشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب الازوم ولدقة الرسم يجب ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا و يجب ان تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره

امام الايجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجزكما تقدم فى مكانه. واعلم ان طول مدة اللبوث تجعل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

﴿ في جملها أكبر بما كانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولود بون كما مرثم خذ الزحاجة التي علمها الصورة السلبية وألصقها بتلك بحيث يكون الكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاثنتين (واحذر من ان يحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الجديدة) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قنديل قوى في الفرفة المظلمة مقدار عشر ثوان أو أقل أو أكثر حسب حاسية الكولوديون . فتنتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون ايجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلبية حتى تتم على الزجاجة . ثم تأخذ علبة مر بعة مستطيلة بدون قمر على شكل الخزانة المظلمة وتثفيها ثقبا مستطيلا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بها الزجاجة تماما بضبط لشلا يدخل النور وكذلك بجب ان تكون العلبة بسعة مساحة الزجاجة حتى تكون اطراف الزجاجة ماسة جدوان العلبة بضبط . فتكون نسبة هـذه الى العلبة كنسبة الزجاجة المغشية الى الخزانة المظلمة . ثم تضع العلبة على سيبة وتضع قربها مرآة بحيث تعكس علمها النور لتصير منارة كا يقتضي آنارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهة العلبة الى حيث تضع الابجكتيف. ئم تثقب شباك غرفة مظامة تماما وتدخل فيه الابجكتيف مركزا اياه جيداً . ثم توقف داخل الغرفة ورا. الايجكثيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضة تركز عليها الزجاجة المنشية نجاه فوهة الابجكتيف الخلفية كما لو اردت تصوير شخص. فلما يتحكم عليها الرسمكا تريد تضع مكانها زجاجة بالكبر المطاوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة . ثم تأمر احدا من الخارج ايكشف غطاء الابجكتيف فترسم الصورة على الكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها المارسة ثم تسد فوهة الابجكتيف وقدانتهي العمل. فتأخذ ازجاجة الجديدة وتفلمر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون بتقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقها غير انها تمكن اجود مما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا هـ ذا ونكرر التنبيه بان الزجاجة التى تمكون ضمن العلبة هى بمقام الشخص . والغرفة المظلمة بمقام اخزانة المظلمة (لانه بهـ ذه العاريقة يكون الابجكتيف منفردا اى منتزعا من الخزانة المظلمة) واللوح بمقام الشاسى . واما وجود شخص خارج الغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اى الغرفة) لئلا يدخل النور . والقطن كفاية عا تقدم

-> القسم الرابع گئة ولاني
 (في مسائل منشورة)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي سِؤَالَاتِ وَجُوَابَاتٍ ﴾

(س) ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة

﴿ ج ﴾ هو ان تكون قشرة المكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كيفا كان لون الملبوس . وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كان لون الملبوس . وان قائل فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك

(س) هل يقدر المصور حين يفحص الصورة ان يعرف سبب العيب الذي عجده فيها من لطخ او غير ذلك

ر ج ﴾ نم يعرف ذلك لان كل الهخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر الماضا من سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او أنه

يكون قد تطاير عليها من البصاق عند النفخ لازالة النبار عنها او أنه يكون قد بقى عليها من زغبرة الخوقة الني مسحت بها . وإذا كانت اللطخة سوداه يكون السبب حبة هباء وقمت على الزجاجة و بقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جمد من الكولوديون على فوهة القنينة التي صب منها وكيفا كانت اللطخة تمنع فعل النور على الكولوديون وتسبب ائتلام الزجاجة

- (س) هل يمكن ان يوجد لطيخ غير ما ذكر
- ﴿ ج ﴾ نم یوجد اذا کان الکولودیون غیر راثق فتظهر فی قشرته ثنوب صغیرة فیجب اذا ان یکون الکولودیون راثغا ولا یصح هز قنینته عند صبه
 - (س) هل يازم المصورين احتياطات خصوصية في الحر او البرد الشديد
- - ﴿ ص ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقرالي املاح يودية
- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تغطيسه في المغطس الفضى . فاذا كانت القشرة مزرقة شغافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كشيرة . فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة . فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة في قليل من السيرتو. او الثاني يضاف اليه من الكولوديون البسيط
- (س) كيف تعرف اذا كانت مدة لبوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة
- (ج) اذا كانت قصيرة يكون الرسم ايمض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهرطياته. واذا كانت طويلة تكون المحلات المناوة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا تكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معتملة تكون الصورة كاملة كما يجب. ففي الشتاء كما طالت مد محدود تجود الصورة وبالمكس في الصيف. فاذا كانت في

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان او ثلاث فى الثانية افضل . وفى السيف اذا كفت ١٠ ثوان فى المرة الاولى يفضل فى الثانية ان تكون المدة ممانى فاذا كانت عشر من تنثير الصورة . فتبه واهمل بغطنتك

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة

- ﴿ جِ ﴾ نم وهي اولا قدمية الكولوديون اللهم أذا لم يكن النور جيدا ومدة اللبوث طويلة . ثانيا قدمية المغطس الفضى . ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك في محاوله
- (س) هل يدخل كون المفطس الفضى قديما او جديدا فى تحسين الصورة (ج) اعلم ان المفطس الفضى الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجمل غالبا الصور خفيفة مفشاة محمرة قليله الفلهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى : اذا كان وزنالسائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درها من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح.
 - فاذا رأيت أنه لم يصطلح عاما فاضف اليه ٣ قط من الحامض النيتريك
- (س) هل توجد اسباب اخرى تجل الصورة مغشاة ومحمية (ج) نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة اوكانت الخزانة المظلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة قبل خروجك به . فتنبه
- (س) بلى لون بجب أن تكون الصورة السلبية حتى تكون الايجابية جيدة
- ﴿ ج ﴾ اذا جملت الزجاجة بين عينيك والحبو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اى ما هو ايض في الشخص كالرجه) وان اللون الابيض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف أنها جيدة والا اى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهي غير جيدة
- (س) عند ما تصب هيمو كبريتيت الصودا او سيانور اليوتاسا يلى علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبتت
- ﴿ جِ ﴾ يعرف ذلك عند ما تتعرى الزجاجة من البودور وتفقد لونها الاصفر (٢١)

فاذا نظرت الى الزجاجة حينئذ افقيا ترى الصورة اليجابية بعكس ما اذا نظرت عوديا. وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث أن اليودور يصير ياون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هـذا اللون بصب السائل المثبت فى مدة وجيزة قداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا مدة وجيزة قداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ س ﴾ ماذا بحصل اذا بقي على الزجاجة اثر من السَّائل المثبت

﴿ جِ ﴾ ان ادنى اثر منه يجعل على الصورة الايجابية لطخا كدرة فلحذر

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

- ﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان يتعطب
 - ﴿ جِ ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار
- ﴿ س ﴾ هل يصبح تغطيس الورق الزلالي في محاول الفضة في غرفة غير مظلمة
- ﴿ جِ ﴾ يصح ذلك اذا اريد استماله في المهار ذاته والا فيجب ان يفطس
 - فى الليل او فى غرفة مظلمة جدا وان يحفظ فى منلف ازرق ليحجب عن النور
- ﴿ س ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لونها اصفراو بنفسجيا خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع عليها الصورة
- ﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خيفة والا فلا ﴿ س ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما النور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها
 - ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بلمة معدنية
- ﴿ سَ ﴾ اذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهــل تقدر ان تقويها بعد ذلك
- ﴿ جِ ﴾ اذاكانت الصورة خفيفة قليلا تقدر ان تقويها بتعريضها بعد تأبيتها لنار قوية واذا كانت خفيفة كشيرا فألقها حيث ألقت رحلها
 - ﴿ س ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صاركافيا

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنهـ اللون المؤرق وتصير ألوانها بحسب الاوادة . ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها اللها الوعوديا واحدا اى لا يتغير فى الحالين

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في عمل قطن البارود ﴾

طريقة ذلك هي ان تضع في الماه صيني او زجاجي الاجزاء الآتية:


٣ اجزاء من الحامض الكبريتيك النقي المدخن
٢ من نيترات اليوتاسا النقي الشفا ومسحوقا ناعما

وتحرك بقضيب زجاج حتى يتم المزيم حالا ثم غطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يبتل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسن ان تكون كمية المغطس منه قليلة واستمن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناه زجاجى بماء مقطر وغير الماه جلة مراد ثم دع القطن فى الماه المقطر يوما أو يؤمين ثم اغسله ثانية بماء مقطر مرادا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم انشره على القضيب حتى ينضح الماه ثم نشغه فى ورق نشاش مغيرا الورق جلة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار . واحذر من ان تغطس القطن حالا عند ما تضع الحامض فوق نيترات البوتاسا لئلا يكون غير قابل النوبان فى الايثير . أو أن تقربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله اقوى كثيرا من ضل البارود فننبه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي تَحضير الورق الزلالي ﴾

طريتة ذلك هي ان تأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضات جديدة جي ودرهما من كلورور الصوديوم وتضع ذلك معا في طشت عميقة ثم تأخذ رزمة من سريط نحاس مبيض بالقصدير (شكل ٧٤) وتخفق بهما ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وتضعها في مكان رطب (والاحسن القبو اىالمقد) وتتركها هناك ١٢ ساعة بم تخرجها فترىالرغوة قد انطفأت قليلا وتحتها سائل رائق مصفر فتصبه بتأنّ (ترله) في قنينة نظيفة محمرسا من ان يبقى ممه شيُّ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجمد وتبسط فوقه طلحية من ورق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتأبيها على النشاش الذي تثبته ايضا على المائدة بشك دباييس طويلة على الزوايا الار بم ثم تأخذ فرشة ُ نظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزهة الشريط) ثم تضع من السائل الزلالى كمية فى كباية نظيفة وتغط بها الغرشة حتى تبتل عاما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا متساويا بسمك متساوف كل الجهات ولا يجب ان تكون الفشرة الإلالية سميكة بل كا اذا بلت الورق بماء . مم اتقن مساواة مطح السائل لثلا يبقى به ض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف. والاحسن ان تكورالما ثدة عند اجراء العملية قرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات الىي لم يتساو بها سط-السائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية ديوسا ملتويا وعلقهما بخيط واتركها حتى تنشف تماما فتنطوى على دامها فأكبسها في دفتر ورف اوكرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضم الورق الرلالي في مكاذرط بـ لان الرطوبة تضر به . وان السائل الزلالي المحضر لا يلبت طويلا فغي النتا يبقي سبعة ايام جيداً وفي الصيف يومين فالاحسن ان لا تعمد منه الا ما يلومك موفتاً . ويفضل هـــذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصغر غير لامع كالزلالى والملك لم نحضره بالذكر . وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي وَسَائِطُ لَاصَلَاحَ مِنْ عَيُوبِ الْكُولُودِيُونَ ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعم الغائدة بيعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

الله عند ما يكون الكولوديون جيدا وتصب منه على زجاجة وتغطسها فى المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهر بائيا وهى شفافة . واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى البودور فتغلهر على القشرة اتقوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها هند وضعها فى المغطس او عند صب المغلهر الحدودى عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود ويترك حتى يروق و يستمعل . واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مييضا والكولوديون قليل الحاسية فيتضى لذلك ان تطول مدة لبوث الشخص المراد تصويره امام الانجكتيف . واذا كان الكولوديون خبر القوام فأنه يجمل تجيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كية من الايثير كبريتيك ممزوجة بقدر نصفها من السبيرتو . واذا كان الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلوم انه يجب ان تمكون القنينة التي يوضع فيها الكولوديون محكة السد لثلا يتطاير منها الإيثير عن المكولوديون فيفسد و يصير شديد القوام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظات بخصوص المغطس الفضي ﴾

ان غطست فى هذا المنطس ٢٤ زجاجة (لكل ٣٧ درهما منه) ينتقر الى فضة فيجب ان تةويه باضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب لكل ٢٠٠ جزه من المغطس مع الانتباد بان تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماه المقطر. و يستحسن ترشيح المفطس كما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس الفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٢ طلحية من الورق الزلالى وبعد ذلك يفتقر فيضاف الىكل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المبلور مذوبا فى ٣ او ٤ دراهم ماء مقطر(١)

﴿ الفصل السايع ﴾

﴿ في تصوير جملة اشخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الابجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميع على ازجاجة هذا اذا اودنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتفاهر الرسوم كبيرة جلية فيقتفى فضلا عن الاحتياج الى اوبجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوئهم فنى هذا الحال لا يمكن ان ينبتوا جميعاً بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا و بذلك تثل الصورة كلها . فاذا احداً العملية يتحرك غير الذى تحرك اولا ولو اجرينا التنبيه لأن ذلك طبيعى وهكذا لا تقدر ان ننجح ولو كورنا العملية عشر بن مرة نحذراً من مثل هدذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولود يونا كثير الحساسة حتى لا تطول مدة الليوث وسنتكام عن هذا النوع من المكولوديون في تراكيه المختلفة في فصل آت

الفصل الثامن ﴾ ﴿ في الستار الاصطناعي ﴾

سبق القول انه يلزم المصور ستار مدهون بلون رمادى او بنى او تبنى حتى يكون رسم الشخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن لون ابسه ووجهه فاذا لم

 ⁽۱) وصد ما بحمر لون المطس العمى الورق يصاف اليـه قليل من الكوالن ويحرك سدا ثم برشح

يتغق ذلك بالصدفة تقدر ان نعمل هذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هي الآتية انه بعد تتميم الصورة على الزجاحة حسبا ذكر وصب الفرنيش عليها ونشافها نضمها في المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلما يطبع عليها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فليكن القطع متساويا منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فليكن القطع متساويا لصقا محكما بحيث لا يزيح رسم منه عن مثله في الزجاجة ثم نضمها في المكبس ونضع عليها وروقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونلصتي عليها رسم الشخص عليها وروضها النور مقدار خس ثوان فيسمر الدائر الجديد فنال الم غوب

﴿ تنبيه الختام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالية للنور جمد أن نطبع عليها الصورة ونفسخها عن الزجاجة من خمس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود و يختفى عنها الرسم بالتدريج . والزجاجة التي تكون عليها الصورة تسمى كليشي

-ه ﴿ ملحق ﴾ -

(في تراكيب مختلفة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تُركيب الكولوديون الاصولي ﴾

ضع فى قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ۳۲ من الایثیرکبریتیك درجة ۵۹

« ٠١ من قطن البارود

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه في الايثير(١)ويكون

 ⁽۱) كلما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان القطن قالنى فى درجة ٦٢ لا يذوب
 فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء

الكولوديون القانونى الذى هو قاعدة كولوديون التصوير فلكى يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالتراكيب الآتية

ترکیب اول ﴾

درهم ۱۷ من الكولوديون القانوني « ۱۷ من الايثيركبريتيك

٥٦ من السپيرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور اليوتاسا^(١)

ضع هـــذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبنى العكر فى الاولى لانه لا ينفم

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كما يأتي :

درهم ۲۶ من الايثيركبريتيك دوجة ٦٠

« ثُلث من قطن البارود

۵ من السپيرتو المشبع من يودور الپوتاسا

ضع المزیج فی قنینة وهزها فیصیر نونه کلون زیت الزیتون الراثق فاتر که ۳ ساعات فیرسب منه بعض القطن غیر الذائب فائقل الراثق الی قنینة اخری

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد أيحدث ان الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه او لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك اضف الى الكولوديون درهما او درهمين من الايثير و يعض تقط من السيرتو المشبع من اليودور . واذا كان الكولوديون مائما كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني وبعض نقط من السيرتو المشبع من اليودور

وكاسبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب المكوود يون عليها في مغطس الفضة

 ⁽۱) خند ه، قمعة من يودور البوتاسا وذوبيا في هاون زجاج نظيف في ۴۲ درما
 من السپيرتو

وصارت القشرة يضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان فى الكولوديون كثيرا من الهودور وبالعكس اذا كانت القشرة ماثلة الى الاصفرار وشفافة . ففى الحالة الاولى اضف درها أو درهمين من الكولوديون القانوني وقليلا من الايثير . وفى الثانية اضف درها أو درهمين من السيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وضمنا الآجزاء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البار رد لا يكون دائما بالنقاوة المرغو بة وان الايثير والسييرتو لا يكون السييرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع . وكلماكان السييرتو نقيا يكون فعله على يودور الهوتاسا اقل وبالمكس . فاعرف ذلك جميمه

واعلم ان الكولوديون المركبكما ذكر لا يبقى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون القانوتى من محلول يودور اليوتاسا والسييرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يرم واحد . واتكن هسذه الاضافة قبل استمال الكولوديون بساعة على الاقل

فن اواد ان يكون النصوير مهنته لا يوافقه ان يطرح ما يبقى من الكولوديون الذى لم يقدو ان يضرفه فى يوم واحد فله واسطة ان لا يطرح شيئا منه وهى:

اذا اعد مثلا اليوم ٣٣ درها من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٣٠ عبد ما تجى منه اكثر مماكان عند الاستحضار وكية اليودور في هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و ١٩ درها من الايثير ومن السيرتو المعلوم من الى ٩ دراهم . فيكذا يصطلح ما يتى اليوم ايستعمل غدا فاذا بتى منه شي ايضا فانعل به كما فعلت بالاول . ويستحسن ان تضع كل ٢ دراهم من الكولوديون الحساس في قنينة و فيرة وان لا تستعمل القنينة الالصورة واحدة اولصورتين و بهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كية وافرة كما لوكان الكولوديون كله في قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة . فأنه كما فتحت اقنينة يتطاير من الايثير في المواء للمنار المتطاير في المواء الكولوديون

﴿ نُركيبِ ثَانَ ﴾

٣٢ درها من السيرتو درجة ٣٨

١٨ قحة من يودور الامرنيوم

٦٠ « من يودور الكادميوم

٣٦ ﴿ من برومور الكادميوم

امرج الاجزاء فى قنينة نظيفة وهزها حتى تذوّب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة ئم رشحها بلورق ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأنى

درهم ٤ من المذوب اعلاه

٥ ٢٠ من الايثير كبريتيك

ه ۱۲ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون اكترحاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذاكان النوركثيرا والحرشديدا ولكنه جيد فى الايام الباردة وعند ما يكون النور قليلا

و تركيب ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

٦٤ درها من الايثيركبريتيك درجة ٥٦

٢٠ قمحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٠ ساعة ثم وشحها . ثم ضه في قنينة اخرى ما يأتي

درهم ١٧ من الكولوديون القا وبي

« ۱۲ من الايثير كسريتيك

« ٠٦ من محاول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد الدكيب يكون هـذا الكولوديون سريع الحاسية ويحفظ مدة بدون ان يفقدها . ويمكن ادخال الكادميوم فى الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى قنينة ما يأتى دره ١٦٠ من الكولوديون القانوني

دوهم ١٦ من الايثيركبريتيك

قمحة ١٥ من يودور الكادميوم

ثم هز القنينة حتى يذوب الملح تماما والرك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

﴿ تُوكيب رابع ﴾

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۲

« ۱۲ من السيارتو « ٤٠

قمحة ١٠ من يودور الكادميوم

« ۱۰ من يودور الامونيوم

۵ من برومو ر السكادميوم

« ۱۰ من قطن البارود

ذوب اولا القطن فى الايثيرثم أضف السهيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك الموكب ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

﴿ ترکیب خامس ﴾

﴿ محاول اول ﴾

درهم ٨٠ من الايثير درجة ٩٠

« ۸٪ من السپيرتو « ٤٠

قمحة ٥٠ من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن تماما

(محاول ان)

قمحة • ه من يودودالكادميوم

« ۳۰ من برومور الكادميوم

درهم ١٠ من السيارةو درجة ٤٠

امزج المحاولين معا واترك المزيج ٤٨ صاعة فيصير جيدا للاستمال

ترکیب سادس 🗲

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۰

ه ۱۳ من السپېرتو ه ۲۰

قمحة ٢٠ من قطن البارود

« ۱۰ من برومور الكادميوم

دن برومور الامونيوم

« ه. من يودور الأمونيوم

و ٥٠ من يودورالكادميوم

ذوب اولا القطن فى الايثيرثم اضف السييرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان واترك المزيج ٨٤ ساعة فيصير جيدا للاستعال

ُ فهذا التركيب الآخير هو الذى او ردناه فى اول الباب اكونه مفضلا على غيره واعلم ان النراكيب ا ثنادئة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منها ما تريد

والمفطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه في اول البساب وهو محلول نيترات الفضة المصبوب (٨ نيترات الى ١٠٠ ١٥)

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَراكيبِ مُختَلِفَةُ لِلْمُظْهِرِ الْحَدَيْدِي ﴾

اوردنا فی اول الباب شرح ترکیب من هـ ذا النوع واتعمیم الفائدة نشرح هنا جملة نراکیب الهظهر وهی ما یاتی

﴿ تركيب اول ﴾

درهم ۲۸ من كبريتات الحديد المباء ر

اقتان و د ۲۰۰ من ماه العادة

و ۲۰ من السيرته

درهم ۲۰ من الحامض الخليك المباور

تقطة ١٥ من الحامض الكبريتيك

امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزيج جيدا للاستعمل كملما ازمن يجود

﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد

« ۱ ونصف من الحامض الخليك

د ۱ ونصف من السپيرتو
 ۳۲ من ماه العادة

وهذا المزيج كالسابق اى له العملية ذاتها

﴿ تركيب الث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد

« ۱۲ من كبريتات النحاس

« ١٦ من الحامض الخليك

« ۳۰۰ من ماه العادة

وهذا النركيب يقال انه اجود من السابق

﴿ تُركيب رابع ﴾

دوهم ۱۲ من کبریتات الحدید النشادری

« ۳۰ من الحامض الخليك

« ٠٦ من السپيرتو

« ۱۰۰ من ماء العادة

وهذا المزبج جيد ايضا

﴿ فِي رَاكَيْبِ مُخْتَلِّفَةَ لَلْمُظْهُرُ الْبِيرُوكَالِيكُ ﴾

اعلم ان هذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائقه وادا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الخفيف (٢ نيتر الى ١٠٠ ما ،) ولقد تكامنا على ذلك فيا سبق . وهذا المظهر له التراكيب الآتية :

﴿ تُركيبِ اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المتطر

٥٠ قمحات من الحامض البيروكاليك

د نفطة من الحامض الخليك (عمرج الاجزاء معا)

واعلم ان المظهر الحامض البيروكاليك يجب أن يركب لـكل يوم على حدة او ليومين في قنينة صفراء او زرقاء ذات سدادة محكمة الضبط

﴿ تركيب ثان ﴾

٥٩ درهما من الماء القطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكايك

٥٠ دراهم من الحامض الخليك

٥٠ هـ من السييرتو (نمزج الاجزاء مما)

﴿ تُركيب ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتيادي

١٠ قمحات من الحامض البه وكاليك

٠٢ درهم من الحامض الخليك

٠٧ ﴿ أَ مِنَ السَّارِيُو (تَمَرِّتُهِ الْآجِرَاءُ مَمَّا)

تركيب رابع ﴾

٨٠ درهما من الماه المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون المياور (تمزج الاجزاء معا)

وتزاد كية حامض الليمون في الحر الشديد. ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البيروكاليك وبالمكس في الشتاء. ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بماء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كثيرا وتعطل ومع ذلك فالاحدن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان. فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعملي الورق صورة جيدة غير أنه يلزم حينشذ أن نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنور حتى نطيع الصورة. واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكدة بدون دقة وبالاختصار خير جيدة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السائل المثبت الرسم على الزجاجة ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه المناية فى اول الباب وهو محلول سيانور البوتاسا وقلنا انه بسبب ضرر هذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه بمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع . فليس للتثبت تركيب آخر فنكتفى بما ذكرناه هناك

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ في تركيب ما يختص بالصورة الايجابية على الورق الزلالي ﴾

قلنا انه بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة فى محلول كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محلول هـــذه الاملاح فى مكانه . واما التصد من تنطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جيداً . اى مناسب الالوان . والبعض يريد ان يكون اللون بنفسجيا او ازرق او محرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

﴿ تركيب اول ﴾

ضم في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درهم من الماء المفطر

١٨ · قمحة من كلورور الذهب

ثم ضع فى قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآثية

١٠ دراهم من الماه المقطر

درهم وثلث من هيبوكبرينيت الصودا

فلما يذوب الهيبوكبريتيت تماما اضف اليه محلول كاورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصح ان يضاف اثانى الى الاول اثلا يرسب لذهب فيفسد المحلول) فهذا المركب يمطى الصورة لونا بنفسجيا مشربا بسواد و ٣٣ درها منه تكفى لتاوين نصف طلحية ورق زلالى

﴿ تركيب ثان ﴾

١٨ قحة من كاورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء المقطر

٣٥ قمحة من كلورور الكاس (عن الاجزاء وترشح بالورق)

﴿ تُركيبِ ثَالَث ﴾

٩ دراهم من خلات الصودا مصوبة

١٨ قمحة من كاورور الذهب

٩٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزيج مما)

واذا اردت استعال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعناد وهو يعطى لونا اسود مزرقا

﴿ رَكِيبِ رابع﴾

٣ قمحات من بورات الصودا مسحوقا
 ١٥ درها من الماء المقطر

ذوب البورات في الماء واتركه حتى يبرد وعند ما تريد ان تستعملهاضف اليه قمحة من كلورور الذهب مذوبة في قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكفى لطلحية ورق زلالى . وإذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع و يلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر ماثلا الى البنفسجى

واعلم انه لا يصح ان تستعمل من هذا التركيب الا ما يكفى لغمر الصور المراد تاوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع فى الغد

وقـــد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محلول هيبو كبريتيت الصودا (٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماء) وليس لتنبيت غيره

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا فى اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولسكن خوفا من خطر سم السيانور ناتزم ان ندل القاوئ على طريقة اخرى تقوم مقام الاولى وهى هذه :

يازم اولا ان تغطس الزجاجة (خصوصا التى لم تصح عابها الصورة فاردت عوها عنها) في محلول الحامض النيتريك (٥ ح الى ٥٠ ماء) وتبقيها هناك مدة تم نخرجها وتفسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم تضع فى خرقة (صرة) قليلا من الطباشير ناعما وتبلّ الصرة وتغرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم تمسحها بكرة مصنوعة من جلد نظيف لين ثم بخرقة ناشفة نظيفة. وتعرف انها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفَس فتعلوها رطو بة متساو يةسريمة التطاير . ويجب كما سبق القول قبل ان تصب السكولوديون عليها ان تمسحها بغرشة نظيفة و برها ناعم جدا

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ازالة الدُّوغ عن يد المصور)

اعلم ان المغطس الفضى وكل محلول يدخله نيه رات الفضة يدبغ الجلد او الملبوس اذا مسه بلون اسود فمن كان التصوير مهنته لا بهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطخة بلطخات سوداه فلا يد من ان يسر بما سنذكره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التي تحصل بالتصوير اما ان تكون زوقاه او صفراه او سوداه . فالدبغ الازوق تاتج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور الجديد المعروف بازرق بروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كر بونات البوتاسا

والدبغ الاصفر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بنسله بالحامض الهيدوكاور يك مخفقا بثلاثة امثاله من الماء

ويحصل ايضا دبغ اسود اذا مست اليد اولا محاولا حديديا ثم محلول الحامض البير وكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصفر ودبغ نيىرات الخضة يكون اولا محرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يفسل بمحلول سيانور الوتاسا (١٠ سيا الى ١٠٠ ماه) و بما ان السيانوركما نبهنا هو من السموم المتالة فالا نستحمله يبدك البتة افاكان فيها ادنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بفطمة من يودر البوتاسا مبلولة بماء ثم اغسله بمحلول هيبوكبريتيت الصودا

﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ في عمل الصور السحرية }

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الرجاجة بالطريقة الاعتيادية تم تطبعها

على الورق الزلالى حتى تخضر في المكبس ثم تفسلها بمساه وتغطسها في محلول هيبو كبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا . ثم تفسلها جيدا عاه وتفطسها في محلول ثانى كلووور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ مله) فيختفي الرسم عن الورقة عند تفطيسها في هدذا المحلول فتنسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم تحفظها . واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة و بله باسفنجة بماه فيظهر الرسم . فاذا غسلتها بماه وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفي وهلم جرا

﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البقايا ﴾

المعادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته مائة قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والخسة والتسعون تذهب سدى فطويقة استخلاصها من السوائل كالمساء الذي تغسل به الزجاجات بعد صب المفلمر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذى يغسل به الورق بعد الطبع والثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هي اما ان تحوَّل كل ما يوجد منَّ الفضة الىكبر يتور الفضة وهي الطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا الممدن من السوائل اية كانت . واما ان نحول الفضة مما حُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا للسوائل الني لا يدخلها هيبوكبر يتيت الصودا او سيانور الموتاسا . وبما أن الفضة "وجد بكثرة في السوائل التي يدخلها هـــذان الملحان يجب ان نتكام عن الطريقة الاولى فنقول: يؤخذ آاءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل منهما حنفية خشب على علو ربع الآناء منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل . بم تضعف الاعلى جميع السوائل التي تكون عندك من اي 'نوع كانت واما ورق الترشيح الذي تكون

قد رشحت به سوائل الفضة والصور المنثلمة وما شاكل ذلك نتحرق هذاكله وتضع رماده فى الاناء مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اضف اليه بالتدريج خركا من محلمول كبريتور الپوتاساً المرشح بالورق (١ كبر الى ٣ ماء) فترسب الفضة فبه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الىانقطاع الرسوب. فاترك حياشذ ما في الاناء نصف ساعة حتى يرسب عاما ثم افتح الحنفية فينزل جميع الماء الى الاناء الاسفل وهناك يرسبما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الىهذا الاناه شيئا من محلول كبريتور البوتاساً فاذا تمكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوماضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة نم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غير افع فيراق فاذا تجدد عندك سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خشب وتتركه حتى ينشف ئم تضع كنبر يتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) فى بوتقة تضمها فى وجاق صبابُ النحاس وعلى دائرها فحما وتنفخ عليهـا حتى تصير حمراً. مكمدة فيلمب الكبريت داخلها ويستحيل الى بخار فاذ ينتهى الهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ها فيها مركر بونات اليوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة إلى أن تمتلئ ثم غطهما بطغائها وضع حولها وفوقها فحا وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حمراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التي تنفرد اذ ذاك تتجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار والزء غطاءها والركها حتى تبرد مُم أكسرها لتَأْخَذَ منها الفضة ثم ذُوب هــذه الفضة ثانية في بوتقة نظيفة حتى تنقى ثم صبها بتأنَّ على ارتفاع وهي مائمة في انا. فيــه ماء كثير فتصير على هيئة كريات (كالخردق) وهي جيدة لعمل نيىرات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصوير يبقى مختاطا بالفضة فدا تذاب فى الحامض النيتريات يرسب الذهب. فى قدر الانبيق على هينة مسحوق اسود فيفسل ومحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كاورور الذهب

واما الطريقة الثانية فهي أن تضيف من محاول كاورور الصودوء الى السوائل

التى لا يدخلها هيبوكبرينيت الصودا ولا سيا تور البوتاسا فيرسب حالا كاورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قم زجاج واسكب فوقه ماه ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الكلورور رطبا فى الله زجاجى او صينى وتضع معه ثلاثة امثاله من الماه مضافا البه حامض كبريتيك (١ ح الى ١٠ ماه) وتغطس فى المزيج رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناه كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيئة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتفسلها بماء ثم تنشفها فصلح لعمل نيترات الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا في بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحمرار فأبقها كذلك نصف ساعة فى بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحمرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فصة نقيه

هــذا ولعل القارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها . فاقول ان عدم تجاحه ليسهو من عدم توضيحى بل و عا يكون لعدم تقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة. فاحذر لذلك ولا تنسى النرتيب والنظافة فانهما ركن هـذا الفن . واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



الباب ارابع (في الغراء وما يتملق به) -م القسم الأول كيةه-(في الكلام عن الغواء)

﴿ فِي الغراء النباتي }

طريقة تحضير الغراء النباتي هي ان تغلى المواد النشائية كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك . وفي بعض الاحيات يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغراثية او يحفظه من مضرات الحشرات والايضاح نفدم صفة تركيب من هذا النوع والقارئ قادر ان يحضره في اى زمان ومكان اراد على انواع شنى

﴿ فِي غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا النراء هي ان تأخذ من دقيق الفيح والاحسن دقيق الشعير كمة تعجبها بقليل من الماء الغالى وتعركه جيدا ثم تضيف اليه ماء رويدا ويدا مع التحريك ليصير كمستحلب اى كحليب صاف ثم تضع السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا دائما اثلا يلصق الغراء بقمر المرجل فيأخذ السائل في ان يشتد بالتدريج و بعد ان يغلى بعض دقائق انزله عن النار وصبه في قوالب حيث بجمد بعد ان يبرد وهذا النوع من الغراء كثير الاستمال عند مجلدى الكتب وعاءلى الكرتون وعند ما يراد استماله تؤخذ منه كمية وتحل بقداوها من الماء تتريبا وستعمل ولتحضير غواء النشاء والاراووط مجرى العملية نفسها . وغوا .هدذه المواد الاخيرة منه ما هو ليعضى الملايس قوما اشد من فوامها ويستعمل عند الحائك تكون المنسوجات شد قواه!

صفة تركيب آخر﴾

ضع طحينا فى وعاه وحلّه بماه بارد ليصير كالحليب واضف الى كل ما ثة جزه من هذا المحلول نصف جزء من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلّ السائل وخذ ما وسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واخفظه الى حنن الاستعال

عند ما تر يد استماله حلّ منه كية مقدارها من الماء الغالى (لانه لا يذوب فى الماء البارد) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

﴿ تُركيب غراء جيد للمجلدين وعاملي الكرتون وللحاكة ﴾

خد ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماه وبدون ان تقشرها فنها
برش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماه واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن
الناو واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناعما وحرك المزيج جيدا بملعقة فيصير
غراء جيدا شفافا معدا للاستمال . فهذا الغراء هو مثل غراه النشاء بل اجود واقل
كلفة وفضلا عن ذلك فأنه ليس له رائعة وديشة كرائعة ذلك . واعلم ان اربعة
اجزاه من البطاطة لعمل ثمانية اجزاه من الغراه

﴿ في غراه المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكثر كثيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والممليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فتقول

من المعلوم أنه أذا أغلى الجلد والنصاريف العظمية للحيوان تبقى في الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التي لها هذه الخاصية العظمي هي المسهاة بالجلاتين فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة في جسم الحيوانات وهو المعروف في المتجر بالغراء و يكون اذ ذاك غير تقيّ

وعند ما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا تقع الجلاتين فى الماء البارد يرخف ويلين ويفقد شففه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الفراء فى الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التى فيه فانها اذا بميت فيه تتباور وتقلل فعله الغرائى

فَنَى كَمَة ماه مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والمذوب يكون رائقا عديم اللون وعند ما يبرد يصير قرصا يبرجرج بقوام جموده حسب كية الجلاتين المذوب وكمية الماه

فالجلاتين النقى يمتص سنة امثاله من الماه بدون ان يذوّب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراه المنجرى فلا يمتص سوى ثلاثه امثال وزنه من الماء وكلما كان اقل نماوة يكون اقل امتصاصا للماه والغراء الذى يذوب فى الماء البارد ويطرح اذ لا خاصية غراثية فيه

﴿ في المواد الحيوانية }

ان اكثر بنايا الحيوانات التي يستخرج منها الغراء لها عمليات خدوصية لمصبر اهلا للخزن وفي اورو يا تجار محصوصون بهذه الغاية وحدها والعصد من هذه المعمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختهار وهذا الحادث الاخير عنه بنقم المواد في مذوب الكاس ثم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصبر اهلا للخزن ولان برسل الى اما كن بعيدة بدون ان يدخل علبها عارض . واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين وهي

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جارد المنر قبل ان تدبيه وجميه قطه جود الحوالات غبر المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى من ٥٠ لى ٦٥ فى المائه من الجلاتين

﴿ ثَانِياً ﴾ قطع جاود الحمير والخيل والغنم الطرية فهذه جميعها تعطى ٢٣ فىالماثة من الغراء و يكفى لها ان تنقع مرة واحدة فى الكلس

﴿ ثَالَثًا ﴾ الكفوف (التي يلبسها الافرنج بايديهم) القديمة وجميع جلود الثمالب والكلاب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٤٥ الى ٥٠ في المائة من الغراء ويكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهـا غراه بعد اجراء عمليات ستذكر

﴿ فِي انواع النراء التجاري ﴾

(١) الغراء الابيض الشفاف . هـذا الغراء يستخرج من جاود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية و يشاهد بالمتجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قابلة اللي لامعة وهذا النوع جيد لممل الجلاتين الذي يأكله الامريج ولتصميغ الانسجة البيضاء و يستمل ايضا لترويق الخرو يقوم هكذا مقام يباض البيض وغراء السمك (٧) الغراء المستخرج من العظام واسطة الحامض الهيدر وكلوريك وهـذا يمد من اجود انواع الغراء و يستمل كالمذكور آنفا وعند النجارين

﴿ ٣ ﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود الفديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهوكثير الاستمال لتغرية الخشب

واعلم ان الغراه اذا اغلى مدة طويلة بالماه يفقد بعض خصائصه الغرائيـة اما غراه السبك فيفضل على ما سواه من انواع الغراه في بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكام عنه في هذا الكتاب لعدم وجود الحوت في نواحينا ولا تقدر على صيده

ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها الغراء الاجود لفوة الخاصية الغراثية فيه

من أواد ان يتماطى هـــنّـه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كيات وافرة بحيث لا عكنه ان يستخرج منها الغراء ببرهة وجيزة يلزم ان يعمل لها عملية (٢٤) ليقدر ان يخزنها الى حين الطلب والا فتختمر وتتعنن ببرهة وجيزة وخصوصا في الفصول الحارة . والعملية لذلك هي ان تنقع تلك الجلود ١٥ و ١٨ يوما في ماه محلول به كلس بحيث يكون في برك مكاسة الداخل او في براميل مع الاعتناه بتغيير ماه المكاس عنها جلة مرار في المدة المذكورة . و بعد هفي ١٨ يوما تخرج الجلود من ماه المكاس وتعد الهواء في محل محجوب عن الشمس وتقلب جلة مرات في اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائفها في المحب ان تجرى هذه العمليات في مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماه جار

والقصد من وضع الجلود في مذوب الكاس قبل ان يستخرج منها النراه هو لكى تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم و بعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلود الميأة كما مر اذا ابفيت مدة طويله مخزونة واردت ان تطبعنها غراء فيلزم ان تعيد عليها التغطيس والنقع بماء الكاس بشرط ان يكون الكاس اقل من الذي وضعته المرة الاولى

انه کلا کان نفع الجلود بما السکاس اطول مدة یکون الغراء المسنخرح منهــا اروق ویکون بعد بیسه شدید الصلابة فاذا لودت کسره یکون کازجاج


واذا اراد العامل ان يكون الغراء اينا بعد نشافه فليستعمل الحلود بعد اخراجها من ماء الكاس وهي ناشفة نصف نشاف

والفاية ايضا من نقع الجلود فى ماه الكس ثانية كما مرهى لكى سخف شيناذ ادا شطفتها بماء لتعربها من الكاس بخرقها الماه عاما و يذوب منها الاهلاح الدوابة و بعدد شطفها بماء تمد فى رواق وتنزل بعض ايام ايشيع ما بفى ديها من الكاس بالحامض الكر بونيك الذى فى الحواء فيصد كر بونات المكاس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود لاحمل واسهل دوبانا

تكر رانه يلزم غسل الجلود معد أخراجها من الكنس ولدلك تعوسه في سلال وتوضع هذه في ماء كثير والاحسن وضعها في ماء جار وبحركها ثم عدها في رواقي وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكاس الذى فيها الى كر بوئات الكاس باكتسابه كر بون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد راخفا لينا توضع فى الخلقين لتعمل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الغراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات قعرسميك ومقعر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على الناو بعد ان توضع فيها مصفاة من التنك اوالنحاس بعيدة عن قعرها بعض قراو يط. (والفاية وضع المصفاة هي لكي تمنع قطع الجلد ان تمس وأسا قدر الخلفين لئلا تحترق وتلصق هناك وتدكون الطبخة سوداه وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيازم افحا ان تكون في جهة الخلقين السفلي حنفية لاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها . م تماذ الخلقين المذكور ماه الى ثلثيها تقريبا واعلم ان ماه النهر او ماء المطر هو اجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهذه الاملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتينية وتقلل كيتها . (شكل ٢٥)



ثم تضع في الخلقين من قطع الجاود الميأة كما مركمية وافرة الكون عالبة فوق فوهمها

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منه فى اسفلها يهبط ما فوقه الى تعت وهكذا يكون قد تلين بيخار المساء المتصاعد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحطب)

واعلم أنه لا يلزم أن تكون النار تحت الخلقين قوية لان ذلك يضر بالفراء بل أكون النار لطيغة وآترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحينشذ تنظر أن القطع التي كانت عالية فوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق عاما بالسائل فاتركه يغلى بهذه الحالة على للا لطيفة وفي كل برهة غطس رقاقة خشب قرب حافة الخلقين وأرفع بها الجلد الفاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء السخن بسوية ثم أوفع بمصفاة الرغوة الدهنية الممزوجة بكية من الكاس التي علت سطح السائل وليكي يكون أمتزاج السائل جيدا أفتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وصبه كانية في الخلقين

واعلم انه لكل المواد ولاى نوع من الغراء اردت طبخه يازمك ان تبتدئ بماء ذكرناه ولكن عند ما تبتدئ الجلود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما يازم العامل ان يجرى بعض عمليات حسب نوع الغراء الذى يريده وسنذكرها في يأتى

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ليبرد فان جمد يكون غليه صار كافيا والا فاتركه الى حصول هذه الفاعة

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القوام و بعد ما تجربه بالصحن كما مر غط النار وافتح حنفية الخلقين فتحا غير كامل لئلا ينزل السائل ممكرا واستلق السائل فى خلقين مركبة تحت الحنفية (انظر شكل ٢٥) وتحمّها نار قليله جدا التسخم فقط و يلزم ان يكون فى هذه الخلقين حنفية عالية عن قعرها قايلا

وعند ما ينقطع نزول السائل سد احْنتية وانرك السائل فى الخلقين الثانية فاترا قلبلا ؛ اوه ساعات وهذه المذة لازمة ايرسب من السائل داخل الخلقين ما تبعه من المكر والندف غير الذائبة ثم افتح الحنفية واستلق السائل الراثق فى دنو وصبه فوق منخل داخل قوالب (شكل ٣٦)



47

ينها تكون تركت السائل ليرسب فى الخلقين الثانية صب فوق ما بقى فى الخلقين الاولى بدون ذوبان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الخلقين التى تغلى فيها المواد الجلاتينية وازيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الخلاقين

و بعد ان تضمالماه السخن باى طريقة كانتفوق ما بقى من المواد فى الخلقين الاولى قوالنار واغل المزيم ختى يصير بقوام مناسب وجر به بوضع قليل منسه على صحن كما مر وعند ما تراه صار بالدرجة المطاوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الخلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبتى جلاتين فى المواد الحيوانية بمدان تغلى ثانية فضع فوقه ماه فاترا واتركه يغلى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعملكا فعلت المرتين السابةتين

وبحدث غالبا ان السائل بعد ان تغليه وتخرجه من الخلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عند ما يبرد وفي همذه الحالة اتركه في الخلقين الثانية واضف البه قليلا من الجلد واغله قليلا واذا لم تجد قطع جاود يغلى مدة لتطاير عنه كية ماء ولكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الخلةين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الغواء المغلى كثيرا يفقد بهض خصائصه الغرائية فلا يكون حينات كما قدمنا جيد النوع

يلاحظ ان السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كلسائل

الاول فى الخلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسمحوقا لكل مده جزء من الشب مسمحوقا لكل مده جزء منه ويحرك اذ ذاك جيدا ويترك ؟ اوه ساعات ثم تفطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خشى ويلقى عليها حرام من صوف سميك (او سجادة) و بعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماما فيؤخذ ويصب فى القوالب

و بعد الغليان الثالث يبقى فى الخلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهىسخنةوتمصر جيدا ويحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم أن الثلاثة سوائل التي اخذناها من الخلقين الاولى بالتتابع عند ما تجدد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل الاون وعند ما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جيد وله خاصية غرائية قوية أما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغرائية أقل منها في السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للنجارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضعالمواد الجلاتينية في خلفين ويغمرها عاه ويفليها مدة ثم ينزل الخلقين عن النار ويزل السائل ويضعه في الفوالب ولكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التي تكامنا عنها يعرف الفرق الكلي بين الاثنتين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلاتينية

﴿ فِي تُرويقِ الغراء ﴾

عند ما يكون الغراه فى الخلفين الثانية حيت ترسب منه مواد متعلقة به خذ من السائل ملمقة وصبها بين لوحى زجاج بين المواحد والآخر مسانة سمك الريال المجيدى ومئبتين بهذا البعد بواسطة برواز من تنك الاجهة واحدة تبقى مقتوحة وعند ما تصب السائل بين الزجاجتين انظره مخايالا بين عينيك ونور النمس وهكذا يعرف لون شقافته ورواق الغراء فإذا كان عكرا يلزم سرويفه

ولنرويق الغراء طريقتان الاولى بالنسب والذنية بهياض البيض

وطريقة الترويق بالشب هي ان تأخذ منه مسحوقا ٢٩ درهما لكل ٧٥ اقة السائل الغروى و بهد ان تذوب الشب بكية من السائل سخنا ضمه في الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين واتركها ٢ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب وطريقة الترويق بيباض البيض هي ان تأخذ بيباض بضع بيضات وتحفقه في وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وقصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد الممكرة السائل تعلقو على مطحه فترفعها و يكون السائل واثقا. وبعد الامتحان وجداً ان طريقة الترويق بالشب اصح وانجح فانت بالخيار


﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في القوالب وصب النراء فيها ﴾

عند ما يروق الغراء في الخلتين تفتح الحنفية وتستلقى السائل في دنو ومنه في القوالب . فهذه القوالب تصنع من خشب الصنوبر والاحسن ان تكون من صفائع توبيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع همذه القوالب بحيث تكون فوهمها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان يتجدد . ومن اهم الامور ان تكون همذه القوالب بغاية النظافة لان ادني جسم متعن داخلها يكفى لكون كديرة تفسد جميع الطبخة او على الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ داعًا القوالب قبل صب الغراء فيها و يعتنى بنظيفها اذا اراد النجاح وننصح من اواد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوبيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة أنيا التوبي عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة أنيا الغروى بهذه الفواف من اربع جهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الخليفين على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلى القالب عاما بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلى القالب عاما المائي وهم جوا

والمستحسن وضع القوالب فى محل مبلط لانه فى الايام الحارة يلزم ان يهرق ماء جملة مرات فى السمار حول القوالب ليكون المحل دائما رطبا وذلك ليجمد الغراء بسمولة

﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تيبيس الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد القراء اعتياديا جسد مضى ٧٠ ساعة من وضعه فى القوالب وحيانا تلزم مدة اطول من هدة محسب حرارة الوقت . فعند ما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى على آخر وهو المنشر واعلم ان من الضررة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كناية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحيث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٧٧) وفى احدى زواياه مائدة نظيفة



فتؤخذ القوالب عند ما يعرف ان الغراء قد صار جامدا الى قرب هـــنـه المائدة وتصرب وعمد هذه ياسفنجة مبلولة . بم يكفى غالبا ان تقلب الفالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراه قرصا واحدا هــنـا اذاكان الهااب من الحشب فيانيم ان تأخذ سكينا رقيفة عريضة وتبلها بماء وتمرها بين الفراء واطراف القالب لهذيل الالتحاء بينهما ثم تقلب الفالب على المائدة بعد مسحها بماء كما مر فينزل علمها الفراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث أحيانا أن مرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكفي لأنزال الغراء من القالب بعد أن تمر السكين كا الغراء من القالب بعد أن تمر السكين كا تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رقاقة خشب وبلها بماء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء على المائدة وهم جرا . و بعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة و بلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطادبين (اعتباديا تكون قطع الغراء بسعة الكف و بسمك ريالين مجيديين) . ومنهم من يعوض عن السكين بخيط نحاس رقيق مركب على خشب كالمنشار و بعد بل الخيط النحامى يضغط به على الغراء فيفعل به كما لوكان سكينا فاختر منهما ما اردت

واعلم أنه مهما اعتنى العامل فى طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دامًا على الاقراص الغروية وهى فى الغالب بعض اوساخ وهــــذه الاوساخ ليست بمزوجة بالغراء المتجمد ولكنها متجمعة فى اسفله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل تقطيع الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن اسفله كذلك وتضع هذه القشرة فى الخلقين عند ما تطبخ طبخة غراء ثانية

وجد تقطيع الغراء صفه على شِباك (شكل ٢٨) وهذه الشباك هى كشباك



7/

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسموة اطرافها على برواز من خشب. ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطمة بسيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء ووكرها على الصقالة المقدم ذكرها آنفا

و بوضع الغراء على الشباك وهـذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست ويسرع نشافه . ولكن نشره هكذا لا يكفى لتنشيفه تنشيفا متساويا فهن الضرورة (٧٠) ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد ان تنزل الشبك عن الصقالة ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم أن تدوير قطع الغراء على الشباك ليس فقط ليسرع نشافها بل لان القطع أذا بقيت بدون تدوير تثقل فنقلها وعدم نشافها بكفاية يجملان الخيط بخرق داخل القطعة وأن تركته كذلك فعند ما يبس الغراء عماما لا تقدر أن ترفعه عن الشباك بدون أن تفتته أو تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فنابه

وان مدة تيبيس الغراه هي المدة التي بها يخشي بالا كثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجية لها تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء ويملأ تقوب الشبك واحيانا يسيل الي الارض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في الماء الغالى لينظفه من الغراء المتجمد عليه . وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الغراء فيتشقق ويقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المنشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الغراء ويضطر العامل الى ان ينوبه ثانية . وان كان الهواء سخنا الشفا يضر بالغراء لانه يبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تبييسه هي أنه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الخريف والربيع . ومع ذلك من اواد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

﴿ فِي تَلْمِيعِ النَّواءِ ﴾

و بعد ان يبس الغراء على الشباك تماما يكون وجهه مكدا او منطى غالبا بغبار مبيض ملتصق بسطحه حيث يظن انه من جنس دون فلازالة هـذا الغبار وقلميع الغراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاء ماء سخنا وتغط به الغراء قطعة فقطعة و بعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا بغرشة مباءلة بالماء السخن ايضا (وقد يعوض عن الغرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعند ما تنتهى من قطعة تضعها

على لوح وتضع هذا على الصقالة فى المنشر هـذا اذاكان الوقت حارا اما اذاكان بلودا فتضع الالواح الحاملة قطع الغراء المتلممة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف عاما

واعلم المك اذا اردت خزن الغراء يلزمك ان تضمه فى محلات ناشغة جيدا وان تستفقده غالبا لتنشره فى الهواه عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعيدة فمن المستحسن ان تضمه فى براميل محكة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيمتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واسلم عاقبة للمامل وقترك للفطن مجالا للتحسين يرتع فيه كفا شاه

(تنبيه) قبل أن تنقع قطع الجاود القديمة بماء الكلس ٤٨ ساعة يازم أن تنقع في ماء المادة مفيرا عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقعها هذه المدة لتلبن وترخف ابقها داخل الماء لنوال هذه الفاقة . ثم ضعها بماء الكاس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم أخرجها واشطفها وضعها في ماه كلس جديد ٣٠ يوما ثم أغسلها وانشرها لتنشف قليلا ويتكربن عليها الكلس كما ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ واغرها أن العمليات التي ذكرناها تصنع لكل الجلود من اى نوع كانت وهي العمليات الاصح والاكثر نجاحا فلا يغرك قول زيد وعمر و ولا كل من ادعى عرف

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في استخراج الفراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذ منه . فالصظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها . و يفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها اسهل للعمل وتحصل منها كميسة جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوام مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . واما عظام الخيل فغيها املاح كلعنة

كثيرة ويكون الغراء المستخرج منها دائما ماونا فلذلك قلما تستعمل

فلاخواج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدوكلوريك وتتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فِي استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع المسحوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلك لثلا تمس النار اسفلها وأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسحوق العظام بماء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ؛ قرار يعد ثم تشمل النار تحت الخلقين حتى تغلى ١٧ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زلَّ السائل الرائق وضع ماء نهر فوق ما بقى من مسحوق العظام داخل الخلقين وأوقد النار تحتها واتركها تغلى ١٧ ساعة ايضا ثم اطفئ النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ايرسب ثم انضح عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلةين من بعد أن تضعه فى أكياس سميكة وتعصره جيدًا بالمكبس لينضح ما يقى فيه من الغراه السائل والسائل الناتج مر الغليان الاول والثانى يوضع في خلتين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطائر عنــه كمية ماء و يصير بقوام الشراب الجامد فصبه في قوالب تنك واتركه حتى يجمد نماما ثم اخرجه من الفوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضى ١٧ يوما في الصيف و ٢٣ يوما في الشتاء يبس الغرا. تماما . وليكن معلوما أن هذه الطريعة لا يستخرج بهما جميع المادة الجلاتينية الموجود فى العظام وفضلا عن كافة الجرن الحديد والمكبس يقنضى للنار حطب كشير ولذلك قلما تستعمل

﴿ في استخراج النراء من المصام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الغراه بهذه 'لطريفة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤوس البقر والننم وعظام سوق الننم واضلاعه واضلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الحيوانات . فابدأ اولا برض العظام نم اغسلها جيدا باه العادة نم ضعها في وعاه خشب محكة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الهيدووكلوريك ومثل ثقلها ه موات من ماه العادة . ويجب ان تضع الاوعية التي فيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالميار الحقيق واللدوجة المطاوبة والماء بالوزن اللازم فيعد عشرة ايام تجد العظام قد تلينت داخل السائل الحامض . وحينئد انضح ذلك السائل الحامض هيدروكلوريك وضعف فوق العظام مشل وزنها ماه محلولا به جزه حامض وضعفات الكاس فيقي المحلق المحمض المخير هو لكي يحل ما بحي في العظام من فصفات المكاس فيقي المجلاتين اذ ذاك الاخير هو لكي يحل ما بحي في العظام من فصفات المكاس فيقي المجلاتين اذ ذاك خالي منه ومنفردا . ثم اهرق على المحالة الماء لموريه من الحامض الذي بقي فيه) وأبقه خالك بضع ساعات ثم اوق الماء عنه وعوض عنه بماه جديد وابقه مدة ثم اوقه كذلك بضع ساعات ثم اوق الماء عنه وعوض عنه بماه جديد وابقه مدة ثم اوقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما أذا كان مملك قرب ماه جار فتوفر دليك اتما اووقتا أذا وضعت الجلاتين في سلال أو في أكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد المساه كل برهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض الباقى فيه . وتعرف أن الحامض ذال تمام عن الجلاتين عند ما تضع منه قطعة على لسانك فلا تستطيم بطعم حامض قطعا ثم ضع العظام المحضرة كما مر فى خلقين واغلها مدة ثم صبها فى قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين أى غراء نظيف جدا

ونجرى السلبات المذكورة على العظام اذاكان مرادك استخراج جلاتين اى غراه نقى جدا اما الغراه المتجرى فلا يازم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام عاما بمحاول الحامض الهيدروكلوريك ثم تفسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر اذا بقى آثار للحامض الهيدروكلوريك كما فى استخراج الجلاتين) ثم تعليها فى الخلتين وتجرى عليها عملية الغراء المستخرج من الجلا واعلم ان العظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها "تماما

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السپيرتوييقي الغراء سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغواه بهنده الصفات نافعا جدا النجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى الناركل برهة اردت أن أبين القارئ كيفية تحضير بما يأتى يؤخذ ٣٠٠ درهم من الفراء الجيد ويوضع فى أناء فحار مدهون وفوقه ٣٠٠ دره ماه ويوضع الاناء على نار هادئة و يترك الى أن ينوب الغراه تماما . ثم خذ ١٤ درها من الحامض النيتريك وصبه تدريجا ومحركا فرق الغراء السائل . فعند أضافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعند ما تنتهى من أضافة الحامض أنزل الفراه عن النار وأتركه يبرد فيكون معدا للاستمال و يتى جيدا مدة طويلة

وقد حفظ هذا الغراء سائلا فى زجاجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم ينسد او يدخل عليه عارضما

وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتغرية الخشب والسكرتون والورق. ويستمعل فى معامل السكيمياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هى ان تغط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة فى فوهة المهوجة وعلى الفوهة ذاتها

﴿ صفة ثانية لا بقاء الغراء سائلا ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هـذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف اليه عنــد ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسحوقا و٥٠ درهما من الصمغ العربي وداوم تسخينه الى ان يصير شفافاثم انزله عن النار وعنــد ما يبرد ضعه فى قنينة فيكون معدا للاستمال

ادهن بهذا الغراء سطح و رقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعند ما تر يد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا ائتهى بنا الكلام عن طبخ الفراه وسنتكام الآن عن جملة تراكيب لتجبير مواد مختلفة وتغريبها

﴿ الفصل التاسم ﴾

﴿ فِي تُراكيب جِيدة لتغرية الزجاج والخزف الصيني ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا في سائل مركب من ماه نقى وعرق اعتبادى ثم ضع المزيج على أل واضف اليه ١٠ دراهم من غراء جيد واغله واضف اليه مدة غليانه ١٠ درهم من التربنتينا محركا ليتم المزيج تماما فيكون معدا للاستمال

﴿ نُوكِيبِ ثَانَ ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تر بنتينا فى ماء على لار هادثة واضف البها بسد الذو بان ٣٧ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال . وهــذا التركيب الاخير جيد لتغرية الجاود والكرتون وما شابههما

﴿ تركيب ثالث ﴾

يؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة خكمة الضبط مع ٢٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيسدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عنسد ذلك ٥ دراهم من مسحوق المصطكى وتهز الزجاجة وتترك مسدودة ٨ ايام فتذوب المصطكى بهذه المدة ويكون المركب معدا للاستمال وهـ نما التركيب جيد لتغرية الآنية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف. يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتنرك مدة فتلتحم التحاما كاما وشديدا

﴿ تركيب رابع ﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القون

﴿ تُركيب خامس ﴾

ذوّب من غراه السمك ومن السكوم لاك اجزاء متساوية في السييرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعنــد ما تر يد استعاله ضمه فى وعاه وسخنه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصينى والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

﴿ تركيب سادس ﴾

وهــذا التركيب جيــد لتغرية آلحجر والخشب والممادن واذا طلى به الجلد او الورق او قماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

﴿ تُوكيب سابع ﴾

ذوّب من غراء السمك الملين بنقعه فى الماء البارد فى كمية من السپيرتوكافية اتذويب على حرارة لطيفة وفى ٢٠ درها من هـذا المذوب ذوّب ١٠ قحات من صمة النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى في ٤ دراهم سييرتوخاص واحفظ هذا المركب في زجاجة محكمة السد . وعشد ما تريد استعماله سخنه في حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الغراء) وهومخصوص بالصاغة لتغربة الحجارة التمينة

﴿ تُركيب أَامن ﴾

خذ حليبا وسخنه وامصله نم خذ ما تجدد منه ويبسه ثم اسحقه ناعما والى كل ماثة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كلس حي ناعم وجزء كافورثم اسحق الجميع جيدا واخفظه في زجاجة محكمة السد

وعند ما تر يد استعاله اعجن كمية منه بماء وغرَّ به حالاً ما اردت

﴿ تركيب تاسم ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك انضح المـاء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطمام وعصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واخفق الجيم سوية فهما.. الواسطة تخرق من البزاق مادة غروية وتمزج بمصير الليمون والخل والملح الذي اضنته لهذ. الغاية فخذهذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا معدوهمين ونصف من صمغ الكثيراء و١٧ او ١٦ درهما من عصيرا النوم وه ٦ درهم سيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستمال وهــذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية الباور والصيني بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به الشمس في الصيف والنار في الستاء ويقدر العامل أن يلونه باي لون اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

واذا عجنت مسحوق الباو ريياض البيض فيكون المعجون الحاصل جيدا لتغرية الصيني والزجاج

ومذوبالكبر يتوالشمعالاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيدلتفرية الحجر خذ من كر بونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لنغرية الفخار

﴿ تُركيبِ عاشر ﴾

درهم ۳۶ من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز « ۰۹ من الكاوتشوك قطعا صغيرة

و ٦٣ من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هى ان تضع ازيت والكاوتشوك فى وعاه حديد ٨ ايام ثم تضعه على للرهادثة وتحركه الى ان يمترج تماما ثم تضف المنوم لاك وتتركه على النار محركا الى ان يمترجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مباولة فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعال

وعند ما تر يد استعاله ضع منه فى وعاه حديد وسخنه على الر هادئة لبميع ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اعلم ان هذا الفراء بجمد حالا فاذا حدث ذلك بسد ان تمده وتملصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربطكا من هذا الفراه يستعمل لتفرية اى جسم كان بدون استثناء وكثيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسورة وبعمد امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المفراة به اذا ضفط عليها ضفطا قويا بمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فنحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا القبيل وعند الامتحان يكرم المره او بهان

﴿ صفة طلا، لا يَتأْثُرُ لا بالما، ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ دوهم خل ومثله حايب ويمزج السائلان ويترك ساعة ثم بحوك ويصفى بمنخل رفيع ثم خذ بياض خمس بيضات وامزجها محركا مع المصفى الاول ثم خذكسا حيا منخولا وضع منه فوق المزيم كمية كافية ليصير بقوام للمجون فاقا طلميت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر بائنار ولا بلماء

﴿ صفة ممجون الحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ۲۰۰ درهم شمم ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على الرهادئة ثم اضف بالندريج الى المذوب ۱۵۰ درها من مسحوق نوع الحجر المراد لحامه وامزجه به جيداثم اضف فوقه ماه واعجنه ليمزج المسحرق جيدا مع الشمع والراتينج

واعلم ان كمية المسحوق تختلف حسبا يقتضيه نون الحجرالمكسور وعند ما يراد استعمال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعسد دهن المحل المكسور تقرب القطعات و يضغط عليها ضغطا قويا

﴿ صفة غراء الحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما ينوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سيبرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان تكون نقمت النراء بالماء ليرخف) ويصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين منصمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذو بين على للر هادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعاله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنها فيستعمل

﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادر مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجبها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستممل

[﴿] انتهى باب النراء ويليه باب الشمع ﴾

البائب لنحاميس

﴿ فِي الشَّمِعِ وَمَا يَتَّعَلَقُ بِهِ ﴾

ــه القسم الاول كانه-(في الـكادم عن الشم)

مرد الغصل الاول *

﴿ فِي عَلِ الشَّمِ الْمُتَّعِمِلُ لَلْخُتُمِ ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالمتجر بشمع اسپانيا و يتكون بآمحاد ،واد راتينحية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا أكسيدا ،مدنيا ومن جنس هـذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيـد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمم فى الهند واستحضر وصنه منه فى بلاد البندقية ثم فى الپورتوغال ثم فى اسپانيا ومن هناك امتدت مصرفة عمله الى فرنسا . واكن فى اسپانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به واذلك اطلق عليه اسم همذه البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل أن نشرح كيفية تركيب هذا الشمع من الضرورة أن تتكم عن المواد المركب منها وعن العلامات الني يقدر العامل أن يعرف بها هل المواد الني يستعملها جيدة أو لا

﴿ كُومُ لاك ﴾ يوجد بالمتجر من هذا الصنف ثلاثة اجناس فالجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبقى منسه ؛ ي اذا حرق . والجنس الثاني هو اسمر اللون قليلا عني بسهملة ولا يبنى منه . ي بسد احراقه . والجنس الثالث اسمر محر لا يميه بسهولة و بد احراقه ترقى منه مادة سوداء فحمية . فالجنسان الاولان يستعملان احمل الشمه المان للاحمر والازرق اما الثالث فلا يستعمل سوى احمل الشمه الاسود

﴿ تُرْ بِنَيْنًا ﴾ يُوجِد ايضا بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة النقاويم إ

هو ما يأتى من فينيسيا (بلاد البندقية) ويكون راثقا وتفوح منه رائحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق مبيضاللون بدون رائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو اييض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة

﴿ زَنْجُور ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر زاه . الثانى ما يأتى من المانيا ولونه احمر برتقالى . والثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواء التي يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة نقاوتها فندلك الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيد ٤ اجزاء ومن النر بنتينا الجيدة جزء واحد ومن الزيجفر الجيد ٣ اجزاء عام الزيجفر الجيفر الجيفر الجيفر التجفر الجيفر الجيفر عامل المتدريج محركا ويصب بعد ذلك في قوالب او يحدل على مائدة مباولة عاء ويعمل قضبان حسب الارادة

وهـذا التركيب الاول هو للشمع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن النجفر بادن خلافه . ولعلو قيمة الغرم لاك الجيد وقلة وجوده والمواد الاخرى المذكورة اعلاه يعرضون بالمتجر عن الغوم لاك بمادة اخرى اقل كلفة وهى التلفونة ولتعميم الفائدة نقدم لك جعلة تراكيب من هذا النوع

ز ترکیب اول ﴾

٩٠٠ جزء قلفونة

٧٥ ﴿ تُربِنتينا

۱ « شحم

عاع هذه الاجزاء على نار هادئة . ويلون هذا المزيج باحمر اذا أضيف اليـه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة ميانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا لختم

افواه القنائي. وطريقة الختم به هيمان تسيله علىالمارثم تنط به فوهة القنينة المرادختمها

الان الان الان

٥٠٠ جزء كوم لاك

۲۵ « بخور جاوری

ه٤ « قلفونة

٥٠ (كبريتور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركائم تصب فى قوالب من التنك مدهونة بماء فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

١٦ جزء كوم لاك

۱۰ و نرېنتينا

١٠ ﴿ قَلْمُونَةُ

٩٠ ﴿ كَبُرِيتَاتَ النَّحَاسُ مُسْحُوقًا نَاعَمًا

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى الفوااب التصير بهيئة قضيان

> غۇ توكىپ دايع ﴾ ۋئىمە اھرۇ

> > ١٠٠ ج. فرينتما نني

۲۵۰ ﴿ كُومُ لَاكِ

٠٠٠ د فلفت

ضع الاجزاء على الرهادئة وحركها لتتزج جيدا واضف عند ذلك ١٧٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم الزل عن النار واضف الى المزيح ٦٠ جزءا من السيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . و يمكنك ان تلونه بخلاف اللون الاحر وذلك اذا عوضت عنه باون من الالوان التى تقدم الكلام عليها

﴿ تُركيب خامس ﴾

(شمع ازرق غامق)

١٠٠ جزء كوم لاك

١٠٠ ٪ تلفونة

٠٥٠ « البانه مرة

٠٥٠ و ترينتينا

١٥٠ ﴿ لازورد أعم

تماع الاجزاء على لار هادئة وتحرك جيدا ليتم الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لامعة فلاجل تلميعها تمرها بسرعة فوق لهيب قنديل سپيرتو او تعرضها لحراوة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾

البائب ليادس

﴿ فِي الحِبرِ وَمَا يَتَّعَلَّقُ بِهِ ﴾

مر القسم الاول كا

﴿ فِي الحكادم عن الحبر ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي تُراكيب الحبر الاسود ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنّات وعفصات الحديد ممدودا بلاه معقليل من الصمغ المربى والقصد بإضافة الصمغ هو ليعطى المحاول قواما اثلا بمتد على الورق. وطريقة عمل الحبر الاعتيادي هي الآتية

يغلى العنص ويضاف الى مغليه بعد تصفيته صمة عربى ومحلمول كبريتات الحديد بالمقادير التى ستذكر ويترك مدة فى الهواء · و بما أنه توجد أنواع كشيرة من الحبر مجمولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة أن نشرح جاة تراكيب من هذا النهء وبالله التوفيق

﴿ صفة أولى ﴾

١٢٥ جڙه عفص

٠٢٠ ﴿ كبريتات الحديد

۲۱۰ « صبغ عربي

معدر « ماء المادة

اغل العفص بالماه واتركه ليبرد ثم صفه واضف اليه ما بعي من الاجزاء وانركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعند ما يسير اسود حاك زلّ السائل واحفظه فائه الحبر المطلوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على البالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

﴿ صفة ثانية اجود ﴾

۳۷ درهم عفص ۱۹ (کبریتات الحدید ۰۸ (صبغ عربی ۲۰ (سکر ۱٫۰۰۰ (ما المادة

﴿ صفة ألله ﴾

دوهم بتم م
 و شبة بيضاء
 و عفص
 و عفص
 و كبريتات الحديد
 ر ماء العادة

أغل اولا العنص والبقم ثم اضف الشبة والحديد واترك المزيج مدة محركا كل يوم الى ان يصير اسود حالكا

الوصفة رابعة كه

۰۰۰ درهم عنص ۲۰۰ (کبریتات الحدید ۲۰۰ (صمغ عربی

۰۰۰ر ۸ د ماء خال

وضّ اولا العفص وانقعه بالمــاه الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من التعفن

﴿ صفة خامسة ﴾

درهم عنص
 ۲٥٠ « کبریتات النیل
 ۲٥٠ « کبریتات الحدید
 ۱٥٠ « سمغ عربی
 ۲٠٠٠ « کبش قرفنل
 ۲٫۰۰۰ « ماه المادة غالیا

ا تقع العفص والقرففل بالماء ٢٤ ساعة ثم اضف باقى الاجزاء . وهذا الحبر اجود من السابق

﴿ صفة سادسة ﴾

۳۰۰ درهم عفص مرضوض

١٣٢ ﴿ كبريتات الحديد

۰۳۲ (خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة فى ماء ثم صفّ فى منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصعفا عربيا من كل ١٣٢ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

٨ دراهم نيل

٦ ﴿ كاورور النشادر

٤ ﴿ سِيانُورِ البوتاسا

، د سیاور الپواسا ۸ د حمض الخلمك

٣ ﴿ زيت اللاوندا

١٧ اقة ماء المادة

وهذا الحبرجيد للغاية

﴿ صفة سابعة ﴾

٥٠ درم كبريتات الحديد

٥٠ (خشب يقم مرضوض

٧٠ اقة ماءالمادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٢٠ درها شبة بيضاه ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار وانرك هكذا ٨ ايام محركا المزيج كل ميم و بعد مضى الوقت المذكور اضف صمغا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٧٠ درهما وحرك المذيج كل ميم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستمال

﴿ صفة ثامنة ﴾

ه درام خلاصة خشب البقم

١ ﴿ أَنِّي كُرُومَاتُ اليُومَاسَا

تذاب الاجزاء فى كمية ماه مناسبة . وعند ما يكتب بهذا الحبريكون لوا الكتابة احمر بنفسجيا غامقا ولكنه يصبر اسود مزرةا هند ما ينشف

﴿ صفة تاسعة ﴾

١٦ درهم هياب الدخان

١٦ ﴿ كبريتات الحديد

۳۷ (عقص

٦٤ ٥ صمغ عربي

اسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف اليهاكية ماه مناسبة

﴿ صفة عاشرة ﴾

٨٤ درم عثس

٠٠ ﴿ فَوَقَ

١١ درهم كبريتات الحديد

٥٠ و خلات الحديد

۰۳ « نيل

انتم المغص والفرة بمد وضعهما فى كية ماه غال ثم رشح المنقوع بالو رق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير عنه المساه ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعند ما تريد استعاله ذوب جزءا منه فى ٣ اجزاء ماه سخن فيصير حبرا جيدا للغاية

﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه يصبغة المكاد الهندى ثم ضعه على نار هادثة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بلماء يكون حبرا اسود حالكا

و منة حبرغير قابل المحو،

يؤخذ من الحبرالصينى ٤٠ دراهم ومن المساء ٦٠ درهما ومذوب پوتاسا كاو درهمان ونصف ومذوب صوداكاو درهم وتمزج الجميع مزجا ناما . فهذا الحبر لا يزال ولا يمحى

ومن اراد عمل حبر الحكوييا (اى الحبر الذى بعد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة ثانية) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزا. ويذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطلوب

> ﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ فى عمل الحبرالازرق ﴾ ﴿ صفة اولى ﴾

> > ۲ دوم من سیانور الحدید
> > ۲ حض اوکسالیك

اسحقها جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كمية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هــذا الحبر شيُّ من الحبر الاسود الاعتبادي ولوكان قلبلا فانه مفسده

﴿ منة ثانة ﴾

۸ درهم نيل
 ۸ د کو بونات الپوتاسا

۸ « كبريتورازرنيخ

۱۹ لا کلس حی

٠٠٠ ﴿ ماء المادة

اسحق الاجزاء سوية واغلها الماه لتذوب تماما وصف عند ذلك واضف صمغا عربا مسحوقا ١٦ درها

﴿ صفة ثالث

۰،۰ د سبغ عربی ۰۰۰ د سکر

اغل البقم بكية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبر أخضر ﴾

٣ درهم خلات النحاس

١٦ ﴿ ثَانِي طرطرات اليوتاسا

١٢٥ « ماء العادة

فوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربي

﴿ صفة حيراصفر ﴾

٤٠ درهم بزور فارسية

» ۳۰ « ماء مقطر

٠١٠ ﴿ صبغ عربي

اغل البزور والشبة ربع ساسة وصف بعد ذلك واضف الصمغ المربى

﴿ صفة ثانية ﴾

۳۰ درهم کوکوم

٠٠ « شية ٢٠٠ « ما المادة

٠١٠ ﴿ صناعريا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصبغ العربي

﴿ حبر احمر

۱۰۰ درهم بقم مسحوق

اثقع البقم فى الخل ٣ ايام ثم اغله ورشحه جــد ذلك بالورق واضف الى المصفى صمغا عربيا وشبا ابيض وسكرا من كل ١٢ درها

واجود حير احمر هو مذوب الكارمن (لعل) في الشادر السائل ممدودا بماء مصمغ . وهذا الحبر أن وضعت به العظام وهو سخن يصبغها باحر جيل

﴿ حبر کوازی ﴾

۸ درهم اتر

۸ « طوطيراحم

۳۰ درم عنس

٦٠ ﴿ شب ايض

۰۰ ۵ صبغ عربی

اغل المفص واللترفى كية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والمسمخ مسحوةا ودعه هكذا جلة ايام محركاكل يوم فيصير جيدا للاستمال

و اجر حری پ

۲ درهم لتر مسحوق

۳ « شنان

٣ ﴿ دودة مسحوقة

۱۰ ﴿ شب أبيض مسحوقاً

۱۰ د صبغ عربی مسحوقا

٠٥٠ و ماء المادة

اغل اولا اللتر والشنان في الماء والزله عن الناو واضف الدودى واتركه هكذا صاعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حل من مسحوق الذهب او الفضة (۱) في ماه مذابا به قليل من الصمغ المربي واكتب به وعند ما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلم او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليسه قليل من سكو النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الغضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم إمر و عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد و يقى ما لصق بالرسم

⁽١) قد تكلمنا من كيفية تحضير مسحوق هذه العادل في باب التلبيس

﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عل حبر المطابع ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هياب الدخان معجونا بزيت الكتان او زيت الجوز المسدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل . ضع من زيت الجوز فى قدو من حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كشيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهبا مسدة ثم غط الطنجرة فينطفئ اللهب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى انه عند ما يبرد يشيط اذا صببت قليلا منه)

واعلم أنه يجب ان يكون الزيت شديدا فى الصيف ورخوا فى الشتاء . ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المدكم تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقى المكاس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بها المزيج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زيمفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد الحضر

اعلم انه اذا بقى حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعاد سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف فى الازدياد الى ان تمكون طبقة سميكة فيتجمد اذذاك الحبر ويفسد . ولقد عرف بالامتحان انه اذا اضيف الى الحبر قليل من ثانى اكسيد الزئبق يبطل و يتمنع تمكوين هذه الطبقة وهذه طريقة اضافة الاكسيد المذكور

يؤخذ قدر قَمَحة من ثانى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتعجن بنقطة حبرثم توضع فى المحبرة (الدواة) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

واندلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهي ان توضع في كل ٣٠٠ درهم حبر قطمة من ملح الطعام بقدر البندقة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في عمل حبر الكتابة على الاقشة ﴾

١٥ درهم أنحت كر بونات الصودا

۱۰ « صبغ عربی ۲۵۰ « ماه مقطر

ذوّب الكر بوات والصمغ في الماه وضعه في زجاجة واكتب عليها «محاول اول»

٨ درهم تيترات الغضة

۸ « صبغ عربی ۳۰ ه ماه مقطر

ذوَّب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها « محاول ئان » وعنـــد ما تريد ان تحكتب على القاش غطس الجهة المراد ازسم عليها بالمحلول الاول و بعد ما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول الثاني

﴿ صفة حبر ثان للقياش ﴾

٣ دوهم نيترات الفضة

۳ ٪ أنى طوطرات البوتاسا

۱۲ و سائل النشادر

۰۷ و سکر

٠٤ ١ صمغ عربي مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطرات ثم اضف سائل الشادر واخيرا السكر والصمغ وطريقة الكتابة به مي أن تنشى اولاً القاش جيداً وتدعه ينشف فترسم عليـــه ما اردت ثم تمر فوق الرمىم مكواة حامية

﴿ صِفَةً ثَالِثَةً ﴾

١٠٠ درهم برادة حديد

ورهم حمض خليك

ذوب الحديد في الحض على نار هادئة وفي وعاء صيني ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية في المزيج الآتي

٥٠٠ درهم ماه العادة

١٠٠ « كبريتات الحديد

٥٠ لا صمم عربي

حبر العادي كمية قليلة لناوين المزيم

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشة ولكنه اقل ثباتاً من الحبر السابق وان مذوب ١٥ جزءا من نيترات الفضة في ٤٠ جزء ماء مصمغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكوّن حبوا جيدا للكتابة على العاج والعظام

﴿ صفة حبر ازرق القماش ﴾

١٠ دوم نيترات الغضة

۳۰ « سائل النشادر

١٠ ﴿ تُحت كر بونات الصودا

۱۰ « صبغ عربی مسحوق

٠٥ « كريتات النحاس

۳۸ ۱۵ ۱۰ مقطر

ذوّب نبترات الفضة في سائل النشادر وبلق الاملاح في الماه ثم اخلط المزيجين . . .

صفه حير احر 🐡

٤ درهم كلورور الپلاتين

ماه مستقطر

اكتب بهذا السائل على القاش المنفى وعند ما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحلول الآتي ٤ دوهم اول كلوروو القصدير
 ٣٠ « ماه مستقطر
 غالا تفلهر الاحرف حراه ارجوانية

﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في عمل الحيرالسمياتوي ﴾

يسمون حبرا سمياتو يا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهى تترك او لا تترك على الورق آئارا منها وذلك بتعرضها للحوارة او للنور او لعناصر كيمياوية موافقة لها . والحبر السمياتوى يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما . والمواد المستعملة لعمل الحبر السمياتوى كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فقول

ان محلول خفيف من كلورور الكو بلت بللاه (١ ك الى ٥٠ ماه) او محلول خلات او نيترات الكوبلت مع مثل ربع الكوبلت المحلول من كلورور الصوديوم يكون حبرا سمياثويا به يظهر الرسم ازرق اذا عرض للحرارة ثم يختفى تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت . واذا اضفت الى محلول الكوبلت كلورور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعوضا عن ان يظهر الرسم بالحوارة ازرق يغلمر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور و يكون لونه اسمر ثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او نيترات المرقشيتا وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور البوتاسا او الصدودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة في

محاول سيا تور الپوتاسا والحديد فيظهر اللون ازوق . واذا غطست فى منقوع العفص عوضا عن محاول السيا تور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات النحاسوعرضالرسم لبخار النشادرالسائل فبظهر حالا بلون ازرق جميل

واذا رسم بمحاول خنيف للحمض الكبرينيك يظهر الرسم اسود اذا عرضته للحرارة

وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتاون بكاشف من الـكواشف الـكيمياوية يمكن استعاله كحبر سميانوى

﴿ انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا ﴾



TYN

البائب لبيابع

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

- القسم الاول كان-

﴿ فِي الْكَالَامُ عَنِ الْمُوامِا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذي تنعكس عليه اشعة النور اما في الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس ويصقل الى درجة قصوى ويستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوَّض عن هذه الرقائق المدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا الممدن بلامعيته يعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع ممدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالآجال كيفية العمل. يؤيى عائدة على سطحها رخامة مثبتة علمها ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليجرى منهما الزئبق الفائض الى أن يجمع في أناه موضوع تحت ميزاب صغير في أحدى زوايا المائدة لهذه الغاية . ويازم ان تكون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او يركزها افتية حسبا يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة عاما وبغاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق التصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها تأنَّ وذلك يُم بمسها بغرشة من شعر ناعم للغاية ثم تصب على ووق القصدير كمية قليلة من الزئبقُ النتى و يمد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملنم وحبنئذ يصب من الزئبق

النقى كمية كافية لتغطى ورق التصدير على عاو ؛ او ٥ خطوط ثم يغطى ما بقى ظاهراً من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليقى لوح الزجاج عنمد وضعه على الزئبق من ان يحمل غبارا او يشجرح بمسه الحجر و بهذه المدة تكون الزجاجة المراد الصق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الفحروة أنه بعد تنظيفها الى الغاية القصوى وتنشيفها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة نظيفة أو ورق نشاش ناعم وتمسك عوديا وتركز احدى جهاتها على و رق الكتابة المدود على الزخامة ثم يبدأ يتسطيحها رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه . وعلى اتشان وضع لوح الزجاج على الزئبق تتوقف جودة المرأة فبازمك اذا ان تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبقى بينه و بين انزئبق شبه وغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف لدرم النجاح

و بعد ما تركز الزجاجة على الزئبق غطها بحراء من الصوف وضه فوقه شيشا لقيلا كحجارة او حدائد وذلك ليضغط الزجاج على النابق فيسيل عنسد ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم و بعد تثقيل الزجاجة كما مر أحن الرخامة قليلا فيسيل ازئبق الزائد في القناة المار ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له . فبعد مضى بضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الأول ودعها كذلك مدة وعند انقطاب تنقيرا الربق (هذا يتم بعد ٢٤ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل تأل لانا المغم بلق وخوا لوجود كمية زئبق وافرة فيه وادني احتكاك يكفي لازائته من الزجيج . فيلزمك اذا ان تعتب عند الخدا الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجها خدر الزئبق ومن اطرافها في محل مخصوص لها وهو كناية عن مائدة وسديحة وتتركها هكذا مزيدا كل مدة تسطيح المائدة الى ان توقف اخيرا الزجاجة وقيقا صودي . ومن المستصحب تعيين الوقت الذي به يتم نضح الرئبة وقد شوهد كذايرا تنفيط الزئبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الفاعات

وعند ما ينشف الملغم تكون الراّد خالمية شد، و زومًا مستمير ملمة المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخبرعت طريقة بدينة لاستفناع لمر بالجود واسهلواقل كلفة من طريقة الزئبق. وما عدا قصر ادقت المنتذب التعيمها لا محدث علما اضرارا كالتي تحصل من الزئبق واذلك قد اشتغل المعلمون في تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هي ان يكسى سطح الزجاج قشرة فضية او ذهبية بغاية ما يكون من النقاوة وملامعية . هذا ولا يخفي ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع ليتفعوا به وان حدث الامر وكتب في مؤاف يكتم غالبا بعض القضايا منه التي لدرم معرفتها يبقى المتحق بالحيرة فنقدم للقارئ الآن الجودطريقة امتحناها واظهرنا ما كان غاصفا بها وعلى المولى الاتكال في كل الاحوال

﴿ الفصل الثانو

﴿ فِي تَفْضِيضِ الزجاجِ ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محاولين

﴿ المحلول الأول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٣ دراهم من سيال النشادر النتي وحرك المزيج جبدا الى ان تذوب النيترات تماما فاترك المذوب بضع ساعات فتتكون باورات هي نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هدده الباورات في ٣٥ درهم ماه مقطر ثم وشح السائل المخراج كمية قليلة من مسحوق اسود تكوّن عند اتحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من حفى الطرطير النتي مذوبا في ثقله اربع مرات ماه مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف الي بعد ذلك ٥٠ درهم ماه مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الواثق الى اناه آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذي بتي راسبا ضع ٢٧٠ ثرم ماه مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن فحركه واتركه مدة ليرسب ثم انقل الرائق الاول واضف اليهما عند ذلك ٧٠ درهم ماه مستقطر فيكون حيئنذ السائل ميثا الاستمال

﴿ المحلول الثانى ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحدهو ان فى هذا المحلول (اى الثانى) تضاعف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا یلزم ان تحضر من هذه السوائل سوی ما تقدر ان تستعمله فی یوم واحد ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يلزم ان يكون بغاية ما يكون من النظافة واذلك خذكوة من الخرق النظافة والله خذكوة من الخرق النظيفة وغطها بقليل من المحاول الأول الممزوجة به كية من التريولى الناع جدا جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على سطح الزجاجة قليلا من التريولى وافركها على الناشف جيدا وعند ما تنظف احترس لئلا يمس يدك السطح المراد تغضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كماً من على على مصنوع لهـ ذه الغاية وهو كناية عن صندوقة من تنك متساوية السطح تماما ملا نه الى نصفها ماء العادة ومركزة على اربع اوجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار هم لتسخين الماه الذى في علبة التنك بحيث لا يؤذى يمد عليه ما يغطى سطحه من التماش المشمع وتوضع حينشذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويمد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكاوتشوك ثم يزاد عليها من المحلول ذاته قدر ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك فبعد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلصق بالزجاج التصاقا ناما وعند ما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا الحلول الثاني قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يكفى ابزيل عنها ادنى اثر للمحاول ثم تأخذ وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يكفى ابزيل عنها ادنى اثر للمحاول ثم تأخذ النجاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقيها من العطب وهكذا تنتهى المعلية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واخف واثبت هن المصنوعة بالزئبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار ذكرها كالقنائي المخصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشيع من هيبوكبريتيت الصودا وتترك مغطسة ١٧ ساعة ثم تخوج وتفسل مرات متواترة بماه الهادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثانى واعلم أنه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما من لان الفضة ترسب معدنيــة على الزجاج سواء كان سخنا ام بلردا وتسخين الزجاج آنما هو لاسراع العمل

واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هدد الطريقة لا تصبح دائما لا سيا اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة او كان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقالنا اخرى وهكذا نلنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قمحة من نيترات الغضة المباور النقى و ودو به في درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحاول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى و بعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درها ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النقى فى ٧٧ نقطة ماه مقطر ثم نقطمن هذا المذوب ١٥ نقط متساوية المقدار فوق محاول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدها وترجالقنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ورشح عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستمال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد ان تكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماء مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمد عليه الماء ويغطيه بتمامه (هدذا اذا كان نظيفا والا فينظف) وارق الماء المقطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه الحاول الذى هيأته فيمتد عليه ويغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والمواء الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بالزجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا و بعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم ارق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماء بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التي من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مم الكلام عنه في باب التلبيس من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مم الكلام عنه في باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش الموحون فيكون لونه احمر

وقدعلمت ايها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تكتفى يمحاول واحد وانك بكمية الفضة ذاتها تكسوا سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان (٧٩) · الماه هنا اكثر بالنسبة الى ما هوهناك وفى هــذا المحاول الاخير لا يبقى راسب طرطوات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصح دائما اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب متقنا

واعلم ان كل ٣٢ درهما من محاول نيترات الفضة المعد كما سبق يكفى لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكما زاد وضّع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الىمعدنها ابطأ و بالعكس

وإذا كانت كمية حمض الطرطير اكثر من اللازم يسرع الفعل ولسكن لا تكون النتيجة جيدة بل تكون المرآة مغطاة بهالات سود عديدة وغير متساوية اللون فنبه ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليس هو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصير صالحا للعمل وطريفة تنقيته هي ان تأخذ بادرات همذا الحمض نظيفة وتذوبها في اقل ما يمكن من الماه المقطر ثم ترشح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعا، صيني في مكان محجوب عن الغيار واتركه هناك الى ان يتباور اغليه

وتوجد طرق اخرى غير التي ذكرناها اتفضيض الزجاج ولقد امتحناها جميعها بدون ان تنجح بالعمل و ربما يريد البعض ان يمرفوا ما هي تلك فنفدمها للقاوئ بدون ان نضين نجاحها فلمبتحن

من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغوية

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بمجر جهنم ٧٠ قمحة ونحل في ١٠ نقط من ريت القرفة و ٨ فقط من زيت القرفل في ٣ دراهم سهبرتم ويضاف هذا المذوب الى مدوب نبدات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول "فضة الى معدنية وتلتصق بالزجاجة فيفسل سطحها وينرك لينشف فبصب عليه فرنيت ائتهى

او خذ من نيترات الفضة المباور ٣٠٠ فمحة وذوبها في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم اضف الى المذوب ٥٥ نفطة من السبراء و٥٥ ننصة ماه مستقطر ثم وشع المزيح واضف اليسه ايضا ٦ دراهم ١٠ متمار و ٦ دراهم سيراو مذاب بها ٧ قمحات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتتحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

ذوب ١٨ قدة من نيترات الفضة في درهين ماء ثم اضف ١٠ تقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيل ثم اضف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التي بها السائل في حمام ماريا (اى ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماء وضع داخله الفنينة التي بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه بلورق وينما انت تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المراد تفضيضه نم وكره على محل مستوى السطح واسك فوقه ما ينطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قدحة طرطرات الصودا في كل ٤ دراهم ماء مقطر

و بعد ما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما مر فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نينرات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتم العملية كما مرقبل هذا

﴿ فِي تَذْهِيبِ الرِّجَاجِ ﴾

لتذهيب الزجاج الممليات التي لتفضيضه عا يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفي التذهيب لا يازم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتي ذوب وعلى والله على المرور الذهب في ٣٧ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اليه ٣٧ قمحة من حمض الليمون التقي مذو بة في ثقلها ٤ او ٥ مرات ماه مستقطر و ١٥ نقطة من سائل النشادر النقي و بعد رج الهنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما من في باب التفضيض

واعلم أنه لا يصح ان تعد هذا المحلول الا عند ما تريد استماله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافى اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب السكرباه او واتينج السكربال بثقله ذيت كتان مغلى ثم يحل هذا المذوب فى كمية مناسبة من زيت التربنتينا ليمكن دهن الزجاج به بدون ان يسيل . وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد ان تلصق به ذهبا ودعه ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فرن حام قليلا الى ان يصير بحراوة تؤذى اليد فنرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ووق ناعم (كورق السيكاوة) بين المصقلة والذهب

واذًا اتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصينى اما اذا كان الفرنيش غير حسن السركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالغسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضاين العارينة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه رقد تكامنا عن كيفية سحقه في باب التلبيس) و يسحق مع قليل من بورات الصودا وقليل جدا من المساء الصمة ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة و يدهن به من الزجاب ما حيت يراد تذهيبه و يترك الهان ينشف المعجون ثم يؤخذ الزجاج و يوضع في أون محى فيحدق الصمة و بورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بازجاج فنخرج حينشذ القطعة وتصقل كما سبق القول

فبهذه الواسطة عنها يذهبون الخزف الصينى ولكون هذا الاخير لا يلين ولا يتلوى اذا عرض لحوارة قوية كما يحصل الزجاب ميكون الهمة الذهب عالمية و تبعت المعلوم انه اذا عوض عن الذهب بعرقة الفضة و تبعت المعلمة ذأتها تلتصق الفضة كما لوكان ذهبا

واذ تكامنا فى هذا الباب عن طرائن اصطنار المرايدية منا ان تتكه فيه ايضا عن طريقة اصقالذهب بالخشب وفاك لان الخلب المرايا مبروز بتراويز مذهبة

و يسر القارئ أن يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا أن تتحن العملية فتخرج من تحت يده كاملة وما الكال الالله وحده عز وجل

۔ ﷺ منثورات کے ⊸

﴿ فَي كَيْفِيةَ لَصِقَ الذَّهِبِ عَلَى الحُسْبِ ﴾

الصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت . والثانية بواسطة الغراه ولاجل الايضاح تتكام عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الزيت ﴾

بعد أن يصنع البرواز عند النجاركا تقتضيه الصناعة وعند ما يراد أن يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كر بونات الرصاص ليصير بقوام ختر (دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فبهذه الدهنات الثلاث يتشرب الخشب وتسد مسامه . وبعـــد ما ينشف الخشب يطلى بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلى مضاف اليه قليل من زيت التر بنتينا (وما تلك الاضافة الا ليصير الطلاء سريع النشاف) ويترك ١٤ ساعة فينشف ويصير مهيئا ليلصق به الذهب . وكيفية لصق الذهب هي ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق المخصوص لهـــذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة منقطعة جلد ناعم مسمرة علىلوحة وخشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المحدة وليكن عندكُ فرشة صغيرة ذات شعر طويل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد وبعد ان ترطب رأس هذه الفرشة قليلا يماء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها خذثم كرة من قطن واكبسها بها فتلتصق بالطبقة الزينية التي تحمها وهكذا الى ان تذهبكل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم فتصقله بعد ذلك عصقلة يشم او فولاذ معرضا ورقة قليلة بين الذهب والمصقلة واذا وجدت لون الذهب مكدا بعد الصقال فبل ٌ فرشة بماء سخن وامسحه بها فتعود اليه لامعيته

و بعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهـــذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضلون الطريقة الآثية

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الغراء ﴾

تؤخذ جاود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكابهما وتغلى بعاء الى ان يصير الماء خثر القوام (كالشراب) فيصفى ويطلى به الخشب المراد تذهيبه و يترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجمى الناعم او الحكاس المغسول على شرط ان تنزك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعند ما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليسه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف عاما يلصق عليها ورق الذهب كاذكرنا قبيل هذا وتنزك انتشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم

و يطلب احيانا ان يكون بالبرواز المذهب محلات لا مه ومحلات اخرى الشفة فذلك يتم بصقل البرواز جميعه كما تقدم ثم باه راو فرشة ناعمة منطوطة بمحلول غووى على المحلات المراد ان يكون لونها ناشفا فبهذه المقابلة يكون اون البرواز جميلا بالحقيقة ولحكن المحلات الناشفة تمكون سريعة العطب لانه اذا تقطت تقطة ماه على الذهب المدهون بالغراء يتدبغ فليحترس من ذلك

واذا اكد لون الذهب الملصوق بهــذه الطرينة بمسح بفرشة مبابلة بالسپيرتو و بزيت الغرباتينا فيرجم اليه لوته المفقود

﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكتاب المراد تذهيب حوافيه قبل تجليده و يكبس بمكبس المجلد ثم يقص الورق ليكون متساويا تماما ثم ينخذ مؤنيه مركب من به اجزا أنراب حرمل وجزه سكر نبات و يعجن الصنفان بكية ماه ايصدا غوبى قو م خسر ثم غط به فرشة وادهن المحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعنسد ما يستف اسقله بمسفله يشم ثم رطبه باسفنجة مباولة بيباض البيض ثم خذ فتيلة من قطن ثمنينة مروسة وامرر وأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة يشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

﴿ لَصُقُ الْدُهُبِ عَلَى الْجَلَدُ ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يازم اولا ان يرش على الحل المراد تذهبية من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصلكي الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التي يازم ان تكون من حديد اونحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذي رششته من الراتينج ويؤخذ الرسم المحمى ويضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتينج الذي تحت الذهب ويثبته وامسح حيشذ بخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبتى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعملت

﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاه ماه مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخار الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما تحته التصاقا ناما حتى انه لا يزول عنه بالنسل بل يبتى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسوم عليه بمحاول كلورور الذهبكم تقدم القول ابخار الهيدروجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما حر لبخار الحفض الكبريتوس يتحول الذهب و يظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غُطست نسيج حريرى فى الايثير فصفور يك وتركت الايثير يتطاير عنه (يسرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخار كالدخان) ثم غطسته فى محلول كلورور الذهب يتحول حالا الذهب و يقطى النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كاورور الذهب فى ايثير كبريتيك وغط بهذا المذوب قطمة نولاذ نظيفة (كوسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثير يتطاير عنها فتجدها قد اكتست غشاء زهيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم أنه بهــذه الواسطة تصنع الكتابة التى نراها على الاسلحة كالسبوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة النفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات النضة درهما وقو به فى ٣ دراهم ماء مقطر ثم ارسم بهـــذا المذوب على نسيج حريرى وقبل ان ينشف الرسم عرضه لبخار الهيدووجين المفصغر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة بالنسيج

والنتيجة ذاتها تحصل بغط النسيج في الايثير المفصفر ثم في محاول نيترات الفضة

﴿ في تفضيض العاج ﴾

خذ قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محاول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصغر لونها واخرجها عند ذلك وضعا فى كباية زجاج واغرها بماه م سر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من الماه ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد ناعم فتأخذ الفضة لامعينها المعدنية ويكون العاج مفعلى بها

﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خذ قطمة الفولاذ وسخنها قليلائم افرك سطحها بتطمة شمع ابيض بنوع أنه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها أذ ذاك بقل نهر ما تريد أن ترسمه بنوع أن رأس القلم يزيل الشمع ويمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطمة الفولاذ في خل قوى ورش على الرسم من مسحوق فاني كلورور الزئيق (السليه ني) ورطب ما رششته بخل ايضا و بعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفوداكما لو استعملت قام النترلحفره ولا يخفى ما فى معوفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجميع ان الفولاذ قاس للقاية و يقتضى لحفره تعب ووقت

﴿ فِي تلوين الرخام وما شاكله ﴾

لقد امتحنت فى يطاليا العمليات الآتية لتلوين الرخام وهاك نتيجة تلك الامتحانات (١) محاول نيترات الفضة اذا صب على الرخام يمتصه هــذا ويصير لون الفضة اذ ذاك احر غامقا

- ٢) محاول نيترات الذهب بخرق الرخام ايضا ولسكن اقل من محاول الفضة و يكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا ماثلا الى الاحمرار
- ٣) محاول خالات النحاس بخرق الرخام على عمق خطين و يكون لونه اخضر فاتحا
- ٤) محلول دم الاخین و محلول رب الراوند یخرقان الرخام ایضا فالاول یاونه باحمر والثانی باصفر

ولكى يصير المحاولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيسدا يازم ان يكون الرخام مصقولا جيدا يحجر الخفاف فيذاب دم الاخين او رب الراوزد في السيرتو سخنا ويرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقيل ان تقيم جيسع الاخشاب الملونة في السيرتو والنقي يخرق الرخام ويلونه . فاذا تقمنا الدودة في السيرتو واضفنا الى منقوعها قليلا من الشب الاييض ورسمنا بالنقيم سخنا على الرخام يتلون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكراه سابقا من المواد الملونة الرخام نضيف ايضا الشمم الاييض ممزوجا من مواد ملونة ومذوبا . مثال دلك اذا اخذا من خلات النحاس ناعما جدا واغليناه مع الشمم الاييض ثم صبيناه سخنا على الرخام خلات اليود عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على عن م خطوط من صطحه

﴿ في حفر الزجاج ﴾

عند ما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او بفرنيش ما ثم يرسم عليه بحيث ان رأس القمل المستعمل الذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمته بمعجون رخو مركب من فلور ور الكاسيوم مسحوقا وحمض المكبريثيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنه الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسما رسمت

ومن المستحسن ان تفطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آفنا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلور يك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عند ما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيت العر بنتينا صرفا او مذابا به قليل من السكافور تم تؤخذ آلة تسمى عند النجارين القوس والمقدح (او المثقب) و يثقب بها المحل المراد . فهذا السائل يسهل ثفب الزجاج اما في معامل اورويا فيفضلون المزيج الآتى

۲۰ درهم زیت تربنتینا

٤١ « اوكسلات البوتاسا

۰۷ ۵ ثوم مقشور

امزج اوكسلات اليوتاسا بازيت المذكور نم اضف الثوم مرضوضا واترك الزيج ايام فى زجاجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيثا للممل وطريقة استعاله مى النام فى زجاجة مسدودة محركا كل يوم فيسم التوس والمقدح كما ذكر فيتم تقب الزجاجة بسهولة

﴿ في عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤ درهم فصغور

۱ « كلورات اليوتاس

٧ ١ صبغ عربي

۲ « غراه

۲ « سيرقون

٤ د رمل اييض

ذوب اولا الصبغ فى كية ماء ليكون بقوام ختر ثم ضعه فى قنينة وضع الفصفور (۱۱ وضع القنينة فى حمام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجزأ الفصفور ماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلورات الپوقاس فى هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متغرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

﴿ في عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعلم ان انتركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلتهب عند ما يحك على جسم خشن ولكن منهم من يحذف من التركيب كلورات البوتاس ويعوض عنه بنيترات البوتاس فيلتهب القش بدون ان يتفرقع اما النعو يض بالنيترات عن كلورات البوتاس فحوفا من تفرقع هذين الجسمين عند مزجهما

و بعد تحضير الممجون يؤخذ من العيدان الرفيعة و ينمس طرف منها في مذوب الكبريت العمودي على النارئم تغط في المعجون الفصفوري وتعرك اتنشف فتوضع

⁽١) اعلم ان الفصفور جم يلتهب اذا تعرض للهواء الكروى ولو برمة وجيزة ولذ8؛ يحفطونه مفمورا بماء فأحذر منه

فى علب ويدهن اسفل العلمية واعلاها بمذوب الغراء مشددا برمل وذلك لتحك عليه قشة النفط عند ما براد اشعالها

و يعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بغطها فى سائل تحت خلات الرصاص ثم بتعريضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا التفرقع الذي يخشى حدوثه عند مزج كلورات البوتاس والفصفور قد يموض عن الاول بثاني اكسيد الرساص او نيترات البوتاس او بمزيج مركب من هذن الصنفن

وقد بختاف تركيب المعجون ذانه حسب اختلاف رطو بة البلدان التي يستحضر فيها . ففي انكلنره حيث البلادرطبة يضعون في المعجون كمية من كلورات اليوتاس اكثر من كمية الفصفور اما في المانيا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد المعلمون ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن عمل هذا الجسم السريع الالتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغاية

﴿ تركيب اول ﴾

۷۰ درهم كلورات اليوتاس

۳۰ « ثاني اوكسيد الرصاص او المنغنيز

۳۰ « كبريتور الانتيمون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تمجن بمذوب النراء الصبر بقوام ختر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها في الكبريت مذوبا على المار

﴿ تُوكيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۳ ﴿ كاورات البوياس

وريم ثاني كرومات البوتاس نصف درهم كدريته ر الانتيمون الذهبي ۳ درهم زجاج مسحوق

اسحق الاجزاء كلا وحده واجر العملية السابقة

﴿ تُركيب ثالث ﴾

۲۹ درهم كلورات اليوتاس

٧٥ ٪ ثاني أكسيد الرصاص او المنغنيز

۲۰ ۵ ثانی کرومات الیوتاس

٧٠ ٥ كبريتور الانتيمون واليوتاس

۲۰ ۵ سیانور الرصاص

٠٤ (زجاج مسحوق

٥٠ لا صمغ عربي

اسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكية ماه واعجن به المساحيق و بعد تغييس ر دُوس القضبان بالكبريت تطلى بهذا المحبون وتنشف

﴿ تركيب رابع ﴾

۲۵ درهم کاورات الیوتاس

۲۹ « هيبو کېريتيت الرصاص

۱۰۸ و صبغ عربی

اجر عليه العملية السابقة . والبعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى اسفل العلبة عركب مخصوص لتحك عليه عند ما يراد اشعالها فالتركيبين الاولين يطلى امغل العلبة بالمزيج الآتى

٦ درهم كلورات البوتاس

۱ « سیرقون

۱ « سنبادج

غراه كية كافية

تعجن سوية

وللتركيبين الاخيرين يطلى اسفل العلب بللزيج الآتى

ه درهم ثانی اکسید المنغنیز

٧٠ « كبريتور الانتيمون

۰۳ « ثاني كرومات البوتاس

٠٧ (زجلج مسحوق

۳۰ « غواء

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب النراء فى كمية ما، مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئا للعمل

﴿ انتهى باب المرايا ويليه باب المِينَ ﴾



المائل الثامن (ف المان وما يتعلق بها).

﴿ القصل الاول ﴾

(في اصطناع المينا)

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجمله ابهج واروق النظر . قالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيدالرساس وهى قد تكون اما شفافة الىالتي يخرقها النور كالزجاج واما مظلمة الىالتي لا يخرقها النور كالخرف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاه واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصغر وما شاكل ذلك

واعلم ان الاجزاء التي تتركب منها المينا اية كانت لا تختلف بل يضاف البها او يموض عن احد الاجزاء المركبة منها بجزء آخر وذلك لجملها مظلة او ملونة بلون مطلوب . فتتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذهى الركن الاصلى لهذه الحرفة وتقدم القارئ جهلة تراكيب تختلف بها مقادير الاجزاء المركبة للمينا وليكن معلوما ان هذه التراكيب ذاتها تكون المين المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجزاء ستذكر ان شاه الله في وقتها

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في تراكيب المينا الشفافة ﴾

و ترکیب اول

۳ درام سلیکون ۳ ه گانی اکسید الرصاص درهمان وربع نیترات الپوتاس

﴿ تُركيب ثان ﴾

٣ درهم سليكون

٤ « أنى أكسيد الرصاص

٢ (نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ تُوكيب ثالث ﴾

ه درهم سليكون

ه « أنى أكسيد الرصاص

١ ١ نيترات اليوتاسا

۱ « تورات الصودا

﴿ تركيب رابع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

١٥ « أنى أكسيد الرصاص

٠٤ « نيرات الوتاسا

٠١ ﴿ بورأت الصودا

﴿ تُركيہ . خامس

۳ درهم سلیکون

۳ « أ ماني اكسيد الرصاص

۱ « بورات الصودا

فهذه النراكيب الخسة هي ركن المين اية دنت وكما سبق الفول ال كلامنها يكوّن مينا شفافة واذا اريد عمل مينا ، فيدفة (اى بيضاء كمينا الساءة) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد الداكيب المار ذكرها اكسيد النصدير والرصاص او فصفات الكاس غير ان الاول اجود واكثر المتميد

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الاكسيدين يماع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التي ستذكر فى بوتقة على نار قوية وكلا تكوّنت قشرة على وجه المذوب تمش ويحفظ فانها الاكسيد المطلوب . وعند ما يتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى الموقة ويترك على النار مدة ليتم تأكسده ثم يصبفى وعاه فيه ماه ويحرك فما بقى من المعادن بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينشذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كمية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كاسبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اما كمية القصدير اللازم لجعل مينا شفافة مينا مظلمة يضاء فهي جزء واحد قصدير مثأ كسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فمن الضرورة اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

(iere Y)	(ئومرو ۱)﴾
ه درهم وصاص	۳ ونصف درهم رصاص
۱ « قصدير	۱ درهم قصدیر
(<i>ience</i> 3)	('eree 4)
۷ درهم رصاص	٣ درهم رصاص
۱ (قصدیر	۱ « قصدیر

أكسدكلا من هـذه النمركا سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعنـد ما يراد تحضير مينا مظلمة بيضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة فى تركيب المينا الشفافة بالكمية التى ستذكر من أكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تراكيب للينا المظلمة البيضاء ﴾

٣ دوهم سليكون

٤ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ١ درهان ونصف نيترات اليوتاسا

﴿ تركيب ثان ﴾

۳ درهم سليكون

• « اکسید الرصاص والقصدیر تومرو ۲

۲ « نيترات الوتاسا

١ ﴿ بورات الصودا

﴿ ترکیب ثالث ﴾

۳ درهم سليكون

٣ ﴿ أَ أَكْسِيدُ الرَّصَاصُ وَالْقُصَدِيرِ نَوْمُرُو ٣

١ ﴿ نيترات البوتاسا

۱ « بورات الصودا

﴿ تركيب دا بع ﴾

۱۰ درهم سليكون

۱۸ « اكسيد الرصاص والنصدير ومروس

٠٤ « نيترات البوتاسا

۰۱ « يورات الصودا

﴿ تركيب خامس ﴾

٣ دوهم سليكون

٧ ه أكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ « بورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية اسحق اولًا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيــدا وضع المزيج في بوتقة مغطاة داخلكور كالمستعمل عندصباب النحاس وقو النار كثيرا وآثرك البوتقة داخل التارالي ان تراه مائما وعند ما تكشف البوتقة صبه في وعاه فيه ماه ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بالماء وهكذا اربع مرات متوالية واخيرا نشفه واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الى وقت الاستعال واذا عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وهاهى

﴿ مينا خضراء ﴾

﴿ مینا زرقاء ﴾

٢ جزء مينا شفافة اولا

١٠ جزء مينا شفافة اولا

من ١ الى ٧ « أكسيد الكوبلت من ١ الى ٧ « ثاني أكسيد النحاس

﴿ مينا صفراه ﴾

﴿ مينا ينفسجية ﴾

٢ حزه سنا شفافة اولا ٣٠ حزء منا شفافة اولا

من ١ الى ٧ « اول أكسيد المنغنيز من ١ الى ٢ « كاورور الغضة ﴿ مينا سوداه ﴾

﴿ مينا حمراء ارجوانية ﴾

١٥ جزء مينا شفافة

١٢ جزء مينا شفافة اولا

من ۱ الى ۲ « أكسيد الذهب من ۱ الى ۲ « أكسيد التحاس

من ١ الى ٧ (اكسيد الكوبلت

من ١ الى ٧ ﴿ أَكْسِدُ المُنْعُنَارُ

يماء كل من هذه التراكيب في بوتقة مغطاة ثم يسحق بعمد ذلك جيما ويحفظ الى حين الاستعال يحدث احيانا ان المينا الحراء تفقدهذا اللونعند لصقها بالمدن وتصير بنفسجية فلمنع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجمد بالامتحان ان لونها احمرقان يضاف البها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي كَيْفِيةَ لَصِقِ الْبِينَا بِالْمُدِنْ }

للمعدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهي ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يغلى في مذوب كر بونات البوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا عاء واذا كان المعدن من السافل الواطى الهيار فمن الضرورة ان يغلى قبل لصق المينا به في المزيج الآبي الى ان يتطاير الماء عن الاملاح عماما وهذه صفة المزيج

٤٠ درهم نيارات البوتاسا

٧٥ (كريتات الالومين والبوتاسا

٣٥ لا كلورور الصود وم

تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كية ماء كافية ندو بالم المنظ

والقصد من غليان الذهبالسافل الديار فى هذا المذوب هو اكى يتعرى سطحه من النحاس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم تأخذ من مسحوق المينا الني تريد ان تلصة إبالهدن وتضعها في هاون من اليشم وترطبها بماء وتسحة باليشا على هدند الحالة لتصبر بغاية ما بمكن من النمومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج وضع فوقه قليل ماء أخوه فقط فيكون مميأ للعمل

خد من المسحوق المحصر كما مرعلى ، أس ، وق من حديد ووده على سطح المعدن المهيأ له مدا وتساو يا واضغط بعد ذلك بشوق على المسحوق فلسيل منه الماء الزائد ثم خد خرقة قديمة نظيفة وكب بها «تستص ما يتمى فيه من الماء وضع عشد

ذلك القطعة على لوح من تنك ذى ثقوب كالمصفاة (شكل ٢٩) وضم هذا الاخير



فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى السكور حيث يميم و يلتصق بالمدن

اذا كان مرادك عمل مينا شفافة فلا تضع من المسحوق على سطح المعدن سوى طبقة رقيقة و بالعكس اذا كان مرادك عمل مينا مظلمة

وقبلها نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدف يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فتقول

ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



مجوفة ذات مصفاة تشمل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل

والقطمة الثانية هي غطاء الكور بهيئة قبـة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكنر وفي جنب هذا الفطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بمـد ذلك

والقطمة الثالثة كناية عن علبة من فخار ذات فتحة في جانبها فتوضع هـــذه

الملبة داخل الكور فرق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان فتحتها تدار لباب الكور . ثم يغطى الكور بغطائه وتسد جميع فتحاته فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هي ان تضعها على لوح التناك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتذركه برهة ثم تأخذه علقط وتدخل الى الكور وتذركه برهة ثم تدبره بالمقط بلدف لتكون الحوارة عليه متساوية وعند ما الكور وتذركه برهة ثم تدبره بالمقط بلدف لتكون الحوارة عليه متساوية وعند ما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فرق القطمة المعدنية فاعرف أنه ماع والتصق عائمته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالمقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير قوب بالسكور فدعه لبرد رويدا رويدا العربة يدخل فيه المواء فتنيه من تشقيق باب المكور فدعه لبرد رويدا رويدا العملية يدخل فيه المواء فتنبه

ومن الضرورة اخراج القطمة من النار حالا عنـــد ما بميــ المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتاوى فائتيه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك التشرة ازجاجية عليهما غير كاف فيمكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

و بعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وقاديمه فالغاية الاولى تنم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برققة قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتلميع المينا يؤخذ من أكسيد القصدير (١١ ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفوك فركا متواترا برقاقة قصدير اينة ليصير لامما نوعاثم

 ⁽١) يستحضر اكسيد التصدير لهذه العاية بوضع قصدير فى بوتنة على النار وكما تأكسد
 منه شئ يؤخذ وموضع فى الماء ثم ينشف ويسحق اعما جدا

يعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الايض اللبن مداوما الفرك به الى ان تصير لامعة المينا بالدرجة المرغوبة

واعلم أنه لا يقتضى استمال الكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او لوحة و ينفخ عليها بالبورى الى ان تميع . وأنه اذا كانت القطعة المراد لصق المينا عليها ملحومة من احدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجي بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحام ور بما تتمطل القطعة من اجراء ذلك فمن الفرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من مسحوق الفخار بالماء او من مسحوق الجص بالسائل المذكور و يطلى بها عمل اللحام فكون كاجز بينه وبين النار

أن المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المدن يبقى سطحه عمها مثلاً لئا جميلا بمكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمتزج اكسيدها مع المسحوق الزجاجى فيفير لونه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون موغوب . فافلك كلما كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر عجاحا

واذا كان سطح القطمة المراد لصق المينا عليها واسما ورقيقا يلزم ضرورة أن تتلبس بالمينا على وجهيها والا فيتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة أن تحكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقغا القطمة ارق من القشرة العليا ولزيادة الايضاح انظر مِين الساعات الداخلية

وليكن معلوما ان القطعة المراد لصق المينا بها يلزم ان تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هـذه الغاية تغلى فى سائل البوتاسا الذى ذكرناه فى بلب التلميس و بعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة للعمل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نرشدك الآن الى الطريقة التى يتم بها الرسم علمها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها و بعد مساواة سطحها وتله يعه يغسل بماء نقى ثم يؤخذ من المينا الماونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من البشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وتضاف البها حينشذ كمية من زيت اللاوندا المختر بالمواء (١) وتسحق معه جيدا الى ان يصير المسحوق بقوام الشراب الخار فيرفع من الهاون و يحفظ في علبة محكة السد وهكذا يكون معدا للاستعال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لهــــا العملية ذاتها وتُحفظ فى علمب الى حين الطلب

وبعد تحضير الالوان كما مر ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمستعملة للتصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم باللون الثانى نشف ما وسمته اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذى الثقوب المار فركره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا افعل بعد ان ترسم باللون الثانى و وبعد تتم الرسم شعل النار داخل الكور كما سبق القول عن ذلك وضه الفطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهدذا داخل العلبة التى داخل الكور واتركها هناك ليذوب ما رسمت به و يلتصق بالمينا وذلك يعرف عند ما تنظر ان الرسم صار لامها . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا لى ان تصير بياب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجة) دنعة واحدة يتشقق الى ان تصير بياب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجة) دنعة واحدة يتشقق

⁽۱) كيفية تختير زيت اللاوندا هي ان تضع منه نيا على صحن وتفطى السعن بقطمة من الشاش الهنسدي وتتركه معرضا هكذا للهواء والنور مدة . وسرف ان الرس صدر حداً المثالوب عند ما يصير بقوام فريت الريتون

الرسم والمينا المنتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهواء فتنبه لهذا جميعه يحدث غالبا ان الرسم بحتاج الى التصليح بعد اخراج القطعة من الكور فاذلك عند ما تبرد ضع لها من اللون اللازم فى المحل المحتاج اليه وارجعها الى الكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته ويلتصق عا تحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العامل ان يصلحها ويعيدها الى الكور هكذا على اربع مرات متوالية

ولا يصح وضع القطمة في الكور اكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفي ما في ذلك من الضرر

هذا ولا يخفى ان الرسم على المينا من الا وور الدقيقة المسرة التتميم وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم ضلى من اراد معاطاة هسذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجيل وان لا يفتر عومه عند حدوث ما يطوأ عليه من عدم النجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في المجلة الندامة وفي التأتي السلامة

قد قلمنا عند ما تكلمنا عن تراكيب المينا الملونة ان اللون الاحمر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا البسيط ونقول الآن انه اذا عوضعن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحميا فقعا او غامقاحسب مقدار الاكبيد الموضوع . وأنه اذا مزجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك ألوان موكبة ولاجل الايضاح انظر ما ذكوناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

﴿ انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون ﴾



البائب لتياسع

ــم الفسم الاول کے۔

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون }

الصابون مركب يحصل من مزج اجسام دهنيسة كانزيت والشحم بمحلول قلويات كاوية كمحلول الصودا والپوتاسا . وهو على نوعين اما جامد وهو ماكانت قاعدته الصودا واما رخو وهو ما كانتقاعدته البوتاسا وسنتكام عن كل منهما على ددة

الفصل الثا

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا }

ان الصابون الحاصل من أتحاد الصودا مع زيت الزيتون هو النوع الوحيسد المستعمل فى هذه البلاد ولسكون الاغلب لا يعلمون حقيقة الاجزاء والمقادير المركب منها يقتضى ان نرشدهم الى المفادير الحقيفية التي يقدرون ان يطبخوا بها صابونا فى اى وقت كان

لقد علم بالامتحان انه يانيم لكل خمسين اقة زيت زينون خمسة وار بعون اقة من الصودا الجيدة وان لكل ثلاث اقات من الصودا يازم اقة كاس التحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصودا المزمم ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هدا الكتاب) و بعد ذلك تسحق الصودائم تؤخدكية الكاس اللازمة واتكن قطعا وتوضه برهة فى محل رطب للهواء او يرش عليها قليل من المـاء وتترك قليلا فتنشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا ناعما (يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ) فيخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالمقادير المقررة آنفا و يوضع المزيج في اوعية من خشب او في بركة (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها ميذاب اذا فتح يصب في جرن مكاس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة قراريط عاء سخن ويحرك داخل الماه و يترك منقوعا هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم تنزع سدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى يحفظ فيسيل منها المحلول القوى الحوض كية من الماء السخن قدر المكية الاولى وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . اجر العملية عينها على النفل الباقي في الحوض واحفظ الماء الذي ينضح عنه فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعلم ان التفل الذي يبقى في الحوض لا ينقد جميع خاصته القارية بالمعلمات الثلاث المار ذكرها فمن المستحسن ان توضع فوقه كمية ماه و يترك مدة ثم يؤخذ الماء و يحفظ ليستعمل عوضا عن الماه السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد . ويحفظ ليستعمل عوضا عن الماه السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد . القالوى كما سبق الفول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية وعمرج سوية ثم توضع في خلقين (١) بنوع ان السائل علا ثمانها تقريباً وتوقد النار تحت الخلقين عكث الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا عكث الزيت قليلا حتى يتحد مع العمودا المذابة بالماه و يصير كالمستحلب ثم خفف النار تحت الخلقين ثم يأخذ العامل في ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من النار تحت الخلقين عن المخلول الخفيف الثالث معنيا بان يرش السائل رشا ليكون المزيج اتم واسرع فيكون المفال الخيف عامًا ولا من المحلول ما في الخلقين من الزيت عامًا ولا من المحلول ما في الخلقين وادا لاحظ العامل أنه بقي زيت عامًا فليضف من المنافي ويت المحلول الخلول المنافي ويتون المحافية ويت عامًا فليضف من المنافية ويتون المنافية ويتون المنافية ويتحد من المنافية ويتح

 ⁽١) بلزم ان تكون الحلقين المستدلة لطخ الصابوز ضيقة من اسفل وأحدة من اعلى
 ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبة فوق العار بنوع انها لا تحدى سوى من اسفاها

المحلول الاول القلوى ما يكفى لاتحاد الزيت المائم اما اذاكان المحلول كثيرا في قعر الخلقين فتضاف من الزيت كمية مساعداً بالتحريك ليصير الاتحاد تماماً. والعلامات التي بها يعرف ان الماء القلوى كشير على الزيت هي سيولة المزيج وشفافته ومن الاسباب التي تجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام في الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح في الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعنسد ما بحدث ما نع كهذا اى أنه اذا لم يتحد الزيت مع السائل معازيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطم الصابون الصغيرة فيصطلح الحال و یصیر المزیج جامدا متساوی القوام (هذا یتم بعد ۱۸ او ۲۰ ساعة من وضم المزيج على النار) فيضاف عليه حينئذ من المحلول الثَّالث الخفيف مذابا به ٢٥ درهما من ملح الطعام لكل اقة من الزيت المستعمل (يحرك جيدا عند اضافة السائل المذاب به الملح) وتسحب النار من تحت الخلقين ويترك المزيج ، ساعات ثم تفتح الحنفية التي في اسفل الخلقين فيسيل منها الماه الذي فسخ عن الزيت بواسطة ملح الخميف المذاب به من ملح الطعام واغل المزيد اغلاء اطيفًا مع الاعتناه بان تنزل عن حوافى الخافين الصابون الجامد الذي لصق بها وهكذا يكتسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار أنية ودع المزيج يرتاح برهة ثم اسحب عنمه الماه بفتح الحنفية ورجم بعد ذلك النار واضف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم أسحب عنه المـاء ايضًا كما سبق الترل وجدد اضافة المحلول القوى مساعدًا بالتحريك مع الاحتراس بان تكون الناركافية لغلى المزيم غليا الطيفا فقط فيأخذ حينشذ قوام الصابون في ان يشتد أكثر وكرر سحب الما. من الحنفية وإنافة السائل القوى على اربع مرات متوالية وعنــد ما تتكون على وجه الصابحن مابقة يلزم العامل ان يحرك المزيح ليخلطها به . وقد يحدث ان مخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منسه كمية خارج الخلقين فليحدس العامل من ان يمسه الصابون المتطابر لثلا يؤذيه

ويعرف أن الصابون قد نضج أي أنه صار بالقوام المطلوب عنسد ما تظهر به

العلامات الآتيــة وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفسج تقريبا وتفقد رائحة الزيت المحصوصة به وعند ما لا يعود يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضفط بينهما باردا بل ينفصل عنهماكقشو بدون ان تترك عليهما وطوبة

واعلم ان المــدة اللازمة لطبخ الصابون تختاف بحسب اختلاف الكية المراد طبخها فكايا كانت الكية كشير يلزم الهبخها وقت اطول وبالمكس

وعند ما يعرف بالملامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطاوب اتركه ايضا يغلى من ٨ الى ١٥ مساعة المنفى الشناء اما في الصيف فن ١٠ الى ١٥ مساعة ثم اسحب النار من تحت الخلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الخنفية فيسيل منها الماء الذي يتى يدون اتحاد

فالصامِن المطبوخ بهذه الكيفية يكون لونه مزرةا واحبانا مسودا وهــذا اللون ناج عن وجودكية قليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاضف اليه عندما يصير بدرجة الاستواء التي مبق القول عنها من ماء العادة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الراثب فاترك تحت الخلقين الواخيفة و بعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الملون الصابون الى قعر الخلقين ثم ارفعه بمصفاة ومنها صبه فى دلو ومن هناك الى المبسط حيث يجمد عند ما يبرد فيقطم ألواحا بالكبر المطلوب

وقد يستغنى عن هـذه العملية الاخيرة اى عن امداد الصابون عاء العادة اذا استعملت الصودا ققة فنابه

قلنا الله عند ما يفقد الزيت رائحته الخصوصية ويصير بقوام خثر يكون قدصار طبخه كافيا فيترك في الخلفين الى ان يبرد قليلا فيفسخ منه الماء الذى بمى متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الخلفين بمصفاة كما ذكرا ومنها يصب فى دلو ومنه فى صناديق خشب قوية والاحسن فى غرفة تسمى المبسط ارضها مفروشة بكاس منخول على علمو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكاس برواز منخشب لشلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكلا وضع شئ من الصابون فى المبسط في يأخذ العامل فى ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو و يترك

هكذا بومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثلاثة الى اربعة ايام لان حرارة الغلك ترخى الصابون وللسبب ذاته يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة اطول فى الصيف مما هى فى الشتاء فاعلم ذلك

وعند ما يبس الصابان في المبسط يسطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح و بعدد ان يطبع اسمه او اسم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم تؤخذ الالواح وتصف على بعضها لتصير على هيئة اعمدة هرمية الشكل في على الهواء وتترك هكذا الى ان تبس وهكذا تنتهى العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر اللون يفضل على الصابون الاييض ولا نسلم حقيقة سبب هذا النفضيل و بعد الامتحان وجد ان اصفرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد فى الصودا ولكون صانعى الصابون فى هدده البلاد يحلون الصابون اى الهم يمدونه بماء عند انتهاء طبخه برسب الحديد الى قمر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مصفر الا بطريق الصدفة مه انهم لو اخرجوه من الخلقين عند نضجه بدون ان يضيفوا اليه ماه و مسطوه وقطعوه كجارى المادة لاصفر ظاهره بعد يباسه و بقى داخله رهاديا حسب المرغوب

واعلم أنه أذا أريد أعطاء الاون الاصفر للصابون فبالطريفة الآتية

قبلها يصير الصابون فى الخلقين بالقوام الموغوب عاما يضاف البه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد فى المحلول العلم ى الخفيف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لمكل اقة من الزيت

وعند ما يصير بدوجة النضج اللازمة يلسط فى المبسط م يفطع الواحا فيصفر ظاهرها عند ما تيبس لان كبريتات الحديد المهزوج بها يأخد من اكسحين الهواء ويتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بلين رخاس مشعبا زرق جمبل

واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريفة بكون دائمًا اصلب و الصابون الابيض لان كية الماء به مي اقل بما هي في هذا

واذ تكامنا الى الآن عن كيفية اصطناء الصاءن فى المعامل الكبرة يلزمنــا ان نرشد القارئ الى طريقة سهله يعا ر بها أن يصنه ما يلتِهــــه من الصابون بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير

﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا ار يد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا نقيا و٥٠ درها من الكلس حيا وبعد سحق الصودا واطفاء الكاس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضعالمزيج فى وعاء من فحار او من خشب ذى تُقَبِّ على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام و بعد سد الثفب يغمر المسحوق عاء على علو ٣ قوار يط من سطحه و مدتحريكه يترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثقب الوعاء فيسيل منهما الماه القاوى واثقا لانه تصفى بمروره على قطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل علىحدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما يقى فى الوعاء كالمرة الاولى و بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقمر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصف زيتا واقتان من المحاول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بان يضاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداومًا البحريك بقطعة منخشب وعند ما يستعمل المحاول الثائث جميعه يضاف من المحاول الثاني الى ان يفرغ جميعه أيضا فيضاف من المحاول الاول وعند ما يشاهد أن المزيج صار بعضه خثرًا غَير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف البــه قدر ٣٥ درها من مسحوق ملح الطُّعام فحالًا يلتصق الجامد منه بعضه يبعض ويفسخ عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصفساعة ثم ينزل القدر عن التار ويترك ليبرد قليلائم يرفع منه الجامد بمصفاة ويهرق الماء المالح و بعد تنظيف الفدر وترجيع الصابون اليــه ووضعه على النار يوضع داخله قدر ماثتي درهم من ماء العادة وعند ما يقرب للغليان يزاد عليه بالتدريج ما بقى من المحاول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدرعن النار ءانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى

القدرثم يعاد فوق الناروداخله الصابون واقة من ماه العادة و بعد ان يغلى ثلثساعة يرفع من القدر و يبسط فى محل مرشوش عليه كاس مطفأ منخول و ينزك مبسوطا خمس عشرة ساعة ثم يقطم ألواحا

واذا وزن الصابون الحاصل من هذه الهملية بعد تقطيعه يكون وزنه ثلاث القت فيوضع فى محل كاشف الى ان يفقد سدس وزنه ليطاير الماء عنه ويصير حينئذ صلبا كالصابون التجارى المهود

﴿ في تحويل زيت الاوز الى صابون ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت اللوز مع السوائل القادية محصور في الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الا لعلو قيمة الزيت المذكور . فعلى من اراد ان يتماطى طبخه ان ينتخب زيت لوزجيد حاو الطم وايكن تحتكر بونات الصودا المراد استماله نقيا فتذاب الصودا في ماه مع مثال ثلث و زنها من الكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا يعرك ثلاث ساعات ثم يرشح موق العرشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزه اومن زيت اللوز ٢٥ جزه و بعزهان في قدر على لا خفيفة للفاية وعند ما يصعر المطبوخ بقوام خدر يصب في قوالب و يعرك فيها الى ان يبس فاعا واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن نركيه ورئية له يكون ايض ناصعا ذا رائحة جيدة وطعم حاو وكما ازمن يتصلب حتى أنه يدير قابلا للسحق والنخل اذا قطعا صفيرة وجفف في محل حار

﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام السابون ﴾

يؤخذ رماد اخشاب صابة محروقة حديثا و يضاف اليه مثل ثلث وزنه كلما مسحوقا مطفأ حديثا و يغمر بما و ينقع مدة ثم يصفى الماء عناو يحفظ ايستعمل عند اللزوم . وعند ما يراد استعمال صابون يه خذ من الما المحضر كما مبقى ثملانون جزما ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجه وتحريكما يصبر السائل اليض كالحلب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان من السابون الجيد . ضع منه اذ ذاك كمية في وعاه

واضف اليه من الماء السخن كية قليلة اوكثيرة حسبا يراد به ان يكون قويا او خفيفا وغطس به عند ذلك الملاييس المرأد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فيفعل كالصابون الاعتيادى

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وعاه وفوقها ماه وتترك متقوهة الى ان يصير طعم الماء مالحا قليلا . ثم ضع من هذا الماه ار بعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصير ايض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة او كثيرة حسبا يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون تماما

وللمامل الخيار فى ان يعوض عن الصودا بالْيوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم أنه من الضرورة ان يحفظ المحاول المعد للطريقة الاولى فى قنانى محكمة السد او انهلا يستحضر الا قبل استعاله ببرهة وجيزة لانه اذا بقى معرضا للهواء الكروى يفسد . وان الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون اجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى المامل ان السائل القاوى بقى مصفرا بعد مزجه بازيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كمية ماه الى ان يبيض . اما اذا بقى الزيت عامًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كلس فيصلح كل علة بعضدها

وحيث ان المكلس لا يوجد حيا فى اى وقت كان و يفقد خواصه اذا بقى معرضا للهواه المكروى فاذا ار يد خزن شى منه يجب ان يوضع فى قنانى محكمة السد ناشفة والا يفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنقمها فى الماء مرة واحدة فلذلك تعاد عليها العملية ثانيا وثالثا

﴿ فِي اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاه من فحار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقة ونصف من المحلول القلوى الخفيف الثالث الذى تحكامنا عنه فيا سبق ويحرك المزيم جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف الله اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا و يداوم التحريك ليصير المزيج بقوام ختر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاه اكبر من الاول و يخلط جيدا بمدقة من خشب من بصب فى قوالب من خشب و بعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من ان يخرجه من القوالب و بعد ذلك بخمسة وار بعين يوما يكون قد صار جيدا للاستمال كالصابون الاعتبادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت ازيتون بغيره من الزبوت تركمون النايجة واحدة

و صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماه الصابون الذي استعمل انسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عشر يزجزها منه جزءا واحدا من الكاس المعلماً حديثا و يصير بالقوة المرغوبة عند ما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم آنه اذا وضع من هـ ذا السائل فى وعاه مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيدا يكون صابونا اقل او اكثر جودة حسب كمية الزيت او الدهن المستعمل . وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاه الذى فيه السائل اضف اليـه منه ايضا بنسبة واحد من السائل ال اثنين زيتا او دهنا

واعلم آنه اذا عوض عن زيت ازيتون بغيره من از موت كمزيت الجوز وزيت المكتان وزيت القنب وريت السمك أو بدهن او شحم الحيوانات تبقى العمليات كالتى ذكرناها لعمل صابون زيت نزيتور خاران الصابون الحاصل مختاف القوام واللون والرائحة وهاك صفة الصابون الحاصل من استعال كل من هده الاجسام فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحاول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة ولا يستعمل سوى فى الصيدليات لعلوقيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت التنب والكتان يكون لونه الخضر ذا قوام رخو واذا وُضعت عليه كميسة من المساء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيت الجوزيكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهني سريع الدوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك بختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا وائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى أنه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصما صلبا بدون رائحة يقوم مقام صا بون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصا بون المطر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون بالبوتاسا ﴾

ان الصابون المصنوع بالپوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل يبقى رخوا كالمرهم و بوجد فى اور يا على نوعين فالمصنوع بالزيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخنزير يكون ابيض و يخصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية اصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يازم ان يكون المكاس أكثر في هذه وخصوصا في الم الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة عاليل متفاوتة القوة وعند ما يصير الصابون داخل الحلقين بقوام الرهم وبلون أبيض وسخ تخفف النار و يحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قمر الخلقين ثم يضاف اليه من المحاول القوى الى ان يتم الاتحاد و يصير الصابون شفاذ

فيترك على النار الى ان يُعتمد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قـــد صار كافيا فيصب فى براميل وهكذا يشاهد بالمتجر

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقـــد عرف بالامتحان انه اذا أغلى على النار ينشف اولاثم يحترق

ونكتفي بما ذكرناه عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة اليوتاسا على الصودا

﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محلول قلوى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يعلى فتضاف اليه اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوه التحر يكوالاضافة الى ان يبطل ذوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ و يستعمل عند الازوم عوضا عن الصابون الاعتيادى

﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كشف ما يستعمله البعض افتر الصاءِد ﴾

ان الضرورة تملجشنا الى الكشف عن الوسائط الني يستعملها البعض لغش الصابون وعن الطريقة التي بها يعرف المشنرى ما هى المادة المغشوش بها ومن المواد التي يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزه ر البخسة التمن والتراب المستعمل لعمل الفلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك. ولابخفى ما فى ذلك من الربح لعامل ومن الخسارة الهشري . ولاجل الكشف عن هده المولمة الآفة

تؤخذ ٣ دراهم من الصابون المراد امتحانه وتعمر قنبورا رفينة ثم تذاب في السهيرتوغاليا فاذا ذابت بدور، ن يعمل براسب فالصابدن نبر منشمش اما اذا بقى واسب فيؤخذ و يفسل بن السارة. م حقت ثم يوزل ومن وزنه يستدل على كمية المورد المنشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبقى على الممتحن سوى معرفة ما هى تلك للادة فان كانت ترابية كالطياشير او تراب الفلايين او ما بقى من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماه الغالى واذا كانت نشائية يختر الماء عند غليها به ويزرق لونه اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحیث آنه لا یهمنا سویان نعرف هل کان الصابون منشوشا او لا (ما الغائدة بمعرفتنا اذا کانت المادة المغشوش بها ترابیة او نشائیة) فنکتفی بما ذکرناه فی هذا الخصوص والله یحب المحسنین

> -حی القسم الثانی کی⊸ (فی اصطناع الصابون العطر (المطیب))

> > ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بمشالكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى للغاية سواء كان شفافا او مظلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكنان تدكون قاعدته اليوتاسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمكث رائحته شحية اذا استعمل بدون ان يتنتى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اور پا مصنوع بدهن الخذير مع ان تحويل هذا الجسم الدهنى اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة . وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادى تستعمل لعمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالخلقين حيث يازم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان همذا المعدن الاخير بتأ كسده يلون الصابون على غير المطلوب . ويقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون ايضا ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا و يمطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذو يب صابون مصنوع قديما و بتعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكام عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحويل دهن الخازير الى صابون ﴾

تؤخذه اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محاول الصودا القوى الاول و يوضع الدهن في خلقين و يذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحاول و يحرك تحريكا متواصلا بدون ان يغلى وعند ما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج ما بتى من المحاول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صاو طبخه كافيا فيرفع عن النار و يصب فى قوالب بالوسع والهيئة المطاوبة محفورة برسم مرغوب و بعد خس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بعلوا بم محصوصة اذلك

ولا نغفل عن ان تقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فيا سيأتي

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية الممل هي كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا فائدة بالاعادة واعلم ن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسمة الجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جلة اجناس كما سترى في الصفة الآتية

٦ درم زيت الكرَّاويا العطر

درهم ونصف ۱ اللاوندا ۱

« « الحميلان «

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقداركف اندطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت المطر مختاف بحسب احتلاف قوة رائمته و بحسب قوة الرائمة المراد اعطاؤها للصابون وجسب فوق 'مامل والمشترى فمنهــم من يعطر مائة جزء صابون بستة اجزاء زيت الـكراويا وجزئين من زيب البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر وائعة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

وقد قلتا ايضا ان من الصابون المطر ما يستحضر وأسا ومنه ما يصنع بلوخاه صابون مصنوع قديما وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخير

تؤخذ ٧ اقات ونصف من صابون زيت الزيتون وه اقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع في قدر من نحاس غير مبيض مسخن بحام ماديا (اى ان القدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ماه) وتضاف البها اقة ونصف ماه او اقل او اكثر حسب ييس الصابون وقدميته (كلما كانت كية الماء المضافة قليلة هي الفاية . ويجب ان يتم ارخاه الصابون بسرعة لانه اذا بتى على النار مدة طويلة يجف بعد صبه في القوالب اكثر من اللازم ولا يكون ممكنا طبعه بارسم المراد

وعند ما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت المعطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب و بعمد ما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل ان نختم هذا الباب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه و بما ان العمليات الآتيــة هى كالسابقة نضرب صفحا عما علم وتتكلم على ما يقتضى فنقول

﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف اليه ٦٧ درهما من الزنجنر و بعد مزجه به جيدا ضع فوقه مز بج الزيوت العطرية بالمقادير الآتية

> ۱۷ درهم عطرالورد ۵۰ « « القرنفل ۵۰ « ۵ القرفة

١٠ درهم عطراليركاموت

و بعد تحريك المزيج داخل القدر جيدا يصفى بخرقة نظيفة او بمنخل لاخراج ما عسى ان يكون بقى فيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

﴿ صفة صابون اسمر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غيرانه يعوض عن الزنجفر بخمسة وثلاثين درهما من ثراب ملون باكسيد الحديد معروف بالمتحر بتراب الفي و يعطر بالمزيج الآتي

۲۰ درهم عطر البركاموت

۱۵ « د القرنفل

٠٧ ﴿ زهر البر تقال

۱۰ « الساسفراس

۱۵ و و الصعار

غيره أصفر ﴾

وهــذا الصابون يستحضر بارخاه ٥ افات و١٠٠ درهم من صابوں سحم الغنم و٤ اقات صابون زيت الزبتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درها من الدامة الصفراء ويمطر بللز يح الآتي

٣٤ درهم زيت القرمة

۷ ۰ ۱ الساسفراس

۷۰ (البركاموت

﴿ فِي اصطناع صابون خفيف ﴾

قسد یسمون صابونا خفیفا جنس منه محصرا محبت «سحل الحواه بین کریاته فیجعله حنیفا . وهسذا النوء مفصل علی ماسواه لامه برسی بسهیله مکیفیة تلوینه ۱۰۶۰ تاموه هی مطابفة لما ذکراه عن ۱ سا ر دی وننبه القارئ الى ان هـذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزيتون او صابون زيت الزيتون او صابون زيت الارتون او صابون زيت الارتون الهيد ٨ اقات وتعملها قشورا رقيقة وتضها فى خلقين على نار هادئة معاقعين او ٣ اقات ماه وعند ارخاه الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان يرغى وترتفع رغوته الى فوهة الخلقين فتضاف اليه اد ذاك الزيوت العطرية بعد مزجها بعضها و يحرك الصابون أيضا برهة ثم يصب فى قوالب و يطبع عليه الرسم المطافوب

﴿ صابون معطر بالبركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تمكثر فى بلاد ايطاليا تمرها كشير البرتقال نونا ورائحة و بعصر قشور الثمر او باستقطاره يحصل زيتها العطو وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاه الصابون كما ذكر قبيل هذا وقبل صبه فى القوالب تضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له ويحرك جيسدا لتكون فها بعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

و مَكَذَا يَعَطُو بَزيت اللَّيْمُونَ وغَيْرَهُ مَنَ الزيوتِ الْعَطُويَةَ كَزيتِ الحَصَى لِبَانَ وزيت المودكوش وزيت الصوتروما شاكل ذلك

ومن النبائات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون لجع رائحتها الطريقة الآتية

تؤخذ كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع في محل جار ١٥ يوما نم تمصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها المطرية واذا نقعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرئحة الجود

﴿ ممابون معطر بالياسمين ﴾

لا بخفى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهـ ذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليسما يسمونه فى المتجر بزيت الياسمين سوى زيت البان معطرا بالطريقة الآتية

يبل قطن بزيت البان وتمد طبقات ينها من زهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيمتص القطن ولئحة الياسمين العطرية ثم يعصر عنــد ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيعتر به الصاءن كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤذن المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام في الماه ثم يصغى الماه عنها وتنقع به زهور جديدة وتترك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع في كركة وتستقطر (كما يستقطر ماه الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماه الاعتيادي بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه في القوالب . ونكتفي بما ذكرناه من هذا القبيل المختصار

﴿ الغصل الثاني ﴾

﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النقى وتعمل قشورا رقبقة وتنشر مدة فى محل حار لتيبس جيسدا فتوضع اذ ذاك فى حمام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماه الورد) وتوضع فوقها ٣٨ اقة من السيبرتو درجة ٣٣ وبعد تغطية الكركة جيدا تشعل محتها نار خفيفة (اذا كانتالنار قوية تتطاير كمية من السيبرتو قبل ان يذوب به الصابون) و يستقطر من اصل السيبرتو الموضوع ٥ اقت ثم تكشف الكركة ليتحق ان الصابون ذاب بالسيبرتو تماما ثم اسحب النار واطفتها ودع ما فى الكركة يرتاح و يبرد قليلا ثم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد عاما فيصير بقوام يمكن الهامل من اخراجه من القالب ثم يوضع فى محل الهواه ليسرع تطاير السيبرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما محسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسغلها برسم مطاوب ثم تضغط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا فى محلحار الى ان يتم

يبسطها . واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع المدودة فى السيارتو . والاصفر بمنقوع المكركم فى السائل ذاته . والبرتقالى بمزيج الاورق اللون الاحمر بالاصفر . والازرق بمحلول النيل فى السيبرتو . والاخضر بمزيج الازرق بالاصفر . والترفى الاصفر والاحمر بالازرق

اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عنــد ما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف محسب الاوادة

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوى راتينج ذو رائعة خارقة وتظهر رائعته خصوصا عنـــد ما يشعل

واذا تقع هذا الراتينج فى السپيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضعمن محلطه بضع نقط فى الماء يشكر الماء حالا ويصير اييض كالحليب فيسمونه حينشذ الحليب البكارى وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقال آنه يزيل النش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد و يرخى على النار بمقدار مناسب من الما، وقبل ان يصب فى القوالب يضاف اليه مقدار من مسحوق البخور و يحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهى العملية

﴿ غيره ممطر بالميمة ﴾

الميمة راتينج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطعم وله رائحه قوية خلوقة و يسمل غالبا اقراصا او كمتلا تحرق للتبخير فى الهياكل و يعمل به محلول بالسپيرتو كالراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به مى كالمدكورة اعلاه

🔏 في اصطناع ماء كولونيا وتعطير الصابون به 🥦

ان السائل المدوف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآقية: تؤخذ ٧ القت ونصف من السيرتو درجة ٣٦ و ٤٠ درها من زيت البركاموت و ١٠ دراهم من زيت الحباد ومثله من زيت الليمون ودرهان ونصف من زيت اللاوادا ومثله من زيت المدونك من زيت النعاع ودرهم من زيت القرافل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتجزج هذه الاجزاء بعضها فى قنينة وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم تم يرشح السائل بالورق وهكذا تنتهى المعلمة ومنهم من محوف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى فى المزيج الآتى تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السيرتو ودرهان ونصف من زيت البركاموت وكذلك من زيت الليمون ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الجراء من زيت اللاوندا في فريت المرازي . وتمزج هذه الاجزاء ومثله من زيت الحمى لبان و ٤٠ نقطة من زيت زهر الناريم . وتمزج هذه الاجزاء في زجاجة وتدك ثمانية ايام محركة كل يوم ثم ترشح بالورق

و يعطر الصابون بماء كولوثيا بارخائه على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك و بعد تنزيله عن النار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

غیرہ معطر بماء اثبتا 🗲

ان السائل المعروف بماه اثينا مركب من الاجزاء الآتيسة: تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السبرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلو المقشور ١٠ درهما ومن المسك والمعنبر من كل قمحتان و بعد وزن الاجزاء وسحق الجاءد منها تمزج بيعضها في زجاجة وتترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درها من ماه الورد وتوضع في كركة على نار خفيفة و يستقطر منها اقتان تحفظ فنها المساء العطر المطاوب وكيفية تعطير الصابون به هي كالمذكورة سابقا

🔌 الفصل الرابع 🏲

﴿ في عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السيبرتو معطرا بروائع مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازلة الدبوغ من الاقشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جلة تراكيب من هذا النوع

﴿ صفة أولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتى اليابس و٧٢ درهما من السيبرتو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر . و بعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل فى وعاه داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق و يكون السائل الصابوني اجود رائحة اذا عوض عن الماه المقطر عاه الزهر او ماه الوود

﴿ صفة ثانية ﴾

يؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الايمض النقى واقة من السيدرو درجة ١٨ (او الوزن ذائه من الدرق الخفيف) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٣٠ درها من الصابون الابيض النتى ودرهم من تحتكر بونات الپوتاسا و ١٧٠ درها من السپيرتو درجة ٣٦ ومن ماه مقطر اللاوندا ٢٠ درها ثم يعمل الصابون قشورا رقيقة و ينقع مع بتى الاجزاء بضمة ايام ثم يرشح بالورق

﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و٥٠ درهما من الصابون الابيض التي وتعمل قشورا رقيقة و٤٠ درهما من ثحت كر بونات البوتاسا وتوضع هـذه الاجزاء في وعاه وتعجن ربع ساعة

باليد ثم تنقل الى وعاء آخر وتوضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم بربط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعند ما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس و يترك الدبوس داخل الثقب و يعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند التحريك لكون الثقب محلا لمرور الهواء . اما اذا اجريت العملية في فصل الشناء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل عطرا يضافى اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان يكون هملى السائل عطرا يضافى اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى

ونحث الحلاقين على استمال هذا السائل لانه قليل الكلفة و يكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بغرشة صغيرة ذات شعر طويل مباولة بماء لنرغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

🎉 في عمل صابون ممسك 🥦

يؤخذ ار بعون درها من جزور الخطمى وتقشر وتيبس بالفي ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و ٠٠ درها اللوز الحاو مقشورا و ١٠ درها من بزور البرتقال مقشورة و ٢٠ درها من تحت كر بونات اليوتاسا و شلها من زيت اللوز الحلووه و درها من جذور السوسن مسحوقا و ١٠ قحة مسك و بعد سحق المواد المقتضى سحقها عزج كلها سوية . ثم انقع ١٠٠ درها من جذور الخطمى فى ماه الزهر او ماه الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صف المنقوع واعجن عاه المساحيق المذكورة اعلاء عجنا متساويا واصنع المهجون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها اتبحف

واعلم ان هذا المركب يبيض الوجه واليدين و يطريها ان غسلت به وعلى ما يقال أنه اجود التراكيب لذلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ دوها من الصابون الابيض الجيد وتممل قشووا رقيةة و٧٠ درها من مسحوق جذور السوسن و٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان وه دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر الكز برة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ووق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع قحات مسك او عنبر و يسجن الكل بماء الورد وقليل من زيت اللوز الحلا و يعمل كتلا واستعاله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع برهة فى الماه السخن و ٢٠ درهما من اللوز المر و ٣٠ درهما من البخور الجاورى بالسيرتو ودرهمان من مسحوق السكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الايمض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقة فى جرن مع السكافور ومحاول البخور و يرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يمزج بالمعجون و يعمل كتلا بالميئة المرغوبة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتلميعها ويعد من المحسنات الجيدة

(تركيب صابون يزيل الدبوغ)

تؤخذ من الصابون اليابس اقتان و ١٠٠٠ درهم ومرارة أور و يياض ار بع يضات و ٢٠٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية فى جرن ثم توضع ٢٤ ساعة فى محل رطب قان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كتلا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير منساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وقعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الديوغ الدهنية

⊸≨ تنبيه گا⊸

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائم والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهلون اسهاء المواد السكيمياوية وجب على ان اذكر في الباب الآتي اسهاء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكيفة تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن تحضير السكل لمدم وجود المواد والآلات اللازمة الذلك فلا يضطر المامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده المسم آخر

﴿ انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الكيمياوية ﴾



البائل لعاشِر ﴿ فِي الموادِ السَّكِيمِياوِيةٍ ﴾

﴿ تنبيه ﴾ انا لا نتكلم في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة في هذا السكتاب وعن صفاتها واسهائها المختلمة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول السكيمياء العلامة الدكتور كرنيليوس فان ديك الامير يكاني المشهور الذي اتحف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سپيرتو (الكحول - روح النبيذ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد والتمته مسكرة . ويستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبمض المواد السكرية او النشاوية كالشمندوو والشمير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجارى فيه ٤٩ ماء للمائة والحصول عليمه صرفا يستقطر التجارى منه مخاوطا عادة كثيرة الشراهة للماء كالكاس الحي وكر بونات اليوقاسا وهوكثير الاستعال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفي الصنائع لتذويب المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منه كيات وافرة المؤود ماشاكل ذلك . وقوة الحلور المسكرة متوقفة على مقدار السيرتوفيها

﴿ ایثیر (ایثیر هیدریك – كبریتیك) ﴾

هو سيال طيار لا نون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسما ملتهبا (فليحترس من ذلك) واذا تنفس من بخاره يلتى فى سبات وقتى مثل الكلوروفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه . واذا صب منه على اليد يشعر منه ببرد موقت واذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الرأس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب (٣٠٠)

تماما فى السيبرتو . ويستحضر باستقطار مزيج من السيبرتو بالحامض الكبريتيك والايثير يذوب المواد الراتينجية وازبوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

﴿ ایثیر قصفوریك ﴾

يستحضر باحماء خرات الرصاص . اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صفيرة داخل زجاجة عكمة السد مع ١٥٠ درهما من الايثير كبريتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما عركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قناني صغيرة سوداء مسدودة سدًا محكما

البانة المرة (زفت ابيض - زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة واتينجية من نوع التر بنتينا تكون وخوة اولا ثم تتصلب لتتطاير منها مادة زيتية . لونها ابيض مصفو طعمها مر رائحتها كولئحة التر بنتينا ترخى بالحواوة . وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه المساء وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والنهاب الشعب

﴿ الومين (اكسيد الالومينيوم - ألومينا) ﴾

الالومين كثير الرجود فى الطبيعة على هيئة باورات جميلة وحجارة كريمة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحمر والاحفر و يوجد منسه فى معامل الكيمياء مسحوقا ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية . وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب سوى فى بعض الحوامض

و يستحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتي) بتذويب الشب الابيض في مثل ثقله عشر بن مرة ماء و يضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كر بونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد وبعد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذوبه تماما . فيجمع الراسب و يغسل و يجفف

﴿ كبريتات الالومين ﴾

يستحضر باشباع ألومينا هيدراتى بالحامض الكبرينيك مخففا بخمس اوست مرات ثقله ماه ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء المكروى . وكبرينات الالومين كـثير الاستمال فى الصنائم خصوصا فى الصباغ

﴿ كَبِرِيتَاتِ الْالْوِمِينِ وَالْبُوتَاسَا (شُبِ ابْيض) ﴾

هو بلورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب فى الماء البارد واكثر منه فى الماه السخن طعه حامض قابض. وكثيرا ما يستعمل فى الطب كتابض فى الانزفة وفى الزرب وقطرات الرمد. وفى الصنائم خصوصا كمؤسس فى الصباغات. ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالداخان الذى هو مزيج من سليكات الالومينيوم وكبريتات وسليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد فى حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات الهوتاسا وعند التباور ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لأنه يتباور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين والبوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة يازم ان يكون خاليا عاماً من الحديد خصوصاً فى تأسيس القطن الممد للصباغ الاحمر. و يتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم بإضافة بضع نقط من محلول سيانور البوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضع ساعات صافيا ولم يتلون بلون اؤرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى و يترك الى ان يتباور ثانيا فهذه الباورات تـكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الايمض بخسر ماه تبلوره و يصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الالومين نقيا سوى بفعل الحامض الخليك على الالومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجارى منه مستحضر بتحليل كبريتات الالومين واليوتاس بخلات الرصاص وهو كثير الاستمال في الصباغ وفي بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس الفطن المعد للصباغ الاحمر بالطريقة الآتية يذاب في ٢٥ اقة ماء غال ٦ اقات و ٢٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوتاس و ١٨٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المريح معدا للاستمال

﴿ انتيبون ﴾

هو مدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل فى الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿كلورور الانتيمون (زبدة الانتيمون)﴾

هو ابيض جامد لين سهل الاصهار يتباور ادا برد يمص ماه الهواه فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائم لتاوين المعادن والجارد

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون - انمد) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة لونه مشمل لون الرصاص يستحضر صناعيا باحماه جزه بن ونصف انتيمون وجزه كبريت يستعمل فى الطب والصنائه وعند النساء كحطوط لتسويد حواجبهن اما كبريتور الانتيمون الخصامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبي فهو مسحوق صفر برتفالي لا رائعة له ولا طع . وكيفية استحضاره هي ان تأخذ ١٣ دوها من اول كبريتدر الانتيمون وه لا دوها من الكبريت

المنسول و ٨٥ درها من كر بونات الصودا جافا و ١٠ دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحها فى بوتقة ودعها تبرد وخذ ما حصل من المملية واسحقه وضع فوقه ماه سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجنف المرشح فعند ما يبرد يتباورثم ذوب البلورات الحاصلة فى مشل وزيها ثمانى مرات ماه بارد واضف البها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المختف بمثل وزنه تسم مرات ماه وعند ما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب و يغسل ويجنف

اما كبريتور الانتيمون والپوتاس فيستحضر باحماه اول كبريتور الانتيمون ممكر بونات الپوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

﴿ كربونات البوتاس (تحت كربونات البوتاسا) ﴾

هو ملح قاوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماه باردا يمتص رطوبة الهواه فيبول . يستحضر بترشيح ماه عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل متقوب من اسفله و يصب عليه ماه فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسيا كر بونات اليوتاسا ثم يجفف الماه فيقى كر بونات اليوتاسا التجادى غير الذى اى الممزوج معه سليكات وكبريتات وكاورور اليوتاسيوم . واذا اريد تقيا يوضع عليه من الماه البارد فيذوب الكر بونات وحده ثم يرشح ويجنف فيتباور الكر بونات الصرف

يتركب من جميع الحوامض و يفلت منــه الحامض الـكر بونيك . وهو كـثير الاستعال في الصنائع

﴿ ثاني كربونات البوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماه لا يمتص رطوبة الهواه كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى السكر بولات . يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونك فى مذوب كر بونات البوتاسا ثقيل فيرسب الثانى كر بونات على هيئة بلورات فيجمع ويذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثير الاستمال فى الطب

﴿ يُونَاسًا كَاوِ (ثَانِي هيدرات البوناسا) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائعته كرائعة البول يشبه الصابون تحت اللس يمس الماه من الهواه و يذوب فيه ويعرف بهدنده الحالة بزيت البوتاسا . يتركب مع الحامض الكربونيك في الهواه ولذلك بجب حفظه داخل قناني محكمة السد . يستحضر بتذويب ١٠٠ جزاه كربوئات البوتاسا في ١٠٠ جزه ١٠٠ ويحمى المذوب الى درجة الغليان في وعاه مبيض او وعاه فضة ثم اطفى ٨ اجزاه كلسا جيدا في وعاه مفطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الغليان مداوما التحريك واتركه يغلى قليلا ايضا ثم غط الوعاه وارفعه عن النار وعند ما يروق مدنه لاخراج كربوئات المكلس الراسب ثم بجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكم صعود بخار الماه منه وهو يستعمل في الطب والجراحة المكى به

﴿ ثَانِي اكسلات البوتاسا (مليم الحمَّاض) ﴾

هو ملح على هيئة باورات بيض مثل بلورات أنى طرطرات الموتاس طعمه حامض يقوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه . يوجد فى عصير بعض النبات ويستخرج منها يتجفيف العصير . يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية قلبلة ويميت اذا كانت كثيرة و يستعمل أيضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ أَنَّى طُرطُواتِ الْبُوتَاسَا (مَلْحُ الطُّرطير) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب فى الماه البارد يذوب فى خمس وعشر بن مرة مثل وزنه ماه غاليا يستعمل فى الصنائع وفى الطب وهو مرطب بكمية قليلة ومسهل بكمية اكثر . يحصل من تنقية الطرطير الاحمر الذى يرسب فى قمر براميل النبيذ وكيفية تنقيته هى الآتية

يؤخذ الطرطير الاحمر و يسحق و يغلى مع عظام محروقة فسرسب منه المواد الملونة تم يرشح و يجفف فيتبلور

﴿ نيترات البوتاسا (از ومات البوتاسا - ملح البارود

هو ملح ابيض لا رائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منه بيرد موقت يذوب فى الماه البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضميفا و يطفئ الجمر الذى طرح عليه واذا مزج مع دواد قابلة الاشتمال واصابته شرارة ينحل و يتفرقع بشدة ولذلك يستعمل فى اصطناع البارود

وهو موجود في الاتربة وعلى سطح الارض في بعض الا ماكن

و يستحضر بغسل بعض الاتر بة لاجل تذو بيه منها ثم بمجفف السبال فيتبلور م

و يستحضر ايضا بحل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات اوكلورور الپوتاسا . واذا احميت بلورانه تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عند ما تبرد ويعرف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

﴿ سيانور الپوتاسا (بروسيات الپوتاسا — هيدروسيانات الپوتاسا) ﴾ (سم قتال)

هو ملح ايض يمصرطو بة الهواء . سر يعالذوبان بلناء . طعمه حريف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

و بما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلبيس متوقف على تقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة و بما ان منظر النتى وغير النتى واحد فلكر يكون العامل على بصيرة فى عمله يجب علينا ان تتكام عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نتيا خذ من سيانور اليوتاسا والحديد الاصفر وحله في كمية ماه كافية ثم جفف السيال ودعه يبرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبريتات اليوتاسا . فخذ البلورات الحاصلة ونشنها جيدا على نار خيفة وعند ما تنشف عاما ضعها في بوتقة من حديد سميكة ذات غطاه من المعدن ذاته وضع البوتقة في نار قوية لتصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعند ما تشاهد ان السائل الذى هو داخلها صار بلون شغاف خذ قضيها من زجاج اشف وغطسه بسرعة داخل السائل وانحرجه منه حالا فاذا وأيتما لصق به اييض شفافا تكون السملية خااصة والا فاترك البوتقة داخل النار لنوال هذه العلامة . ثم ارفع البوتقة من النار علاقط قوية وصب المضمها بدون ان ترجها في وعاه من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع ما ضمنها بدون ان ترجها في وعاه من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع السفله داخل وعاء آخر فيه ماه بلود واحرص على ان الحديد الذى يبقى في قعرالبوتقة معدن ضيق السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدى منخل من معدن ضيق البينات بدون تارة محى في درجة الاحرار فيمر به السائل مصفى نقيا

والغاية من وضع الوعاء الحديدى داخل الماء لئلا يحترق و يلصق به السيانور عند ما يبرد بحيث يتسمر عليك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشغا تماما ولمكن اذا مسه ادنى رطوبة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادى تغيضنه ٨ اجزاء من سيانور الحديد والپوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك وناشفا و ٤ اجزاء من ثانى كر بونات الپوتاسا نقيا وناشفا ايضا و بعد سحقها وه زجها جيدا ضعها فى بوتفة من حديد سميكة مغطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخضوعند ما تفطس بالمزئية قضيها من زجلج وتكون القشرة التى اصقت به بيضاء كالخرف الصيفى تكون العملية خالصة فترفع البوتقة عن النار و يصب السائل كما سبق قبيل هذا

واعلم أن وجود كبريتات الپوتاس بسيانير الحديد والپوتاسا أو بكربونات الپوتاسا يلون السيانور الحادل بلون وردى أو اخضر أو اصفر بحسب مقدار الكبريتات الموجود فليمتن أذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كا تقدم القول عن ذلك

﴿ كلورات اليوتاسا ﴾

هو ملح اييض متباور على هيئة صفائع لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات البوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قايلة الاشتمال مثل الكبريت. والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المذكر او بنشارة الخشب او بمسحوق راتينجى واضيف المه قليل من الحامض الكبريتيك يشتمل بسرعة . وهو كثيرا ما يستممل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات (النفط) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بواسا كاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال ويبرد فيتباور منه الكلورات

﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالمتجر نوعان الواحد اى المكرومات المتعادل هو على هيئة باورات صفر طعمه من قليلا يذوب فى الماه البارد وقليل منه ياون همذا السائل باون اصفر يستحضر بتكليس المكروم المعدني الحديدي مع نيترات البوتاسا ثم يغسل عاء لاجل تذو يب المكرومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه و يبرد فيتباور المكرومات البوتاسا هو على هيئة باورات برتقالية اللون يذوب فى الماء المباود . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات البوتاسا المتعادل فيجمع بالتجنيف والتباور وهو كثير الاستعال فى الصنائع

﴿ كَبَرِيتُورِ البَّوْنَاسَا ﴿ كَبُدُ الْكَبَّرِيتَ

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماه واتحته كوائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذوبه حامض ما يتصاعد منـه هيدووجين مكبرت ويرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت . يستحضر باحماء كر مومات الهوتاسا وكبريت معا . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ يُودُورُ اليُوتَاسَا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بلماء يمتص رطوبة الهواء قلبلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثانى كلو وور الزئبق يتولد راسب اصغر ثم يتحول الى راسب احمر وهو ثانى يودور الزئبق . واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصغر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تأخذ ١٠٠ جزه يودا و٣٠ جزءا برادة الحديدو٠٠٥ جزء ١٠٠ مقطرا وكيسة كافية من كر بونات البوتاسا . ضم الماه في وعاد من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاسمر و يصير عديم الاون ثم رشحه اذ ذاك واغسل ما بتى من برادة الحديد بقليل ماه مقطر واضف الماه الى المرشح مع مذوب كر بونات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (ويكفى على الغالب ٨٠ درها من كر بونات البوتاسا) رشح عند ذلك واغسل الراسب بماه الفسل الى المرشح وجففه تماما ثم ذوب الحاصل في ١ وه مرات مثل وزفه ماه ورشحه في وعاه من الخرف الصبني والركه يبرد فيتباءر اليودور . وهو كثير الاستمال في الطب والصنائم وخصوصا في الصوير

﴿ بنزين ﴾

هو سيال لا لون له ذو رائحة قو ية مقبولة اذا كان نتيا لا ينحل فى الماء يلمهب بسهولة سر يع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنزء يك مه ثلاثة اهدله وزنا من الكاس الكاوى هذا اذاكان المراد به نقيا اما التجارة فيستحلص من المواد الباقية بهد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجرى

وهو كثير الاستعال فى السناء النه يب الواد الراتنجية والزامت. ولازالة الدبوغ الدهنيسة عن الملاياس . ومنه يتواد الانهاين . (مادة تصبغ بهما الانسجة)

﴿ بلاتين ﴾

هو معدن ايمض لامع يشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تغمل به الحوامض غير الحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماه الملكة) لا يتأكسد بالهواء . موجود في الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصفيرة في جبال اورال و برازيل

يستخلص باضافة الحامض النيتر وهيدروكلور يك الى المعدن فيذوب الپلاتين فقط فيتصفى السيال و يتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلورود الامونيوم الثقيل اليه فيحصل مزيج من كاورور الامونيوم وكلورور الپلاتين فيفسل في سپيرتو و يكاس و يسحق و يجبل بماء و يحيى الى الحرة و يطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق واناييق لسكونه عسر الاصهار وقد مصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

ورورا

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالماه يمص رطوبة الهواه ويذوب بهما ويستحضر بتذويب البلاتين فى الحامض النيتروهيدروكلوريك ثم يجفف فيتباور ويستعمل فى الصنائع والطب (سم")

﴿ تر بنتينا (تمرتينا) ﴾

هو مادة راتنجية رخوة دبقة تستخلص ببثر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتينج من تلك البثور ويجمع . وهو كثير الاستمال في الطب والصنائم

ما زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار التربنتينا . وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفوة

﴿ تُوتِيا (زنك) ﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدووجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكر بونات . يحمى اولا لاجل طرد الماه والحامض الكر بونيكثم تضاف اليه قطع فحم ويحمى الى درجة الحرة فى اناييق فخار فيطير الحامض الكر بونيك و يتصعد التوتيا فيجمع فى قوابل ممنوع دخول الهواء اليها

ُ ﴿ كَبِرِيتَاتِ التَّوْتِيا (ملح التَّوْتِيا) ﴾

هو ملح ايض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المفنبسيا لارائحة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحرة يتحول الى اكسيد الثوثيا يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامض الكبرينيك المحفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات

ستعمل في الصنائم وفي الطب قابضا ومقينا

﴿ تراب الحرمل (تراب ارمينية) ﴾

نوع من الدلغان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فيــه لا يعمل فورانا مع الحوامض يكثر وجوده فى بلاد العجم وفى ارمينية يستعمل فى الصنائع وفى الطب قايضا ومقه يا

﴿ جليسيرين (كليسيرين) ﴾

هوسيال شرابي لا لون له طعمه حاو بمناج مع الماه ولا يختمر يستحضراما بانفاذ بمحار الماه على حرارة عالية فيه د دهنية فيحمل كديسيرين والحامض الدهني الى قابلة موضوعة لذك وهناك ينفرد الماحد عن لآخر. الما باحماه زيت واكسيد الرساص الإول وماه فيتمالد صاءن شير قابل الدوبات

و يبقى الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدووجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستُعمل في الصنائم وفي الطب

﴿ حامض اكساليك ﴾

(سم)

هو ملح ابيض يشبه كبريتات المغنيسيا في الظاهر لا لون له ولا رائحة وطعمه حامض يذوب في الماء البارد . يوجد طبعا في الحاض على هيئة اكسلات البوتاسا والكلس وفي كثير من النباتات

يستحضر بفعل الحامض النيتريك بالسكر او النشا بلجزاء متساوية داخل انبيق وعند ما يبطل تصاعد البخار الاحمر برفع الانبيق عن النار وعنــد ما يبرد السيال يتباور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ حامض پروسیك (حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض پروسيك لانه جزء من الازرق الپروسيانى . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المرسام جدا بحيث ان قطتين منسه تميتان حالا واذا تنفس بخاره يحدث صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا يحفظ رمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والبوتاسا و٣٠٠ درهم ماه و٤٥٠ درها حامض كبريتيك (يجب خلط المسا، بالحامض قبل وضعهما فى الانبيق) فى انبيق كبير مركب على حمام رمليّ (اى توضع قدر على النسار وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) ويستقطر الى قابلة مغموسة بما فيسه قطع ثلج وعنسد ما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه و يفسد الحامض البروسيك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضر كثيرا بالصحة

وهوكثير الاستمال في الصنائع وفي الطب غير أنه للاخير يخفف كل جزءين منه عاثة جزء ماء

﴿ حامض تنيك (تنين) }

هو موجود طبعا فى أكثر النبانات وخصوصا فى العفص والساق وقشر شجر السنديان . وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سر يع الذوبان فى السپيرتو وفى المساء ولا يذوب فى الايثير الصرف بل فى المدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض پيروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص فى خل رطب اربعة ايام ثم يوضع فى قنينة وفوقه من الايثير درجة ٥٩ ما يكفى ليصير كمجون بقواء رخ، و بعد القنينة جبدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المزيج فى كيس و يعصر فيسيل منه سيال شرابى فيفسل ما بتى فى السكيس بايثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٢ اجزاه ما، و يعصر ثانية و يؤخذ العصير و يمد على صحون او ألواد من تنك او زجات و توفيه هذه فى محل دفى الى ان يجف التنين فيجمع . وهو كثير الاستمال فى العسنائه وفى الطب

﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعا فى موادكشيرة نباتية و يتولد باحلة التنين . و رامه طويلة أعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر النوبان فى الماه البسارة يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماه سخنا طعمه قابض يستحضر بنقع جزء من مسحوق العفص فى ٣ اجزاء ماه و يترك المنقوع فى على دفّ ٣٠ يوما محركا كل يوم ثم يعصر و يكب المساء و ينقع الباقى فى ماه غال فيذوب الحامض فيجفف فيتباور . وهو يستعمل فى الصنائع والطب

﴿ حامض پيروكاليك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كر بونيك وحامض يبروكاليك . هو على هيئة بلورات تشبه بلورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستمال فى الطب والصنائع

حامض خليك کې

هو سيال صاف لا لون له يتباور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائعة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجفف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خرفى برميل غير ملآن مفتوح للهواء فيتولد الحل الاعتيادى فاذا استقطر يصعد الحامض الخفف والحصول عليه صرفا يشبع الخفيف منه بكر بوئات الهوتاسا او الصودا ويجفف ثم يصهر الخلات الذى يتولد فيطرد المساء منه فيستقطر مع الحامض الكبريتيك ويضاف الى المستقطر خلات الباديوم ويستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل في الصنائم وفي الطب

﴿ حامض زرنيخوس (اكسيد الزرنيخ الابيض - طم الفار الابيض (سم تتال)

هوجامد ابيض زجاجي طعمه حلو قابض وهو سام جـــدا لا رائحة له عسر الذوبان بالمــاء واذا طرح على جرينحل وتفوح منــه رائحة كرائحة الثوم . وهو يتولد كلما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة باورات كبيرة شنافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب فى الماه البارد . وهو موجود طبعا فى عصير العنب والخر الهندى . فمتى استقر عصير العنب واختمر يرسب منه الطرطير اى أنى طرطرات الوتاس . فيؤخذ ويذاب فى ماه غال و يضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه مذوب كلورور الكس فيرسب . يؤخذ الراسب و يضاف اليه حامض كبريابك فيتولد كبريتات الكس فيرسب . والحامض الطرطير يبتى ذائبا فى السيال فيجفف و يتبلور وهو يستعمل فى العلب وفى العنائم

﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج) ﴾ (سام)

هو سيال زيتى لا لون له ولا رائحة ثنيل طعمه حامدس كاو بمص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماه يسخن المزيم . يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كميتما قالمة وهو على ثلاثة اسكال

الاول الهيدراتي وهوالتجارى الدارج والثاني يقال له النوردهوسني و يعرف بالحامض الكبريتيك المدخن. والثالث غير الهيدرافي اى الصرف الخالي من الماه تماما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراق كبريت وادحال بخاره الى غرمة مبطئة برصاص فى اسفلها ماء وباحاء نبغرات الموتاسا مع حامض كبريتبك وادخال بخار الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها . لان الحامض النيء يتيك بحل نيمات المواقا ويتركب معه مكوّتا كبريتات الوت سا وبخار الحامض النيء يك يصود . اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريوس وماه معواه ميات للحامض المكبريوس الكبريوس والكبريوس الكبريوس الكبروس الك

﴿ والشكل الثاني ﴾ اى الحامض الكبريتيك النوردهوسني يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اى يحمى في اناييق لخار منصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض و يجمع في القوابل

﴿ والشَكْلِ الثالث ﴾ اىغبر الهيدراتى يستحضر باستقطار الحامض الكبريتيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طيارة على هيئة باورات بيض وهي الحامض المطاوب

والحامض الكبريتيك المدخن كمثير الاستعال في العلب وفي الصناثم

﴿ حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة خانقة غيرقابل الاشتعال يطفئ اللهيب يبيض يعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب فى المساء وعرض مذو به على الهواء يمص منسه اكسيجينا فيتولد حامض كبريتيك

يستحضر پاحواق كربريت فى اكسيجين او فى هواء . او باحماء كبريت ومركب اكسيجين وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحامضا كبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خنيفة واجم الفاز المتصاعد فيق زئبق. وما بقى فى الانبيق هو كبريتات النحاس او كبريتات الزئبق حسب المعدف المستمعل

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب خصوصا لمعالجة الامراض الجلدية

﴿ حامض ليمو نيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئة باورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب فى الماء وفى السيبرتو. وهو موجود فى الليمون والبرتقال والكباد والكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميم الاتمار المذكورة غير أنه لا يستخلص اعتباديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل

يؤخذ عصير الليمون ويشيع على النار بالطباشير ليصير بقوام خثر فيتولد لمجونات السكاس فيرسب . ثم يؤخذ الراسب ويضاف عليه ماه وحامض كبريتيك مخفف عثل وزنه ثلاث مرات ماه ويترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يمد بماء ويترك ليرسب فيرشح ويجنف السيال ليصير بقوام شرابى فيترك مدة ايضا ويصفى ويجفف فيتلور

وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ حامض نيتريك (حامض ازوتيك ــ ماء الفضة) ﴾ (سام)

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو جامد على هيئة بلورات لاممة غير ثابتة يتحول عنسد حضور الماء الى الحامض الهيدراني يستحضر بامرار مجرى من غاز الكاور الجاف على نيذات الفضة الج.ف

﴿ وَاثَانِی ﴾ الهیدرآتی وهو الحامض النینر یك المدخن . هو سیال درخن لا لون له ثفیل كاو پنحل بالنور پفسد المواد الحیوانیة و پوتها بلون اصفر

يستحضر باستقطار حامض كبريتيك ونيترات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حام رملى فوق للر وبجمه الحامض المستقطر فى قابلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب عليها ماء ايضاً . وما يبقى فى الانبيق هم كبريتات البوتاسا

﴿ والثالث } الحامض النيتريك النجارى وهو ما سوتى الحامض المدخن محزوجا بمقدار من الماء . وهو سيال ابيض او مصفر قليلا لهجود الحامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستمال في الطب وفي الصنائع ﴿ تنبيه ﴾ ان الحامض النيتريك التجارى يخاطه احيان كلور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذي بحمل اذا انهف الى مذوب نيترات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه ، و بنا ان نماوة الحامض النيتريك ضرورية اذا كان مدا المركب نبترات الفضة يجب علينا ان نرشد

القارئ الى طريقة يستخلصه بها نتيا وهاك كيفية العمل

يوضع الحامض التجارى فى انبيق واسع على حمام رملى ويستقطر وعنــد ما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يمجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد. ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدريك _ حامض ﴿ موريانيك . روح الملح ﴾ (سام)

هـ ذا الحامض على شكاين ﴿ الأول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار في الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب و يتحول الى سيال بالبرد و يذوب في المـاء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلوريك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاه من ملح الطعام وه آجزاه من الحامض الكبريتيك وجزوين ماه (يجب مزج الحامض بلماه اولا وتركهما حتى يبردا) في انبيقواسع على حمام رملي ويجمع الغاز فوق زثبق لانه يذوب في الماء

﴿ وَالنَّانِي ﴾ اى الهيدراتى الدارج هو سيال صاف لا لون له اما التجارى فمصفر اللون اذ يخالطه حامض كبريتيك وكلورور الحديد وحامض كبريتوس

يستحضر كالسابق غيران الغاز يجمع فى قابلة مبردة بمزيج مجلد . فكل سبعة اجزاء ماء تكونعشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا . وهذا الحامضكثير الاستعال فى الطب وفى الصناثع

﴿ ثَالَثُ اكسيد الحديد (سيسكوى اكسيد الحديد ـ احمر) ﴿ انكايزى ـ (قلقطار) ﴾

يعرف الحديد ثلاثة اكاسيد ولا تتكلم هنا سوى عن الاكسيد الثالث المعروف بالاحمر الانكايزي . فهو احمر قاتم لا يذوب في الماء يستحضر بتكايس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائع لاصطناع الادهان ولتبردخ المعادن والزجاج

﴿ خلات الحديد (خلات اول اكسيد الحديد) ﴾

هوسيال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمى ينحل و يصعد حامض خليك ويبقى اكسيد الحديد

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائم

﴿ سيانور الحديد (هيدروسيانات الحديد _ ازرق يروسياني ﴾

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كحوب اذا كان غير نفى . ويتنقى بسحقه واضافة حامض هيدركركاوريك السه لتذويب أكسيد الحديد الذى يخالطه . لايذوب فى الماء ولا فى السپبرتوولكنه يذوب فى الحامض السكبريةيك غيرانه يفقد لونه

يستحضر بإضافة مذوب سيانور الحديد واليوتاسا الىمذوب ملح حديدىوهو كثير الاستمال في الطب (غير سام) وفي الصنائه

الوسيانور الحديد واليوناسا ﴾

هو على هيشة بلورات صفر اذا عرض على الهواء يخدمر بعض ماه تبلوره ويبيض . يذوب في اربعة اجزاء ماه باردا ولا يذوب في السيرو

يستحضر بغلى سيانور الحديد فى دنوب كربات الوتاسا الى ان يفتد السيال اللون الازرق فيجفف فيتبلور . او بوذه ه اجزا من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزءين من كوبونات الپوتاسا و برادة حايد فى وعاه حديد و يممى الى الاشتمال. ومتى برد المزيج يضاف اليه ماه فيذوب سيانور الحديد والموتاسا الذي الملمرشح و يتبلور . وهو مستعمل فى الصنائه وفى الطب

﴿ كربونات الحديد (كربونات اول آكسيد الحديد)

يستحضر باضافة كر بونات قلوى الى مذوب ملح من املاح اول اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروى الرطب يمص اكسيجينا و يتحول الى مسكوى اكسيد الحديد. وهو موجود في الطبيعة في الداخان الحديدى وفي بعض المياه المعدنية

﴿ كبريتات الحديد (كبريتات اول اكسيد الحديد _ الزاج الاخضر)﴾

هو على هيئة بلورات خضر شفافة نزهر في الهواء وتكتسى اكسيد

يستحضر بتذويب برادة حديد فى الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعض ما ثه و يترك فيتبلور . واعلم أن اقة من برادة الحديد تعمل خس اقات كبريتات . وهو كثير الاستمال فى الصنائم وفى الطب

اماكبریتات الحدید النشادری فیستحضر باضافة ۱۶ جزءا من الحامض الكبریتیك الی ۹ اجزاه سیسكوی اكسید الحدید و بعد ترشیح السیال یخفف بماه قلیل و یضاف الیسه حینشذ ۱۰ اجزاه كبریتات النشادر و یترك فیتبلور كبریتات الحدید النشادری

﴿ کلورور الحدید (اول کلورور او هیدروکلورات الحدید) ﴾ هو علی هیئة باورات خضر یمتص رطوبة الهواء فیندی و یتأ کسد بالهواء یستحضر بتذویب برادة حدید فی حامض هیدروکلوریك و پجفف السیال فیتباور الکلورور

﴿ نيترات الحديد (نيترات سيسكوى اكسيد الحديد) ﴾ هو سيال احمر. يستحضر بإضافة حامض نيتريك مخففا قليلا الى برادة الحديد

﴿ خَرَ ﴾

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه مر لا يذوب في الماه يرتخى بالحراوة

يلتهب بسهولة و يتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة خلاقة وهوكثير الوجود فى جوف الارض . وكثيرا ما كان المصر يون يستعملونه لتحنيط مواهم وقد كان سابقاكثير الاستمال فى الطب اما الآن فلا يستعمل الا فى الصنائع

﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة وبوضه فى وحن و باضافة جزءبن من ميال النشادر اليه ثم يتغطية الصحن ونركه هكذا يومين ثم بتعريض الصحن لحرارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيه كالمعجون الجامد القوام فيؤخذ و يمد على لوح من خشب و يترك فى الشمس ليجف تماما ثم يسحق ثانية وهو كثير الاستعال فى الصباغ

﴿ دکسترین ﴾

هو على هيئة مسحوق ايمض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائحة له يذوب فى الماء البارد . مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليودكما يحصل فى مذوب النشا

يستحضر باغلاه النشا مدة مع ماه محمض بالحامض الكبريديات ثم يضاف كر بونات الكلس الى السيال لاجل اشباع الحامض ثم يرشع و بجنف

او باحماه النشا فى فرن فيتحول اكثره الى ــــــــ سن فيحا ماه و يصمى ويجفف السيال . وهوكثير الاستعال فى الجراحة وفى السنائم خصوصا فى الصباغ لطبع الاقشة

دهب 👺

هو معدن اصفر او محمر قلياً ﴿ قَالَ النَّمُوقَ وَالسَّهِ بِ ا كَ • مَنَ سَاءً ﴿ مُعَادَنَ لا يَتَأْثُرُ مَنَ سَائرً الحَوَامِصْ سَوَى بِلْخَامِصْ النِّيهِ وَهِيدٍ وَكُورِ يَكُ وَلا يَتْ ۗ لا بِللَّاء ولا بِالْهُواء مَهَا كَانَتُ الحَرَارَة . قيمته خَسَ مَنْهُ إِمْ مَوْ قَيْمَةُ الْفَضَة . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او پلاتين او نحاس او انتيبون . ويستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى المسحوق فيتولد ملغم من النضة والذهب والزئبق ثم بحسى فيطرد الزئبق و يبتى الذهب بمزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الخرف فتحول الفضة الى كاور و روتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير و يذوب فى حامض نيتروهيدروكاوريك ويضاف الى المذوب مقوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الميدروكاوريك ويضاف في المذهب نقيا على هيئة مسحوق اصغر وقليل من الحامض الميدروكاوريك فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصغر

﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزء من اول كلورور الذهب بلو بعة اجزاء مننيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويج نف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهي إن يغلى مذوب كلورور الذهب مع كر بوئات الصودا نتيا و يؤخذ الراسب ويحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يغسل بعد ذلك ويجنف

اما اكسيد الذهب اللازم لتاوين المَين فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتر وهيدروكلوريك بالمقادير الآتية

جز، ۱۹ ونصف حامض هیدروکلوریك « ۱۰ وربع حامض نیتریك

امزج • ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المزيج المذكور وعند ما يتم الذوبان (على البارد) حلّ ماحصل فى عشر اقات ماه فيكون لماه اصفر تبنيًا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من الزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماه مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيسه التدويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جرا الى النهاية .

وهند ما يذوب القصدير تماما يزل الرائق و يترك المسحوق الاسود الى تولد ثم اضف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب تقطة فنقطة محركا . ثم يجمع الراسب ويغسل بماء غال فيكون لونه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفوى لـكاسيوس

﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد متباور اصفر محمر يمتص رطوبة الهواء فيندى

يستحضر بتذويب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكاوريك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر باورات فى السيال البارد . وقد تكامنا عن كيفية استحضاره فى باب التلبيس

﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثا و يكدر فى الهواء . ابن سهل الاصهار . موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرساص و بعضه الى اكسيد ثم يقطع عنب الهواء و يحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز و يبقى الرساص

﴿ اكسيد الرصاص (ثاني اكسيد الرصاص - سيرقون) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحماء الاكسيد الاول لارساص اى المرداسنك في الهواء بدون صهوه

وهوكثير الاستعل فى الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الرصاص (ملح الرصاص . ملح زحل - سكرالرصاص) ﴾ (سير)

هو على هيئة بلورات ملتصقة ببعضًا بيضاء تزهر باذواء ماممه حاه وقابض معا يذوب فى المساء ويتولد راسب ابيض اذا كان الماء ذير مستقطر واذا احمى يتصاعد منه خل ويبقى اول اكسيد الرصاص اى موداسنك . يستحضر بتذويب اول اكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهو كثير الاستعال فى الطب وقليله فى الصنائم

﴿ كر بونات الرصاص (اسبيداج) ﴾

(سم)

هو على هيئة مسحوق ابيض ثفيل لا رئصة له ولا طم غير قابل الذوبان بالماء . وهو موجود فى الطبيعة محالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بلرساب خلات الرصاص بمذوب كر بونات قلوى . او بوضع رقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطموها هكذا تحت زبل و يترك مدة فبتواد اولا الخلات ثم الكر بونات بوارعلة الحامض الكر بونيك المتكون باخبار الزبل . او بتدو يب اكسيد الرصاص فى حامض خليك ثم ينغذ بالمذوب حامض كر بونيك وهو كثير الاستمال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميسم الفعلة فى معامل هدا الصنف كثيرا ما يعتربهم القولنج الرصاصى المعروف بقولنج الدهانن

﴿ سیانو ر الرصاص ﴾

(mln)

هو على هيئة ملح يستحضر باضافة مذوب سيانور الپوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غيرقابل الدوبان فيجمع و يجفف

﴿ هيپو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحماء ٥٠٠ جزء من كر بونات الرصاص و ١٥٠ جزءا كبرينا وبحرك المزيج ايتخاله الهواء فيستحيل المسكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء وبرشح ويغلى مع مقدار من السكبريت ثم يرشح ثانية ويجفف فيتباور الهيبو كبريتيت (٣٨)

﴿ زئبق ﴾

هو ممدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزيجفر . و يتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد او كلس فيتصاعد الزئبق ويجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد . وكثيرا ما يخالطه قصدير او رصاص و يستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذاب مستطيلة وللحصول عليه تقيا يذوب فى حامض و يترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض وينفرد الزئبق خالصا

واعلم ان بخار الزئبق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الغملة فيه ارتجاف وارتماش يعرف بالفالج الزئبقي . والزئبق ومركبانه كشيرة الاستعال فى الطب وفى الصنائم

﴿ نيترات ثاني اكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيتى القوام يلون المواد الحيوانية يلون بنفسجى عمر واذا ذوب في الماء يتولد راسب ايض و يختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضم نقط من من الحامض السكبريتيك او الحامض النيتريك. ويكون المذوب بعد ذلك صافيا يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق فى مشل وزنه مرتين حامض نيريك مدخن على نار لطيفة وينرك المذوب على النار الى ان يبائل تصاعد البخار الاصفر. وقد يمكن الحصول عليه متباورا غيزانه فى العمليات المذكورة فى همذا السكتاب يلزم سائلا. وهو يستعمل فى الجراحة كاويا وفى الصنائه

﴿ ثَانِی کلورور الزئبق (السلیانی) ﴾ (سام جدا)

هو این باوری یذوب فی اجزاء ماه باود او ۳ اجزا. ماه سخن یذوب بسهولة

فى السپيرتو . زلال البيض يولد معه راسبا غير قابل الذو بان (لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به) طعمه حاد مكروه

يستحضر بفعل الكاور بالزئبق او بتذويب اكسيده الاحمر في الحامض الهيدروكلور يكسخنا فيتباور هذا المركب عندما يبرد السيال. او باستقطار مزيهمن كلورورالصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحمر في قنينة كبيرة على حمام رملي فيتصاعد الثاني كلورور و يجمع على جوانب اعلى التنينة وهو كثير الاستمال في الطب والصنائم

﴿ كَبريتور الرَّثبق (زُنجفر) ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة قطع حمراً، قائمة واحيانا سمراء واذا سحقت يكون لون مسحوقها احمر زاهيا

و يستحضر صناعيا نوع منسه اشد حمرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و١١٤ جزءاكبريتا و٧٥ كر بونات الپوتاسا و٠٠٠ ماه فهو اولا اسود ثم يحسر يستعمل فى الطب وكثيرا فى الصنائع

﴿ زرنيخ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمان معدني باورى الهيئة يكد لونه اذا عرض للهواه اذا احمى يتصاعد . وائعة بخاره تشبه رائحة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب في الحامض النيتر يك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود في الطبيعة ممزوجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المادن يصعد الحامض الزرفيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق ايض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم في انبوبة طويلة فيصعد الزرنيخ المعدني ويجمع على جوانب الانبوبة

﴿ كَبِريتور الزرنيخ (طم الفار الاصفر) ﴾ (سام)

هو جامد اصفر لا ولئمة له ولا طمم لا يذوب في الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة و يستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزونيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين المكبرت. وهو مستحمل فى الصنائم وفى الطب

﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل انزجاج او المنين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بفاية ما يمكن من النقاوة و يعرف غالبا أنه نقى بمجرد النظر اليسه قاذا كان متساو البياض على هيئة بله رات صفيرة شفافة يتحقق العامل أن المينا أو الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة اما أذا كان في الرمل يعض جبيبات غير متباورة ولامعة فهما كان ابيض يعرف أنه ابس بانتاوة المطاوبة بل تخالطه مواد ألومينية أو كلسية يازم أن تستخلص منه بواسطة الفسل فلناك يوضع الرمل في وعاه مع ماء و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح المغللة فيهرق هذا و يوضع خلافه الى أن ينظف الرمل قاما

و بعد غسل الرملكما تقدم ينشف اولائم يحمى الى درحة الاحمرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطلو بة لعمل المين

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سريعا فى الهواء اذا ألتى فى ماه سخن يشعل ولهييه اصغر اللون. وهوكثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كاورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولا سيا فى الاعشاب البحرية على هيئة كرونت الصودا

يستحضر بتذويب سنة اجزاء كر بونات الصودا غير الهيدواتى فى ماه فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق و يخفف الكما بم بعض المزين فى انبيق حديد له انبوبة داخلة فى وعاء فيسه نفط و يحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم و يسقط فى النفط

﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتي) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا و بحلها في ١٧٢٠٠ جزء ماء ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠٠ جزء كو بونات الصودا و يغلى المزيج نصف ساعة في قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن المساه المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماه الغسل الى المصفى وجففه تماما في وعاه فضة ثم ذوب الحاصل الجامد في مثل وزنه ثلاث مرات ماه واتركه برهة ثم صغه ايضا واحفظ المصفى قانه المطلوب. وهو يستمعل في الجراحة كلو وفي الصنائع خصوصا لعمل الصابون

﴿ صوداً (تلى -- قطرون -- تحت كر بونات الصودا) ﴾

هذا النوع موجود بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى.
﴿ فالنوع الاول ﴾ يعرف بالقلى ويحصل من حرق بهض الاعشاب البحرية ثم باصهار الرماد الذى عند ما يبرد يجف وهو القلى المطاوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس ولحم واكسيد الحديد والذلك فعله القلوى اقل مما هو في النوعين الاخيرين إلا النوع الثاني ﴾ القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطح الارض في بعض الاماكن خصوصا في البلاد المصرية والسورية والمندية ويخالطه كاورور الصوديوم ومواد اخر ترايية ﴿ والنوع الثالث ﴾ اى تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قلو يا فيستحضر صناعيا بتحليل كاورور او كبريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان في المساء البارد يزهر في الهواء . وكيفية استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض المكبريتيك فيتحول الملحالي عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض المكبريتيك فيتحول الملحالي مسحوقا و يحمى في كور الى درجة الاصهار و يحرك داعًا الى ان يتم الحل والتركيب مسحوقا و يحمى في كور الى درجة الاصهار و يحرك داعًا الى ان يتم الحل والتركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة و تترك الى ان تبرد ثم تمكسر وتفسل عاء و يجفف السيال شم يكلس مع نشارة خشب فالحاصل هو كر بونات الصودا التعاوى

واذا ذوبهذا الملح فيماه سخن ورشحوترك حتى يبرد يتباور منه الكر بوئات الصرف على هيئة بادرات صافية وهوكثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَانِي كَرْ بُونَاتُ الصَّودَا

هو على هيئة قطع اسفئجية بيضاء طعمه قلوى يذوب فى ١٧ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياد معدنية وعلى شطوط بعض البحدات و يسمى حيائذ قطر ونا

و يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونيك فى مذوب محت كر بونات الصودا وكلا تولد ثانى كر بونات يرسب فى قعر الوعاه الذى فيسه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثَانِي بِورات او بِو رات الصودا ﴿ تَنَكَالَ او تَنكَارَ ﴾

هو على هيئة باورات كبيرة شفافة بزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ مرات مشل وزنه ماء باودا . اذا التى على معدن حام يذوب و يذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ محفظ السطح الذى يقصد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد امير يكا . وهي تحضر صناعيا باضافة كر بونات الصودا الى الحامض المه ، يك . وهم كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائم

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة پاورات شفاهة لا يتأثر فى الهواه يزوب فى ش وزنه ثلاث مرات ماه باردا قليل الذوبان فى السميرنو . واذا احميت به رانه نخسر ماه تبادرها و يعرف اذ ذاك بخلات الصودا الصيوب

يستحضر باشباع الحامض الخليث الخفيف بكر وبت الدودا ثم رسع السيال ويجفف في وعاء فضة وعند ما يبرد يرو ر وهم استعمل في الصنائد وفي الطب

﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لا رائحة له يزهر سريعا فى الهواء و يذوب فى الما. البارد أكثر منه فى السخن واذا اضيف مذوبه الى مذوب نبترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر بإضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وثأنى فصفات الكاس فيضاف الى السيال كر بونات الصودا فيرسب ثانى فصفات السكلس جفف اذ ذاك السيال فيتباور فصفات الصودا وهو كثير الاستمال في الطب وفي الصنائم

﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة باورات تشبه باورات كبريتات المغنيسيا وطعمه اقل مرورة منه بزهر فى الهوا. يذوب فى الماء البارد . وهوكثير الوجود فى بعض الميــاه المالحة و يستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكر بونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتباور الكبريتات وهوكثير الاستعال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

﴿ كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة يزهر سريعا فى الهواه . عديم الرائعة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء يأخذ اكسيجيين الهواه ويتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كر بونات الصودا فى الماه و ينفذ فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش اييض مغطس بمغلى المكركم ومنشف) بلون احر ولا ورق الله س بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من المساء و يترك فى محل وطب فيتبلور وهوكثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

﴿ ثَانَى كَبُّر يَتَّبُّتُ الصَّودَا

منظره كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهــذا الملح بخسر رو يدا رويدا جوهرا من الحامض و يتحول الى كبريتيت و بعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواه و يتحول الى كبريتات

و يستحضر بانفاذ مجمرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيعرك السيال فيتبلور . واتمد قلنا عند ما تكامنا عن التفضيض بالتغطيس (فى باب التلبيس) أنه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لنركيب مغطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور الوتاسا . ونقول الآن ان ثابى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان ينبلور هو النوع المطلوب

﴿ هيپو كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتوس فى الكبريتات الصودا وكبريتور المامض الكبريتوس فى مذوب كربونات الصودا ثم يصاف الى المدوب كبريت و يحمى قاياز مدة ايام ثم بجغف السيال فيتبلور الهيبوكبريتيت

او بتجنيف ٥٠٠ جزء كر بونات الصودا و بسحةها ومزجها مع ١٥٠ حزه من الحكبريت مسحوقاً ايضام باحماء المزئية الى درجة الاسهار ممننا بتحريك المزئية كى يتخله الهواه فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت دوب هداء الملح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السيال وجففه فيتبلور الهببو كبريتيت وهوكثير الاستمال فى الصنائه وخصوصا فى الفو وغراميا

﴿ كلورور الصوديوم (الملح الاعتيادي -- ملح الطام) ﴾

هو ملح معروف عنــدكل الامم . وهو كثــيــ اليجود فى الطبيعة فى مباه البحر ومياه بحيرات مالحة يستحصر بتجيف المياه الموجود فيها فيتباور الملح على هيئه مستحمر بتجيف المياه الموجود فيها فيتباور الملح على هيئه من ماه غال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتباور تؤخذ الباورات وتنسل بماء بارد وتمد فى محل حار لتنشف فتحفظ وهو كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائم

و طرطير ک

قد يسمون طرطيرا مادة ترسب فى البراميل او القنانى الموعى بها النيذ و يكون لونها اما احمر او ايمض حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطير سوى أنى طرطوات الپوتاسا غير تقى اذ يخااطه طرطوات الكاس ومواد ماونة . طعمه حامض قليلا كطم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جريحترق و يصعد رائحة كرائحة الخبز المخروق . و بعد ان يذوب فى الماء و يتباور يعرف على الطرطير و يكون اذ ذاك على هيئة باورات يضاء شفافة . و حوكثير الاستعال فى الصنائم

﴿ فضة ﴾

هى معدن ابيض لامع قابل التطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواه ولا فى الماه يفعل فيها الحامض الحامض الحيد وكلوريك قليلا والحامض الكبريتيك السخن يولد معها كبريتات . الحامض النيتريك يذوبها . والهضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهي نوجد في الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتيمون والزرنيج

وتستخلص بتملغها مع زئبتى فيسحى المعدن و بمزج معه ملح و يحمى فيتحول الكبريتور الى كلورور فيوضع الكل فى براميل ماه تدور على محاورها فيها قطع حديد ويعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الىفضة معدنية ويتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبتى فيتكون ملغم فيتصغى بواسطة قاش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبتي وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة النضة نجاح العمليات الني يدخلها ملح من املاح هذا المعدن يجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيمها فنقول

اذا كانت الفضة بمزوجة بنحاس تتنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد المزيج بغتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص ومحمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيتاً كسد الرصاص ويسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

غير ال الفضة المنقاة بهذه العاريقة لا تكون نفية الى النهم والمحصول عليها بنقاوة نامة دوبها في الحامض النيريك . اذا خاطها نحاس يكب المذوب نونا ازرق . واذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . انف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماه شم من مذوب ملح الطعام او من الحامض الهيدووكلوريك الى ان يبطل الرسوب فيكون قد توادكاه روو الفضة غير قال الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم ينسل ومجفف ويضاف البه مثل وزنه ثلاث مرات من تحت كربونات الصودا و محمى في بوتقة الى درجة الباض . اوقع اذ ذلك الموتفة عن النار ودعها تبرد فتجد في قمرها الفضة على عينة قرص وتكون بغاية ما مكن من الناوة

ولنا طويقة اخرى اسهل مما ذكر وهى ان يغمر الكاورور بناء ثم يملق فيسه وقاقة توتيا فينحل الكاورور ويعركب الكاور مع التوتيا وتبتى الغفسة الخالصة ومادية اللون واسفنجية الشكل

﴿ كلورور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هو مسحوق اييض لا يذوب فى الماء ولا فى حامض نيىر يك يذوب فى التشادر السائل وفى مذوب هيبو كبر يديت الصود' او سيا ، ر الموتس ينحل فى النو ر بالتدو يح ولذلك يلزم حفظه فى قنانى زرقا او حاءر

يستحضر بإضافة كاو رور الصود معالى مذوب ماج من ملاح الفضة وهوكشير الاستعال في الطب وفي الصنائه

﴿ نيترات الفضة (از وتات الفضة - حجر جهنم) ﴾

هو على هيئة صفائع بلورية لارئحة له طمعه قابض كاو معدني مكروه سريع الذوبان بالماء البارد . اذا دوب في الماء الاعتيادي يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة . مذوبه يلون البشرة بلون اسود . اذا عرض على النور ينحل واذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحصر جهم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نينريك أثم يجفف السيال حتى يتباور عند ١٠ يبرد فاذا كانت الفضة نفية يكون النينرات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط النيترات نيترات النحاس وهوكشير الاستعال عند الجراحين كلوياوفى الصنائع

ۇقىمقور 🅦

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتعال . لا يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الفلام ويصعد عنه بخار مضى والثقته تشبه ولئمة الثوم وهو سام جددا ضده زيت التربئتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكاس في المظام وفي بعض الصخور والانربة وفي النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكاسة وجزويز من الحامض الكبريتيك و ٢٠ جزوا ماه و بوضع المزيج في موضع دفي و تركه ٢٤ ساعة فيتولد بالمزيج فسفات الكاس و كبريتات الكاس . فيضاف اليه ٥٠ جزوا من الماه فيذوب فسفات الكاس و يبقى الكبريتات فيصفى السيال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام المسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام . و بعد و زج الكل جيدا يحمى الى الحرة ثم ينقل حالا الى انبيق فحار فكه داخل في انبو به تحاسية نازلة في ماه بارد و يحمى الانبيق شيئا فيينا فيصعد الفصفور بخارا و يجمع في الماه البارد نم يصهر في الماه السخن و يصب في قوالب على هيئة قضبان و يجب حفظه في الظلام مفهورا عاه

﴿ تنبيه ﴾ كل الاحمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجب غاية الاحتراس إ

﴿ فاورور الكاسيوم ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بمحجر در بيشير و نوجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية . واذا انحل بالحامض الكبرينيك فى وعاه زجاج يتحد الحامض الفادريك الفاات بسليكون الزجاج مكونا فاو رور السليكون . و بما ان هـذا الحامض يحل الزجاج والصبنى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب الممادن فيستحضر و يحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستمال فى الصنائع لحفر الزجاج

﴿ قصدير ﴾

هو معدن فضى اللون لين قابل التطرق اذا الثوى قضيبه يخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت التصديرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق اييض كثير الاستمال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجففائم غسل بماه سخن ووضه فى علمة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير كثير الاستمال فى الطب لطردالدود وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور . ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد البراية ثم يحمى ايطود الكبريت المختلط مصه نم يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكبرية وناو يبغى النصدير العمرف فيصب على هيئة يقسهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكبرون ويبغى النصدير العمرف فيصب على هيئة

وقد تصنعهه كاثق كادرن مرف مرف القصدير وهي كشيرة الاستمال في الصنائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيدروكلور ات القصدير .. ملح القصدير)﴾ هو على هيئة باورات يضاء . اذا اب به ماه يتحول الى كسبكاو رور القصدير يستحضر بتذويب قصدير فى حامض هيدروكلوريك على الحرارة ثم يجفف السيال فيتبلور. وهو مستحل فى الصنائم وفى الطب

اما ألى كاورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلثه ماء يجدد على هيئة قطعة متبلورة

يستحضر باستقطار جزء قصدير واربعة اجزاء ثاني كلورور الزئبق او بامرار مجرى من غاز الكاور على قصدير محى . ولا يستعمل سوى فى الصنائع

🔫 كادميوم 🦫

هو مدن ايض يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا الحمى كثيرا يشعل قلما يتأكسد بالهواه يقوب في الحامض النيتريك والحامض الكبريتك بدون الحاه . وهو موجود في الطبيعة ممزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص بلحاه التوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لأنه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفافة يزهر فى الهواء يذوب.فى الماء وفى المسييرتو وفى الايثير

و يستحضر بوضع جزوين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزه ماه في قينة محكة السد و يحرك المزيج جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح ويغسل ما بمي من الكادميوم بدون ذوبان بقليل من الماء ويجمع السائلان و بوض بعد ذلك في محل دفئ الى ان يتباور وهوكثير الاستمال في الفوتوغرافيا اي تصوير الشمس

﴿ كلورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة باورات ذوات اربعة اضلاع سريعالذوبان بللاء يستحضر بفعل الكاور بالكادميوم . ويستعمل فى الفرتوغرافيا

﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاه لامعة لا يتأثر بالهواه يذوب فى المهاه وفى السهيرتو و يستحضر بمزج جزه من برادة الكادميوموجزه بن يودا وعشرة اجزاه ماه ثم يحمى المزيج فى حمام رملى الى ان يفقد لونه فيرشح و يجفف فيتبلور . او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور . وهو كشير الاستمال فى الفوتوغرافيا

﴿ كارمن (لعل) ﴾

هو مادة حمراه زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تنلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف البـــه ملح طرطير او شبة بيضاه فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

﴿ كاوتشوك (صمغ لدن) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بلمواء برتخى بالحرارة لاتخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السيره يدهب بصمو بة فى الايثير واسهل منه فى الكاوروفورم والبنزين يحبريتو رالكر هن . يدوب فى الزوت الطيارة خصوصا فى زيت العرباتينا الصرف اذا تساعد الندو يب بالحوارة . يحصل يبتر سوق بعض الاشجار فى اميريكا ويجمع العصه الذى بسيل من تاك المبثور و يكون اذ ذك بلون الحليب و عد حتى يجمف ثم يدخى بالحرارة و يعمل اقواصا يشاهد بالمتجر . وهو كثير الاستمال فى الصنائه واعدل آلات ما وبراة جراحية

﴿ كبريت ﴾

هوجامد اصفر يشعل فى الهواء بلهيب ازق و بديد بستهائد الحامض الكهريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب فى الماء ولا فى السهرة، على اله يذوب فى البانز بن وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبر يتور السكر بون لانه ينوب منه ٧٠ من مائة اذاكان سخنا و٣٨ اذاكان باردا . وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكاس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين ويستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصعيد واذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو السكبريت الممودى ومنه ما يبتى على حيطان الخرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المحروف بزهر السكبريت

واما ما يمرف بلين الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت في مذوب بوئاسا كاو ثفيل ثماضافة قليل من الحامض الكبرينيك فيرسب واسب مصفرهو المطاوب

﴿ اُنَّى كَبِريتور السَّكَربون ﴾ (سامّ)

هو سيال صاف طيار لا لون له ذو رائحة حادة نثنة كرائحة الثوم سريع الالتهاب (فليحترس منه) و يشعل بلهب ازرق طعمه حاد كاو لا يذوب في الماء يذوب في السيرتو وفي الايثير وفي الاجسام الدهنية . وهو يذوب البود والكبريت والفصفور والكافور والكاوتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هوكثير الاستمال في الصنائم

يستحضر بامرار بخار الكبريت على فحم جاف محى الى الحرة ويستلقى فى قابلة مبردة ورائعته مضرة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كلس

هو ممدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كاس هيدراني . وهو موجود بكثرة في اكسيد وكر برنات وكبريتات الكاس يستحضر بحل كلورور الكاسيوم بواسطة صوديوم ونوتيا على حرارة عالية فيستخلص مزيج من الكاسيوم والتوتيا فيحمى فى بوتقة الى درجة عالية فبتصاعد التوتيا ويبقى الكلسيوم

﴿ اكسيد الكاسيوم اوكاس حي ﴾

هو ابيض يضى فى الظلام قليلا اذا أصابه ماه يزيد جوها و يتركب مع الماء و يتحول الى كلس هيدراتى (يعرف اذ ذاك بالكاس المطفأ) يذوب فى الماه البارد اكثر من الماه السخن اذا مزج اكسيد الكاسيوم مه رمل يتعلد طين البنيات والمكلس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماه وجميع الاتربة المخصبة لا تخاد منه وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة بضافة كلس اليها

ستحضر باحماء كر بونات الكاس الى درجة الحوة فيطرد الحامض الكر بونيك و يبقى الاكسيد

﴿ كَبُرِيتَاتُ الْكُلُسُ (الْجُصُ – جَبِسَينَ) ﴾

هو موجود بكترة فى الطبيعة فى جميع المياه وعلى الخصوص فى ما، الآبار و بعض الاحيان يكون على هيئة بلو رات فى الداغان اذا احمى نخسر ما، تبله ره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مزج مع الشب الابيض و نمراء السمك ومواد ماونة يشكون مقلد الرخام. وهوكثير الاستمال فى الصنائم

﴿ كربونات الكاس (طباشير) ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة احدافوا أواع الرخام والحجارة الكاسية وهو لا يذوب في المساء ولا في السيير وواذا احمى الى درجة الحرة بخسر الحامض الكربونيك ويتحول الى اكسيد الكاس وهوكثير الاستعال في الطب وفي الصنائع

و كلورور الكاس (تحت كلورور الكاس)

هو مسحوق ایش تفوح منه رائحة الكامرر طعمه حاد دو پنص وطوية من الهواه يذوب في عشرة اجزاه ماه وما يبقى غدر ذائب نهو كس هيدراتي لـ يسركب مع الكاور . يستحضر بعرض كاس مطفأ مبلعل قليلا على غلز الكاوو . وهوكثير الاستعال فى الصنائم لتبييض الاقشة والورق

﴿ ڪاور ﴾

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم ضده سيال النشادر او يتنفس بخار السپيرتو او بخار الايثير) وهو موجود فى العابيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماه به فلمنا ماء الكلور المستعمل فى الصنائع التبييض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسملها فنقول

﴿ طريقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبو بة طويلة ملتوية ٣٠ درهما من الحاء ضاله يدوكا و يكثم اضف اليه ١٠ دراهم من أنى أكسيد المنفنيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكاور الصرف الدالفابلة ولكونه اثقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة و يأخذ مكانه فبها

(طريقة نانية ﴾ خذ من كاورور الصوديوم جزوين ومن ثانى أكسيد المنغنيز اجزاء ومن الحامض الكبريتيك ؛ ومن الماء ؛ ايضا اخلط الشكاين الاولين وضعهما فى انبيق ثم امزج حمض الكبريتيك بلاه ودعهما ليبردا وضعها ايضا فى الانبيق ثم احم هذا فى حمام وملى فيصهد الكاور الى القابلة فاذا اردت ماه المكاور فاجمه الغاز المتصاعد بواسطة انبوية فى قابلة نصفها ماه فيمتص منه الماه مقدار ويكون حدا للتسفى

واعلم ان الحكاور السائل ينحل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء أو محاطة بورق اسود مسدودة سدا محكما

﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايئير يشعل بلميب

اخضر لا يذوب في الماء اذا تنفس يزيل الحواسوتقع غيبو بة . يتأثر بلهواء وبالنور لذلك مجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كاورور المكاس و٤٠ جزءا ماء و١٥ جزءا كاسا مطفأ في انبيق كبير و يحمى قليلا ثم يضاف المهجزء ونصف سيبرتو درجة ٣٦ ويحمى المكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبقين العلما ماه والسفل كاوروفورم محزوج مع كلور وسيبرتو فتستفرد الطبقة السفلى وتفسل بماء لاجل ازالة السبيرو ثم بندوب كربونات الهوكاسا لاجل ازالة المكاورة يضاف اليه كاوره رالده س م يستقطر ثانية والمكاوروفورم كشير الاستعال في الطب وفي الصنائي لمذه يب مواد رانتجية ودهنية

﴿ كوالن اوكاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على مادة دلغ نية بيضا، يصنع بها الخزف السينى وهي دثميرة الوجود في الصين واليابان

﴿ كُوبِالْ (صمع اوراتينج الكاويال) ﴾

هو مادة راتنجية جامدة شعافة تشبه الكهربه له له ابيض مصفر ق. و ب في السهيرلو وفي الايثير والزيوت الطيارة . و يحصل من باد بعض خجر في سيالان والعرازيل . وهو كثير الاستهال في الصنائه حست نصمه

نوبلت

هو ايض ذو لمعة معدنية سريع الانفصاف ينبل النظرق قليا: لا ينأكسد بالهواء ولا بلماء على الحوارة الاعتيادية، ين كسر بسبولة على الوردة بدية قدا يالوب في الحامض الكبرياب واحامض سياره عدايات ويستخاص بالرب كسيده النيتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحديات والرائح و يستخاص بالرب كسيده مع فحم على درجة حراوة عالية

﴿ اكسيد الكوبات الاول ﴾

هو مسحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكو بلت الذوابة بواسطة كر بونات البوتاسا ثم يغسل الراسب وبجهف . واما سيسكوى اكسيد السكو بلت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل النذو يب . و يستحضر بمزج مذوب السكو بلت وكاو رور الكاس . وهو مستعمل في الصنائع لتادين الزجاج باون ازرق

﴿ كلورور الكوبلت ﴾

هو على هيئة بلووات وردية اللون اذا كان مجففا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماه يحمرالمذوب يستحضر بذو يبالا كسيد فى حامض هيدروكلوريك

﴿ نيترات السكوبلت (ازونات السكوبلت) ﴾

هو على هيئة باورات حراء يمتص رطوبة الهواء فيبول اذا احمى يصيرلونه ازرق و يعود احمر عند ما يبرد . يذوب فى الماء وفى السيبرتو . يستحضر بتذويب اكسيد اوكر بونات الكوبلت فى حامض نيتريك مخفف

رِ مرقشينا (پزموت

هو هدن جامد اييض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهواء الجاف بل في الهواء الرطب واذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار وينتقى بنده يبه في حامض نيتريك ثم اضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيراته فيضل الراسب ويجهف ثم يكاس في بوتقة مع فحم فيجمع البزموت تنيا في اسفل البوتة

﴿ نيترات انبز موت (تحت نيترات او تحت ازوتات البزموت) ﴾ هر مسحوق ابيض لامع اذا كان نتيا . يستحضر بتذويب بزموت في حامض نبتريك غير ثنيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتباور على هيئة باورات كبار . ذوب هذه الباورات فى ماه فتتحول الى مسحوق . وهو كثير الاستعال فى الطب وايضا لتحسن البشرة

﴿ مننیز ﴾

هو معدن يشبه البزموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابه وهي رطبة تفوح منه رائعة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الحواء الرطب . وهو كثبر الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيده وكر بوناته يخالطه غالبا الحديد في معادن هذا الاخير. ويستخلص بتكليس الكربونات في وماء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج معه فحم ويضاف اليه مثل عشرة من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة فحما مسحوقا وتحفر في الفحم جورة يوضع فيها المزئج المذكور ويغطى بفحم والبوتقة بغطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة أحو ساعة و بعد ذلك تكسر البوتقة فيكون فيها زرً من المنغنزالنقي

﴿ اكسيد المنغنيز (ثاني اكسيد المنغنيز ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة . وهوكائير الاسمرل فى الصنائع وفى الطب

﴿ محاس ﴾

هو معدن احمر قابل النطرق والسحب لا يتغير في الهماء الج فواما في المدر فيكنسي قشرة خضراء هي كر بونات النحاس واذا احمى الى الحرة في الهما يكسسي قشرة سوداء هي اكسيد النحاس . وهو موجدد في الطبيعة خاصا وعبي هيان لا بتمر النحاس والحديد وعلى هيئة كر بونات واكسيد

يستخلص باحماء معدنه فيتحول كبريته و الحديد لى اكسيده ويبقى كبريته و النحاس ثم يحمى الكل مع ومل فقى فيتركب مع الحديد ، يصهر و بجرى عن كبريته و النحاس المشار اليه يمزج مع فحم وبحمى الى ان يصهر فتطرد عنه المواد التي تخالطه

﴿ اكسيد النحاس (ثاني اكسيد النحاس) ﴾

(مم)

هو ازرق اللون عند ما يكون رطباً ويسود عند ما بجف عاما . لاستحفاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهى ان يكاس نيترانه الى درجة الحرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المتعادل - زنجاره (سام جدا)

هو على هيئة باورات خضراه يذوب فى المساه وفى السيبرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كر بوئات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكاس عذوب كبريتات النحاس وبترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الحل الفوى عماول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحوارة

والخلات المشاهد بالمتجر يكون دائما غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويبلور ثانية وهو كثير الاستمال فى الصنائع

﴿ كَبِرِيتَاتِ النَّحَاسِ (شُبَّةَ ذَرَقَاء) (سام)

هو على هيئة بلد رات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى نخسر ماه تبلوره اولا و يصير مسحوقا ابيض واذا زيدت الحرارة يتحول الى الاكسيد يذوب في الماه ولا يذوب في السيرتو واذا اضيف الى مذوبه سيال النشادر برسب راسب ازرق جيل هو كبريتات النحاس النشادرى

كـ. يتات النحاس التجارى قلما يكون نقيا بل يخالطه كبريتات الحديد

وكبريتات التوتيا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للتلييس فنحث القارئ على ان يحضره بالطويقة الآتية اذا اواد استماله فيكون بانقاوة الموغو بة

يستحضر بتذويب النحاس رأسا فى الحامض الكبرية يك فيتبادر الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آفقا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبادر وهو كثير الاستمال فى الصنائم خصوصا فى التلبيس

﴿ كربونات النحاس ﴾

(سام)

هوكثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى الحسر ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كربريتات النحاس بمذوب كر وأرت الصودا والبوتاسا و بغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر أه يخضر عندا. 10 بجف تماما

﴿ نشادر سیال (ماه او روح النشادر - قلوی طیار امونیاك) ٪

هو سيال صاف لا لون له اخف من الماء ذو ،انعة حريمة ح.دة وده. ح.د لا يصلح للتنفس بل بزيل الحياة واذا عرض لابواء يفند قمته منذك بحب حفظه فى قنانى هكمة السد

يستحضر بمزج كلوره و الشادر وكلس مضاً من كل اجراء مدااء يه و مضع المزيج في انبيق كبير على حمام وملى وانبو بة الماذة في قبدة د فيفلت الخال و يحصه الماء الذى في القنينة فيسخن الماء فيها وعند - المث خدب أبد في بخرى . وسيال النشادركثير الاستعال في الصنائه وفي الصلب

﴿ برومور الامونيوم (برومور النشادر) 🕂

هو على هيئة باورات بيض طيار يا وب في الماء ه في ٤٠٠٠ و لا ثاير

يستحضر بنمل البروم بسيال الشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كو بونات النشادر . وهوكثير الاستعال في الفوتوغرافيا

﴿ هيدروكلورات النشادر (موريات او كلورور النشادر — ملح ﴾ ﴿ النشادر — نشادر ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة بلورات متجمعة حزما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرار ماه باردا قلما يذوب فى السيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة . وكان يستحضر سابقا من زبل الجال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من المظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم بإضافة حامض هيدووكلوريك المها . وهوكثير الاستمال فى الصنائع وفى الطب

﴿ يودور الامونيوم (يودور النشادر) ﴾

هو ملح ابيض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهواء و يذوب فى الماء وفى السهير تو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكر بونات النشادر و بترشيح السيال وتجفيفه فيتهاور . او بمزج محلول يودور الوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هـــذا الاخير ١٥ جزءا فى المائة سهير تو و بضع نقط سيال النشادر وتجفيف السيال فيتبلور. وهو كثير الاستمال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

هو مادة لونها ازرق جميل ويشاهد بالمتجرعلى هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في الحياه ولا في السيبرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص منءدة انواع نبات هندية بنقع ورقها في ماه حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراه ثم تزرق. ومع الحامض الكبريتيك الثقبل تولد مادة لزجة قابلة الذو بان في ماه هي كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رئحة خفيف و بسبب خفته نملاً به البالونت للصعود الى طبقات الجو وهو قامل الاشتمال واذا شعل ثم وضعت على لهيبه انبو بة زجاجية يخوج منها صوت موسيقى تختلف قوته باختلاف قطر الانبو بة

يستحضر بوضع برادة حديد او توتيا في قنينة مع ماه ويضاف اليها اذ ذاك حامض كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد في مثانة او في قنينة منه بة فوق الانبوبة اما بخار الهيدروجين المفصفر اللازم ابعض عمليات في هد قدا السّمتاب فيتماد بوضامة حامض هيدروكلور يك الى فصفور الكاس او الى فصفور أخر مه ني ميتماء كورور الكاس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

الهِ هيدروجين مكبرت (حامض هيدر وكبريتيك) > الهِ هيدروجين مكبرت (حامض هيدروكبريتيك)

هو غاز رائعته كربهة مثل رائعة البيض المات المه حامض يشعل في المواء والماه يذوب منه ثلاث مرات جرمه . يتواد في بعض المياه المسلمة و بعض المباه المعدنبة الكبريتية وفي الكنف . يستحضر بفعل ٢٠ جزءا من الحامض فم روكاه ريك بخمسة اجزاء كبريتور الانايمون على حرارة خفيمة أو بغمل الحامض المحب يتبك المختف بكبريتور الحديد . وهو مستحمل في الصنائع وفي الفاب عد ماه محمد حفظ محلوله في قناني صفيرة ملا فة به ومسدودة سدا عكما

خ يود ب

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطاير في المراء ذه رشحه ١٥٠٥ خارقة لا يذوب في الماء والحكن يذوب فيه ذا اضيف اليا ١٠٠٠ الوتس م يذوب في الايثير والكاوروفورم والاجسام الدهنية والريات الهايرة وفي السبراء مكونا صبغة اليود طعمه حريف ياون الجاد بوت اسفر يزول عقب ذلك بسعة

وهو موجود طبعا فى ماء البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة يودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية و بترشيح ماه عن رمادها فتذوب الاملاح التى فى الرماد ثم تجنف حتى يتباور كلورور الصوديوم وكلورور البوناسيوم وكر بونات الصودا فترفع حال تباورها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى فى انبيق رصاص مع اكسيد المنعنيز وحامض كبريتيك فيصد البود غازا و مجمع فى قابلة مبردة

و يستحضر ايضا بانفاذ مجرى من غاز الكاور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كاورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

-78867-

انتهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



الباب الحادي عتبر

﴿ في مضادات السموم ﴿

بما ان التسميم صهوا او عمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر و بما ان الفعلة في اكبر الحرف معرضون للتسميم سواء كدن بالابتاع او دلاستنشق او بتخلل المادة السامة مسام الجلد يجب علينا ان نعرف الفارئ ما ينبغي استماله في مثل ذلك لافساد تركيب نوع المسادة السامة او على الاقل انوقيف فعلها و يتما يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو «بهج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاو وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هـــدا الكتتاب وعن العلامات المتعاقم بكل «ن انواعها وعن الوسائط الافعل والاقوب تناولا لمضادتها عند ما يحتاج الى ذلك

الرفي التسميم بالحوامض ﴾

ان جميع الحوامض الثفيلة اى المركزة تسم اذا اخد ما اسهوا لاما أبيج الاغشية التي تمسها مهيجا اقل او اكثر شدة بحسب قوة الحامض اناً موذ

 زوال اعراض التسميم يعطى المريض من •رق المعجول او الدجاج ويغذى باغذية نشائمة

﴿ فِي التسميم بالحامض السيانهدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركبانه قويا واخذت منها كمية فانها بميت فى الحال يلا رجاء لخلاص من سنم بها اما اذا كانت خفيفة فيرجى الخلاص على شرط ان يبادر باعطاء متميئ التفريغ المعدة . ثم ينشق المسموماه الكاور محففا او ماه النشادر. ويسكب الماه على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ويفصد الذراع . و يوضع علق خلف الاذين . و يفرك الصدغان بصبغة الذواح او بسال النشادر و وضع الحمرات (خردل) على الاطراف السفلى. و يعطى من سيسكوى الكسيد الحديد الحديد الحديد مذا بالماء

و في التسميم بالقلويات ﴾

ان الاملاح الفادية مثل الپوتاسا والصودا وسيال النشادر والكاس ادا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخنف تفعل الجسم كسم اكال

(علامات التسميم) هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ الملاج ﴾ ان صُد الفاويات الاحسن والافعل هو الخل او عصير الليمون وبجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع العاوى و يجعله غير فعال و بعـد سكون الالم يعطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الرابقية ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حاد معدنى _ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاه _ ق - فواق — خشؤ متكاثر منتن — نبض سريع احيانا غير منتظم — عطش لا يروى — عسر البول — مغص مؤلم — تصقيع الاطراف — انحطاط القوى انحطاطا ناما — تغيير السحنة — هذيان ﴿ الملاج ﴾ يبادر باعطاه مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قي اواذا لم يوجد بيض فحليب او دقيق مخلوط بماء او مغنيسيا او كبريت وان لم يحدث قي فرحرض بدغدغة الغلصمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

﴿ في التسميم بالزرنيخ او الرهج ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ غشيان - ق مواد مخاطية ممزوجة دما (القي لا يحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) - ألم محرق في المعدة - عطش - انقباض البلعوم - قذف المشروبات مها كانت اطبقة - نبض متوار - نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - مسرتنفس - احتقان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسببة عن مس القريص تعم الجلد - تشنج - المحاط القوى - ثم سكون - و يغطى الجسم بعرق بلود - وتبطؤ نبضات القلب وتكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقى نم كيسة وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي مخاوطا بماء محلى بالسكر . وأن لم وجد اله السكاس او المفنيسيا مخلوطا بما بحليب او بزيت الزيتون وأن لم يوجد ما ذكر آنفا يعطى هم مسحوقا مخلوطا بما محلى بالسكر او ماء مصمغ او منقوع جنور الخطمى او بزور السكران او زيت ازيته ن او ذلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كما ذكر فى السمم بالحوامض

﴿ في النسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالني ذكرناها في النسميم بالاه الرح الزثيفية. والعلاج هنا كما فى تلك ويزاد اعطاء مزنيم من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او بشراب السكر

﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حاو قابض مدنى مكروه النباض الباهوم وباقى الاحراض التي ذكرت فى الكلام على الاستحضارات الرئبقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المغنيسيا (١٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماه) او زلال البيض مخبوطا بماه او مشروب محمض بالحامض الكبربتيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك . او يعطى من مسحوق الكبريت مخلوطا عاه

﴿ فَى التسميم باستنشاق غاز الكاور او غاز الحامض الكبريتوس ﴾ ﴿ علامات النسميم ﴾ اختناق وانقباض الصدر — بصاق مخاطى ممزوج دما — نشاف الفم — احتراق في الحنجرة — في مواد دمدمانية

﴿ العلاج ﴾ يُوضع المسموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشارد المحدف يمطى ماء فآر بكثرة . ويفرك الجلد لتتنبه الحراف السفلى ليتوارد الدم اليها ويخفف عن الرئة . ويعطى حليب بكثرة . وتدغدغ الغلصمة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاء فيستدعى طبيب

و في التسميم بالفصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم الفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات) ﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال فى المجموع العصبى والنهاب واحتراق الحواس التى مسها السم . واعلم أن هذه الاعراض تكون اقل أو أكثر شدة بحسب الهيئة المعطى بها الفصفور أن كان مذابا بالماء أو بالزيت أو مسحوقاً أو شقفاً

(العلاج ﴾ أجود ضد للفصفور زيت النر بنتينا أن وجدوالا فمكاس المغنيسيا مخلوطا بماء فاتر و يعطى منه كمية وافرة . والمشرو بات الفاترة الصمغية أو الزلالية . واذا كان السم شقفا يعطى مقيئ لتفريغ المعدة وقدفه منها

و فى التسميم باملاح القصدير . او البزموت او التوتيا او الفضة او الذهب كر علامات التسميم هى كالتي ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزثبقية والعلاج كذلك

﴿ فِي النسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

(علامات التسميم) هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الرئبقية (العلاج) يبادر باعطاء مقبي اولا ثم محلول التنين (٢٠ قمحة تنين في ٣٠ درهم ماه) او مغلي العفص او خشب الكينا او قنسر خشب الصفصاف او قنسر السنديان او من كر بونات المغنيسيا مخلوطا بماه . واذا كان التي شديدا يضاد بماه على بالسكر به بضم نقط من خر الافيون او من شرابه او من مغلي رؤوس الخشخاش. ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

﴿ ممالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من الدغ افعى مجب ان بربط العضو الملدوغ من اعلى على الدغ ان كان من الاطراف ومحجم المحل ثم يكوى بحديد محى او بحجر حبم او بزيدة الانتيمون ويغطى بعد ذلك بخرقة مغموسة فى زيت المساد، (زيت زيتون درهم ٣٠٠ وسيال الشادر ٦٠ دراهم) ثم تفطى بصه و سمنن ويعطى من الباطن بضع تط من روح النشادر فى جرعة ، مرقة واعد مدحوا فى حاله كرا ، زيت الزيتون معطى بكية وافرة

واذاكان اللسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى مطلجته حجم انحى مسله بمحلول كلورور الكاس وحده او المضاف اليه روح النشاد، وأن انهمب الحمل توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله السابى

الم تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كنت العواز صحح العابل يعول عليه فى العمل و دامتحن مؤلفه اقواله معالا ولا يتعفى ال فى كل عمل بعضه يتوقف على مهارة اوخفة يد او دقة صناعية لا يعج عنم، بالحروف وهد الكماب يسهل الاعمال على قدر الامكان مركزنيايوس فن ديك }